10%

ٱلدُّرُّ لِلْجَّٰخِنُونِ فِ ٱلصَّنَافِحُ وَالْفُنُونِ

المرابعة الم

المعلم الماهر الحاذق الْخُواَبَجَة ُخُرْجِس طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر **سنة ١٣٠**١ وعددها **٩٣**٨

طع شنطے نعنِست ایمن شندتہ

مطبع للمنطب المتعالمة المعترز

-1978 - - 1787 im

﴿ فهرسة كتاب الدر المكنون * في الصنائع والفنون *

_			
	صفحة	﴿ الباب الاول ﴾	
صفة آلة ومغطس لتسلية ذوى	24		
البطالة		فی التلبیس وما یتعاقی به کھ	*
طريفة تعرف بهما كمية الفضــة	24		صفحة
الراسبة على القطع المراد تلبيسها		ديباجة فى الكلام عن التلبيس	٣
فى ملاحظات كلية الافادة	٤٥	فى تنظيف النحاس ومركباته	٤
« النزاع الفضــة عن القطع غير	D	« تنظيف اتمضة	•
الحسنة التفضيض		« تنظيف التوتيا	>>
في انتزاع الذهب	٤Y	« تنظيف الرصاص والقصدير	D
فى اخراج المعادن من المفاطس	北人	« تنظيف الحديد والفولاذ	٧
والرماد		﴿ البطاريات	"
فى تنحيس الجادات	04	«كيفية تحضير بطارية بنسن	٩
« استعمال البطارية المنفردة	٥٤	« التنحيس الاحمر بالتغطيس	17
« استعمال الآلة البسيطة	00	« التنحيس الاحمر الغلقائي	n
« كيفية وضع القطع في	٥٨	« صفة مفطس لتنحيس القصدير	12
المغاطس		والحديد المصبوب والتوتيا	
« تلبيس القطع نحاسا يلتصق	٥٩	في التنحيس الاصفر	۱٧
۲۰.		« التذهيب بالفرك	19
« التنحيس بدون التصاق	٦.	« التذهيب بالتغطيس البسيط	44
« تنحيس الاجسام غير المعدنية	n	« تلوين الذهب	49
« تعدن غير المعدن	'n	« تذهيب آلات الساعات	٣٠
« البلمباجين	71	« التفضيض	40
۵ سد المسام	77	« التفضيض بالقرك	Lond
« احْدْ القوالب	74	« التفضيض بالتغطيس البسيط ا	**
« عمل قوالب الجبسين	42	« التفضيض الغلفاني	49
		•	

	صفحة		م,فحة
صفة فرنيش للحديد والفولاذ	YA	في عمل قوالب الشمع	٦٤
رخصوصا للاسلحة	,	« عمل قوالب من معدن دارسي	٦0
في امزجة لتنظيف الذهب والفضة) »	« عمل قوالب من الجلاتين	D
وتلوينهما وتلميعهما		« عمل قوالب من الكوتابرخا	77
في النزاكيب المعدنية	44	« تملغم التوتيا	77
		« اللحام والفرنيش	X
﴿ البابِ الثاني ﴾		« لحام للسلاسل الفضية	79
﴿ في صبغ الاقشة ﴾		« انواع لحام اعتيادية للصاغة))
في الكلام عن ا لا قمشة	۸٥ ا	« لحام للذهب	٧٠
لى المناوم على الاست. الصوف		« لحام للفضة))
سبوت ببييض الصوف		« الكلام عن الفرنيش	*
بتيان المرك		وانواعه	
ري- لقطن		صفة فرنيش من الحمر	٧٢
لقنب والحكتان		صفة فرنيش من الكو پال	Ħ
في ما هو الصباغ		صفة فرنيش من الحمر	"
« الاساس	٩.	والمصطكى	
"	٩١	صفة طلاء	*
﴿ فَى المُوادُ المَالُونَةُ بِالْاسُودُ ﴾		فى الحفر الغلفانى	"
,		طريقة لحفر العولاذ والحديد	Yt
لمفص		والنحاس فى مغطس واحد	
لىماق دىمار دو		في التذهيب الناشف	Yo
لكاد الهندى		« النيال	٧٦
نشر شجر الجوز		« تلوین حدیدة البندقیة طون	YY
هباب الدخان) H	جميل	
فى المواد الملونة بالازرق	»	« تلوینها بلون ازرق))
﴿ المواد الملونة بالاحمر ﴾	9.8	« تلوينها بالاسمر	٧٨

€ ₹)
منعن	مفحة
١٠٧ القطن والكتان	٤٥ الدودة
﴿ في الصباغ الاحر ﴾	ه. القرمز
١٠٨ في صبغ الصوف باحمر الفوة	« العصفر
ا ۱۰۹ « « الحرير باحمر الفوة	٣٦ الصندل الاحر
۱۱۰ « « الفطن والكتان باحر	﴿ فَى المواد الملونة بالاصفر ﴾
العوة	« الكركم او العقدة الصفراء
١١٥ في الصباغ الدودي	« البقم
۱۱۶ « « الفرفرى بالدودة	٩٧ الكرسترون
« « الاحمر الوردى بالدودة	« البزور الفارسية
۱۱۷ « صبغ القطن بالدودة (بلون	« ورق الصفصاف والحور وزمر
عرف الديك)	البابونج
« في الصبغ بالقرمز	﴿ فَي الصِّباغُ الاسود ﴾
« « صبغ الحرير بالفرمز	« الصوف
﴿ فِي الصِياغِ الاصفرِ بالكرسترون ﴾	۹۸ الحربر
١١٨ الصوف	١٠٠ القطن والكتان
« الحريو	﴿ في الصباغ الكحلي ﴾
« القطن او الكتان	١٠١ الصوف
•	۱۰۲ الحوير
﴿ فِي الصَّبْغُ بِأَلُوانَ مَرَكُبَةً ﴾	« الكتان والقطن
﴿ فَى الاخضر ﴾	﴿ في الصباغ الرمادي ﴾
١٢٠ الصوف	١٠٣ الصوف
« الحرير	١٠٤ الحرير
١٢١ غزل القطي او الكتان	« القطن او الكتان
﴿ فَى البِنفُسَجِي وَالْمُرْفِرِي ﴾	يؤ في الصباع الازرو ﴾
١٢١ الصوف	١٠٠ الصوف
۱۲۲ الحرير	١٠٠ ألحوير
,	:

	7	7	
40	صفح		بفجة
في تركيب الكولوديون الحساس	12.	القطن او الكتان	144
« المغطس الفضى للزجاج	»	﴿ فِي الصِباغِ البرتفالي او	174
« المظهر الحديدي	181	النارنجي 🏈	
« المظهر البيروكاليك))		
« السائل المعين اللاظهار))	﴿ فِي الْأَلُوانِ الْمُدَنِّيةِ ﴾	•
« السائل المثبت	127	في الازرق	١٢٣
« تنظیف الزجاج	»	« الاخضر	172
« صب الكولوديون	124	« الاصفر	170
« النور وارتكاز الشخص امام	120	« الاحر	177
الابجكتيف		﴿ ملحق ﴾ في طبع الالوانعلي))
فى النور وخصائصه	127	الاقشة	
﴿ في الصورة الابجابية ﴾		« تحضير محلول ملح القصدير	174
_	101	« ازاله الديوع عن الفماش	>>
ايجابية		« ازالة الدنوغ البسيطة المسببة	141
« منطس يصير الورق الزلالي))	عن عصير النباتات عن عصير النباتات	
حساسا		فى ازالة الدبوع الحديدية	n
	104	« ازالة الدبوغ المركبة	1)
•	100	« ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ	144
- 6	107	- 44 143	
« نصویر الجمادا <i>ت</i>))	﴿ الباب الثالث ﴾	
﴿ فِي نَمْلِ الصَّوْرِ بِالْهُوتُوغُرِافِيا ﴾	7	موتوغرافيا اي تصوير التمس	﴿ فِي ا
	107	فی بعض کلام عنها	144
	, eV	﴿ فِي لُوازِمِ التصور ﴾	
﴿ فِي مَسَائِلُ مِنْتُورَةً ﴾		في الآلة والصورة السابية	140
في سؤالات وجرابات	109	« اماكن التصوير	۱۳۷
	177	« لوازم الصورة السالبة على	149
الابجابية على الورق		اكولوديون	i
	,		

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
1	صفحا		صفحة		
في غراء الدقيق	147	فى عمل قطن البارود	174		
« تركيب غراء جيــد المجادين	114	« تحضير الورق الزلالي	3)		
وعاملي الكرنون وللحاكة		« وسائطلاصلاح بمضعيوب	170		
في غراء المواد الحيوانية	D	الكولوديون			
« المواد الحيوانية	148	« ملاحظات بخصوص المنطس))		
« انواع الغراء التجاري	140	الفضى .			
« طبخ الغراء	۱۸۷	فى تصوير جملة اشخاص على	177		
« ترويق الغراء	19.	زجاجة واحدة			
« القوالب وصب النراء فيها	141	« الستار الاصطناعي			
« تيبيس الغراء ونشره على	197	« تركيب الكواوديون الاصولى			
الشباك		« نراكيب مختلفة للمظهر			
« نلميع الغراء	198	الحديدى			
« استخراج الغراء من العظام	190	فى تراكيب مختلفة للمظهر			
« استخراج الغراء من العظام	197	الپيروكاليك			
بالغلي		في السائل المثبت الرسم على	140		
فى استخراج الغراء من العطام	1)	الزجاجة			
بواسطة الحوامض		فى تركيب ما بختص بالصورة	D		
في الغراء السائل		الايجابية على الورق الزلالي			
« نراكيب جيدة لتغرية الزجاج	199	فى تنظيف الزجاج	144		
والخزف الصابى		« ازالة الديوغ عن يد المصور	144		
صفة طلاء لا يتأنر لا بالماء ولا		« عمل الصور السحرية	*		
النار بالنار		« البقايا	144		
صفة معجورت للحام الرحام والمرمر		﴿ الباب الرابع ﴾			
صفة غراء الحام المادن		فى الفراء وما يتعلق به كه	À		
والزجاج		في الغراء النباتي			
5,500		1			

صفحة

صفحة

۲.۳ لحام جید لتثبیت الحدید فی ۲۱۶ حبر احر خری

الحجر

﴿ الباب الخامس ﴾

🍇 في الشمع وما يتعلق به 🗞 ٢٠٤ في عمل الشمع المستعمل للختم

۲۰۵ نرکیب اول

٢٠٦ ﴿ تُركيب ثان ﴾ شمع احمر

« ﴿ نُركيب ثالث ﴾ شمع اخضر « ﴿ نُركيب رابع ﴾ شمع احمر

۲۰۷ ﴿ تركيب خامس ﴾ شمع ازرق

﴿ البابِ السادس ﴾

🍇 فی الحبر وما یتعلق به 🔊

٢٠٨ في تراكب الحير الاسود

٧١٢ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني

صفة حير غير قابل المحو

في عمل الحبر الازرق

٣١٣ صفة حبر أخضر ٢١٤ صفة حير أصفر

حبر ذهبي او فضي ٢١٥ في عمل حبر للمطابع

« حبراجر

« حبر کوازی

٢١٧ في عمل حير للكتابة على الاقشة ٢١٩ في عمل الحبر السميانوي

﴿ الباب السابع ﴾

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بها ﴾

٢٢١ في أصطناع المرايا ٢٢٣ في تفضيض الزجاج

٢٢٧ تذهيب الزجاج

٣٢٨ واسطة للصق الذهب على الصيني

والزجاج

٢٢٩ في كيفية لصق الذهب على الخشب

« في تذهيب الخشب بواسطة الزيت

فى تذهيب الخشب بواسطة الغراء

واسطة لتذهيب حوافي الكتب ٢٣١ لصق الذهب على الجلد

واسطة لتذهيبالانسجة الحربرية

والعاج

٢٣٢ وأسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ

واسطة لتفضيض الانسجة الحربرية

في تفضيض العاج

واسطة لحفر الفولاذ

;	صفحة		مبفحة
في تحويل الصوف الى صابون	44.	تلوين الرخام وما شاكله	744
كشف ما يستعمله البعض لعش	D	في حفر الزجاج	377
الصابون		واسطة لثقب الزجاج	»
« اصطاع الصابون العطر	771	عمل الحصى المتفرقمة	740
(المطيب)		عمل قش النفط (الشحاطات)	»
«تحويل دهن الخنزبر الى	Y7.Y	✓ Jell 1112	
صابون		﴿ الباب الثامن ﴾	
فی صابون احمر معطر بالورد	474	في المين وما يتملق بها ﴾	
« صفة صابون اسمر عطر	377	في اصطناع المينا	744
« غیره اصفر	Ŋ	« تراكيب المينا الشفافة	ď
« اصطناع صابون خفیف	D	« تراكيب الميا المظلمة البيضاء	717
« صابون معطر بالبرغاموت	CFY	« كيمية لصق المينا بالمعدن	722
« صابون معطر بالياسمين	'n	« الرسم على المينا	ABY
غيره بالزيبق		﴿ الباب التاسع ﴾	
« اصطناع الصابون الشعاف))	فو في اصطناع الصابون كي	
« تعطير الصابون بالراتينج « غير مرما إلما ية	777	في ماهية الصابون	
« غبره معطر بالمبعة « او طنان ماه كان استسا))	« اصطناع الصابون بالزيت))
« اصطناع ماء كولونيـا وتعطبر الصابون به	774	والصودا	
« غیرہ معطر بماء اثبنا))	في طريقة سهلة لاء طناع الصابون	
« عمل روح الصابون	779	في البيوت	
« عمل صابون ممسك	44.	فی تحویل زیت اللوز الی صابون	704
« تركيب صابون بزيل الدبرع	441	« اصطناع سائل يقوم مصام	D
﴿ الباب العاشر ﴾		الصابون	
		« طريقة اخرى لذلك	Yoy
﴿ فَى المُوادُ الـكيمياوِيةُ ﴾		« اصطناع صابون بدون نار	Yok
﴿ الباب الحادي عشر ﴾		« صفة صابون قليل الـكلفة	»
﴿ في مضادات السموم كم إ		« اصطناع الصابون بالبوتاسا	404

/تاب

ٱلدُّنِّ لِلْكِنْ فِينِّ فِي

الصنافخ والفنؤب



المعلم الماهر الحاذق الحُواكَجُهُ جُرْجُسُ طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

ناريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

عمع شنطك نبيشقة امين مشندتي

مطلعاله المصالية بموش

1978--17872

تقرير

(كا بأصله)

الحمد لله الذي خلق الإِنسان باتقن صنعة وعلمه أصول الصناعه * فكانت له في معيشته من اووج البضاعه * والذي ميز بالذكاء المفلحين عن القاصر بن * وجعل المعلمين قدوة للمتعلمين * أما بعد فلما كانت الصنائع في بلادنا كاسدة السوق * وكان شوق المشوق لها غير مشفى باهمال غير المشوق * ورأيت أن فقدها من بين أبناء المشرق بما يفقدهم ارباحاكليه ﴿ فَنَظْهُو بِاللَّاهِ بِالنَّسِبَةِ الْيُ غَبِّرِهَا مِنْ البلاد المدنة بمنزلة غير مرضيه * لكونها تفتقر البها في أكبر مهمانها ولوازمها * فتخسر من أموالها قسما تفدر ان توفره اذا اعلمت بعض عزائمها ﴿ وَكَانَتُ المؤلَّفَاتُ الصناعية في العربية قليلة الوجود * فكان بذلك لنا ذكر غير محمود * فاذكان ذلك ورأيت من الضرورة ايحاد لازم كان مفقودا * واقامة ركن الصناعة كان مهدودا * استعنت بالله على تأليف هُــذا الـكتاب الـكبيرالنفع مع صفر حجمه . لانه حاو من الفنون الصناعية ما يغني اللبيب عن سواء عند استعال فهمه م فأني قد ضمنته ما قل وجل من أصول الصنائم الحليله » باساوب سهل المأخذ سريع الفهم وعبارة جامعة وان تكن قليله ﴿ قَاصِدًا بَذَلَكَ مَنْفَعَةَ ابْنَاءَ الوطن العز بز ﴿ الذين طالماكانوا فى احتياج الى استخراج هذا الذهب الابريز . والذى يقف على فهرسه يعرف ما فيه من الفنون الجزيلة النفع ۞ والجميلة الوضع ۞ وانى اسأل الله أن مجعله خالصا لوجهه الكريم ﴿ وينفع به مطالعيه نفعا ينالون به ما يرغبون من تفدم ثروتهم ونجاح بلادهم فانه تعالى السميع الرحيم ه

الباب لإول

﴿ فِي التَّلْمُيسِ وَمَا يَتَّمَلُّقُ بِهِ ﴾

﴿ ديباجة ﴾

﴿ في الكلام عن التليس ﴾

يقسم هذا الفن الى قسمين الاول التغطيس البسيط المعروف بالطلى والثانى التلبيس الفلفاني ومع كون هذين القسمين متشابهين في الفلاهر يختلفان بحسب حقيقتهما . فالاول منهما أى الطلى يتم بالالفة الكيمياوية والثاني بالتحليل الكيمياوي المسبب عن القوة المكتشفة حديثاً وهي الفوة الكربائية و بما أنه قد شاع استمال الواسطتين اى الطلى البسيط والتلبيس الغلفائي في معمل واحد وان الاستحضارات التي نستخدم لكلا الفريقين هي تقريباً من نوع واحد وان التيجة الظاهرة منهما للنظر هي واحدة اقتضى أن نتكام عن كل واحد منهما على حدة فنقول و بالله التوفيق في أما الطلى يه فهو أن يكسى سطح القطعة المراد طلبها بغشاء بحصل بتا آف اجزاء كيمياو بة مع ظاهر المعدن المراد طلبه ملتصقة به و يكون هذا الغشاء اذ ذاك اجزاء كيمياو بة حتى انه لا يلبث الا مدة يسبرة ثم يزول

﴿ واما التلبيس الغلناني ﴾ فهو ان يكسى سطح معدن سهل التأكسد كالنحاس والحديد بمعدن آخر صعب التأكسد كالفضة والذهب وذلك ليقى ذلك المعدن من التأكسد بحجبه اياه عن مماسة الهواء الكروى رأسا فيكسوه قشرة ذات لون اجهج للنظر من لونه الاول وهذه القشرة تكون ملتصقة به التصاقاً ناما وابتة الى مدة طويلة كا يحصل ذلك من تذهيب النحاس او تفضيضه او تنحيس التوتيا الخ .واما سمك القشرة فيكون حسب الارادة

و بهذه العلمية تقدر ان نأخذ مثالا عن جسم ما كصورة محفورة او ما شاكلها مماثلا له بكل دقائقه مماثلة آمة وذلك بان نكسو سطح ذلك الجسم قشرة سمكها بحسب ارادتنا ثم نفسخها عنه . ونقدر ايضاً نحفظ من المطب شخصاً او زهرة او ثمرة او حشرة او ما شاكل ذلك بتلبيسكل من هذه الاجسام قشرة معدنية

واعلم أنه قبل الشروع فى العمل يجب بكل اعتناء تنظيف القطعة المواد تلبيسها مما يعلوها من الوسخ وما يشبهه لان وجود ادنى جسم غريب على سطحها يمنع التصاق المعدن بها و يسبب انفساخه عنها بنوع غير قابل الاصلاح. ولذلك قسد اخترعت عدة وسائط لنوال المرغوب و بعد الامتحان الكلى وجدنا اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الآتى ذكرها وهى كافيسة لبلوغ المقصود وتختص بالنحاس ومركباته

-ه ﷺ القسم الاول ﷺ -

(ف التحيس)

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فى تنظيف المعادن المعدة التلميس ﴾ ﴿ فى تنظيف النحاس ومركبانه ﴾

اعلم ان النحاس المراد تنظيفه اما ان يكون بحتمل النار او لا يحتملها كالملحوم بالقصدير مثلا والذى يحتمل النار اما ان يكون قطعة واحدة او عــدة قطع صغيرة كالحلق والخواتم وما شاكل ذلك

﴿ فالطريقة الاولى ﴾ اتنظيفه الاحماء فاحماء النحاس الذي يحتمل النار اذا كان قطعاً واحدة يتم بوضعها فوق فار هادئة الى ان تصير حمراء مكدة . واذا كان قطعاً متعددة كالمذكورة آنفاً يتم احماؤها بوضعها فى آلة كمحمصة البن وتحريكها إلى ان تتعرى من كل الاجسام الغريبة والدهنية . واما النحاس الذي لا يحتمل النار فينظف بغلمانه مقدار خمس دقائق فى احد السائلين الآتيين

(السائل الاول) مركب من الاجزاء الآتية

١٠ اجزاء من اليوناسا الكاوية

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

(السائل الثاني) مركب من الاجزاه الآتية

٧٥ جزءا من تحت كر يونات اليوناسا

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

﴿ الطريقة الثانية ﴾ هي ان تضع القطعة او القطع الحجاة على ما مر في السائل الا تي وهي حامية

١٠ اجزاء من الحامض الكبريتيك الثقيل

١٠٠ جزء من الماه الاعتيادي

وتبقيها هناك الى ان تزول القشرة السوداه التى علمها من الاحماء فى النار (وهى ثانى اكسيد النحاس) فيصير لونها احمر معتما (وهو اول اكسيد النحاس) واما اذا لم تحم فى النار لكن نظفت فى سائل الپوتاسا فيجب غسلها بالمساء قبل وضعها فى السائل المار ذكره هنا

واما اذا كانت مختلطة بحديد او فولاذ او توتيا فلا تغطس فى السائل الحمضى لانه يعطبها فيعوض عنه بفركها برمل ناعم او فرشة نحاسية

﴿ الطريقة الثالثة ﴾ هي ان تغسل التطمة بالماء بعد تحضيرها على ما مر في الطرية الاولى والثانية غسلا جيدا وتغطسها في المزيج الآتي وتخرجها حالا وهـذا المزيج مركب من الاجزاء الآتية

١٠٠ جزء من الحامض النينريك الثقيل (بالكيل)

١٠٠ جزه من الحامض الكبريتيك الثقيل (بالكيل)

٠٠١ جزه من ملح الطعام (تقريبا)

وطريقة مزجها هى ان تضع الحامض النيتر يك فى آناء زجاجى ثم تصب فوقه بالتدريج الحامض الكبريثيك محركا اياهما عند الصب بقضيب زجاجى ثم تضيف ﴿ الطريقة الراجة ﴾ هي ان تفسل القطعة بعد اخراجها من هــذا المزيج في الحال غسلا جيداً لتصير لامعة وتصلح ان توضع في مغطس التلبيس . ولـكي يتم التصاقها بالمعدن المراد تلبيسها اياه الاحسن ان تغطس في المزيج الآتي

١٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

٠٠٢٠ « « الحامض الكبريتيك الثقيل

، ۰۰۰ « « نيترات اني اكسيد الزئبق السائل

وذلك بعد ربطها بشريط نحاسى . فتبقيها فى هذا المز بح مقدار خمس ثوان الى عشرثم تخرجها وتغسلها بالماء بدون ان عمس باليد ثم تعلقها فى مغطس المهيس

﴿ في تنظيف الفضة ﴾

لا يلزم لذلك سوى احما. القطعة فى النار ووضعها فى سائل الحامض الكبر يتيك المار ذكره و يزاد على ذلك تنظيفها بالفرشة النحاسية نم تغطس فى المزيح الزئبقى الاخير وتعلق فى مغطس التلبيس

﴿ فِي تنظيف التوتيا ﴾

طريقة ذلك هي ان تغطس القطعة في سائل الوباسا المذكور آنها وتبهيها مقدار دقيقة نم تغساما بما وتغطسها بعض دقائق في سائل الحامض الكبرياييك ثم تخرجها وتغسلها بماء سخن اذا امكن والا فياه بارد وتفركها بعد ذلك بفرشة قاسية وبسحوق الخفان او بالفرشة النحاسية واذا كانت ملحومة بقصدير او رصاص فحمل اللحام يسود فيجبان تنظف جيدا نم تغطس بالمحلول الزئبقي وتعلق في مغطس التلبس

﴿ في تنظيف الرصاص والقصدير ﴾

هــذان المعدّان ينظفان بامرارها فى سائل الـوباسا وفركهما بمسحوق لحفان ووضعهما قليلافى المزيج الا مى

١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكلوريك

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

ولكن لا يكفى ذلك التنظيف هـذين المعدنين تنظيفا حسنا ولذلك قبل تلميسهما فضة او ذهبا الاحسن ان يلبسا قشرة رقيقة نحاسية فى المغطس النحاسى الذى سيأتى ذكره ان شاء الله

﴿ في تنظيف الحديد والفولاذ ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى القطعة منهما في سائل الپوتاسا ثم تفركهما بمسحوق الخفان الناعم ثم تضعها مقدار خمس ثوان في المزيج الاكتى

١٦٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

۰۳۰۰ ه من الحامض الهيدروكلوريك (او ماثة من الحامض . ۳۰۰ . الكبريتيك)

ثم تغسلها حالا بماء بارد وتأخذها الى المغطس . فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون تنحيس واكن فى مفطس مخصوص بهما سيأتى شرحه . واما تفضيضهما فلا يتم بدون تنحيس

لقد استنتج مما ذكر ان التنحيس يكون كنتمة لتنظيف جملة معادن وكوسيط ينها و بين المعادن الثمينة التى تلبسها . وسنتكام عن المغاطس المختلفة اللازمة لكل منها ولكن قبل ذلك يجب ان نتكام عن الآلة الكربائية التى هى الفاعل الاصلى لذلك

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في البطاريات ﴾


البطارية هى الآلة المعدة لافراز سائلين كهربائيين ينحدر احدهما من أحد طرفى الآلة ويسمى سلبيا والآخر من الطرف انثانى ويسمى ايجابيا . والشريط او الخيط المعدنى المؤدى كلا من السائلين فى احــد المجريين الى محل ما يسمى موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلبى والايجابى تتم الدورة اى ان السائلين اللذين كانا مفترقين قبلا يتحدان عند وصلهما بهيئة شرارة . واذا غطست رأسى الموصلين فى سائل بدون ان يمس احدهما الآخر يقال ان ذلك السائل تحت ملطة السائل الكهربائي

فالقطعة المراد تلبيسها تعلق دائمًا برأس الموصل السلبى المربوط بالتوتيا وسيذكر واما الموصل الثانى اى الايجابى فينتهى غالبا برق او شريط من الپلاتين او يعلق فيه رق من نفس المعدن المحاول فى المغطس

وانواع البطار يات المستعملة للتلبيس كـثيرة جدا . واجود آلة لهذه العمـلية التى مع صغر جرمها تعطى مجرى كهربائيا يدوم مدة على قوة مفر وضة و بكلفة قليلة

و بعد امتحانات كثيرة وجــد ان بطارية بُنُسن و بطارية كروف هما البطاريتان الاكثر مناسبة لكونهما تفيان الشروط المرغو بة

اما بطاریة بنسن فهی مرکبة من اناه زجاجی او فحاری مدهنون (شکل ۱)



ومن اسطوانة توتيا مسبرة فى اعلاها شريطة من نحاس احمر (شكل ٢) ومن الناه صينى ذى مسام (شكل ٣) ومن قطعة من كر بون الفحم الحجرى المعروف بالكوك (شكل ٤) ومن برغيين نحاسيين مختلفى الهيئة ومن شريطين او خيطين من نحاس اصفر (والاحسن ان يكون احمر) يغطيان الا طرقى كل منهما بنسيج قطنى او حريرى او بشمع او خلاف ذلك مما لا يوصل السكهرباء . وطول كل منهما حسب الارادة

واما بطارية «كروف » فلا تختلف عن بطارية « بنسن » الا بشئ واحد وهو استعال رقاقة يلاتين عوضا عن الكوك لقطب الايجابي . ونظرا لارتفاع قيمة اليلاتين افضل بطارية بنسن لان فعلهما تقريبا واحد

-- '•**>**\$\\ --

﴿ فَي كَيْفِيةَ تَحْضِيرِ بِطَارِيَّةٍ بِنْسِنٍ ﴾

هي ﴿ اولا ﴾ ان تملأ نصف الآناء الزجاجي من المزيج الآتي

١٢ جزءًا من الحامض الكبريبيك الثقيل

١٠٠ « من الماء الاعتبادي

﴿ ثَانِياً ﴾ ان تضع داخل الاناء الزجاجي اسطوانة التوتيا مملغمة (١)

﴿ ثَالَتًا ﴾ ان تضع ضمن الاسطوانة الآناء ذا المسام

﴿ رابِما ﴾ ان تملأ الآناه ذا المسام الى نصفه من الحامض النيتريك الثفيل


﴿ خامسا ﴾ ان تدخل قطعة الكوك في الآناء ذي المسام داخل الحامض النيتريك (٢)

﴿ سادسا ﴾ ان تربط بالبرغيين شريطا موصلا في كل من القطبين فتصير البطارية حاضرة

⁽١) سنتكام عن كيفية تتملهم التوتيا في فصل على حدة

 ⁽۲) يلاحظ أن تكون ماحة سطح الحامض النيتريك في الاناه الصبني مساوية لساحة سطح محلول الحامض الكبريتيك الذي يكون في الاناه الحارجي . وإذا كانت مساحة الحامض النيتريك اعلى قليلا فلا بأس من ذلك

فى البطارية التى تليه وهلم جرا فتصير الآلة بهيئة (شكل ٥) فيبقى قطبان



مطلمان الواحد من جهة وهو السلبي والآخر من جهة اخرى وهو الايجابي فير بط في كل منهما موصل كما م

فبالتحضير المذكور يمكن البطارية ان تشتغل من اربعة ايام الى خسة . على فه من الضرورة ان يضاف البهاكل عشرين ساعة قليل من مزيج الحامض الكبريتيك في الآناء الصيني عوضا عماكان قد تصاعد منهما في تلك المدة

واما بعد مضى الاربعة ايام فديق السوائل وتعرض عمها بسوائل جديدة ولا يقتضى ابقا. البطارية مركبة وهي داخل الحوامض اذا كان لا يراد تشغيلها بل يجب ان تؤخذ كل قطعة منها وتغسل بللاءً وان نوضع الحوامض في آنية معدة لها ذات سدادات

ويجب دائما ان تكون البراغى واطراف الشرط الموصلة فى غاية النظامة . ويستحسن وضع الآلة وقت تسفيلها فى محل مرتفع معد لهـــا ابسهل على الذى يشغلها ملاحظتها بدون انزعلج (فى الصنائع والفنون)

ويجب ان يحترس من ان حوامض البطاوية تصل الى المنطس واسطة الشرط الموصلة فيوضم المنطس في محل مرتفع ايضا

ويجب أن توضع البطارية عند تشغيلها فى مكان هاو لان البخار التصاعد منها اذا تكاثف يضر بالصحة

ولا يحسن ان تكون الآلة فى محل فيسه معادن ملبسة او معدة للتلبيس لان البخار المتصاعد يؤذيها ولذلك اتفقوا على وضع البطارية فى مخدع منفرد والمغطس فى مخدع يليه و يثقب الحائط الحاجز بين المخدعين و يوسل الموصلان من البطارية الى المغطس مارين فى الثقب

يحدث احيانا ان البطارية لا تفرز مجرى كهربائيا فلا يكون ذلك الا من سوء اتصال الشريطين الموصلين او لعدم نظافتهما او لان احدى الشرائط المسمرة بالتوتيا فى البطارية الواحدة تكون ماسة اسطوانة التوتيا فى البطارية الثانية فيجب ان تصلح الآلة بازالة المانم

ومن اللازم بعد تحضير الآلة وقبل الشروع بالتلبيس ان تعرف محققا اذا كان المجرى الكهر بلقى منحدرا من الفطبين اولا . ولاجل معرفة ذلك يجب ان تمس وأس السكوك المطلق من الجهة الواحدة برأس الموصل المربوط بالتوتيا من الجهة الاخرى المقابلة فاذا كان السير جيدا يظهر لك باتحادهما شرارة والا فلا . او ان تمس طرف الشريط السلبي بقطعة من الفولاذ كالمبرد مثلا وتحك الابجابي على المبرد فاذا كان السير جيدا يظهر لك شرارات متعددة والا فيجب ان تعرف المانع ونزيله

وبحدث ايضا ان بطارية مشتغلة من يومين مثلاً تقف بدون سبب من الاسباب المذكورة . فيكون ذلك اما الهدم اضافة سوائل كل عشرين ساعة حسبا ذكر واما لاتساع مسام الآناء الصينى فيمتص اذ ذاك من محلول التوتيا الذي يكون في الاناء الخارجي و يكسو سطح قطعة الكوك قترة بيضاء فتمنع الفعل فلاصلاح هذه العلة بغير ذلك الآناء وتمسح القشرة عن الكوك

سبق القول ان التنحيس هو كتنمة تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح

ان تكتسب معادن الثمن . فالآن يجب ان نشرع بالكلام عنه وعن كيفية مغاطسه (١) فتقول

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في التنحيس الاحمر بالتغطيس }

التنحيس الاحمر يتم تارة بالتغطيس البسبط وتارة الكهر بائية . فالطريقة الاولى لا تصلح الا لتتحيس الحديد وهى لا تكسوه الاغشاء رقيقا جدا وقليل الانتصاق وغالبا عوض ان يقيه من التأكسد يكون واسطة له . فالمغطس الاوفق لتنحيس الحديد بالتغطيس البسيط هو ما تألف من وزج الاجزاء الآتية :

دوهم ۳۲ من كبريتات النحاس درهم ۳۲ من الحامض الكبريتيك الثقيل اقة ٤ الى ٨ من الماء الاعتيادي

فيعد تنظيف الحديدكما مر تغطسه في هذا المزيج بعد تذويب الاجزاء جيدا وتخرجه حالا فيكسى غشاء احر لاءما معدل الالتصاق . واسكن اذا ترك الحديد في هذا المغطس بعض دقائق يعاو سطحه غشاء نحاسى عديم الالتصاق حتى ان ادنى احتكاك بزيله . ففي اور پاحيث ينحسون بهذه الطريقة كيات وافرة من شرط الحديد المستعملة للفرش والمقاعد الرفاصة يسحبون الشريط في حديدة السحب المستعملة عند الصائغ فيضغط النحاس على الحديد المغشى به و يمتد فيصير اشد التصاقا واما اذا كان الحديد المنحس صفيحة فتنضغط بين محداتي مكبس فيمتد النحاس و يصير كذلك اشد التصاقا

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي التَّنحيسِ الاحمرِ العَلْفَانِي ﴾

ان هذا التنحيس بتم بطر يقتين محتلفتين: اما تتحليل ماي محاسى بسيط ككبر يتات

⁽١) الفطس هو السائل المحلول فيه معدن تممد تبيسه على سطح معدن آخر

النحاس مثلا وهذه الطريقة موافقة لتنحيس المعادن التي لا تنضر بها الحوامض .

واما بتحلیل ملح نحاسی مرکب مع قاعدة ثانیة کسیانور الپوتاسا والنحاس وهذه مناسبة لای معدن کان

قالطريقة الاولى تعد من جعلة عليات تتكلم عنها عند فراغنا من الكلام على التذهيب والتفضيض . وتتكلم الآن على انثانية الحيدة لتنتجيس كل من المعادن اذ تكسوه قشرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها والتصاقها حسب المرغوب . فن بعد امتحان عدة مغاطس متنوعة التركيب وجدنا ان المغطس الآتى هو اصح واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجزاء الآتية

درهم ٦٤ من خلات النحاس

« عن تعت كر بونات الصودا

« ۲۶ من أنى كبريتيت الصودا

عن سيانور البواسا النتي

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

وكيفية تركيبه هي ان تضع خلات النحاس في الاه ليس فيه مسام كالزجاج والفخار المدهون وتعجنه بقليل من اصل الماه المعين للمنطس ثم تضيف مقدار اقة واحدة من الماه وتحت كر بونات الصودا وتحرك ذلك فيصير لون المزيج اخصر فاتحا ثم تزيد عليه اقتين من الماء نفسه وألى كبريتيت الصودا فيصير لونه اصفر مكمدا تم تصب فوقه باقى الماه وسيانور اليوناسا وتحركه حتى تذوب الجوامد فير وق ويصير بلا لون كالماه . واما اذا ذابت الاهلاح و بقى السائل باون اصفر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالنقاوة المرغوبة فيضاف عليه كية كافية منه حتى يروق المنطس تماما و بما أنه يلزم لحذا المغطس مجرى كهربائي وافر يقتضى تعداد البطاريات . و بعد تنظيف القطعة المراد تنحيسها وتعليها في الموصل السلمي خدند رقاقة نحاس احر

الايجابي وغطس الاثنتين معا فى المغطس ويجباذ ذاك ان يكون بعد رقاقة النحاس

عن الفطعة المراد تنحيسها مقدار شبر او اكثر او اقل قليلا (۱) والاحسن ان تكون القطعة المذكورة في مركزما توسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الاناه بمقدار خسة قراريط وتحت سطح السائل بمقدار خسة او ثمانية قراريط. فبعد تغطيس القطعة كما سبق تكتسى ببرهة وجيزة غشاء نحاسيا فتمرك الى ان تلبس قشرة بالسمك المطاوب

والمستحسن تحريك المغطس حينا بعد حين بقضب من زجاج او خشب. واعلم انه يتعسر جدا وجدان سيانور الموتاسا بالنقاوة المرغو به لانه لا يوجد الا فى باريس فاقتضى ان نبين صفة اخرى للمغطس المذكور بحيث يستغنى عن السيانور النقى اذ يقوم متامه الجاس الموجود عند جميع الصيادة . فالمغطس المستغنى عن نفاوة السيانور يتألف من الاجزاء الآتية وهو مخصوص بالحديد والفولاذ :

درهم ١٥٠ من كبريتيت الصودا

« ١٥٠ من سيانور البوتاسا

« ۱٤٠ من خلات النحاس

« ۱۱۰ من سائل النشادر

اقة ۲۰ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره هى ان تحل الجوامد ما عدا حلات النحاس فى ^ثمانى عسر اقة من الماء ثم تحل خلات النحاس فى الاقتين الباقيتين وتضيف اليه سائل السادو ثم تمزج الجيع سوية وتحرك فيروق المزيح ويصبركالماء وان لم مرق ادمف عليه كميه من سيانوراليوناسا حتى يروق

﴿ صفة مغطس لتنحيس القصدير والحديد المصبوب والنوتيا ﴾

درهم ۱۰۰ من نانی کبریتیت الصودا

١٦٥ من سيأنور الموتاسا

۱۱۰ من خلات النحاس

⁽۱) كلاكات وقاء النمعاس في الايحاق درية للقطعة التي في السابي تريد قوة امحري ويسرخ نبط ا

درهم ٦٥ من سائل النشادر اقة ٢٠ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره كالاول . والاحسن ان يكون هذان المغطسان فاترين عنـــد استعالها

قد جرت العادة ان يوضع السائل المركب منه المغطس في اناه من زجاج او فحار مدهون او خسب محكم الضبط كالبرميل و عد على فوهته قضبان من تعاس احر او اصفر من الجانب الواحد الى الآخر متصلة بعضها بالبعض الآخر بشريط اوفع منها مر بوط بالموصل السلبي . فتريط الفطع المراد تلبيسها بخيطان نحاسية وفيمة وتعلق هذه الخيطان بالقضبان فتصير العطع المربوطة بها في داخل المغطس. ويوضع ايضا على الفوهة قضيبان من نحاس على جانبي القضبان الاولى و يوصلان بخيط الحاسى رفيع مر بوط بالموصل الايجابي ولا يصح ان يمس القضيبان القضبان الاولى السلبية . و بغد ذلك يعلق بكل منهما رقاقة من نحاس كما ذكرنا آنها بنوع ان تكون مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تكون مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تكسى القطع قشرة نحاسية متساوية . هذا اذا كانت القطع كبيرة كالملاعق وما اشبهها . (شكل ٢)





واما اذا كانت القطع صغيرة كالخواتم وما شابهها فانها توضع بعد تنظيفها فى سلة

وانما أدا فات الطفع طعيرة فالحوام وما طابهم قالم وطع بعد تطبيعه في طلة ومن هناك بالموصل السلبي فنم الاتصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التي لم تربط لانها تكون يانها فنمسها . ولا يازم لهذه العملية سوى وقاقة واحدة نحاسية بشرط ان

تكون فوق السلة موجهة مساحة سطحها الى القطع . ومن اللزوم تحريك القطع التى فى السلة على الدوام لكى تلبس المكشوفة منهما والمغطاة قبل التحريك ابسا متساويا فى الجيع

واعلم ان الرقاقة النحاسية المتصلة بالقطب الايجابي تعوض بذو بانها في المغطس عن كيسة النحاس المحللة بالقوة السكر بائية والتي تلبسها الفطعة المتصلة بالقطب السلبي . ولكن يحدث احياناً ان هذا التعويض لا يكفي لكون النحاس الذي تلبسه القطعة من اصل المغطس اكثرمن الذائب من الرقاقة فيفتة راذ ذاك المغطس الى نحاس و يبطئ فعله . فلاجل اصلاحه يضاف اليه كمية من خلات النحاس ومثلها من سيانور الوتاسا . واذ تكررت الاضافة همذه عدة مرات يضاف الى المغطس كية من الماء

واذا علق فى الفطب الامجابى رقاقة اكثر مساحة من الفطعة المعلمةة فى القطب السلمى . او اذا تركت الرقاقة داخل المغطس زمناً طو يلا بدون ان تعلق بازلئها قطعة للتلميس يذوب منها كمية تعيق الفعل و يتاون المغطس بلون اخضر او از رق فيضاف علمه فى مثل هذه الحالة قليل من سيانور البوتاسا فيصطلح فى الحال

وقد يعلو احيانا رقاقة النحاس الايجابية قشرة سمراء أو بيضاء فتمنع ذو بانها وتقلل فعل المجرى حينئذ فيضاف على المفطس كمية من خلات النحاس محلولة بسائل النشادر كما من الى ان يصير اللون الازرق المسبب عن هذه الاضافة بطئ الزوال. واذا صدف الامن ووضع منه بعدم الانتباء كمية أكثر من اللازم يضاف اليه من سيانور البوتاسا الى ان يحصل الرواق. والحاصل ان من اعتاد على ذلك مدة قايلة ولاحظ بالتدقيق التغييرات التي تحصل في هذا المفطس يقدر باضافة السيانور تارة وباضافة خلات النحاس اخرى ان يقى مغطسه بحالة مرضية

واذا لزم تفضيض القطعة بعد تنحيسها تخرج من مفطس النحاس ونمر حالاً بدون ابطاء فى مزيج نيىرات ثانى اكسيد الزئبق وتفسل بماء بارد بدون ان نمس وتعلق فى مفطس النشة

-مر الفصل الخامس كاه-(في التنجيس الاصفر)

ان التنحيس الاصفر هو كثير الاستمال فى اوريا ويفضاونه على التنحيس الاحمر. فكل ما نراه من البراغى والشناكل والزرد والشريط والثريات والقناديل النحاسية هوكله من حديد مصبوب او نوتيا مفطى كل منهما بقشرة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من تلك المعادن أو من النحاس الاصفر الخالص اما الطريقة لتنظيف المعادن لهذا المغطس فلا تختلف عن طريقة تحضيرها للتنحيس الاحمر ولا فرق ايضا بينهما فى تركيب البطاريات و وضع القطع فى المغطس وأنا الفرق الوحيد بنهما هو كفية تركيب المفاطس (١)

ومن بعد الامتحان وجدنا ان المفطس الآتى بيانه اكثر مناسبة من غيره وهو يصلح لكل المعادن بدون استثناء و يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ٣٢ من كو بونات النحاس (المحضر حديثا)

- « ٣٢ من كربونات التوتيا (٠)
- ۱۵ من تحت كر بونات الصودا
 - ١٤ من كبريتيت الصودا
- ٥ من سيانور اليوتاسا (نقيا بقدر الامكان)
- « نصف من حامض الزرنيخوس (طعم الفار الايف)
 - اقة ٨ من الماء الاعتبادي

و ينبغى استحضار كر بونات النحاس والتوتيا اولا فلذلك خذ من كبريتات التوتيا أعانية وار بسين درها ومثل ذلك من كبريتات النحاس وذوب الملحين فى اقتى ماء وذوب مائة وتمانية وعشر بن درها من تحت كر بونات الصودا فى المقدار المذكور من الماء ايضا . وامزج المحاواين وحركهما فيتكون راسب اخضر وهو كر بونات النحاس والتوتيا المطاوب . فاتركه بضعساعات ليرسب تماما ثم صب عنه

⁽١) النحاس الاصفر هو مزيج النحاس الإحمِر والتوتيا بمقادير محتلفة

السائل واضف عليه سبع اقات ماء ثم اضف كبريتيت الصودا وكربونات الصودا المدد كورين آنفاً . ثم سخن اقة المهاء الباقية نتمة الثماني اقات وذوّب فيها سيانور البوتاسا والحامض الزرنيخوس واضف ذلك على المزيج الاول فيصفو لونه حالا والا فيزاد قليل من السيانور فيصير حاضرا للاستمال واما المتصد من وضع الحامض الزرنيخوس في هذا المغطس فهو لكى تصير القطع الملبسة لامعة واذا وضع منه كثير يصير لونها اييض كالفولاذ ولا يضر ذلك لانها تصفر فيا بعد

ومن المعلوم ان الرقاقة المعلقة فى القطب الايجابى يجب ان تكون من النحاس الاصد

ويلزم ان يضاف كل مدة على هذا المغطس قليل من محاول كر بونات النحاس والتوتيا والحامض الزرنيخوس وسيانور البوتاسا اذ يفتقر الى ذلك بعد استماله مدة طو ملة

ومن المستحيل تعيين كمية الاملاح التى تلزم اضافتها على هــذا المغطس فعلى العامل الحاذق ان يلاحظ ذلك ومن لون الراسب يعرف اى ملح يجب اضافته اكثر من غيره او اقل . ولزيادة التوضيح اقول

اذا كان الرسوب بطيئاً يجرب باضافة كر بونات نحاس وتوتبا بدون سيا ور . واذا كان لون الراسب ترابيا معها وخصوصا اذا كان لون المغطس ازرق او اخضر يضاف من السيانور وحده حتى يزول اللون و يصطلح الحال . واذا كان لون الراسب مكدا وغير متساو يضاف اليه قليل من الحامضالز ونيخوس محلولا بسيانور اليوتاس . واذا كان لون الراسب اييض او اييض مشر با باخضرار يضاف السه كر بونات النحاس وحده او محلولا بالسيانور . ثم اذا تكورت هده الاضافت مراراً عديدة ولوحظ ان الرسوب لا يتم بسرعة يضاف الى المغطس كمية ماه كافية ليصطلح

ومن بعــد تلميس القطعة اذا كانت غير معدة للتذهيب او التفضيض تمسح بفرشة نحاسية وتنشف وهكذا فى التنحيس الاحمر مر القسم الثانى كخو-(ف التذهيب) حر الفصل الاول كة⊸ (في انواع التذهيب)

التذهيب يتم بجملة انواع بالفرك والتغطيس والزئبق والقوة الكهر بائية اما التذهيب بالفرك فيتم بان تأخذ مزيج الاجزاء الا تية

جزء من ألذهب حسب المطلوب

« ۲ « هيدر وكاورات النشادر

« ٤ « الحامض النيتريك

« نصف من نيترات اليوتاس

وتضعه فى انبيق وتحميه بتأن فالحامض النيتريك يفسخ كلورهيدرات النشادو والحامض الهيدروكلوريك المنفرد يتحد مع جزء من الحامض النيتريك فيكون الحامض النيتروهيدووكلوريك المعروف بماه الملكة . فهذا يحل الذهب ويذو به فتى ذاب الذهب ارفع الانبيق عن النار ودعه يبرد ثم صب المحلول حينئذ فى اناء زجاجى وخذ خرقا من كتان نظيفة وضعها فوق المزيج الواحدة فوق الاخرى واكبها بقضيب من زجاج الى ان تمتص جميع السائل ثم ارفعها بملقط خشب واحدة فواحدة وابقها قليلا فوق الاناء حتى تنضج بما يمكن منها ثم ضعها لتنشف فى محل مظلم . ثم خلا قطمة منها ومدها على قضيب زجاجى او خشبى وأدنها من فوق نار هادئة فلا تلبث ان تلتهب لوجود ملح البار ود الذى وضع فى المزيج لهذه الغاية وضعها اذ ذلك على رخامة اتحترق تماما ثم اجمع رمادها واسحقه حتى ينعم وضعه فى جلدة ولغها فى خرق مبلولة واتركها على هذه الحالة ثمانية ايام محركا المسحوق كل يومين لكى يخون كله مرطبا فيصير حاضرا للاستعال

ويكفى ان تأخذ قليلا مزهذا الرماد وتضعه على زجاجة وتعجنه بكمية كافية من الماء وتفرك به قطعة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاء ذهبيا وتصقل بعدذلك بالمصقلة

واذا اريد ان يكون لون الذهب محمرا يوضع مع الذهب فى المزيج قليل من النحاس الاحمر النقى

واما التذهيب بالغطيس فهو يستعمل كثيرا عنــد الصاغة فى اورو با لتذهيب الحلى الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركباته كالنحاس الاصفر وما شاكله.

واحسن مغطس لذلك هو ما تركب من الاجزاء الآتية (اولا).

اقة ٨ من ماه مقطر (او ماه المطر)

درهم ٣٦٥ من بيروفصفات الصودا ^(١)

فضع سبع اقات من الماء فى اناء صينى أو فحارى مدهون على نار هادئة وقبل ان يسخن ضع بيروفصفات الصودا معه واتركه الى ان يذوب ثم نزله عن النسار ورشحه بالورق ودعه يبرد ثم خذ بعد ذلك

درهم ٣ من الذهب النقى

« ٰ ٨ من الحامض الهيدروكاوريك النقى

و من الحامض النينريك النقى وضع ذلك فى انبيق واحم قعره قليلا على نار هادئة فيتصاعد بخاء كشف و بعد بضع دقائق يذوب الذهب و يبقى سائل اصفر مشرب بحمرة . ثم ضه فه فائنار وقافا من حديد وفوقه رقا من التنك مثقوبا وركز قعر الانبيق فه قه حنى بحمى قعره فقط (شكل ٧) واترك ذلك على هذه الحالة الى از يتصدا عد جمع



الحامض ولما يبطل تصاعد البخار يعرف ان المحلول صار فى الدرجة المرغوبة و يبقى حينشذ فى الانبيق سائل احمر عقيق بقوام الزيت فيرفع الانبيق عن النار و يوضع على دائرة قش حتى يبرد و يجمد المحلول (ويحترس من ان ينشف المحلول كشيرا على النار فان ذلك غير مناسب لهذا المغطس فاذا حدث ذلك بالاهمال يضاف اليه قليل من مزيج الحامض النيتر وهيدروكلوريك بالمقادير المنوه عنها سابقا ويحسى كما مر) ثم ضع فوقه قليلا من اقة الماء الباقية فيذوب فأضف الذائب بالتدريج محركا اياه الى محلول بير وفصفات الصودا واغسل الانبيق بما بقى من الماء لئلا يبقى فيه شيء من الماء لئلا يبقى فيه شيء من الماء لئلا يبقى فيه شيء من الماء لئلا يبقى

و بعد تنظیف القطعة على ما ذكرنا فى باب التنحیس و ربطها بشریط من نحاس اصفر وامرارها فى سائل نیترات ثانى اكسید الزئبق وغسلها بالماء توضع فى هـذا المغطس وهو قریب للغلیان ففى برهة وجیزة تكسى غشاء ذهبیا فترفع وتفسل عاء وتنشف

ولا يجوزان يفرط بهدا المغطس عند فراغه من الذهب بل يجب ان يحفظ و يعمل خلافه وعند التذهيب تمر القطعة فيه وهو قريب للفليان وتوضع فى المغطس الجديد . وهكذا حين يفتقر المغطس الثانى الى الذهب تمر القطعة فى الاول ثم فى الثانى ثم فى الثالث الجديد . ومن المعلوم انه على التمادى يصير المغطس الثالث ثانيا والثانى اولا والاول يهرق . فهذه الواسطة لا يفقد شى من الذهب المستعمل

قلنا ان التذهيب بهذه الطريقة يكسو القطعة غشاء رقيقا جدا . فاذا اريد ان تلبس قشرة ذات سمك مطاوب تؤخذ عند اخراجها من المفطس وتغسل وتغطس في سائل نيترات ثاني اكسيد الزئبق ثم تغسل وترجع الى المغطس وتكرر هذه العملية الى ان تصير القشرة بالسمك المطاوب لانه عند تغطيس القطعة في السائل الزئبقي تكسى غشاء زئبقيا و بوضعها في المغطس يذوب هذا الغشاء و يحل محله الذهب

وقلنا أن هــذا المفطس لا يوافق الا لتذهيب النحاس ومركباته . فاذا أريد

تذهيب فضة يضاف اليه عند استحضاره درهمان ونصف من الحامض البروسيك عيار ٨

واعلم انه يتقضى تحريك هذا المغطس دائمًا وهو على النار سواء كان لتذهيب النحاس ام الفضة

﴿ صفة مغطس ثان للتذهيب بالتغطيس البسيط ﴾

درهم ٦٤ من ثاني كو بونات البوتاسا

۵ من البوتاسا الكاوية

« ٣٠ من سيانور البوتاسا

« ۳ من كلورور الذهب

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وطريقة استحضاره هي ان تحل الجوامد ما عدا كلورور الذهب في سبع اقات من الماه . وتذوب الكلورور في الاقة الباقية ثم تضيفه على الحاول الاول . و بعد ذلك ضع المغطس على النارحتي يكاد يغلى وغطس فيه القطعة المواد تذهيبها فتذهب حالا واعلم انه كلا قل الذهب في هذا المغطس لكنرة استعاله يضاف عليه درهم ونصف من كلورور الذهب وذلك على خمس مرات بدون اضافة املاح اخرى وعند نهاية الحس مرات يضاف اليه كمية ذهب واملاح بالمقادير المشروحة اعلاه . وهكذا يكون استعاله الى وقت غير محدود و يفضل هذا المفطس على السابق وهكذا يكون استعاله الى وقت غير محدود و يفضل هذا المفطس على السابق لكونه يذهب بكمية متساوية من الذهب اكثر من الاول باربع مرات و يستغنى به عن استعال نيترات ثاني اكسيد الزئبق

واما التذهيب بالزئبق فقد بطل بالكاية فى اور پا اسبب المضرات المسببة عن تصاعد الزئبق وقد عوض عنه بالتلبس النلفانى . و بما انه كئير الاستمال فى بلادنا تقول:

مدخنة جيدة السحب والضبط او في الفلا ومع كل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضررو بالاكثر من مسالزئبق لانه يتخلل مسام الجلد فيفسد البنية . وكيفية استحضاره هي ان تضع في بوتقة عشرة دراهم من الزئبق النقي وتضعها فوق النار ومحميها الى درجة ١٠٠ تقريبا وتضيف عند ذلك خمسة دراهم من الذهب وتحرك ذلك بقضيب من حديد والمزيج الذي يتكون حالا يكون بقوام الزبدة . ثم تخرج البوتقة من النار وتصب المزيج في ماء بارد وتحفظه الى وقت الاستمال . ثم تأخَّد القطع المراد تذهيبها اذا كانت صغيرة وتمرها فى ماء الفضة وتخرجها حالا وتغسلها بماه ثم تضعها فی آناه فخاری وترشها بمحلول خفیف جدا من نیترات ثانی اکسید الزئبق ثم تهز الآناء محركا القطع حتى ان الزئبق يمتد على سطحها امتدادا متساويا (و يعرف ذلك من اللون الابيض الذى يغشاها) ثم تضع عند ذلك كمية من المزيج الذهبي السابق وبهز الاناء ثانية فيمثد حالا على سطح القطع امتدادا متساويا . وعند ذلك تملا الآناء ماء باردا وتهزء قليلا وتتركه خمس دقائق ثم تهرق الماء وتنقل القطع الى مصفاة نحاسية عيقة ثقوبها كشيرة وضيقة ومسكتها طويلة حتى يسهل على العامل هزها لتحريك القطع بدون لمسها . ثم تضع المصفاة بعلى نار فحم خشب قوية وتحرك دائًا القطع لتكون الحرارة عليها جميعها متساوية . وهكذا يتصاعد الزئبق ويبقى الذهب ملتحما بالقطع التحاما تاما

واما اذا كانت القطع كبيرة فنظفها بالحامض النيتريك واغسلها ثم امسحها بمحلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق ثم ضع عليها كمية معينة من المزيج الذهبي ومده بخرقة ثم اغسلها بماه وضعها على النار فيتصاعد الزئبق كما مر وأطفها في الحامض الكبريتيك المخفف (٤ الى ١٠٠ ماه) واغسلها ونشفها

واما التذهيب بالقوة السكهر بائية وهو التذهيب الغلفانى فيفضل على ما سواه لانه بواسطته يقدر العامل ان يكسو المعدن قشرة لا يجد سمكها الا ارادته

و یستغنی احیانا عن البطار یات لعملیة هــذا النذهیب اذ لوحظ ان اتصال معدنین مختلفین خصوصا فی وسط صائل حامضی او ملحی یکفی لنمییج السکهر باثیة فلذلك يتم التذهيب الغلغاني كلما غطس بمحلول ملح ذهبي مناسب جسم مولد مجرى كهر بائيا سلبيا وجسم مولد مجرى ايجابيا

وللايضاح نقول انه يكفى احيانا ربط القطعة المراد تذهيبها بشريط توتيا وتغطيسها فى مغطس معدن التلبيس الغلغانى لكى يتم التذهيب كما لوكانت معلقة ببطارية

وبما اننا وضعنا هـذه القاعدة نقول ان التلبيس الغلفاني يتم اذا كان المغطس سخنا او بلودا غير انه يختار المغطس الباود لتذهيب القطع السكبيرة الحجم . واما لتذهيب القطع الصغيرة فيختار المغطس السخن

واذا امتحنا الطريقتين مرارا عديدة وجداً انه بكمية ذهب منساوية يتم التلبيس على السخن يعطى لامعية على الطريقتين المذكورتين على حد سوى غير ان التلبيس على السخن يعطى لامعية اكتر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصاقا بما تحته . وانتكام اولا عن المغاطس التي تستعمل على البارد ﴿ مغطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٠٠ من سيانور الپوتاسا

« ۳۰ من الذهب

۱۵۰ من النشادر (سائل)

اقة ٨٪ من الماء الاعتيادي

وكيفية استحضار همذا المغطس هي ان تضع في انبيق من زجاج سبعين درهما من الحامض الهيدروكلور يك النقى وار بعين من الحامض النيتر يك النقى والذهب المذكور اعلاه وتسخن الانبيق فيذوب الذهب . وتداوم التسخين الى ان يتصاعد جميع الحامض و يبقى في قر الانبيق سائل بقوام الشراب ذو لون احمر مشرب بسواد. ثم تنزل الانبيق عن النار وتضعه على دائرة قش ليبرد وتذوب كلورور الذهب المتكون باقة ونصف من الماء ثم تضع فوق هذا المحلول سائل النشادر والمذكور فيرسب راسب احمر فترشح همذا المزيج بالورق النشاش وتنسل ما بقى في القمح مراوا متعددة . احمر فترشع هم امرار بليغة . ثم تذوب السيونور في الماء المذكور آنفا وتضيف يحصل من تفرقعه اضرار بليغة . ثم تذوب السيونور في الماء المذكور آنفا وتضيف

امونيور الذهب وهو رطب وتحرك ذلك بقضيب من زجاج حتى يصفو لونه ويغلى هذا المغطس مقدار ساعة ثم يترك ليبرد فيستعمل . وعند ما يغتقر هذا المغطس الى ذهب حضر امونيور الذهب على ما من و بعد غسله جيدا ضعه في كمية كافية من الماء (كل درهم من الامونيور بمائة درهم من الماء) واضف عليه بتأنّ من سيانور اليوتاسا كمية كافية لتصفية اللون ثم امزجه بالمغطس ﴿ مغطس أن ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

درهم ١٢٥ من سيانور اليوناسا « ۳۰ من الذهب النقي

وطريقة استحضاره هي ان تحضّر كلورور الذهب على ما من قبيل هـــــذا ولما يبرد تذوبه في اقة ونصف من الماء . ثم تذوب سيانور اليوتاسا في ما بقي من الماء وتمزج الغريقين فيصفو اللون حالا وإلا فيضاف على ذلك قليل من السيانور واذا غلى هــذا المغطس نصف ساعة قبل استعاله يصــير اجود للتلبيس واذا افتقرالى الذهب يصاف اليه كمية كافية من محاول كلوريد الذهب (كل درهم مع درهمين من سبونار البوناسا)

وانت بالخيار في ان تزيد على هذين المغطسين من الماء مقدار ما فيهما او ضعفه غير أن الليس لا يتم بالسرعة المرغوبة

﴿ مغطس ثالث ﴾ وهو مركب من الاجزاء الآتية (وهو المستعمل عند صاغة هذه البلاد)

درهم ٦٤ من السيانور الاصفر لليوتاسا والحديد

« ٥٠ من كر يونات اليوتاسا (او كر يونات الصودا)

١٠ من كاورور النشادر

« ۳۰ من الذهب

اقة ٨٠ من الماء الاعتبادي

ولكي تستحضر ذلك ضع الاملاح في الماء واغلها نصف ساعة ثم نزلها عن

النار واتركها حتى ترسب ما تكوّن من كر بونات الحديد . ثم وشح السائل لكى تخرج هذا الراسب . ثم حضر كلورور الذهب كما من دوب الذهب فى الحامض النيتر وهيدروكلور يك وجففه على النار واتركه حتى يبرد . ثم ذوبه فى قليل من الماه وامزجه مع محلول الاملاح فيصير حاضرا للاستعال

فغى جميع هدنه المغاطس الغلقانية المستعملة على البارد يعلق وقاقة ذهب فى الموصل الايجابي تجاه القطعة المراد تلميسها ليعوض بنو بنها عن الذهب الراسب من اصل المغطس . ولكن لا يكفى هدنا الموض احيانا فيضاف الى المغطس عند الضرورة كمية من كاورور الذهب محاولا مع سيانور اليوتاسا

واذا رأيت لون الذهب الراسب رماديا يلزم ان ترفع القطعة وتنظفها بالفرشة النحاسية وترجعها الى المغطس

واذا وضعت فی المغطس ذهبا اکثر من اللازم یصیر الراسب مسودا او احمر مشربا بسواد فلاصلاحه یضاف قلیل من السیانور

واما اذا وضمت من السيانور بزيادة فيبطئ الرسوب ويصير اللون رماديا ازرق واحيانا عوض ان تتذهب القطمة تفقد ما اكتسبته اولا فلاصلاح ذلك يزاد كمية كافية من كلورور الذهب

واذ لا يمكن وضع رقاقه ذهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها تلاحظ البطاريات فتقالها او تكثرها حسب افراز المجرى الذى تفرزه اذاكان المجرى السكهر بأئى كثيرا فلون الذهب الراسب يكون اسود او اسود محرا واذاكان قليلا يتلبس وجه القطعة المقابلة لرقاقة الذهب فقط . فذلك من الواجب ان تدار القطع فى المغطس مرارا متعددة

واما اذاكان المجَرى الكهربائى موافقا للمفطس فعند وضع القطعة يعلوها غشاء اصفر وتبقى بهذا اللون الى منتهى العملية

ويحدث احيانا وخصوصا فى المغاطس الجديدة ان النطعة التى تذهبت عند تغطيسها تفقد الذهب بعــد مدة . فهذا ينتج كما قلنا اما من كـرة السياور وقلة الذهب او عن ضعف المجرى الـكهر بئى فيصلح كل بضده واذا لم تكن القطع المذهبة على البارد باللون الذهبي الجيد فبعد اخراجها من المغطس تفسل وتغطس بمحلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق وتحمى على النار فيتصاعد الزئبق وتمسح بالفرشة النحاسية او تغطس فى حامض كبريتيك ثقيل وتحمى حتى يتصاعد منها بخار اييض كثيف ثم تطفأ فى محلول حامض كبريتيك (١٠ الى يتصاعد منها معجون من بورات الصودا وماه و يعالى به سطح القطمة وتحمى على النار الى ان يبطل تصاعد البخار وتطفأ فى محلول الحامض المكريتيك

على النار على من يبطل وهادر البحار وتسلما في محمول المحامل المداريين قلمنا ان تلبيس الذهب بالبطارية وعلى الناريكون اكتر لامعية واشد التصاقا من الذي يكون على البارد . ونقول الآن ان المفاطس للناسبة لهذه العملية كشيرة جدا وقد اختراً منها اجودها وهي ثلاثة . وسنشرح كلا منها بالتفصيل

﴿ مَعْطُسُ اولَ لَلتَّذُّهِيبِ عَلَى النَّارِ ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٥٠ من فصفات الصودا

« ٠٤٠ من ثاني كبريتيت الصودا

« ۰۰۲ من سيانور البوتاسا النتي (او ٥ اذا كان قليل النقاوة)

« ۱۰۰ من الذهب

اقة ٢٠٠ من ماء المطر

وكيفية استحضاره هي ان تضع في قدر فحار مدهونة ست اقات من الماه مع فصفات الصودائم تضع القدر على النار وتحرك ما فيها بقضيب من زجاج الى ان يذوب الملح عامائم تنزل القدر عن النار وتعركها حتى تبرد . ثم تحول الذهب الى كاورور على ما سبق . وحين يجمد تذو به في اقة من الماء المذكور وتذوب ثاني كبريتيت الصودا وسيانور الوقاسا في الاقة الباقية من الماء . ثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا اياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتمكر المزيج ويصير بلون اصفر مخضر فيدون ابطاء اضف ثاني كبريتيت الصودا والسيانور البه فيصفو لون المزيج حالا ويصير صالحا للاستعال

فهذا المغطس يلبس الحديد والفولاذ ذهبا بدون ان يتنحسا اولا . واما التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتها فيجب تنحيسها اولا ثم تتذهب فيه اقول . وتنحيس المعادن المذكورة حتى الحديد والفولاذ اجود مما نو بقيا بدونه وأذا اريد تلبيس قطع صغيرة تربط بالقطب السلبي ويربط بالقطب الايجابي خيط پلاتين ويغطس كلاهما معا في المغطس الذي يكون حينتذ على النار وتكون سخونته من درجة ٥٠ الى ٨٠ (اى قبل الغليان) ويبقى بهذه الحرارة الى انتها. العملية . ويجب تحريك القطع في هذا المغطس

واما اذا كانت القطعة كبيرة فنوضع كما قلنا تجاه خيط البلاتين ويستغنى عن التحريك

ويتم التلبيس في هــــذا المغطس بسرعة فان بعض دقائق تكفي لان تلبس القطعة قشرة كافية . و بواسطة خيط البلاتين نقدو ان يجعل لون الذهب عليها اصفر فاتحا أو غامقا أو محمرا قليلا. فان غطس كشيرا احمرٌ الأون والا اصفرٌ

(قاعدة عمومية) اذا قل الذهب من المفاطس التي على النار فالاوفق ان لا يضاف اليها منــه لتكثيره بل تغطس فيها القطع بعض دقائق حتى تلتقط كل الذهب الذي ربما يبقى فيهائم تغطس في مغطس جديد

﴿ مَعْطُس ثَانَ عَلَى النَّارِ ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية :

درهم ٥٠ من سيانور اليوتاسا والحديد

« ١٦ من كربونات اليوتاسا النقي

۵ من هیدروکلورات النشادر

« ۳۰ من الذهب

اقة ٤٠ من الماء الاعتبادي

فركب اولا كلورور الذهب كما مر واتركه حتى يبرد ويجمد ثم حله بمائتي درهم ماه . وذوب على النار الاملاح المذكورة واتركها حتى تبرد واضف عليها محلول الذهب محركا بالتدريج . ثم اغل المزيج نصف ساعة معوضا كل مدة عن الماه الذي يتصاعد . فيصير حاضرا للاستعال كالمغطس المار ذكره قبل هذا ﴿ مغطس ألث على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ۱۹ من سيانور الپوتاسا النقی « ۰۳۰ من الذهب النقی « ۱٫۰۰۰ من الماه الاعتيادی

فركب كلور ور الذهب كما من وذو به بكامل الماء واضف السيانو رفيصفو لون المزيج حالا . ويفضل هـذا المغطس على ما سواه لسهولة تركيبه . ولكن يحدث احيانا ان القطع الموضوعة فيه للتلبيس تتعرى من الذهب الذي اكتسبته من جهة لنلبسه من جهة اخرى . وقد يكون سطح الذهب الملبس محمرا من جهة في اسفل القطعة مثلا مع ان اعلاها يكون مصفرا فاذا حدث هكذا يغلى المغطس فيصلح الحال

واعلم انه فى جميع مغاطس التلبيس باردة كانت او سخنة يقدر العامل ان يقلل كمية الماء اذا اراد ولكن وجدنًا بالامتحان ان المغاطس الممدة بماء كشير تلبس دائمًا معدنًا ابهج رونقًا واشد التصاقًا وان كانت بطيئة السير

وقلما يستعماون رقاقة معدن من نوع المعدن المحاول فى المغطس عند التلبيس على النار. فيموض عنها غالبا بخيط او رقاقة بلاتين يقدر العامل بواسطتها فضلاعن انها تبقى دائما كما هى ان يخفف او يكثر سرعة التلبيس وان يعطى الذهب الملبس ثلاثة ألوان مختلفة فاذا تغطست قليلا يصير اللون اصغر فاتحا او كثيراً فيصير اصفر غامقا او تماما فيكون احمر. والعامل الحاذق يكتفى بلللاحظات المار ذكرها

هذا و بما ان البعض يرغبون فى ان يكون لون الذهب اخضر او ابيض احمر اوورديا قصدنا قبل ان ننهى الكلام على التذهيب الغلفانى ان تتكلم على الطرق المختلفة التى تستعمل لايجاد هذه الالوان فنقول

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تَلُو بِنِ الذَّهُبِ ﴾

يلون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب فاما طريقة تلوينه بالاخضر او

الابيض فهى ان تضيف على احد المغاطس السابق ذكرها كمية معاومة من محلول سيانور الپوتاسا والفضة او محلول نيترات الفضة فقط فيصير لون الذهب الراسب اخضر او اصفر ماثلا الى البياض بحسب كمية الفضة التى تضاف

واما طريقة تلوينه بالاحمر فهى ان تضيف كمية من مغطس النحاس الكهرىائى المذكور سابقا الى احد المفاطس الذهبية السابقة فيصير لون الذهب احمر

وقد يلون الذهب بلون احمر على طريقة اخوى وهى ان تدهنه بمعجون مركب من خلات النحاس وملح طرطير وملح الطمام وتحميه ثم تطفئه فى محلول الحامض الكبريتيك وتمسحه بفرشة (والمزيج المذكور مستعمل عند الصاغة مضافا اليه كية من الشمع الاصفر وسنتكلم عن تركيبه فى ذيل هذا الكتاب)

واماً اللون الوردى فلا يقوم بحق اظهاره على الذهب الا المهارسة . و بعد الامتحان المكرر وجدت له طريقة انسب ما يكون وهى ان تذهب القطعة اولا فى احد المغاطس السابق ذكرها ثم تذهبها ثانية (بشرط ان يكون المجرى الكروبائى قويا جدا) فى مغطس مركب مما يأتى

جزء ۱ من مفطس فضي جديد

« ۲۵ من مفطس ذهبي على السخن جديد

۱۵ من مغطس نحاسی احمر جدید

فان لم تصح العملية اول مرة فضع القطعة خمس ثوان فى مزيج ٢٥ جزءا من حامضكبر يتيك وجزء واحد منحامض نيتر يك فيزول ماكان قدغشيها من الفضة والنحاس ويعود الذهب الى لونه الاصفر الاول ثم تعيد العملية الاولى نفسها فتصح

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي تَذْهِبِ آلَاتِ السَّاعَاتِ ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الا نحاسا مذهبا غير انه لا بحب ان تتذهب رأسا. بل يقتضى تفضيضها اولا تفضيضا مبرغلا (وهو ما يشاهد فى الساعات من تبرغل او تحجب الذهب بخلاف غيرها) وقبل الشروع فى هذه العملية يلزم تحضبر القطع لتصير صالحة للعمل اى يجب ان تغلى اولا فى محلول البوتاسا الكلوية ثم تغسل بماء



٨

بارد صاف (اذا صب الماه على سطح القطعة فامتد عليه كله تكون قد نظفت جيدا والا فيعاد العمل) ثم تنشف بنشارة خشب ابيض (اى خال من الراتينج والمواد الدهنية) و بعد ذلك ضع القطع على لوح فلين متساو فى مراكز محفورة في له وثبتها بدباييس ذات طبعات منبسطة (شكل ٨) ثم امسحها حالا بفرشة شعوية خالية من الاجسام الدهنية اذ تلتها بمسحوق الخفان بشرط ان يكون فى غانة النمومة مبلولا عاء . ويقتضى ان تكون دورة الفرشة على القطعة رحوية على منهج واحد . ثم اغسلها بماء صاف حتى لا يبقى عليها ولا على لوح الغلين من الاجزاء ادنى اثر للخفان . ثم امر و القطع وهى على لوح الغلين فى مزيج مركب من الاجزاء الآتية :

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

نقطة ٤٠ من نيترات تاني أكسيد الزئبق

درهم واحد وثلث من الحامض الكبريتيك

ثم اخرجها حالاواغسلها بماء متكاثر فتصير مهيأة للتفضيض المبرغل.والتفضيض هذا يتم باحد انواع المسحوق الآتية :

﴿ المسحوق الاول ﴾ وهو مركب مما يأتى :

درهم ١٠ من الفضة النقية تسحق الى آخر درجة من النعومة (١٠

« ۳۳۲ من كاورور الصوديوم النقى يسحق الى آخر درجة من النعومة

« ۱۰۰ من ثاني طوطوات اليوقاساالنقي يسحقالي آخر درجة من النعومة

﴿ المسحوق الثاني ﴾ وهو:

درهم ١٠ من مسحوق الفضة كما مر

« ٔ ۱۳۲ من كلورور الصوديوم ناعما

« • • • • من ثاني طرطرات اليوتاسا

﴿ المسحوق الثالث ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الفضة

« ۳۳۲ من كلورورالصوديوم

« • ٣٢ من ثاني طرطرات اليوتاسا

واذا اعطینا ثلاث صفات من المسحوق اللازم لذلك لان البعض يفضلون نوعا منه على آخر .لانه كماكانكاورور الصوديومكثيراً تكون الحبيبات الراسبة اكبر وتكون انهم واصغركها اكثرت من ثانى طوطرات البوتاسا

ومن الضرورة ان تكونالاجزاء المذكورة فىغاية النقاوة . اما ثانى طرطوات البوتاسا فهو نقى غالبا واماكلورور الصوديوم فيجب تنقيته قبل استع_اله ^{٣٠)}

واما كيفية تحضيركل من انواع المسحوق المارة فهي ان تضع الاجزاء في محمسة من الفضية او الصيني وتركبها على نار هادئة ثم تحركها مدة طويلة حتى تمتزج امتزاجا تاما

⁽١) ذوب خسة عدر درما من أيترات الغشة في تسم اقات مرالماء المقطر وضع في المذوب رفاقاً نظيفة من النحاس الاحمر النتي ثم حركه بقضيب من زجاج وضع الاناء في محل مظلم واثركه مدة ٢٤ ساعة محركا اياه كل خس ساعات ثم اتركه لترسب كل الفضة ثم اغسل الراسب بماء مقطر مرارا عديدة ثم جفف المسحوق واحترس من ان تضقطه لثلا يتجبل

 ⁽۲) تم تنقیة كاورو الصودیوم بال يحمى فی محمسة من الصینی محركا بملمتة فضة او قضیب
 زجاجی

ثم تأخذ كمية كافية من هذا المزيج وتعجنها بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب ثم تأخذ من هــذا المعجون على وأس ماوق وتمده على سطح القطع التي على لوح الفلين . ثم تمسكه باليد اليسرى وتأخذ باليمني فرشة ذات شعر كثيف وتديرها على (شكل ٩) الفطع دورة الرحى على منهج واحــد بدون ان تميل بها يدك مديرا



فى اثناء ذلك لوح الفلين باعتدال دورة رحوية على منهج ادارة الفرشة وانت تزيد مرة او مرتين من المسحوق الفضى المعجون بالماء مداوما ادارة الفرشة كما من . فأنه كلما كترت زيادة المسحوق المذكور على الفطح تكبر الحبيبات . ولما تصير الحبيبات بالجرم المرغوب تغسل الفطع بماء وتمسحها بفرشه معدة لذلك وهي مصنوعة من خيطان تحاس اصفر دقيقة جدا كالشعر . واعلم أنه يجب احماء الفرشة المذكورة قبل استمالها لتليين خيطانها والا فلا تجدى نفعا

وقد جرت العادة بان تستعمل اذلك اولا فرشة محماة نصف احماء (اى قاسية قليلا) ككشف الحبيبات . ثم فرشة اقسى منها لاظهار اللاممية . ثم فرشة لينة جدا لمحو الخطوط الني ربما تكون قد حدثت باستعال الفرشة القاسية

و بعد ان تتم هـذه العملية (اى المسح بالفرشة) باتقان ترى بالكرسكوب (نظارة مكبرة من قرب) حبيبات متساوية الحجم والارتفاع ملتصقة على كل سطح الفطع

وقد جرت العادة ايضا بان تبلل الفرشة النحاسية حين استمالها بمعلى اصول السوس او ساق الصابونار يا المعروف بشرش الحلاوى وذلك يز يد سطح القطعة لمعانا واذا وجد فى آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالنحاس كما يحدث غالبا يجب قبل الشروع بتنظيفها ان تغطى بالمزيج الآتى

درهم ٢٠ من الشمع الاصفر

« ٣٣ من القانونة

« ١٣ من الشمع الاحمر (المستعمل للختم)

١٠ من اول اكسيد الحديد ناعما (وهو الاحمر الانكليزي)

. وطريقة مزج هذه الاجزاء هي ان تذوّب الشمع الاحمر والقلفونة في آناه صيني أرح ارة خففة وتضف علمما الشبع الاصة. محركا اباه للذوب ابضا ثم تضف

على حرارة خفيفة وتضيف عليهما الشمع الاصفر محركا اياه ليذوب ايضا ثم تضيف اكسيد الحديد بالتدريج محركا بقضيب من زجاج او خشب . ثم تنزل الاناه عن النار مداوما النحر يك حتى يبرد المزيج ويجمد

فأحم القطعة التى فيها فولاذ وخَدَ قليلا من هذا المزيج وضمه على الفولاذ فيمة د و يغطيه . او احم خيطا نحاسيا وخَذ فى رأسه قليلا من المزيج وادهن به الفولاذ فيكسوه غشاء يقيه من عملية التنظيف والتذهيب

و بعد الانتهاء من تذهيب القطعة غطسها فى زيت زيتون سخن او فى زيت النفط فاترا فيذوب الغشاء الشمعى فتغسل القطعة حينتذ عاء الصابون سخنا نم تغسل بالماء الاعتيادى وعسح بالفرشة النحاسية وتنشف بنشارة الخشب الابيض واذا تذهب العولاذ الموجود فى القطعة بالصدفة فحك بقطعة حشب لدنة ملتوتة بمسحوق الاحمر الانكابزى او بمسحوق الخفان فيزول الذهب عنه و بعد تحضير القطعة على ما ذكر تذهب تذهيبا خفيفا فى احد المغاطس الذهبية الباردة المار ذكرها . و بعد الامتحان وجدنا أنه يناسب تذهيبها اكثر فى المغطس المركب من المقادير الآتى شرحها :

يؤخذ من الذهب الرملى رقاق صغيرة درهم وثاث ومن بعد احمامًا لتتعرى من الاجسام الدهنية توضع فى انبيق و يوضع فوقها ، زيج مركب من درهين من الحامض النيتريك النقى واربعة دراهم من الحامض الهيد روكاوريك النقى و يحمى ذلك قليلا فيذوب الذهب فيترك حتى يتصاعد الحامض و يبقى فى الانبيق سائل احمر مهم بقوام الشراب ثم ينزل عن النار و يترك حتى وبرد . ثم يضاف اليه عشرون درهما من الماء المقطر فيذوب . وحينئذ ضع المذوب فى اناه زجاجى واضف عليه ١٥٠ درهما ماه ثم اضف من سائل النشادر النقى كمية كافية حتى يبطل الرسوب . ثم اترك الاناه

حتى يتم رسوب امونيور الذهب الموجود . ثم ارق الماء عنه وصب الراسب فى ورق النرشيح على قم عن زجاج واغسله بماء مقطر لنزول رائحة النشادر تماما ثم خذ ورقة الترشيح وما فيها وضعها فى اناء زجاجى غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماء مقطرا وار بعة دراهم من سيانور الپوتاسا النقى وحركه فيصفو لون المزيج ثم رشحه ثانية لتخرج الورقة التى وضعتها اولا

واذيتم ذلك اغل المعطس عشرين دقيقة فيصير جيدا التذهيب نحت سلطة محرى كهر بائى مناسب لجرم القطع المذهبة

وبعد ذلك خذ القطع من على لوح الفلين واربطها بخيطان نحاسية واوصلها في القطب السلبي . و عا أنه لا يلزم لهذه العملية مجرى كهربائي كثير لسكن قليل دائم استحسنوا لها بطارية دانيال عوض بطارية بنسن . وهي مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير أنه عوض السكوك يوضع في الآناه الصيني قضيب أو رقاقة نحاس أحمر ويوضع فوقها أي داخل الآناه محاول كبريتات النحاس مشبعا عوض الحامض النيتريك . واما باقي العملية فكما ذكرنا آنفا . والاحسن أن يعلق عوض رقاقة الذهب في الاعابلي خيط بلاتين

و بعد تذهيب القطع واخراجها من المغطس تفسل بماء وتمسح بالفرشة التحاسية اللينة المحاة كشيراكما مر مبللة بمغلى اصول السوس او الصابوناريا وذلك بعسد ان تكون قد ركزتها في مراكزها المحفورة لها في لوح الفلين

> مي القسم الثالث كون (في النفيض) ﴿ الفصل الأول ﴾ (في الكلام عن النفضيض)

اعلم أنه قبل اختراع العمليات السكر بائية كان هــذا الفن يتم بالعملية الآتية او ما يشامها وهي :

اولاً يعمل رقاقتان الواحدة من النحاس الاحمر الخالص والاخرى من الفضة

الخالصة ويحمى سطح كل منهما ويطفأ بمحاول مشبع من نيترات الفضة وتسحب الرقاقتان الواحدة فوق الاخرى سحبا متساويا حتى تصيرا كجسم واحد فرقص حياشذ من تلك الرقاقة قطعة بالهيئة المطاوبة فنظهر من احد وجهبها كالفضة الخالصة

هذا ولا يخفى ما فى هذه العملية من الثقلة (اولا) لاخفاء النحاس بلى اطراف التطعة المقصوصة (ثانيا) لانه لا يناسب لذلك الا النحاس الاحمر الذى هو اعلى قيمة واقل رنة من مركباته (ثانثا) لانه اذا اخذت قطعة من تلك الرقاقة ونقشت نقشا نافرا فالدق اللازم لاعام ذلك يرقق رقاقة الفضة فى المحلات النافرة فتكون اذ ذلك مقطاة بقشرة اقل سمكا من المنبسطة التى تبقى بسمكها الاصلى واكون المحلات النافرة اكنر تعرضا للمس والحلك تتمرى من القشرة الفضية وتبقى الغارقة مفضضة . وبالمكس يحصل فى التفضيض الغلفانى فان المحلات النافرة تمكنى قشرة المحلات الغارقة ولذلك تبقى مفضضة الى مدة طويلة وهذا المركثير الاهية

و بما اننا ذكرنا شيئا مماكان يستعمل قبل اكتشاف التفضيض الغلفاني يحسن ان نتكلم قايلا عن العمليتين الآتيتين وهما التفضيض بالفرك الناشف والتفضيض بالتغطيس البسيط فنقول:

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في التفضيض بالفرك ﴾

عملية ذلك هي ان تأخذ الاجزاء الآتية:

درهم ٦٦ من نيترات الفضة الابيض المصبوب (اوكاورور الفضة)

- « ١٠٠ من تاني اكسلات اليوتاسا
- « ۱۰۰ من ثاني طرطرات إليه تاسا
 - « ١٤٢ من كاورور الصود بوم
 - ا ٢٧٠ من كلورور الامونيوم
 - « ٠٤٠ من الماء الاعتيادي

او مزيج الاجزاء الآنية :

درهم ٣٣ من كلورور الفضة

« ٦٦ من أنى طرطوات البوتاسا

« ۱۰۰ من كاورور الصوديوم

من الماه الاعتبادي كمية تكفي ليصير المزيج بقوام المعجون وطريقة المزج هي ان تسحق الاملاح في هاون صيني في محل مظلم الى ان تصير في آخر درجة من النعومة ثم تضيف اليها الماء وتحفظ هـــذا المزيم في زجاجة صفراً او زرقاً التحجيه عن النور لأنه يفسده . وعند لزوم استعاله يحلُّ منه كمية في الماء الاعتيادى حتى يصير بقوام الشراب . ثم يؤخذ منه بفرشة صغيرة من شعو ويدهن به النحاس بعد تنظيفه جيدا او انقطع المذهبة بالتغطيس البسيط او بواسطة الـكهرباء بشرط ان تكون قشرة النذهيب الـكهربائي رقيقة حتى يمكن النحاس الذي تحت الذهب ان يحلل الفضة على الغشاء الذهبي ثم يترك المعجون عليها الى ان ينشف والاوفق ان يسخن قليلا على نار هادئة لاجل الاسراع . فتتم الالفــة الكيمياوية وبحسب سمك القشرة الذهبية يصير لون المعجون على سطح القطعة ورديا او اخضر والاون الاخضر يدل على آنه ذاب من محاس القطعة كمية وان جرمه تحول الى هيئة معدنية فضية و رسب على القطعة فتغسل القطعة اذ ذاك بكمية وافرة من الماء فيظهر لون فضي جميلي . وبزداد بياضا ولامعية اذا غطس بعض ثوان في محلول خفيف جدا من الحامض الكبريتيك او في محلول سيا نور اليوناسا وهو احسن. وتصقل بالمصقلة اذا ازم الامر . واذا اريد ان تكسىالقطعة غشاء اكثر ثباتا يكرو وضع المعجون مرة او مرتين على ما م

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي التفضيض بالتغطيس البسيط ﴾

هذه العملية تتم فى مغطس على السخن ومغطس على البارد. اما المغطس على السخن فكفية تركيبه هى ان تضع فى قدر من فخار مدهونة سبع اقات ماء مذوبا

فيه مائة وخمسون درها من صيانور الپوتاسا . ثم تضع فى اناه زجاجى اقة ماه مذو با فيه خمسون درها من نيترات الفضة المصبوية وصبهذا المذوب فوق الاول بالتدريج محركا بقضيب من زجاج فيروق المزيج بعد برهة

ثم تغطس القطع المراد تفضيضها فى هذا المغطس وهو يغلى وتخرجها حالا فتكون لا بسة غشاء اييض لامعا رقيقا جدا . واما اذا تركت فى المغطس بعض دقائق فيكون لون الفشاء مممًا واقل لامعية

واعلم انه مجب تميم كل عمليات التنظيف للقطع النحاسية المعدة لهذا المفطس كما مر بدون ابطاء بين عملية وعملية غاسلا اياها بعد كل عملية غسلا جيدا . ولا يقتضى تغطيس هذه القطع في سائل نيترات ثانى اكسيد الزئبق لان مضرته هنا اكثر من منفعة

وكثيرون من الملبسين يستعملون البطارية للتلميس في هذا المغطس فيطلق عليه والحالة هذه اسم غُلفاني

واما المغطس على البارد فهو اجود من جميع المغاطس الفضية البسيطة لان الراسب به يكون اكثر التصاقا بما يحته ويكون لونه جميلا لامعا غير قابل التغير كالذي يحدث في مغاطس اخرى فإن الفضة به ترسب خالصة تقية . وكما طالت مدة ابقاء القطعة في هذا المغطس تكون الفشرة أسمك وذلك بالتحليل الكيمياوي المسبب من الاجزاء التي يتركب منها

وكيفية استحضاره هي ان تملأ من ثاني كبريتيت الصودا السائل (سنتكام عنه في ذيل هذا الكتاب) ثلاثة ار باع اناه زجاجي او نحارى مدهون . ثم تضيف اليه محركا بالتدريج محلول نيترات الفضة في ماء مقطر متوسط الاشباع الى ان يصبر ذو بان الراسب المتكون بطيئا جدا. فيصير هذا المغطس السهل التركيب ميأ الاستعال

فبعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر او الاصفر كما مر وامراوها في محلول نينرات ثانى اكسيد الزئبق تفطس فيه فتكسى فى الحال غشاء ايبضلامعا يزداد سمكا كما طالت مدة التغطيس وكلما افتقر هـذا المغطس الى فضة بكثرة استعاله يضاف عليه من محلول نيترات الفضة كما مر

ولما يصير فى درجة لا يعود يمكن ثانى كبر يتيت الصودا فيها ان يذوب محلول نيترات انفضة يضاف اليه من الكبريتيت المذكور شئ فيعود كما لو كان جديدا واعلم انه لطول مكث هذا المغطس فى الاناء الزجاجي يرسب على اطراف هذا الاناء قشرة فضية فترال بان يوضع عليها قليل من الحامض النيتر يك وتبقى لتعمل فيترات الفضة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي التَّفْضِيضِ الْعُلْفَانِي ﴾

ر بما يكون القارئ قد صار متشوقا للوصول الى شرح هــــــذه العملية الأكثر اهمية واستعالا مما سواها فقد آن ان نبين له باوضح عبارة كيفيتها فنقول :

انه بهـــذه العملية يتم تليس اكثر الاوانى المزخرفة كالكؤوس والصوانى والصحون والاباريق والشماعدين والملاعق والظروف وما شاكل ذلك

و بواسطتها نحفظ صحتنا من مضرات النحاس ونزين قاعاتنا وذلك بأنمان ابخس . جدا من اكان هذه الاواني لوكانت من فضة خالصة مع ان منظر النوعين واحد . فنقدم الآن للقارئ بدون ان نلتفت الى المغاطس التي يزهم البعض او الكل انها اكثر مناسبة من غيرها صفة مغطسين مجر بين منا ومستعملين في اكثر معامل فرنسا ﴿ فالاول ﴾ مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٧٠ من الماء الاعتيادي

درهم ٣٢٠ من سيانورالپوتاسا نقيا بقدر الامكان

« ٠٨٠ من الفضة الخالصة

وكيفية استحضاره هي ان تضع في اناه صيني الفضة المذكورة وتضع فوقها مائة وخمسين درها من الحامض النيتريك النقى ثم تضع الاناه على وقاف فوق نار هادئة متذوب الفضة و يتصاعد بخار اصفر يجب الاحتراس من استنشاقه كثيراً لانه مضر. ولما يبطل تصاعد هذا البخار يبقى في الاناء سائل مخضر ومسمر او مسمر او بلا لون بحسب كمية النحاس الموجودة في الفضة المستعملة فيترك على هذه الحالة الى

ان ينشف ويذوب ثانية ويصير بقوام الشمع السائل. ثم تزله عن النار وتحرك الاناء الصينى حتى يتد ما فيه على اطرافه ويجمد وهذا الجامد يسمى نيترات الفضة المصبوب (المعروف بحجر جهنم) ويكون بياضه كثيراً او قليلا بحسب نقاوة الفضة. ثم تذوّب هذا النيترات في الماء المذكور وتضيف اليه السيانور وتحركه حتى يذوب ايضا فيصفو لونه. ولا يختلف تركيب هذا المغطس عن تركيب المغطس اشانى الا بان يكون كاورور الفضة عوض النيترات

وكيفية استحضار كلورور الفضة هي ان تحضر النية ات كما سبق و تنو به في كية ماء وافرة و تضيف اليه تدريجا وانت تحركه محاولا مشبعا من كلورور الصوديوم الى ان يبطل الرسوب ثم تترك المزيج حتى يرسب تماما وترشحه بعد ذلك بورق و تفسل مراوا عديدة كلورور الفضة الباقى ضمن الورق على قمع الزجاج ثم تضعه اخيرا في الاناء المعد للمغطس مع الماء وسيأنور الپوتاسا وتحركه حتى يذوب السيانور فيصير المغطس حاضرا للاستعال

وهذان المغطسان يستعملان على السخن وعلى البارد سواء واكن الافضل استعالها على البارد

قافا استعمل احدها على السخن يجب ان اقطع المعلفة بالوصل السلبي تكون دائمة الحركة وان يربط في الايجابي خيط بلاتين غارةا الى ثلاثة ارباعه في المغطس. واما اذا استعمل على البارد فتوضع رقاقة من فضة كما شرحنا في مغطس التنحيس ويترك بدون تحريك

وقد يعوض عن البطارية فى الفاطس المستعملة على السخن باحاطة القطع المراد تلميسها برقاقة توتيا و بر بطكل قطعة بخيط توتيا وتعليقها بالرقاقة فيبقى محل اتصال خيط التوتيا مسودا بعدد انتهاء العملية فلازالة هذا السواد يكفى تفطاس القطعة فى المفطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحينًا يفتقر المغطس الى فضة لكثرة استعاله يضاف عليه كمية مناسبة من نيترات اوكلورور الفضة بالمقادير المذكورة

واعلماناالماء الذي يكون في المغطس المستعمل على السخن يتصاعد فيعوض عنه بمثلد

واذا غطست فى المغطس قطعة نحاس بدون استمال البطارية فعلاها غشاء فضى فاعرف ان كمية السيانور كثيرة وكمية الفضية قليلة . وحينئذ لا تكون القشرة الراسبة تامة الالتصاق خصوصا فى القطع المنحسة على قصد التفضيض لان السيانور بحل القشرة النحاسية ويرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادنى احتكاك . فيضاف على المغطس شى من النيرات ويجرب بوضع قطعة فيه فاذا لم تبيض يكون اصوليا

واعلم ان الآنية التي توضع فيها المغاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بان يكون على السخن او على البارد . فان كان على السخن لا يناسب الآناء الا اذا كان صينيا او فخاريا مدهونا او حديديا ملبسا داخله بغشاء زجاحي (اي مينا) واذا كان على البارد يوضع فى صندوق من خشب محكم الضبط وملبس داخله بالمادة المسهاة كوتابرخا او في صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز تركيز قضبان النحاس المتصلة بالقطب السلبي المعدة لتعليق القطع المراد تلبيسها والقضيبين المتصلين بالايجابي المعدين لربط الرقاق الفضية التي تعوض بذو بانها عن الفضة الراسبة من اصل المحاول الفضى الذى يكون فى المغطس كما ذكرنا في باب التنحيس . وليحترس من ان القطم الملبسة والرقاق الايجابية والقضبان النحاسية تمس احدى جهات الصندوق لان ذلك يسبب ضروا جسما فيجب أن تمكون القطع والرقاق بعيدة عن قمر الصندوق واطرافه بعدا متساويا وتكون القضبان النحاسية مركزة على برواز الخشب كما ذكرنا . ولاجل راحة الفكر بجب ان يطلى داخل الصندوق براتينج وفى انتصاف العملية تخرج الفطع من المغطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالعكس وان لم تقلب تلبس الجهة السفلي قشرة اسمك من القشرة التي تلبسها الجهة العليا لان السائل في الجهة السفلي يكون مشبعا من الاملاح ً اكثر من اشباعه في العليا . ويجب ان يحرك السائل كل مدة

ومن العادة ان تلبس الدوزينة من اوانى المائدة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فضة ليكون تلبيسها اصوليا . فكمية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خمس عشرة ساعة او اقل او اكثر حسب المجرى الكهر بائى .

ولا يصعب علمينا ان نلبس الدوزينة ثلاثين درهما بمدة ثلاث ساعات فقط ولكن بعد الامتحان وجدًا انه كلما كان الرسوب بطيئا تكون الفضة اشد الثصاقا وابهج رونقا والعكس بالعكس

وبعد تنظيف القطع وامرارها بمحلول نيترات الني اكسيد الزئبق كما مر بط وتغطس فى المغطس ولما تسكتسى قشرة رقيقة تخرج وتمسح بالفرشة النحاسية وترجع الى المغطس

و يستحسن بعد مسحها بالفرشة ان تفسل بالسبير تولان مس اليد لها بجعل عليها مادة دهنية تمنع الالتصاق. و بما ان المفاطس الجديدة تكون ابطأ سيرا من المستعملة يقتضى اذا وجد مفطس مستعمل ان تضيف كمية منه الى الجديد وان لم يوجسد فأضف الى المفطس الجديد قبل استعماله كية من سائل النشادر (١ الى ١٠٠٠) او اغله بعض ساعات وعوض عن الماء الذى يكون قد تصاعد بمثله . ويحدث غالبا ان القطع الملبسة فضة تصفر بعد تمليسها فلمنع هذا الاصغرار غطس القطع فى المفطس واتركها بعض دقائق من ٥ الى ١٠ بدون ان تصلها بالموصل السلمي و بدون وضع الموصل الايجابي فى المفطس

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ صَفَةً آلَةً ومَغْطُسُ لَتُسَلِّيةً فَوَى البَطَالَةُ ﴾

لا بد من أن يسر الموسرون الذين لا يعرفون بماذا يقضون أوقاتهم أو الذين ير يدون امتحان هذا الفن الجيل بهذه الايضاحات التى سنوردها لانها ترشدهم الى اصطناع آلة قليلة الثمن خفيفة الكلفة كافية لتتميم المرغوب. وهذه صفنها:

يؤخذ الله من رجاج اوصيى او فحارى مدهون بالعمق والانساء المطلوبين ويملأ ثلاثة او إمه من المغطس الفصى المار ذكره . ثم يوضع داخل المغطس اله صينى ذومسام ويملا ثلاثة ارباعه من محلول مركب من مائة جزء ماه وعشرة من سيانور البوتاسا او من عشرة من ملح الطعام وماثة ماء ويوضع داخل المحلول




اسطوانة او قضيب غليظ من التوتيا ويوضع على فوهة الآناء الخارجي قضيبان من نحاس على هيئة صليب متصلان بالتوتيا وعلى رؤوس القضيبين تلف ملحومة بها دائرة من نحاس (شكل ١٠) وتعلق بها القطع المراد تفضيضها من بعد تنظيفها وامرارها في محلول نيعرات ثاني اكسيد الزئبق كما مرفتم العملية اذ ذاك كا لو استعملنا البطارية المنفردة

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ طريقة تمرف بها كمية الفضة الراسبة على القطع المراد تلبيسها ﴾

هى ان تأتى بميزان كميزان الصيدلى (وهو ماكان عموده وكفاه من نحاس) وتنزع احدى كفتيه . ثم تأخذ القطع المراد تلميسها وتعلق كل واحدة منها بخيط (شكل ١١) نحاسي وتعلق الجيع بقضيب من نحاس ايضا وتربط طرفي القضيب



بسلسلة نحاسية تعلقها مكان الكفة التي انتزعتها . ثم تغطسها بالمغطس وتغطس ايضا رقاقات الفضة المعلقة بالقطب الايجابى وتصل عمود الميزان بالموصل السلبي . ثم تضع فى الكفة الثانية عيارات توازى ثقل ما علق.مكان الـكفة المنتزعة فاذا توازى الثقل ضِع فى نفس الكفة عيارا يوازى ثفل الفضة التي نريد تلبيسها على القطع واترك ذلك الى ان تستقيم ابرة المبزان فيكون الراسب بالو زن المطاوب عماما . (فنحث الملبسين واصحاب الذَّه على استمال هذه الطريقة لأنها اصح جدا واخف ثقلة من التي يستعملها البمض وهي ان الملبس بعد وزنه القطع وتغطيسها في المغطس يشيلها ويزنها ليرى اذاكان الراسب بالوزن المطلوب فان زاد يجبعا عمله وان نقص يعيدها الى المغطس وهكذا لا يصح عمله الا بالصدفة)

واعلم اننا عوضا عن تعليق رقاقتين من الفضة فى الفطب الايجابي نقدر ان نعلق رقاقة واحدة على هيئة قضيب . غير أنه أذا استعملنا ذلك يحب أن تسكون القطع المراد تلبيسها معلقة في دائرة من نحاس لا في قضيب فتغطس اسطوانة الفضة داخل الحلقة أتكون على بعد منساو من كل قطعة ومن اللزوم أنه عند انتصاف العملية تشال القطع و بربط الخيط في غير المحل الذي كان مر بوطا فيه لكي يلبس ذلك المحلكا لبس غيره من القطعة

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في ملاحظات كلية الافادة ﴾

(الاولى) اذا اسودت رقاقة الفضة المعلقة بالقطب الايجابي فذلك دليل على ان المغطس مفتقر الى سيانور الپوتاسا وتكون الفضة اذ ذاك شديدة الالتصاق بما تحمها لكن يكون السير بطيئا والمغطس لا يعوض ما فقده من ذوب الرقاقة المسودة. فيلزم اضافة قليل من سيانور الپوتاسا

﴿ الثانية ﴾ اذا ابيضت الرقاقة الايجابية فذلك دليسل على أن الفضة قليلة والسيانور كثير فيكون الرسوب سريما لكن قليل الالتصاق ويكون ذوب الرقاقة في المغطس اكثر من اللازم فتتراكم الكريات الفضية بدون ترتيب على سطح القطع المراد تلبيسها فيجب حينئذ اضافة نيترات او كلورور الفضة الى المغطس الى ان يصير ذوبان الكاورور بطيئا او متعسرا

﴿ انتاانة ﴾ اذا بقيت الرقاقة الايجابية بلون رمادى فذلك دليل على ان الحجرى بالمقدار المطلوب فتتم العملية بنوع مرض

﴿ الرابعة ﴾ عند انتهاء العملية بجب ان تؤخذ القطعة الملبسة وتفسل بماء بلود ثم بمزيج الحامض الكبريتيك المحفف ثم تمسح بالفرشة النحاسية وتصقل بالمصقلة

﴿ الفصل التامن ﴾

﴿ فِي انتزاع الفضة عن القطع الغير الحسنة التفضيض ﴾

وى موقع المستقبل المنطقة المستقبة المستقبل المنطقة على المنطقة التصاقا المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والذلك طريقتان الواحدة عن السخن والاخرى عن البارد فالتى على البارد تتم بواسطة المزيج الآتى وهو

اقة ه من الحامض الكبريتيك المركز" درهم ۲۰۰ من الحامض النيتريك المركز

فضع المزيج في اناء من زجاج وعلق القطعة المراد تعريبها بخيطان نحاسية وغطسها فيه وأيقها المدة التى يقتضيها سمك القشرة المراد تذويبها. فان من خواص هـذا المزيج ان يحل الفضة عن النحاس ومركباته خصوصاً. وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الماء والا فيذوب النحاس. فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الماء والقطعة المغطسة ناشفة

ومن الضرورة ان يسد الاناء الحاوى هـــذا المزيج سدا محكما (بسدادة من زجاج) بعد الفراغ من استعاله لئلا تشخله رطوبة الهواء فيفسد

و يحترس من أن تكون القطع المغطسة فيه ملتصقة الواحدة بالاخرى و يجبان تكون معلقة تعليقا عوديا

وعند ما يضعف فعل المزيح يضاف اليه من الحامضين المذكورين المقادير المشار اليها . فهذه الواسطة اسلم من الآتية غير انها بطيئة السير وخصوصا اذا كانت القشرة المراد تذويبها سميكة . فلذلك تستعمل الطريقة الثانية . وهي ان تأخذ قدرا من حديد ملبسا داخلها مينا وتملاً ها من الحامض الكبريتيك المركز وتضعها فوق نار هادئة حتى تسخن جيدا وعند ذلك اضف عليها قبضة او قبضتين من نيرات البوتاسا المسحوق جيدا ثم خذ القطعة المراد تعريبها بملقط من التحاس الاحر وغطسها في هذا المزيج الذي يجل الغضة ولا يمس النحاس ومركباته بنوع حدى . وحين يضعف فعل المزيج يضاف اليه مقدار من نينرات البوتاسا كما مر

وهاتان الطريقتان لا تنسبان لانتزاع الفضة عن الحديد والتوتيا والرصاص فيحتاج الامر أذ فاك الىعملية ميكانيكية (أى تزال الفشرة بالمقشة) أو الى تعليق القطعة فى المغطسالفضى معلقة بالموصل الايجابي لا بالسلبي ويغطس رأس الموصل السلبي فى المغطس بدون أن يعلق به شئ

وعند ما يتغير لون احد الامزجة السابقة و يصبر اخضر يازم تجديده ولاخراج الفضة من المزيجين المذكورين يجب ان تضيف على المزيج بمقداره ما. خمس مرات وتحركه ثم تضيف بالتدريج من محاول ملح الطعام فترسب الفضة متحولة الى كلورور . فخذ الراسب حينينذ واحفظه لكى تصيره فيما بعد فضة خالصة بالطريقة التي ستذكر ان شاه الله

﴿ الفصل التاسم ﴾ ﴿ في انتزاع الذهب ﴾

ان الفولاذ والحديد يتعريان من القشرة الذهبية بدون ان يمسهما ضرر وذلك بتعليق القطعة المراد تعريتها بالموصل الايجابى و بر بط خيط بلاتين برأس الموصـــل السلمى و بتغطيسهما معا فى المحاول الآتى

> درهم ٤٠ من سيانور البوناسا « ٤٠٠ من الماء الاعتيادي

فبهذا التعاكس يذوب الذهب الراسب على الفولاذ والحديد . فيبقى جزء منه مذو با فى السائل على هيئة سيا تور الذهب والجزء الآخر يرسب على خيط الپلاتين . فهذا الخيط الذى يكون حينتذ مر بوطا بالسلبى ير بط بالايجابى فى مغطس ذهبى فيتعرى من الذهب الذى لبسه

واذا كان النشاء الذهبى المغطى الفولاذ او الحديد كثير الرقة يستغنى عن البطار ية لتعريته لان وضعه فى المحلول السابق يكفى غير آنه يلزم لذلك مدة اطول مما لو استعملت البطارية

وان الفضة والنحاس ومركبانه تتعرى من الذهب بهذه الواسطة ولكون السيانور يحل مع الذهب الفضة والنحاس المراد تعريبهما يفضاون الطويقة الآتية ﴿ تعرية الفضة ﴾ احم قطعة الفضة اذا كانت كبيرة الى ان تصير حمراه مزرقة ثم اطفتها في مزيج مركب من عشرين درها من الحامض الكبريتيك ومائة من الماء فينتزع الذهب ويرسب في قمر الاناه ثم كرر هذه العملية اذا لزم الى ان تتعرى القطعة صغيرة رقيقة فتتعرى بطريقة تعرية الفولاذ والحديد

﴿ تَعرِية النحاس ﴾ يتعرى النحاس ومركباته اذا كانت القطع صفيرة مذهبة تذهيبا خفيفا بتعطيسها في المزيج الآتي

جزء ١٠ من الحامض الكبريتيك الموكمز (بالكيل)

- « ١٠ من الحامض النيتريك المركز («)
- « ۲۰ من الحامض الهيدروكلوريك (()

فالحامض النيتر وهيدوكلوريك (ماء الملكة) الذى يتكون من ذلك يحل الذهب والحامض المكبريتيك الممزوج معه يتى النحاس من الذويان. وعند ما يضعف فعل هذا المزيح يضاف اليه حامض نيتريك وحامض هيدر وكلوريك بالمقادير المذكورة

وقد يعوض عن الحامض الهيدر وكلوريك بملح الطعام وعن الحامض النيتريك علح البارود اذا تعسر وجودها . غير أنه يجب أن توضع هذه الاملاح مسحوقة وأن يحرك المزيح لتذوب

واعلم ان الحامض الكبريتيك لا يحل النحاس طالمًا بقى مركزا ما لم يمتزج بماء ولو قليلا . فلذلك يجب ان يسد الاناء الموضوع فيه المزيج سدا محكما اثلا تدخله الرطو بة الكروية فلا يعود صالحا للعمل

فهذه الوسائط المذكورة تستعمل لنزع الذهب عن القطعة اذا او يد حفظها . فان لم تمكن لازمة يكفى ان توضع فى الحامض النيتريك النقى لكى يذوب النحاس والفضة المركبة منهما و يبقى الذهب بهيئة قشور صغيرة على سطح المذوب او يرسب فى قسر الاناه . فيكفى حينئذ لاخراجه مزج المذوب عاء مقطر وترشيحه بالورق فيبقى الذهب على الورق . وسنتكام عن الطريقة لارجاء المعادن المذو بة الى طبيعتها الاولى

ملحق چچر۔

﴿ فِي اخراج المعادن من المفاطس والرماد ؛

من الواجب علينا قبل الشروع فى باب آخر ان نبين للقارئ كيفية اخراج

المعادن التي تنبقي في المغاطس التي لا تعود نافعة لسبب من الاسباب. وذلك باقل كلفة فنوفر عليه خسارة مبلغ جزيل فنقول ﴿ في اخراج الذهب ﴾ ان جميع السوائل المحاول فيها ذهب الا التي فيها سيانور البوتاسا يخرج منها الذهب بمزجها بمقدار كاف من الحامض الكبريتيك او الهيدروكلور يك لتكون كثيرة الحوضة ثم بامدادها بماء كثير. ويضاف عليها اذ ذاك كمية من محلول اول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة اكسيد بلون اسود او احمر (ويعرف ان الذهب رسب جميعه اذا لم يتمكر المزيج باضافة محلول اكسيد الحديد) فيجمع بالنشر يح على ورقة وينشف بوضعه على النار داخل محمة حديدية مضافا اليه ثقله من ملح البارود و بورات الصودا وكر بونات البوتاسا ثم يوضع في بوتقة على النار وتحمى الى درجـة البياض القليل وتقوى النار الى درجة شديدة وتترك البوتقة على هذه الحالة مدة ثم ترفعها عن النار و بعد ان تبرد تجد فيها زرا من الذهب الخاص نقيا جدا

هذا اذاكان يراد ترجيعه الى اصله والا فتفسل الراسب على الورقة مراوا عديدة عام محمض قليلا بالحامض الكبريتيك لتمريه من كبريتات الحديد وتذويه اذ ذاك بالحامض النيتر وهيدروكلوريك وتجففه فيكون قد تحول الى كلور ور الذهب . واما اذا كان الذهب محلولا بسوائل فيها سيانور البوتاسا فلجود طريقة لاخراجه هى ان تضع السائل فى قدر من حديد وتضعها على نار قوية ليتصاعد الماه عاما ثم تأخذ ما بقى فيها وتجمله فى بوتقة حامية كما من مع اضافة قليل من بورات الصودا او من ملح البارود لتسرع الاماعة مم انزل البوتقة على النار واتركها حتى تبرد فنجد زر هب احمر اذا استعملت بورات الصوداوهذا العين غير مضر انقاوة الذهب فتجمل كلورور الذهب اذا اردت

﴿ اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحلولة هي فيهما على هيئة ملح بسيط كالنيترات ددوبة في سائل حامضي مثلا هو امر سهل. فيكفي ان تضيف الى السائل مقدارا من ملح الطعام او من الماء المحمض بالحامض الهيدروكلور يك لترسب كل الفضة على هيئة كلورور. فيغسل هذا الكلورور فيصير جيدا لتركيب مغطس فضي

واما اذا كانت الفضة محلولة على هيئة ملح مزدوبهالقاعدة (كطرطرات الپوتاسا والفضة وكبريتيت الصودا والفضة فى المغاطس المار ذكرها) فتحمض بالحامض المكبرينيك فهو يطرد الحامض الموجود و يتحد مع الفاعدة الواحدة فتبقى الفضة بهيئة ملح بسيط فيتحول الى كلورور اذا اضيف اليسه مقدار من محلول كلورور الصوديوم او من الحامض الهيدر وكلوريك

واما السوائل المحلولة فيها الفضة مع سيانور فتختلف طريقة تحويلها مع انهما مركبة من قاعدة مزدوجة (اى سيانور الفضة والبوتاسا) فلذلك يجفف السائل على التاركما ذكرنا ذلك فى تحويل الذهب و يوضع الحاصل منه فى بوتقة محماة مضافا اليه قليل من كر بوتات الصودا ومن مسحوق الفحم فتصير الفضة زرا فى قعر البوتقة

واذا اريد تحويل كاورور الفضة الى فضة اصلية (اى الى المعدن الاصلى) يوضع الكاورور بعد غسله فى اناه حديدى نظيف و يغمر بماء ثم يترك هكذا من ٢٥ الى ٣٠ ساعة و بما ان مؤالفة الكاور للحديد هى اكثر منها للفضة اذناك يتحد معه فيكون كاورور الحديد وترسب الفضة اذذاك بناية النقاوة فتفسل بماه فيذوب كلورور الحديد وتبقى الفضة على حالها . و بما ان هذه الطريقة تقتضى وقتا طويلا استحسنت الطريقة الآتية

وهى ان تضع الكاورور بعد غسله جيدا فى اناه من نجار مع مثله او تلاثة امثال ثقله من التوتيا النقية وتغمر الجيع بماء محمض كثيرا بالحامض الكبرينيات فاكسجين الماه يؤكسد التوتيا فيكون مع الحامض الكبريتيات كبريتات اكسيد التوتيا . وهذا الملح كثير الذوبان . واما هيدروجين الماء فيتحد مع الكور فيض ون الحامض المحيدروكلوريك وهو كثير الذوبان ايضا . فتفلت الفضة اذ ذلا من الكامر وترسب . فاغسلها جيدا مرارا متعددة وامعها على النار اذا اردت ان تسبكها و بما ان التوتيا لا توجد نقية حسب الازوم لهذه العملية قلما تستعمل ايضا فاحسن منها ومن السابقة العملية الا تية

وهى ان يخلط الكاورور بعد غسله جيدا باربعة أمثال ثنه من كر بونت الصودا مسحوقة و بنصف ثقله من مسحوق الفحم و يعجن بالميل من الماء و بعضع على صفيحة من تنك ليجف . ثم احم بوتقة الى درجة البياض القليل وضع فيهــا المجنف وقوّ النار واتركها مدة ثم انزلها وإذا تبرد تجد فيها الفضة معدنية

﴿ اخراج النحاس ﴾ انه فى المعامل التى يكثر فيها التنحيس يستخرجون التحاس من كل السوائل التى يحل فيها بالطريقة الآتية

يؤخذ برميل و يعلق داخله سلة ملآ نة مسامير وقطعا حديدية عتيقة . ثم علاً من السوائل المراد اخراج النحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل النحاس الذى يرسب فى قعر البرميل نقيا جدا فيصنع منه ثانى اكسيد النحاس بتكايسه على النار مع مماسة الهواء الكروى

واعلم انهلا بد ان تبقى آثار للمادن في اشياء لا يمكن جمعها منها بسهولة كالكناسة ونشارة الخشب المستعملة لتنشيف القطع الملبسة والخرق و ورق الترشيح وما شاكل ذلك فني المعامل يؤخذ كل ذلك و يحرق ثم يسحق رمادد و ينخل و يضاف البه كمية وافرة من الزئبق فتتملغم المعادن الموجودة في الرماد فيفسل الملغم و يوضع في معوجة من الحديد المصبوب وتحمى فيتصاعد الزئبق على هيئة بخار وتبقى المعادن في المعوجة

ولا يخفى ان هذه المعادن تكون ممتزجة اما من فضة وذهب او من فضـة ونحاس فلفسخ الفضة عن الذهب ضع السبيكة فى آناه زجاجى واضف اليها مقدارا من الحامض النيتر يك النقى فانه يحل الفضة واما الذهب فيرسب فيغسل جيدا بماء مقطر و يماع فيصير سبيكة واحدة

وانسخ الفضة عن النحاس ضع السبيكة فى اناء من حديد مصبوغ واضف البها مقدارا من الحامض الكبريتيك وسخنها فالحامض يتحد مع النحاس فيكوّن كبريتات الفضة غبر القابل الذوبان ومع الفضة فيكوّن كبريتات الفضة غبر القابل الذوبان فترسب وبعد غسلها تماء

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القاوئ على بصيرة من اعماله

انى هنا انتهى الكادم عن تلبيس المعادن على المعادن. فنشرع الآن فى الكادم عن تلبيس المعادن على الاجسام الجامدة بالاجمال من حشه ت وبالات وخلافها

-ه القسم الرابع كده (ف تنحيس الجادات) ﴿ الفصل الاول ﴾ (ف الكلام عن ذلك ﴾

ان من اعتاد على التلبيس بالطرق التى ذكرناها سابقا يهون عليه جدا عمل ا سنذكره لان تركيب المفاطس هنا اسهل للتحضير اذ يستغنى بها عن استعال اجزاء غالية الثمن والمجرى الكهر بأتى كشيراكان او قليلا لا يسبب اضرارا كلية كما فى المفاطس هناك

ان تلك الطرائق مستعملة لكساء سطح معدن قشرة رقيقة لتقيه من التأكسد واما هذه فعى لكساء جسم قشرة سميكة اذا فسخت عنه تقوم مقامه سمكا وهيئة فاذا الخذنا فرنكا مثلا وابسناه باحدى الطرق الآتى الكلام علمها وفسخنا القشرة عنه نكون قد الخذنا صورة الفرنك بكل دقائفه . غير ان المحل النافر على الفرنك يكون غارقا في القشرة والعكس بالعكس

واذا اخذنا شخصا من الجص وثلا او من الخشب او الشور او ثمرة وحضرنا ذلك كاسند كر وكسوناه قشرة سميكة من النحاس يكون عندنا اذ ذاك شخص او ثمرة من النحاس الخالص ظاهرا و يبقى داخله ذاك الجسير الملابس الذي مكن اخواجه بعمل ثقب صفير في احدى جهات الجسيم النحاسي واذلك يسهل ان خفظ الى واشاه الله اجساما من طبعها الفساد والعطب بمدة معمومة كخشرة او زهرة الاشاد والعطب بمدة معمومة كشرة الوسلية الاصلية مطلة الله المساد والعطب بمدة المعمومة كشرة الوسلية الاصلية وطلة المساد والعطب بمدة المعمومة كشرة الوسلية الاصلية وطلة المساد والعطب بعدة المعمومة كشرة الوسلية الاصلية وطلة المساد والعطب بعدة المعمومة كشرة الوسلية العربة المساد والعطب بعدة المعمومة كشرة الوسلية المساد والعطب بعدة المعمومة كشرة الوسلية المساد والعطب بعدة المعمومة كشرة الوسلية المساد والعطب بعدة المعمومة كشرة المساد والعطب المساد والعطب بعدة المعمومة كشرة الوسلية المساد والعطب بعدة المعمومة كشرة المساد والعطب المعمومة كشرة المساد والعطب المعمومة كشرة المساد والعطب بعدة المعمومة كشرة المساد والعطب المعمومة كشرة المعمومة كشرة المعمومة كشرة المساد والعطب المعمومة كشرة المعمومة كشرة

والمعدن الاكنر استعالا الدلك هو النحاس الاحمر لانه يتحوّل بسبولة من الملاحه وفضلا عن مرانته لا يتأكسد بسبولة كغيره ولكون تفضيضه وتذهبه اسهل مما سواه

فالتنحيس الذى تكلمنا عنه فى اول الكتاب يتم بتحليل املاح النحاس مركبة مع الملاح اخرى و يكون ملتصقا بما تحته واما هـــذا فيتم بتحليل ملح نحاسى بسيط (كبريتات النحاس) ولا يلتصق كالاول. وهذا الفرع من الصناعة كثير الاستعمال جدا فى اور با لانه وفر اتعابا ووقتا ثمينا. ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ ما يأتى اولا أبريد ان يكسو سطح معدن موصل للكهر باء طبعا قشرة تحاسية تلتصق به او تنفسخ عنه بعد انتهاء العملية ليكون معه نسختان متشابهتان الواحدة نافرة وهى الاب والثانية عكسها وهى الام. او يريد ان يكسو جسما غير موصل للكهر باء طبعا غير موصل للكهر باء طبعا ، فيلتزم ان محضره بحيث يصير موصلا لها كما لوكان معدنا

فاذا كان الجسم لا يلبس رأسا يجب ان يأخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشمع · ثم يتحضر الشمع بحيث يصير موصلا للسكهرياء فيرسب عليه النحاس . فهذا ما يطلب معرفته من العامل

ثم ان هذا التنحيس يتم فى مغطس واحد سواء كان الجسم موصلا للكهر باه كالمعادن المار ذكرها ام غير موصل كالزجاج والنباتات والحشرات وما شاكل ذلك . وهذا المغطس سهل النركيب وهوكما يأنى

﴿ اولا ﴾ ضع فى آناه لا يؤذيه الحامص الكبريتيك (من زجاج او لمخار مدهون او صينى اوكوتابرخا او رصاص) قدر ما تريد من الماء الاعتيادى او اضف على الماء عشرة فى المائة من الحامض الكبريتيك

(تنبيه) اذا وضع المغطس فى اناه من زجاج اوكوتابرخا تلزم اضافة الحامض بالتدر بج مع التحريك والا فيسرع الحامض الى قعر الاناه لانه اثقل من الماء وهناك يتحد مع كمية قليلة منه فيتسبب عن ذلك ارتفاع حرارة ربما تكون اقوى من حرارة الماء الغالى فيكسر الاناه اذا كان من زجاج و يذو به اذا كان من الـكوتابرخا

﴿ ثَانِيا ﴾ ذوب فى هذا المزبج قدر ما يمكن ان يحمل من كبريتات النحاس ولمعرفة ذلك ضع من كبريتات النحاس فى سلة وعلقها على فوهة الآناء واتركها مدة فيذوب الماء كفايته من الملح النحاسى فيكون المغطس حاضرا الاستعال. والاحسن ان تبقى السلة معلقة على جانبه لانه يجب ان يبقى مشبعاً من ملح النحاس المذكور ويجب ان يعتنى الاعتناء الكلى بانتخاب كبريتات النحاس المعد لتركيب هــذا المغطس لان الموجود منه فى المحلات التجارية يكون متفاوت النفاوة. فهنه ما او على هيئة باورات مزرقة اللون جميلة المنظر نصف شفافة ومحاوله بالماء يكون ازرق . ومنه ما يحتوى على مقادير مختلفة من زرنيخ ومعادن اخرى فيكون على هيئة باورات مشعبة ببياض او ماثلة الى الاخضرار ومنه ما يحتوى على توتيا وحامض نيتريك المضر وجوده جدا فى هذا المفطس . وسنتكام ان شاه الله عن الرسائط الصحيحة والسهلة العمل لاستحضار هذا الملح بالذاوة المرغو بة

ثم ان هدا المغطس لا يستعمل الا على الباود موضوعا فى الان، المنود عنه بالهيئة الموافقة للعامل. وربما يتصعب وجود كذا آنية فى بعض الاماكن بالسعة المطلوبة فيعوض عنها غالبا بصناديق من خشب مدهون داخلها بالكوتابرخا او بمادة واتينجية او مغطاة بصفيحة من وصاص مدهونة بفرنيس يكمن حاجزا بين الرصاص والمغطس

ويستعمل لتحليل هذا المغطس آلتان . اما بطارية منفردة او الآلة البسيطة التي تكامنا عنها في النفضيض . وهذا بيانكل منهما

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي استعال البطارية المنفردة .

بعد وضع المغطس فى الآنا- المعد له وتركيب البطارية كما مريعلق بلموسل السلمي (التوتيا) الجسم المراد تلبيسه يعدد تحضيره على ما سد كرادا كان خبر معدنى . ويعلق بالموصلى الامجابى رقاقة من تماس احر ويعذسان فى المغضس الواحد منهما بازاء الآخر على مساحة واحدة . فتم التاباس و غدر مده إلى ينبع العملية باخراج الجسم مدة فمدة

اذا كان الجسم من معدن نظیف یكسی حالما یتغطس . واما اذا كان غیر موصل كفایة للكورباه (كالبلمباجین) فیبندئ رسوب النحاس عند رأس الموصل المعلق به ذاك الجسم ثم یأخذ بالامتداد رو یدا رو یدا الی ان یلبسكل الجسم

فلو اخذنا رسم ايقونة مثلا على الشمع ودهنا الشمع بالبلباجين وادخلنا فيه رأس الموصل السلبي لابتدأ النحاس ان برسب على رأس الموصل و يأخذ بالامتداد تدريجا الى ان ينطى سطح الشمع المدهون فيكون سمك النحاس فى فقطة مركز الموصل اكتر مما هو فى غيرها . ومن ماوس قليلا يعرف اذا كانت قوة المجرى الكهر بائى كثيرة او قليلة فاذا كانت قليلة يكون الرسوب بطيئا فلا يضر والا فبالمكس لان الرسوب يتم بسرعة حينئذ ويكون النحاس الراسب متبرغلا غير متساو او يكون بهيئة مسحوق نحاسى غير متلاحم وادنى احتكاك يزيله عن الج

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في استعال الآلة البسيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك فى المعامل الكونها اسرع واقل كلفة واكثر نجاحا من البطارية . وهى مركبة من اناه فيه محلول كبريتات النحاس السابق (اى المفطس) ومن اناه صينى ذى مسام داخل المحلول ومن قضيب توتيا داخل الأناه الصينى وفوقه ماه محض بالحامض الكبريتيك (من ه الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المراد تلبيسه . وهذه الآلة تختلف بين الكبر والصغر بحسب الارادة وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح النوتيا فى الاناه الصينى مساوية لمساحة سطح المبر أذا اردنا تنحيس جسم لمساحة سطح الجبر مثلا يازمنا ان نضعه فى المغطس ونضع حوله كثيرا من الآنية الصينية وداخلها قسما كبيرا من الوتيا لكي نستوفى الشرط) قصدنا ان نشرح عن آلة اكثر موافقة من هذه الآلة وهى كما يأتى

يؤخذ صندوق من خشب مربع منبسط ويطلى داخله بالكوتابرخا او بمادة لا يؤذيها الحامض الكبريتيك ثم يوضع داخله اناء صيتى ذو مسام على (شكل١٧)



14 14

و يملأ ثلاثة ارباعه من الحامض الكبريتيك المحفف كما تقدم و ينزل ضمنه صفيحة من توتيا سميكة (شكل ١٣) يربط فى اعلاها بواسطة برخى موصل نحاسى يعلق به الجسم المراد تلبيسه فاذا كان ذلك علق على زاويتى الصندوق المتقابلتين سلتين فيهما كبريتات النحاس ليعوض بدوبانه عن النحاس الذى يتحول . وللمامل الخيار فى ان يضع قضيبين من نحاس اصفر على موهة الصندوق انواحد من جهة الاناء الصينى والثانى من الجهة المعابلة و يعلق بكل منهما الاجسام المراد تلبيسها وذلك بعد ان يوصل الفضيبان بالتوتيا

ويجب ان يكون الوجه المراد تلبيسه من الجسم مدارا نجاه التوتيا لان الوجه المقابل للاناء الصينى يلبس وحده النحاس واما الوجه الثانى فبتنحس قليلا اولا يتنحس بالكاية. فادا اريد تنحيس جسم على كلا وجهيه نجب ان موضع فى المغطس بين الماين من صينى فى كل واحد منهما صفيحة موتيا متصلة بالاخرى

واعلم آنه يستعمل آنية ذات مسام بهبئات مختلفة واجودها الصيني الذي قد مناه بالذكر ليس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مه آنه بجعلهما يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تخلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة مجرى كهر بأتى . ولكن اذا لم يكن قد يعوض عنه بالخزف الدى تصنع ممه أفلايين او بالكرون او المتانة او جلد رقيق او الخام الذي تصنع منه قادع المراكب و بعض الواع من الخشب . غير ان الصيني يفضل على الجيم لانه لا يه ذي بذي من الحوامض فينفع استعاله الى مدة اطول

فاذا اردت ان تصنع حاجزا من|لخام فخيطه بالهيئة المطلوبة وأطل محل الخياطّة بالزفت ثم سمر اطراف اعلاه على دائرة من خشب بمسامير عاسية فيكون كافيا الى مدة طويلة . واذا كان من خشب فيجب ان يكون لوحا رقيقا ابيض اسفنجيا الآنية بختار الصيني عليها جيما

قلنا ان المجرى الكهربئي يتهيج بفعل بعض الحوامض على التوتيا وقلنا إيضا ان الحامض المستعمل اعتياديا هو الحامض الكبريتيك المحفف ونقول الآن النضل هذا الحامض على التوتيا ينقطع لما يكون مشبعا منها فيقتضى حينئذ ان نضيف اليه كية جديدة على ما يأتي :

مِعد تركيب الآلة كما من تنزك ٢٤ ساعة بدون ان يضاف البها شي و بعـــد مضى هــذه المدة يضاف فوق التوتيا بعض نقط من الحامض السكبريتيك الثقيل ويحرك بقضيب من زجاج وهذه الاضافة تعادكل عشر ساعات الى مضى اربعة او خمسة ايام . ثم تهرق السوائل و يعوض عنها بغيرها لان كبر يتات أكسيد التوتيا بدون ذلك يتباور لكثرته على سطح التوتيا وعلى الآناء الصيني فيسد مسامه و يبطل العمل اذ يحجز الاتصالية . ويحدث احيانا ان التوتيا لا تتأثر او تتآثر قليلا فى السائل الحامضي فتغشا هاقشرة مسودة مسببة عن كثرة الرصاص فيهاو يمتنع بذلك فعل الحامضفلا يمهيجالمجريالكهربائي فانتبه . واذ يحدثذلك غير التوتيا بانقى منها وقد يفتقر المفطس الى نحاس ويعرف ذلك عنــد ما يرسب على القطمة بهيثة مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامض في المغطس. ففي التنحيس بالبطارية المنفردة تعوض رقاقة النحاس الايجابية بذوبانها عن النحاس كما ترك الحامض ليرسب على القطعة وهكذا يبقى المغطس معتدل الحموضة . وايس كنذلك في التنحيس بالآلة البسيطة لانه كما تحولت كمية من النحاس يبقى الحامض الذي كان

فلاصلاح ذلك اضف الى المغطس الحامضي كمية كافية من كو بونات النحاس

متحدا ممها مفتقرا الى غيرها من مثلها وهـــذا كاف ليحمض المغطس اكثر من

اللازم فيرسب النحاس اذ ذاك بهيئة مسحوق كما قلنا

ليبطل الفوران فالحامض الكبريتيك الخالى من النحاس يطرد الحامض الكربونيك و يتحد مع النحاس المنفرد ليكون كبريتات النحاس . و بعـــد اضافة كربونات النحاس على ما مريازم احماض المغطس قليلا ليكون موصلا السكهربائية

و بعد استعال المغطس النحاسي مدة طويلة اذا وجد انه محمض كثيرًا بحيث لا بمكن ان تصلحه كية وافرة من كر بوئات النحاس فالاوفق ان يعوض عنه بمغطس جديد

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي كَيْفِيةَ وَضَعِ القَطْعِ فِي المُغَاطِسِ ﴾

يجب ان تكون القطع في المغطس معلقة تعليقا عوديا وان تكون الرقاقة الايجابية (اذا وضعت رقاقة) تجاهها على بعد منساو من كل منها . واذا استعملت الآلة البسيطة يجب ان تكون الفطع بقرب متساو من الآناء الحاجز وان تكون بعيدة قليلا عن قعر المغطس وتحت سطح السائل قيراطا على الاقل . ويحدث ان هذه القطع تكون خفيفة فتطفو على سطح المغطس فيعلق بها اذ ذاك حسى صغير او قطع من زجاج مستديرة كسدادات قناني او ما شاكلها . واذا كانت القطعسة



كساه متساويا . واما اذا كانت غير معدنية فيازم ان يلت سطحها المراد تلبيسه عسحوق معدني لكي توصل الكهربائية . وعوض ان تربط بمحل واحد كالمعدنية فيجب ان تربط بعدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة التجويف فلذلك تؤخف خيطان دقيقة من النحاس الاصغر وتغرز فيها (شكل ١٤) واذا كان لا يمكن ان تغرز فيها الخيطان او الخيط بالموصل السلبي وغطسها فترى ان النحاس اخذ برسب اولا على اطراف الخيطان المغروزة في القطعة ثم يمتد بالتدريج الى ان يغطى كل سطحها المعد له فعند ذلك انزع الخيطان منها الا خيطا واحدا تبقى معلقة به

واذا اردت ان تلبس وجها واحـــدا من قطعة معدنية فادهن الوجه الآخر بفرنيش او شمم اصفر مذوب

ويجبان تدهن بذلك الخيطان المذكورة الا اطرافها الماسة للقطعة وللموصل

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تلبيس القطع نحاسا يلتصق بها ﴾

ان النحاس لا يلتصق على كل المعادن فان منها ما هو غير قابل ذلك كالحديد والفولاذ والقصدير والتوتيا . فاذا غطست هذه المعادن في محلول كبريتات النحاس ولو بدون فعل كهربائي تحلل هذا الملح و يذوب جزء منها فيفشاها أذ ذاك واسب نحاسى عديم الالتصاق . فيجب ان تكتسى هذه المعادن اولا قتىرة نحاسية في المفاطس التنحاسية المركبة من أملاح مزدوجة القاعدة ومن هناك تنقل الى منطس التنحيس المركب من كبريتات النحاس فهذا بز يدها سمكا بقدر الاوادة و بعدة اقصر كثيراً من الاولى . واما بقية المعادن فيلتصق بها النحاس التصاقا شديدا بعد ان تنظف تنظفا حسنا

واعلم ان النحاس الذى يرسب على القطعة كلما زاد سمكه بغير هيئة القطعة الاصلية فلا يقتضى ان يكون اسمك من ووق الكتابة الاعتبادى . وعند اخراج القطعة من المغطس تمسح بالفرشة وتصقل

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي التنحيس بدون التصاق ﴾

ان هذه الطريقة تستعمل لاخذ نسخ عن ايقونات مجسمة بفسخ القشرة عنها بعد تنحيسها والقشرة تكون بسمك كاف

تقدم الكلام انه يلزم اولا تنحيس المعادن التي تحلل كبريتات النحاس في المغاطس المركبة من ملح مزدوج القاعدة ولكن هنا يجب تحضير القطعة بحيث تصير غير قابلة التصاق النحاس بها وطريقة ذلك ان تلت فرشة ناعمة بمسحوق المهاجين وتمسح القطعة او بشحم وتدهن به القطع بحيث يكون الشحم غير منظور على سطحها ومتساويا . واذا كانت الصورة مثلا مجسمة فلا بد ان تكون القشرة التي تنفسخ عنها معكوسة فاذا اردتان تكون مثلا فحينئذ ادهن هذه القشرة بالبلمباجين لكي تنحسها واذ يتم تنحيسها تفسخ عنها القشرة الجديدة فتكون هي المقصود . ويمكننا ان نأخذ على هذا النسق نسخا كثبرة عن قسرة واحدة

- ﷺ الفصل السابع ﷺ

﴿ في تنحيس الاجسام غير المدنية ﴾

اذا كسونا الاجسام غير المعدنية نحاسا لا يكون ملتصفا بها بل يكور كفاف لها اذ تبقى داخله . فلذلك بمكننا ان ننحس الصينى والبلور والجص والخشب والزهور والاثمار والحشرات وما شاكل ذلك فنصيرها اكثر صلابة ودواما . واكن بما أنها غير موصلة للكهربائية يقتضى ان نجعل لها واسطة تؤهلها لذلك وهي تمعدنها

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فِي تَمَدِّنْ غَبِرِ الْمُعَدِّنْ ﴾

ذلكان تدهن سطح الجسم المراد ب سرع بمسحوق معلني و ينبغي ان يكون عم.

جدا ليكسوه طبقة وقيقة الى آخر دوجة حتى لا تتغير هيأتها على النحاس بمحو نعومة الخطوط او النقط الدقيقة فيها . ولذلك وسائط كثيرة ولكن اذ لا تغى كلها الشروط فسنتكام عن الاكثر استعالا ومواققة لذلك

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البلمباجين ﴾

البلباجين هو اول مادة تفضل على ما سواها لانها توصل السائل الكهر لألى وتحد على سطح الجسم امتسدادا متساويا وتكون طبقتها رقيقة جدا حتى انها لا تغير سطحه البتة ينوع منظور وذلك اذا كانت نقية

والبلباجين الموجود فى المحلات التجارية قلما يكون نقيا كالمرغوب فيكون مختلطا بغيره كالتراب والحديد وكبريتور الحديد . فيجب اذا قبل استماله ان يتنقى من كل هنه المواد . فلذلك يسحق و يتخل فى منخل حرير ناعم جدا ثم يعجن عاه و يوضع فى اناه و يغمو بالحامض الهيدروكلوريك و يترك ٢٤ ساعة ثم يغسل عاء كثير مرارا متعددة و ينشف فى فرن معتدل الحرارة فيصير بالنقاوة المرغوبة . عام كثير مرارا متعددة لدهن سطح قطعة قليلة التجويف لدنة او دبقة لكى تمسك عليه وقد استحسن ان يضاف الى البلباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى الكررائي . فالذهب يضاف الى البلباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى الكررائي . فالذهب يضاف الى البلباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى الكررائي . فالذهب يضاف الى البلباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى

ذوب عشرين قمحة من كاورور الذهب فى اثنين وثلاثين درهما من الايثير كبريتيك ثم امزج المحلول بستة عشر درهما من البلمباجين النقى وضع المزيج فى صحن صينى وعرضه للهواه والنور فيتطاير الايثير تماما عدة بضع ساعات . فحرك المسحوق الباقى بقضيب من زجاج ثم نشفه فى فرن واحفظه الى حين الاستعال

واما اضافة الفضة فتكون بان تحل اربعة دراهم من نيترات الفضة المبلور فى ثمانين درهما من ماء مقطر وتعجن بهذا المحلول اربعين درهما من البلمباجين النقى وتنشفه على النار داخل وعاء صينى ثم تضعه فى بوتقة مفاطة وتحممها الى ان تصير حمراء ثم تنزلها عن النار وتتركها حتى تبرد ثم تأخذ ما فيها فتسحقه وتنخله بمنخل ناعم جدا وتحفظه للاستعال

فكل من هذين النوءين من البلمباجين يوصل الكهرباء كما لوكان ممدنا خالصا. ومع انهما اغلى ثمنا من البلمباجين البسيط هما اكثر استعالا منه فى اور با

﴿ الفصل العاشر ﴾ ﴿ ذ بالما

(فى سد المسام)

قد يوجد بعض اجسام من المراد تنحيسها ذات مسام . فيجب سد هـ نده المسام قبل ان تدهن بالبلباجين لشلا يدخل فيها المحاول فيعطب الجسم . ومن هذه الاجسام كر بونات الكاس (الجاس) والخشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي تمتص الماه . فادهنها اذا عادة لا يخرقهاالماه كالفرنيش او غطسها في شمع مذوب او شحم مع الاعتناه بان لا يبقى على سطحها اثر من هذه المواد يضر بهيئتها

اذا اخذنا قالب ايقونة بالجبسين مثلا يجب ان نجعل على دائر هذا القا'ب خطا ونزره بخيط نحاسى دقيق ونترك لذلك الخيط طرفا مطانا تمسك به وبهون علينا ادارته ثم تغط القالب فى الشحم او الشمع الذوب وندك على الدار برهة فنرى فقاقيه سفيرة تطفو على سطح المذوب ثم تختفى . وهذه الفقاقيع هى ازطو بة والح وا الاذان يد فه هى الجسم المذوب ويأخذ محلهما فى مسام الجبسين . وحين يبطل ظهور هذه الفقاقيم نخرج القالب ونمسكه عموديا فوق المذوب الى ان ينضح بما فيه وما يدد قليلا ترس غرج القالب ونمسكه عموديا فوق المذوب الى ان ينضح بما فيه وما يدد قليلا ترس عليه من البلماجين ونقرك بها القالب وركا دانما الى ان يصير البلماجين فى كل جماته متساويا اسود لامما . و بحسب حسن هذا الفرك اه عدمه يكون التنجيس و شابها للصورة عاما الولا

هــانا كِكُون اذا كان القالب قليل النجه يف مع الساعيد . واما اذا لان فانجاويف كتبرة عيقة مجيت لا تسركها المدنه وحدمدا اذكان حسم الدد تنحيسه زهرة او ما شاكلها فلا يكفى البهباجين فتجرى العملية الآتية

اذا كان الجسم المراد تمعدنه من الخشب او الصينى او ما شا كلهما فذوّب جزءا واحدا من نيترات الفضة فى عشرين جزءا من ماه مقطر . واما اذا كان الجسم مما لا يبلله الماء كما اذا كان فيه مادة دهنية او راتينجية او كان زهرة فذوب جزءا من نيترات الفضة فى عشرين من السيبرتو درجة ٣٦ وذلك فى هاون زجاجى نظيف ثم اربط ذاك الجسم بخيط فضة رفيع وادهنه بقلم شعر نظيف من هذا المذوب او غطسه فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كرر الهملية على ثلاث مرات ثم عرضه لنور الشمس او البخار الهيدروجين وحده او مكبرتا . والاوفق ان يعرض لبخار كبريتور الكربون مشبعا من الفصفور (١٠) . وذلك ان تضع الجسم فى علبة بحكة الضبط وتضع فيها صحنا فيه قليل من المحلول الفصفورى واتركه هكذا بضع ساعات الى ان يتصاعد الكبريتور تاما . ثم اخرج الجسم اذ ذاك فيكون قد اسود لتأ كسد الفضة عليه . فيعلق بالموصل و يغطس فى المفطس

﴿ الفصل الحاًدي عشر ﴾

﴿ فِي اخذ القوالب ﴾

قلنا اولا اننا اذا نحسنا جسها واردنا ان نأخذ نسخته نفسخ عنه التشرة التى لبسها والا فنبقيها عليه وقلنا ان اذا فسخناها عنه تكون عكسه فنعيد العملية على القشرة نفسها لنأخذ عنها نسخة عكسها اى مشابهة الجسم فتكون ابا

فنقول الآن انه اذا اردنا ان نأخذ نسخة عن صورة أمجسمة قليلة الوجود وقابلة العطب فى المنطس فان عملنا العملية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك يجب تكرار العملية لنأخذ نسخة عن التى اخذت عنها لانه تمكون عكسها فيقتضى لذلك تضييع وقت ايضا . فالاوفق اذا ان نأخذ قالبا لتلك الصورة ونلبسه فتخرج لها نسخة نحاسية مشابهة تماما من اول مرة

⁽١) خذ زباجة ذات فوهة واسعة وسدادة زجاحية محكمة الضبط واملاً نصفها من كبريتور الكربول واضف عليه قطعا باشفة من النصفور . فيذوب هـذا حالا وكرر الاضافة الى ن يتعسر الدوبان واعلم ان هذا المزيج اذا جف باتهب يسهولة فتنبه

واعم ان المواد التي تتركب منها القوالب مختلفة الانواع بحسب اختلاف المقام. وسنذكر كلا منها بالتفصيل في ما يأتي

﴿ فِي عمل قوالب الجبسين ﴾

اذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جبسين يفرك بالصابون جيدا او برش عليه بلمباجين و يفرك ثم نزر بورق سميك او رقاقة رصاص حتى يكون كا نه في اسفل علبة يظهر منه الوجه المراد اخذ القالب عليه ثم يوضع في صحن ملآن رملا فانه يمنع سيلان الجبسين اذا كان الورق المزنر به الجبسم غير محكم الضبط ثم يؤخذ صحن آخر فيه كمية من الماء و يرش على الماء بالتدريج شيء من الجص المكاس حديثا مسحوقا محقا الى آخر درجة من النعومة الى ان يصير الماء به بقوام اللبس. فيموك دقيقة او دقيقتين ثم يحرك باليد تحريكا جيدا و يستعمل حالا. وطريقة استماله هي ان تغط به قلم شعر وتدهن الجسم باعتناء وخصوصا داخل التجاويف ثم تصب عليسه الجبسين الى ان يصير بالسمك المطاوب وتمركه حتى يحمد ثم تنزع زنار الورق وبحك ما دخل بينه و بين الجسم من الجبسين وتفسخ الفائب عنه

واعلم ان دهن الجسم بالقلم اولا ضروری لان الجبسین اذا صب دفعة واحدة عليه ربما يتعرض الهواء بينهما فيسبب بعض ثفوب في القالب

تقدم القول ان القوالب التي من شأنها امتصاص الماء يازمها عملية اسد مسامها . فنقول الآن انه بما ان الجبسين فيه هذه الخاصية قلما يستعمل فتختار علمه مواد ايست مثله بهذه الخاصية كالشمع ومعدن دارسي (اسم مخترعه) والحلاتين والكوتا برخا

﴿ فِي عمل قوالب الشمع ﴾

هو ان تأخذ الجسم وتفرك وجهه المراد اخذ الفالب عليه بالبه باحين ثم بزره بورق سميك مدهون وجيه الداخلي بالبلمباجين ايصا . تم تذوب شمما اصفر وقبل ان محمد عماماً صبه فوق الجسم واتركه حتى نحمد ثم افسخه عنه

﴿ في عمل قوالب من معدن دارسي ﴾

هذا المدن يستعمل كثيرا مع أنه لا يصح غالبا غير أنه أذا صح يكون احسن من غيره فضلا عن كونه لا يازمه أن يدهن بشئ آخر لانه من تلقاه نفسه موصل المحكمر باء . وهذا المعدن مركب من مزيج الاجزاء الآتية

جزء ه من رصاص تقی

ه ۳ من قصدير

۸ من بزموت (ای مرقشیتا)

وكيفية مزجها هى ان تضعها فى بوتقة وتميعها على النار وكيفية اخـــذ القالب منه هى ان تضع الجسم فى قعر علبة تنك ثم تميع المعدن على النار وتحركه وتنزع عن سطحه ما تأكسد بورقة سميكة وتصبه فوق الجسم وتتركه حتى يبرد فتفسخه فادا هو من احسن ما تظن اذا حصل توفيق

﴿ فِي عمل قوالب من الجلانين ﴾

واعلم ان ما مضى من المواد يستعمل اذا كان الجسم خاليا من بعض تجاويف متعرجه لأنها بعد ان تجمد عليه لا يعود يمكن اخراجها من التجويف فنعطب . فاذا كان الجسم هكذا لا يصح ان يعمل له قوالب الا من الجلاتين او الكوابرخا لان كلا منهما يدخل في التجاويف وعند اخراجه بتمدد نظرا للدونته ثم يعود الى هيئته الاصلية (اى كاكان في التجاويف) غير ان الجلاتين افضل من الكوابرخا ولكن بشرط ان لا يبقى في المغطس مدة طويلة لئلا يتشرب ماء فيرخف ثم يذوب وكيفية اخذ قالب منه هي ان تأخذ منه قطعا صغيرة نظيفة وتنقعها في الماء المبارد ٢٤ ساعة الى ان ترخف فتريق الماء عنها ثم تضعها في المه داخل حمام ماريا (اناه داخل الله كما يستعمل النجار لتدويب الفراء) وتسخنه الى ان يصير الجلاتين بقوام الشراب فنصبه اذ ذاك على الجسم بعد تزنيره بورق سميك ودهنه بالبلمباجين وتتركه مدة ٢٠ ساعة ثم تفسخ القالب عنه

قلنا ان الجلاتين يُذوب آذا طالت اقامته فى المفطس . ولمنع ذلك قد استعمل (٥) جملة وسائط واحسمها هي ان تذوب منه تسعين درها في ثلاثمائة ماء فاترا وتضيف عليه درها ونصفا من الحامض التنيك ومثل ذلك من سكر النبات وتمزيج هذه المواد مرجا جيدا وتصبها فوق الجسم المزنر بالورق وعند ما يجف القالب يفسخ عنه . وإذا اردت غطس هذا القالب في محلول ثاني كرومات اليوتاسا (١٠كر ومات الى ١٠٠ ماء) وعرضه لشعاع الشمس فيكون اكثر صلابة

﴿ فِي عمل قوالب من الكونابرخا ﴾

الكوتابرخاهى صمغ واتينجى لين لا تذوب فى الماء ولا فى الحوامض المخففة. ومن خواصه ان يميع بالحوارة وعند ما يبرد يرجع الى اصله . على ان الكوتابرخا اقل لدونة من الجلاتين ولذلك يصعب ان يؤخذ منه قالب عن الاجسام ذات التجاويف العميقة . وطريقة اخذ قالبه هى ان تأخذ اسطوانة من حديد فارغة وتدهن داخلها بشحم او بلباجين ثم تنزل فبها الجسم واضما تحته رقاقة حديد . ثم تنزل فوقه قطعة كوتابرخا متساوية مساحة سطحها بعدان توجه هذا السطح المراد ضغطه على الجسم الى النسار حتى يسخن قليلا وتضع عليها رقاقة حديد ايضا تكون بانساع فوهة الاسطوانة عاما وتكبسها كبسا لطيفا فى مكبس مزيدا الكبس كلا بردت الكرابرخا الى ان تعرف انها ملأت كل تجاويف الجسم

و بما انه لا يوجد مكابس فى كل مكان وزمان وان الاجسام المراد تقوابهـــا لا تحتمل الضغط كالجص والرخام وما شاكلهما يستغنى عن المكبس بما يأتى :

ضع الجسم المراد اخذ قالبه في صينية نحاس او صحن نحار مرتفع الدائر بعد دهنه بالباه باجين ثم ضع على سطحة كرة (١) من الكونابرخا ثم تضع ذلك في فرن ذي حرارة كافية فتميع الكونابرخا (واحدرس من ان تحدق) ولما ترى المها امتدت على سطح الجسم امتدادا تاما احرج الجميع من الفرن واترك. حتى يبرد الا قليلا فتفسخ عنه القالب

⁽١) المقصود من جعل الكو تأبرخاكرة هو "كي ما يد الهواء معمها عند ما تسيل على سطح

واذا كمان الجسم لا يحتمل الحرارة كالخشب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبها عليه ثم بلّ اصابعك بماء او زيت واكبسها عليه شيئا فشيئا حتى تدخل فى كل التجاويف وبعد ان تبرد تفسخها عنه

وبجب الانتباه قبل الفسخ اى ان بحف دائر الجسم مما دخل بينه و بين الورق الحيط به وان يفسخ القالب بتأن لئلا يعطبكل منهما

واعلم ان الكوتابرخا اذا ضغطت فى المكبس تستعبل وحدها ولصكن بالطريقتين الاخبرتين يجب ان يدخلها ما يلينها اكثر من لينها الاصلى كزيت المكتان وشخم الخانير والشمع الاصغر وطريقة مزجها معكل من هذه المواد هى ان تضعما تريد ان تمزجه بها خسين دوها فى قدر وتسخنه وعندما يبتدئ ان يسخن تضيف اليه بالتدريج ٢٠٠ درهم من الكوتابرخا قطعا صغيرة ونحركهما بقضيب من خشب الى ان يصير المزيج كالمعجون وعند ما يرخف و يتصاعد منه بخار اييض كثيف ازله عن النار وصبه فى كمية وافرة من الماء البارد واعجنه هناك حتى يتم الامتزاج ثم انقله الى وخامة واعجنه ايضا واصنعه كرة او صفيحة كاتريد . ولكى يكون سطح الصفيحة متساويا احدالها بمحدلة حديد حامية قليلا . وهكذا يتم العمل حسب المرغوب

ملحق ﷺو۔۔

﴿ فِي تَمَلَّمُ التَّوِّيَّا (١) ﴾

حسب وعدنا فى باب التنحيس قصدنا ان نبين كيفية تمنغم التوتيا تتمة الفائدة قول

⁽۱) الملنم هو مزیج من الزئبق وممدن آخر . والقصــد من تملنم التوتیــا هو لــکی پسـر ذوبانها فی المحلول الحامضی ولــکی تزید البطاریة فعلا وخصوصا لــکی یعوض التملنم عن نقاوتهـــا اذا لم تـکن نقیة

تستممل اذ يلزمها كمية وافرة من الرئبق فضلا عن كوفه لا يمتد على سطح الاسطوانة امتدادا متساويا واحيانا يتملخم بالشهر يطة النحاسية المسمرة في الملاها فتصير سريعة العطب ﴿ ومنها ﴾ ان يوضع في الرئبق ماء وحامض كبريتيك ثم تغط به فرشسة ويفرك بها سطح اسطوانة التوتيا الى ان يصير لامما . وهــنم العملية ايضا قليلة الاستمال لانها لا تصدح غالبا فضلا عن انها تقتضى وقتا طويلا

واحسن طريقة لتملغمها هي ان تذوب على النار ٣٥ درهما من الزئبق في ٢٦٢ من الحامض الهيدروكلوريك و ٤٠ من الحامض النيتريك . ولما يذوب الزئبق تماما انزل المزيج عن النار واضف اليه ٣٠٠ درهم من الحامض الهيدروكلوريك . غطس اسطوانة التوتيا في هذا السائل بعض ثوان فيكون تملغمها جيدا

لقسم الخامس يعيده ﴿ فِي اللحام الفرنيش ﴾

19

﴿ فِي الْكَارُمُ عَنِ اللَّهَامُ }

سبق القول في ما مضى أنه يكفى ربط القطع المراد تلبيسها او تشنكاها بقضيب نحاس ممتد على فوهة المغطس وان هـنا القضيب يربط بالموصل والموصل يربط بواسطة برغى باحد قطبي البطارية فننبه القارئ الآن الى ان محالات اتصال هذه الخيطان والبراغى النحاسية بحبان تكون في فاية النظافة واهال نظافتها برمى المامل غالبا في ارتباك ويسبب له اتمابا وتضييع وقت ثمين فلمنع هذه الامور يستحسن ان تلحم اطراف هذه الخيطان النحاسية بما تربط به فيستغنى عن تنظيفها كل مدة . وبما ان لحام النحاس وخصوصا الاحر لا يتم الا بعد تنظيفه جيدا يجب ان تنظفه في المحلول الآتي فيسهل لحامه

وطريقة اصطناع هـذا المحلول هي ان نشبه الحامض الهيدروكور يك بقطه توتيا وتضع ذلك على لار هادئة حتى يتصاعد الحامض واد يصرر بقوام الشراب اتركه حتى يبرد . وكيفية استعاله هى ان تأخذ منه على ريشة وزدهن المحل المراد لحامه بعد ان تنظفه مما عليه بسكين ثم تلحمه بمزيج القصدير على طرف حديدة حامية . وايكن مزيج القصدير مركبا من جزه واحد من الرصاص الى اثنين من القصدير

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي أَنُواعِ مُخْتَلِّفَةً لِلْحَامِ ﴾

﴿ لحام للسلاسل الفضية ﴾

جزء خُس من مسحوق كبريتور الزرنيخ (طعم الفار)

۱ من نعاس اصفر

« ٣ من فضة خالصة

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة على النار ولما يميعان اضف اليهما كبريتور الزرنيخ

﴿ لحام آخر ﴾

جزء ١ من كبريتور الزرنيخ مسحوقا

« ۱ من نجاس احمر

لا ٤ من فضة خالصة

ضع الزرنيخ والنحاس فى بوتقة على النار حتى يميعا ثم اخرجهما واجعلهما حبوبا ثم ارجعهما الى البوتقة واضف عليهما الفضة وأمع الجميع ثم صبه سبيكة واجعلها برادة

﴿ انواع لحام اعتبادية للصاغة ﴾

ان الصاغة يصنعون اللحام على اربعة أنواع و يسمونها من عيار ٨ و ٢ و ٣ و٣ فعيار ٨ و ٢ و ٢ و٣ فعيار ٨ مركب من سبعة اجزاء من الفضة الخالصة وجزء واحد من النحاس الاصفر . والرابع من ١ الى ٤ والثالث من ١ الى ٣

فننبه القارئ الى اله كلما كثر النحاس يصير اللحام اسرع ميما ولذلك يلزم الصاغة

ان يكون عندهم جملة لحامات اكثر او اقل سهولة للميع وهكذا لا يخشى ان بروا ما لحوه اولا يفك عند ما ير يدون لحم شئ بقر به كما اذا لحوا الاول بسيار ٨ والثاني بسيار ٦ فتكون الحرارة اللازمة لاماعة عيار ٢ غير كافية لاماعة عيار ٨ وهام جرا

﴿ لَحَامَ لِازْهِبِ ﴾

جزء ١ من الفضة الخالصة

« ١ من النحاس الاحمر

« ۲ من الذهب

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة وامعهما ثم اضف اليهما الذهب

﴿ لحام للفضة ﴾

جزء ٢ من الفضة

« ١ من النحاس الاصفر

ضع الفضة فى بوتقة وامعهائم اضف اليها النحاس الاصفر رقاقا صغيرة واحذر من ابقاء المركب على النار وقتا طويلا لـثـلا يفسد

﴿ آخر للفضة ﴾

درهم ٣٢ من الفضة الخالصة

« ۲۶ من النحاس الاصفر

« ۲۰ من مسحوق کبر پتور الزرنبح

امع هذه جميعها فى بوتقة

﴿ آخر للفضة اجود }

درهم ١٦ من الفضة الخااصة

« ٨ من النحاس الاصفر

« ٤ • ن مسحوق كبريتور الزرنيج

امح هذه جميعها وصبها حالا

وطريفة اللحم هي ان تجعل مزيج المعادن صفيحة رقيفة وتفطع، ردو صفعية تأخذ القطعة المراد شما وتف با على قصعة هم كسابة و على فوم خسب وإذا كات صغيرة) ثم ترطب المحل المراد لمحه بمحاول مشبع من بورات الصودا وقضع من رقاق اللحام ما يكفى وانفحها بالبورى الى ان تميع ، ثم خذ القطعة الملحومة واغلها فى ماء محاول فيه قليل من الشب اذا كانت القطعة غير فضة واذا كانت فضة احمها على نار هادئة الى ان تحمر ثم تتركها حتى تبرد ثم تغليها ست دقائق فى وعاء من نحاس احمر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماء محاول فيه اجزاء متساوية من كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هناك خذه الى الماه البارد وامسحه بفرشة نحاسية مكررا العملية نفسها اذا لزم الامرحتى تبيض القطعة ابيضاضا متساويا والبعض يعوض عن كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحاول مخفف من الحامض السكبريتيك كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحاول مخفف من الحامض السكبريتيك

واما اذا كانت القطعة المراد لحماكبيرة فضعها فى نار تكتنفها من الجهات الست وانفخها بمنفخ نفخا قويا ولما تحمر اكشف الحل المراد لحمه ورش عليه من مسحوق بورات الصودا ثم ضع رقاق اللحام وانفخ عليها باليورى حتى تميع ثم اتركها حتى تبرد . وهكذا

﴿ تَنبِيه ﴾ يلزم احيانا ربط احدى القطمتين المراد لحم احدهما بالاخرى بخيطان حديد . وعند اجراء العملية يلتح بها خيط الحديد فلمنع ذلك يضاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي الْكَلَّامُ عَنِ الْفُرِنَيْشُ وَانْوَاعِهُ ﴾

قلنا أنه يجب أن تكون الخيطان الموصلة مغطاة الا في محل الاتصال بمادة غير موصلة للكرباء . وتقول الآن أن الخيطان المربوطة بها القطم المدلاة في المغطس يجب أيضا أن تكون مغطاة بمادة مثل تلك الافي جميع اتصالها بالقطع الملبسة والقطبان الممتدة على فوهة المغطس والا فيرسب عليها الذهب المحاول فتكون خسارة على العامل . فيكفى لذلك غالبا الشمع الاحمر مذوبا بالسهيرتو أو الشمع الاصفر مذوبا على النار . وأحكن عا أنه لا يمكن استمالها أذا كان المغطس سخنا

نقدم القارئ عدة مواد تغنى عنهما وعليه ان يختار منها ما توافقه ﴿ صفة فرنيش من الحمر ﴾

يؤخذ من الحمر كمية وتذوب فى زيت النربنتينا حتى يصير المحاول بقوام العسل فيدهن به

﴿ صْغَةً فَرَنْيْشُ الْكُوْبَالُ ﴾

يؤخذ مزيج الاجزاء الآُتية :

دوهم ١٥٠ من السكو پال

ه ۳۰۰ من زیت الکتان مغلی

« ۱۰۰ من زيت التربنتينا

وكيفية استحضاره هى ان تضع الكويال فى قدر من حديد على نار الى ان يسيل فتضيف اليه زيت الكتان وتحركهما حتى يتمزجا ثم تنزلها عن النار وتضيف اليهما زيت التربنتينا مداوما التحريك الى ان يبرد المزيم

(صفة الفرنيش من الحمر والمصطلحي)

جزء ۲٪ من مسحوق الحبر

« ١ من مسحوق المصطكى

ضعهما فى وعاء على نار هادئة الى ان يسيلا و يرفحا ثم صب المزيم على رقاقة من نحاس ودعه يبرد وعند ما تريد استعاله خذ منه كية وحلها فى زيت نر بنتينا على نار هادئة حتى يصير بقوام الشراب وادهن به

وهــذا الفرنيش الاخير يفضل على ما سواه لانه لا يتأثر فى اى مغطس كان ولو كان سخنا ولـكن يشترط ان يكون منه على الخيطان قشرة سميكة فيقتضى ان تدهن به ثلاث مراتكلا نشف عليها

وقد يطلب تفضيض كاس مثلاً من الخارج وتذهيبها من الداخل فاذا اردت تفضيضها اولا ادهن داخلها بفرنيش وعند ما يتم التفضيض انزء عنها الفرنيش بوضعها فى زيت التربئينا سخنا ثم فى سبيرتو سخن ايض او فى البدبن (وهو الاحسن) لانه بحل جميع المواد الدهنية والراتينجية بمدة يسبرة بدون ان يكهن

سخنا وهو سريم التطاير. ويكفى احياناً فرك الفرنيش بفرشة نحامية فيتفتت. وقبل ان يتذهب داخل الكاس يلزم احماؤه وتنظيفه كما مرفى باب التفضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالفرنيش وتفطس فى المغطس الذهبى

ولا يخفى اننا بهذه الواسطة نقدر ان نكسو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او معدنا واحدا ملونا بثلاثة الوانكالذهب مثلا فانه يكون فى جهة احمر وفى الثانية اخضروفى الثالثة اصفر

﴿ صفة طلاء ﴾

درهم ۳۲۰ من الكندر (وهو اللبان المستعمل علمكا) « ۰۸۰ من الكوتابرخا قطعا صغيرة « ۲۵۰ من مسحوق الخفان

سيل الكوتابرخا على نار وأضف اليها الخفان وحركهما حتى يمتزجا ثم اضف الكندر وحرك الجيم الى ان يصير معجونا ثم اطل بذلك داخل الصندوق الخشبى او المعدنى المعدنى المعدنى المعدنى المعدنى المعدنى التحاسى ثم احم رقاقة من حديد وامسح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الخلايا غير ان المفاطس التي يدخلها سيانور تحلل الممجون وتفسده فلذلك لا يستعمل المعجون الا للاوعية المعمدة للمفطس النحاسي البيط

-ه ﷺ القسم السادس ﷺ --﴿ في عليات مختلفة ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الحفر الغلفاني ﴾

 المحجوب يذوب ويبقى ما تحت الفرنيش على حاله فيتم الحفر وطرق ذلك كشيرة غير ان الفرق بينها قليل

فأبسط طريقة لذلك هى ان تدهن صفيحة نحاسية بفرنيش لا يؤثر به المغطس النحاسى وحين ينشف الفرنيش ترسم عليه بقلم نثر ما تريد بحيث رأس القلم يمس النحاس ثم تصلل الصفيحة بالقطب الايجابى من البطارية وتعلق مثلها فى السلمى فتحفر المعلقة فى الايجابى على ما رسمت بالقلم

واذا اردت ان يكون المرسوم نافرا فارسم على الصفيحة بالفرنيس ما تريد غذوب ما حوله في المغطس فتنال المراد

ولا يخفى ان كل معدن يحفر فى المغطس المركب منه فالنحاس يحفر فى مغطس مركب من كبريتات النحاس والذهب فى مغطس الذهب والفضة فى مغطس الفضة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طريقة لحفر الفولاذ والحديد والنحاس في مغطس واحد ﴾

خذ صفيحة من احد هذه المعادن وادهنها بالفرنيش وارسم ١٠ تر يد كما مر ثم الربطها بالموصل الايجابى واغس فقط واس الموصل السلبي بلزلئها في المزيج الآتي

درهم ١٦٠ من الحامض النيتريك

اقة ٢٠٠ من الماء الاعتيادي

و يكفى لهذه العملية سائل كهربائى خفيف فتكفى اذا بطارية واحدة واتكن مدة التغطيس من ساعتين الى ستساعات حسب العمق المراد بالحفر . واذا اردت ان يكون حفر بعض المحلات اعمق من الآخر فاخرج القطمة كلما عملت ان الحفر في المحل الغير المراد تعميقه قد صار حسب المطاوب وادهنه بالغرنيش ثم غطس القطمة وهكذا

غيرانه اذا اريد حفر الحديد والفولاذ الانسب ان يكون الموسلان خيطين من حديد دقيمين طولكل منهما ذراع و ربع فقط

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ ف التذهيب الناشف ﴾

كلماكترت الافادات يزداد العامل سرورا. فمع اننا تكاما عن التذهيب فى بابه قصدنا لاتمام الفائدة ان تتكام هنا عن طريقة جيدة لتذهيب المعادن وغيرها تذهيبا ناشفا كاندى نراه على الايقونات والشهاعدين والساعات الموضوعة تحت بيت من زجاج وخلاف ذلك. وهذه كيفية العمل

بعد تنظیف القطعة كما مر فی باب التفضیض اذا كان معدنا و بعد سد مسامها و عمدتها اذا كانت غیر معدن و تنحیسها فی مفطس كبریتات النحاس تنحیسا ناشفا خفیفا (تنظیسها فی مغطس النحاس یكون من ؛ الی ۳ ساعات حسب المطاوب) تزج فی ماه ثم تمر فی المزیج الآثی (وقد مر فی باب التنظیف (۱)):

جزء ١٠٠ من الحامض الكبريتيك (بالكيل **)**

« ۱۰۰ من الحامض الثيتر يك (﴿)

۱۰۰۱ من كاؤروو الصوديوم (بالتقريب)

و بعد امرار القطعة فيه واخراجها حالا تغسل بماء بارد وتمر بعد ذلك فى محاول نيترات ثانى اكسيد الزئبق المسار ذكره ايضا وتغسل بماء ثم تعلق بالقطب السلبى وتغطس فى المغطس الآتى :

درهم ٢٠٠ من فصفات الصودا

۱ من أنى كبريتيت الصودا

٠٠٦ من سيانوو اليوناسا

اقة ٢٠٩ من الماء المقطر

وكيفية استحضاره هي ان تذوب فصفات الصودا في عماني اقات من المساء ثم

 ⁽١) يستغنى عن هذا الزيج ادا خرجت القطة من مشطس النجاس فاشفة كالرنحوب واما اذا
 بنى على سطحها بعض حبيبات قلا غنى هنه

تضيف البها ثانى كبر يتيت الصودا وبعد ان تذوب كلورور الذهب والسيائور فى الاقة الباقية تمزجهما بالسائل الاول

واعلم اله فى هـذا المفطس لا تستعمل رقاقة ذهب للقطب الايجابى بل خيط پلاتين لانه يقتضى لذلك مجرى كهر بائى كشير. ففى ابتداء العملية غطس ثلاثة ار باع خيط الپلاتين ثم اخرجه بالتدريج حسب ما تريد ان يكون لون الذهب الراسب ويكفى بهـذا التذهيب ان تكسى القطعة غشاه رقيقا من الذهب لان النحاس تحته هو الذي يجل اللون ناشفا كالمرغوب

اذا وجدنا ان الغشاء الذهبي غير متساو وليس حسب المرغوب فهذا دليل على ان امرار القطعة فى المزبج الحامضى لم يكن كالواجب فمن الضرورة ان تخرج من المغطس وتغسل بمحلول سخن من سيانور اليوتاسا والماء ثم تغسل بماء وتمر فى محلول نيترات ثانى اكسيد الزئيق وتذهب ثانية

واذا اردت صقل بعض محملات من القطعة يعــد اخراجها من المغطس الذهبي فاغسلها اولا بماء ثم غط المصقلة بمغلى بزر الـكتان او اصول الخطمي واحذر من ان تمسها بما فيه حوامض او صابون لئلا يصير لونهًا احمر

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في النيال ﴾

ان هده العملية المسهاة باسم مخترعها هي ان نرصع الفضة بنقس اسود كالمروق وخلافها فبذلك نزداد القطعة المرصعة بثلك المادة قيمة ورونها وطويفة ذلك هي ان تضع في بوتقة عميقة الاجزاء الآتية

درهم ۲۰ من الكبريت

۱ ، ۱۶ من هيدروكام رات اانتادر

نم تضع البوتقة على النار الى ان تميع هذه الاجزاء . ثم تأخذ مِتمة 'حرى وتضع فيها الاجزاء الآتية : درهم ٥ من الفضة الخالصة

« ۱۳ من النحاس الاحمر

« ۲۰ من الرصاص

وتضع البوتقة على النار الى ان تميع هـذه المعادن تماما . فتصبها فوق مزيج الكبريت وهوسائل فيحولها حالا الى كبريتور الفضة والمحاس والرصاص فتضيف حينئذ قليلا من هيدروكلورات النشادر وتخرج الزيج من البوتقة وتسحقه الى ان ينع جيدا

فاذ يتم هذا احفر على قطعة الفضة الرسم الذى تريده وخذ كمية من المسحوق واعجنه بماء مذوب فيه شئ من هيدروكلووات النشادر واحش به الحفر المرسوم . ثم ضع الفطعة على نار قوية لتسايل المزيج فيلتح بالفضة داخل الحفر . ثم خذ من مسحوق الخفان او الاحمر الانكايزى (اى أكسيد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسه فيزول اللون الاسود و يبقى المزيج داخل الحفر كأنه رسم طبيعى جميل جدا و ياون النحاس بهذا اللون الاسود بالعلريقة الآتية :

ضع فى الماه زجاجي ثلاثمائة درهم من سائل النشادر واضف عليه اربسين درهما من كر بولات النحاس وحركهما فيذوب النحاس . و بعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر على ما ذكرنا فى باب التنحيس (بدون غطها بالزئبق) غطسها فى هدذا المذوب واخرجها فتكون بلون اسود يزداد رونقة اذا صقلتها

🗲 الفصل الخامس

﴿ فِي تَلُو بِنَ حَدَيْدَةُ الْبِنْدُقِّيةُ بِلُونَ جَمِيلٍ ﴾

نظف الحديدة واحمها قليلا ثم اغمس خرقة فى كاورور الانتيمون السائل وافركها كثيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون المرغوب

﴿ فِي تَاوِينُهَا بِلُونَ ازْرِقَ ﴾

نظفها جيدا وافركها بخل ونشفها جيدائم امسحها بخرقة مرطبـة بالحامض الهيدروكلوريك واتركها ربع ساعة لتنشف بالهواء ثم اطموها فى رمل حام موضوع

فى وعاه مناسب لهذه الغاية . ثم قو النار بالتدويج واكشف الحديدة مرة بعد مرة لترى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب . ولما يكون ذلك ارضها من الرمل وامسحها بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى ذكره بعد هذه

﴿ فِي قاوينها بالاسمر ﴾

اعمل العملية السابقة وعند اخراج الحديدة من الرمل امسحها بخرقة موطبة قليلا بزيت الزيتون فيسمر اللون الازرق

واذا اريدان يكون هذا اللون متشعبا كالرخام مثلا فبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المراد تشعبها بمادة دهنية ثم امسحها بخل الافى المحلات المدهونة ثم اجر العملية السابقة وعنداخراجهامن الرمل امسحها حالا بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى

﴿ صفة فرنيش من الحديد والفولاذ (وخصوصا الاسلحة) ﴾

جزء ١٠ من المصطـكى

« ١٥ من السندروس الايض

۳ من الكافور

« ٥٠ من صمغ البطم

فذوب هـــذه الاجزاه في كية كافية من السپيرتو وغط بها فرشة واطل بها الحديدة وهذا الفرنيش بمحفظ السلاح من ائتأ كسد وهو شفاف بحيث لون الحديدة يقى ظاهرا كما لوكانت غير مدهونة به

و الفصل السادس

﴿ فِي امزِجة لتنظيف الذهب والفضة وتله ينها وتلميعها ﴾

درهم ١٦ من الطرطير الاحمر

· « ١٦ من السكيريت المسحوق

« ۳۲ من كاورور الصوديوم

﴿ مزیج آخر ﴾

درهم ٨ من كاورور الصوديوم

۵ من الطرطير الاحر

۵ من الكبريت المسحوق

« ٤ من الشب المسحوق

« ٤ من كبريتور الزرنيخ المسحوق اضف على الاملاح ماه و بولا كما ذكر واغله ثم غطس القطعة

وبما أنه لا يستعمل فى التلبيس الا الذهب الرملي لذلك يكون لون ا المذهبة دائمًا اصفر . وقد اخترع جملة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب باللون الاحمر . فسنتكلم عن الاكثر استعمالا منها

﴿ مزيج لتلوين الذهب بالاحر ﴾

درهم ١٠٠ من الشمعالاصفر

« ١٦٠ من الشب المكلس

۱۹ من خلات النحاس

« ١٦٠ من ثالث أكسيد الحديد

« ١٦٠ من كر بونات النحاس

ذوب اولا الشمع على الر هادئة واضف عليه الاملاح مسحوقة جيدا وحرك الجميع ليتم المزيح وبعد مايبرد اجعله قضبانا . فبعد تنظيف القطعة المراد تلوينها احمها قليَّلا وافركها بهذا المزيج ثم ضعها على نار هادئة الى ان يحترق الشمع ويبطل تصاعد الدخان فامسحها حينئذ بالفرشة النحاسية واصقلها بالمصقلة . ثم اغسلها في المذوب الآتي :

درهم ١٤٪ من كر بونات اليوتاسا

« ۱۶ من الكاريت

« ٣٢ من كلورور الصوديوم

« ٣٠٠ من الماء الاعتيادي

يستعمل هذا المزيج سخنا

﴿ مزيج آخر لتلوينه بالاحمر ﴾

درهم ٣٣٣ من خلات النحاس

« ۳۲۳ من هيدروكلورات النشادر

« ۳۲۳ من ثالث اكسيد الحديد

« ۳۲۳ من كاورور الصوديوم

ضع الاملاح في خل واغله على النارثم غطس القطعة المراد تلوينها ﴿ مزبح آخر ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الكبريت

ه ۱۰ من الثوم

اسحق الثوم والـكبريت وأغلمها فى بول ثم احم القطعة على النار وغطها فى هذا المزيج فيكون لونها محرا

﴿ صفة مزيج لتلوين السلاسل الذهبية باون احضر ﴾

درهم ٣٧ من هيدروكاورات النشادر

۳۲ من خلات النحاس

۵ من نیترات البوتاسا

اسحق الاملاح وذوبها فى الخل وضع فيها السلسلة واغلمها على النار فتخضر

اثل يلون كل معدن بلون الذهم 🕻

من ڪبريت مسحوق \ من کل منها اج: و مساو يه

من الماء حسب الارادة

اغل المزیج ساعتین وصفه بخرقة رضعة ثمرن و اندطعة می ودر من هار مدهونة واغمرها بهدا السائل ثم غط القدر جیدا واعل از به مدة متحرب ناطعة ون دهنی

﴿ واسطة لتنظيف الذهب وترجيع لونه الاصلي ﴾

ذوب هيدروكلوراتالنشادر فى بول واغل ضمنه القطعة المراد تنظيفها وترجيع لونها الاصلى فبمد ان تغلى يتم المطلوب

واعلم ان الذهب لا يتأثر بالهواء ولا المساء ولا بخارات الجو فلا يغير لوته الا يعض اجسام غريبة تعلو سطحه . فهذه الاجسام تنزع عنه بدون ضرر مهما كان رقيقا بمحلول الصابون او محلول قوى او بالسيبرتو . واما اذا كان الذهب مشغولا كما اذا كان فى تطريز وما اشبهه فلا يستعمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوى لان هذه الاملاح تضر باون الحربرالمطرز بالذهب فيستعمل له السيبرتو فلا يؤثر شيئاً بالحرير

﴿ فِي تَنْظِيفُ الفَضَّةِ ﴾

درهم ١٠ من ثاني طرطرات الپوتاسا

١٠ من كلورور الصوديوم

« ۱۰ من الشب

« ،٠٠٠ من الماء الاعتيادي

فاغل الفضة في هذا المزيج فتنظف وتلمع

﴿مزبج آخر﴾

درهم ٣٠٠ من كر بونات الكاس

د ۱۱۲ من عظام مكلسة

ا ۱۳۰ من مرهم الزئبق

: ١٣٠ من زيت التربنتينا

وعند الاستمال يحل قليلا من هذا المزيج في عرق او سپىرنو و تفرك به الفضة ننان استفاض الذهر المنا

فتنظف . وهو جيد لتنظيف الذهب ايضا

وتنظف الفضة ايضا بفركها بماء الصابون. واما اذا كانت القطعة ذات تجاويف فتحمى وتنقع اذ تبرد في محاول مركب من جزء من الحامض الكبرينيك ومائة ماء و بعد اخراجها تكون بيضاء ناشفة فتفرك بالرمل الناعم وتصقل بالمصقلة. واذا فركت الفضة بهباب الدخان معجونا بماء تنظف وتلمع

(11)

﴿ فِي تلميع الفضة ﴾

درهم ۲۵ من الشب

« ۱۲ من الصابون

« ۱۰۰ من الماء الاعتيادي

اغل الشبة بالماء وارفع الرغوة ثم اضف الصابون واغمس بالمزبج خرقة وافرك بها الغضة فتلمع

الفصل السابع *

﴿ في التراكيب المعدنية ﴾

التركيب المعدني هو امتزاج معادن بعضها مع بعض بحيث تصبر معدنا واحدا تختلف خصائصه عن خصائص كل من المعادن المركب منها . وهمذه التراكيب مفيدة جدا في الغالب الصناعة . ويقرب لونها من لون الفضة والذهب . فتتكام الآن عن جملة تراكيب منها مفيدة

﴿ مزیج معدنی اصفر لامع مرکب مما یأنی ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقي

١٤ من التوتيا النقية

أمع الاجزاء في بوتقة فيكون الممدن لينا

﴿ مزیج بلون الذهب ﴾

« • ٠٢٢ من التوتيا النقية

تماع فى بوتقة فيكون المعدن أاين من الاول

﴿ مزیج اشبه بالذهب ﴾

من التوتيا

مجرى العملية السابقة

```
﴿ مزیج آخر ﴾
```

جزء ١٠٠ من النحاس النقي

٥٠٧ من التوتيا النقية

« ۰۰۷ من القصدير

وهذا المعدن لين وسهل تحت المبرد

﴿ آخر ﴾

جزء ٢٠٠ من النحاس المذكور « ۲۰۰ من التوتيا

۵۰۱ من القصدير (وهذا كالسابق)

﴿ نُحاس اصفر ﴾

جزء ٩ من النحاس الاحمر

« ۳ من التوتيا

تماع في بوتقة ﴿ معدن جيد لعمل اواني المطبخ ﴾

جزء ٤٠٠ من القصدير

« ٢٥ من الرصاص هن النحاس الاحمر

« ۲۰۰۳ من التوتيا

تماع في بوتقة والمعدن يابس لامع ﴿ مُعَدِّنَ بِأُونَ الْفُضَّةُ ﴾

جزء ٩ من القصدير ٥ ١ من المرقشينا

« ١ من الانتيمون

« ۱ من الرصاص

أجر العملية نفسها والمعدن لايتأ كسد يسهولة

﴿ معدن المداقع ﴾

جزء ٩ من النحاس الاحمر

« ١ من القصدير

عاع في بوتقة

﴿ ممدن الاجراس ﴾

جزء ٢٨ من النحاس الاحمر

١ ٢٢ من القصدير

عاء

﴿ ذهب اصطناعي ﴾

جزء ١٦ من اليلاتين

« • ٩ من النحاس الاحمر النقي

« • • • • ن التوتيا النقية

وهذا المعدن بثقل الذهب ولونه وليانته

﴿ صفة تحضير ثاني كبريتور القصدير المسمى بالذهب الموسوى ﴾

يستحضر بمزج ١٧ جزء قصد درو ٦ أجزاء زئبق و ٦ اجزاء هيد روكلورات النشادر و٧ اجزاء زهر الكبريت واحماء المزيج بالتدريج داخل معوجة الى ان يبطل تصاءد الهيدووجين المكبرت . الرك المعوجة لتبدد وخذ الطبقة الصفراء الني داخلها فانها المكبريتور المطلوب وهو المعروف بالذهب الموسوى وكشراً ما يستحمل عند الدهانين

تم باب التلبيس ويليه باب صبغ الاقشة

الباب الثياني ﴿ في مسبغ الاقشة ﴾ ﴿ ديباجة ﴾ ﴿ في السكلام عن الاقشة ﴾

ان الاقشة المعدة للصبغ اما بسيطة وهى ما كانت محوكة من نسيج واحد كما اذا كانت من صوف فقط . او مركبة وهى ما كانت محوكة من اكثركما اذا كانت من حرير وقطن وصوف او غير ذلك . فالبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالمكس

واعلم ان من الانسجة ما هو نباتي كالقطن والقنب والكتان ومنها ما هو حيواني كالصوف والحرير . والفرق بين الاثنين هو ان الحيواني كمية وافرة من الأزوت . وهذا المصر يوجد قليلا في النباتي حتى انه لا يوجد اصالة في بعضه وهو يظهر عيانا على هيئة سائل نشادري اذا استقطرنا المواد الحيوانية . وهذا السائل مركب من هيد روجين وأزوت . واذا استقطرنا المواد النباتية يستخرج قليلا منه او لا يستخرج شيءً

وان المواد الحيوانية عرضة للتمفن وباحراقها تفوح رائحة خراقة نشادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها. واما النباتية فتختمر وتولد بالاستقطار السيبرتووحوامض وان القلويات هى ذات فعل قوى على المواد الحيوانية اذ تذوبها بخلاف النباتية فانها لا تؤثر فيها شيشا

وان الحامض النينريك والحامض الكبرينيك لهما ايضا فعل عليها فان النيتريك يحللها و يفصل عنها الازوت و يتكون اذ ذك حامض كر بونيك وحامض اكساليك والكبرينيك يفصلها ايضا عن الازوت وتبقى بقية المواد المركبة منها فحمية . ويظهر ان الحرير له بعض مشابهة بالمواد النباتية لان القلايات والحوامض لا تفعل به فعلها بالصوف عاما . و يتآنف مع المواد الملونة تآلف المواد النباتية . وانه يجب الانتباء عند استعال الحوامض والقلويات على الحوير وان يكن فعلها

عليه اقل منه على الصوف . فأنها ربما تضر بالخيط اذا كانت كيثيرة

وان القطن يقاوم فعل الحوامض اكثر من القنب والكتان . فالحامض النيتريك اذا كان سخنا فانه يحوله الى حامض اكساليك

﴿ الصوف ﴾

ان الصوف هو مادة حيوانية تغشاها مادة دهنية ولذلك لا يمتص الماه فاذا ار يد صبغه يقتضى ازالة هذه المادة لشلا تمنع اتحاد المولد الملونة به أذ تدكون فاصلة يينها وبينه . وهدذه المادة هي صابونية قاعدتها الملاح بوتاسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما ليس كذلك

وطريقة ازالة المادة الدهنية عن الصوف هي ان تضم الصوف في خلقين وتغمره بثلاثة اجزاء ماء وجزء بولا مختمرا . وتسخن الخلقين الى درجة متوسطة من الحرارة بنوع أنها لا تؤذى اليد . ثم تحرك الصوف حينا بعد حين . ثم نرفعه من الخلقين وتفسله بماء وتضعه في سلة كبيرة موضوعة في ماء جار وتدوسه داخل السلة الى ان تذوب المادة الدهنية وتنفصل عنه و يسرف ذلك عند خروج الماء المار في السلة صافيا غير مبيض . ثم تنشر الصوف حتى ينشف

ويجب الاعتناه الكالى يتنظيف الصوف من هذه المادة ليكون لون الصباخ ابهج واروق للنظر . ويجب حفظ الماء والبول المستعملان اولا اكى يستعملا أنيا فيكون اكتر فعلا لحل المواد الدهنية غير انه يجب ان يضافكل مرة قليل من البول

﴿ في تبيض الصوف ﴾

المقصود من تبييض الصوف ازالة اللون الطبيعي الذي يكون فيه وكيفية ذلك هي ان تضعه في خلقين فيها ماه محلول به قليل من نحت كيو منات الصودا (١ ك ال ١٠٠ ماه) وثقل سُبع الكر بونات صابون . ثم نسخن الخلفين كلاول وتغطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات . ثم تغطمه ثلاث مرات في ه. العادة فائرا . ثم ثلاث مرات في خلفين فيها محاور نحت كر ه : ت الصود بدون ص. ون

وتغسله بعد ذلك بماء فاتر وتنشفه جيدا . ثم تعرضه لبخار الكبريت بالطريقة الآتية :
وهى ان تعلق الصوف على اوتاد فى حجرة محكة الضبط على علو ثلاثة اذرع
عن الارض . ثم تأخذ كانونا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد اقة كبريت قطعا
صغيرة لسكل خس اقات صوفا . وتشعل السكبريت (١) من اربع جهات وتخرج
من الحجرة وتقفل الإبواب مغلقة اغلاقا محكما مدة ١٧ ساعة . ثم تفتح الإبواب
وتترك الصوف معلقا حتى ينشف تماما . هذا فى الصيف واما فى الشتاء فتترك
الابواب مفتوحة الى ان تزول رائحة المكبريت ثم تشعل أرا وتغلق الإبواب لكى
تكون الحرارة كافية لنشافه بسرعة . فعند ذلك يكون مبيضا حاضرا للصبغ

﴿الحرير﴾

الحربر مادة حيوانية خيطه مغشى طبعا بمادة صعفية لامعية وهو لا يخلو من مادة ملونة حسية . فيقتضى لعمل الاقشة الحربرية ان تزول منه كل هذه المواد . وخصوصا الصبغة

وطريقة ذلك هى ان تضع فى خلقين ماء مذوبا فيه ٣٠ جزءا صابونا الى ١٠٠ جزء حريرا وتغطس فيها الحرير وتسخن الخلقين الى ما دون الغليان محركا الحرير دائما . واذ ترى انه ابيض تخرجه وتنشره لينشف . ثم تضعه فى اكياس فى كل كيس عشر اقات . وتقليه ثانية فى ماه محلول فيه صابون (٣٠ ص الى فى كل كيس عشر اقات . وتقليه ثانية فى ماه محلول فيه صابون (٣٠ ص الى الحرارة فى قعر الخلقين (ولمنع هذا المحظور يستعملون فى اور پا بخار الماء عوضا عن النار المجردة لتسخين الخلقين)

واعلم انه كما تصاعد شئ من الماء بالحرارة بجب ان تعوض عنه لتبقى الاكياس دائما تحت سطح ماء الصابون . واذا كشف الحرير بنتج احد الاكياس ورأيته

⁽۱) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبعض الآخر وتمسه بالنار من الجهات الاربع حتى تمتد فيه بالتدريج ، لانه اذا النهب جميعه دفعة واحدة يكون بخاره الكثيف اوكسيجين الهواء حامضا كبريتيكا ينشى الصوف برسوبه عليه كالندى ويعطبه ، وأما انخلاق ابواب الحجرة نهو لمنع دخول الهواء الكروى الذى بجمل الاكسيجين في الحامض الكبريتوس المتصاعد من الكبريت

قد صار ابيض ناصعا اخرجه واغسله بماء جار ونشفه . هــذا اذا كان يراد صبغه . واما اذا اريد تبييضه مجردا فعرضه بعد هذه العملية لبخار الكبريت على ما تقدم فى تبييض الصوف

﴿ القطن

الفطن مادة نباتية معروفة وهو غير قابل الذوبان فى الماء والزبوت والحوامض النباتية فلا يذوبه الامحلول قلوى" سخن مشيع ولا يذوب اذا كان المحلول خفيفا . وفيه مواد ملونة ودهنية ونشاوية واملاح مختلفة منها ما هى فيه طبعا ومنها ما يعلوه من الآلة المستعملة لغوله . ومن الضرورة ان يتنقى من هذه المواد لكى يصير صالحا لتصبغ

وطريقة تنقيته هي ان يغلى القطن بعض ساعات في الماء ثم اربع ساعات في محلول قلموي (٢ ق الى ١٠٠ ماء) ثم يغسل بماء جار و يعصر و ينشف . ثم ينقع قدر ساعتبن في ماء الكاور و يغسل ايضا بماء جار و يعصر و ينشف جيدا

فاذا اريد ان يكون ابيض ناصعا ينقع ثانية فى ١٥ الكاور اخف من الاول ثم ينقع ساعة فى محلول حامض كبريتيك (١٠ ونصف ح الى ١٠٠ ماء) و يخرج ويغسل بماء جار وينشف ثم يغطس ٦ ساعات فى محلول الصابون سخنا (١٠٠ ص الى ١٠٠ ماء) ويغسل بماء جار وينشف . وهكذا تنتهى العملية

﴿ القنب والكتان ﴾

القنب والكتان من المواد النباتية الحاوية ما فى القطن تقريبا من المواد . فيجب ايضا تنظيفها عند الصيغ بالطريقة الآتية

اغل کلا منهما فی الماه تمانی ساعات وانرکه سخنا خمسین ساعة بم اغسله جیدا بماه جار ونشفه نم انقعه ساعتبن می ما الکاور واغسله جیدا ونشفه بم انفعه ساعة فی محلول حامض که بالمد (۹ وزیسف - الی ۱۰۰ ماه ۱ ما نیسه جیدا ونشفه واتركه اربعة ايام منشورا ثم انتمه ٦ ساعات فى محلول الصابون سخنــــا (١٠ ص الى ١٠٠ من احدها) ثم اغسله جيدا بماء جار ونشفه

وقد يرد بعض هذه الانسجة أمن اوريا مبيضا فلا يازم اذ ذاك لصبغه الا ان يغلى المراد صبغه منها ثمانى ساعات فى محلول قلوى (١ ونصف ق الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا ثم ينقع ٦ ساعات فى محلول حامض كبريتيك (٤ ح الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا بماء جار وينشف

واعلم ان اللون لا يكون على القاش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القاش مبيضا غاية التبييض والا فلا يتم صبغه حسب المراد

> -ه: القسم الثاني ك⇒ -﴿ في الصبغ والصباغ ﴾ ﴿ القصل الاول ﴾ ﴿ في ما هوالصباغ ﴾

الصبغ هو الطريقة التى بها يتم رسب مادة ماونة على نسيجما بشرط ان يبقى هذا اللون بدون تغيير بتعريضه للمناصر الفلكية كالهواء ونور الشمس اللذين من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبا تكون كثيرة او قليلة الاتحاد بالانسجة ومن الانسجة حيوانية كانت او نباتية ما هو مختلف الالفة مع المادة الملونة عن غيره . فالالفة اذن هي الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فالانسجة ذات الالفة الكثيرة تجذب المادة الملونة وتتحدمها فتكون ثابتة وعكسها بالعكس . ولذلك تقدم القول ان الاقشة المنسوجة من مادة واحدة كالصوف وحده مثلا يسهل صبغها والا فيتصعب لسبب اختلال الفة كل من مواد الانسجة

فيجب اذا ان نعوف القارئ الفة كل من الانسجة الى المواد الملونة . فالفة الصوف كثيرة بعكس الفة الحرير لها فانها اقل من الفة الصوف . لذلك يكفى غالبا لصنع الصوف ازالة المادة الدهنية . والفة القطن والقنب والكتان اقل جدا من الفة

الحرير والصوف . ولذلك لا يصبغ ما سوى الصوف الا بعد أتحاده بمادة ذات الفة معادلة لالفة الصوف وهي على انواع شتى وتسمى الاساس

🔏 الفصل الثاني 🅦

﴿ في الاساس ﴾

الاساس هو محاول مواد تغط فيها الافشة قبل صبغها لنكوزوسيطا بينها و بين المواد الماونة . والمقصود منها التمويض عما يلزم من الالفة ابعض الانسجة

والاملاح الاصلح والاكثر استمالا لتأسيس الانسجة ثلاثة . املاح الالومين واملاح القصدير واملاح الحديد . فمن املاح الالومين يستممل كبريتات وخلات الالومين . ومناملاح القصدير كلووور وهيدووكلووات القصدير . ومناملاح الحديد كبريتات ونيترات وخلات الحديد

ويفضل من املاح الالومين خلاّه لان الفته كشرة الانسجة والمواد الملونة واكسيد القصدير ذو الفــة كثيرة للواد الملونة فانه ينبتها على الانسجة ويزيدها رونهاً . والفة اكسيد الحديد اكبر من الهته ولكن بما انه من طبعه ذو لون لا يستعمل الالتأبيت الالوان المسمة

وغير ما ذكر يوجد مؤسسات كثيرة . منها اكسيد النحاس وهو يببت اللون الاصفر على الفطن وممز وجا مع اكسيدالحديد الانوان السوداء على كل من الانسحة ومنها الملاح الكاس بالاجمال غير انها تعلم الانوان الحراء وتفتح الروقاء وتبها ومنها المواد الترابية والحوامض المدنية والمواد القابضة النباتية وانز وت وهكذا مادة واحدة من الملونات تعطى النسيج الوانا مختلفة محسب اختااف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة و بسيطة . ملركبة هى التي لا تكفى لاعطاء لون ما الا بمساعدة مادة ملونة ومنها املاح الالوماس والنصسدس . والبسيطة هى عكسها اى تعطى لونا بدون مساعدة غيرها ومذها املاح الحديد والمنغنير والنحاس والرصاص والزئبق فنقول بالاجمال ان احسن آثاث مثبت هو الملح الاكثر الفة الى الانسجة والمـــادة الملونة معا وهو خلات الالومين لان فيه الخصائص المطلوبة

وكيفية تأسيس الانسجة هي ان تغطس في محلول احد المؤسسات المذكورة فبماضدة الفة النسيج والفة المؤسس تتحد به المادة الملونة . ويلزم غسل النسيج بعد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عما يلزمه من الاساس . لئلا يتحد بهذا الزائد كمية من المادة الملونة فتزول معه من النسيج عند غسله بعد الصبغ لانه يجب غسله بعد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لزوم

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في المواد الملونة ﴾

المواد الملونة قد تكون نباتية او مددنية او حيوانية . واعلم ان للهواء والماء والنور تداخلا عظيما فى تكوين الالوان . فبتعريض الاقمشة المصبوغة لذلك يغتح اللون او يكده بحسب خصائصه

ومن الالوان ما يمكن تثبيته على التماش ومنها ما هو عكسه . ومنها بسيطة وهى الاسود والازوق والاحمر والاصفر . ومنها مركبة وهى ما تحصل بمزج لونين او اكتر من الالوان البسيطة . فيكون اللون الحاصل مختلفا عن كل من الالوان الممزوجة

﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العفصوالسياق والكاد الهندىوقشر شجر الجوز وهبابالدخان وسيذكر كل منها بالتفصيل

﴿ في العفص

المفص مادة تتكون من لذع حشرة ما لورق بعض الاشجار وخصوصا الملول (نوع من السنديان) والموجود منه فى المتجر نوعان الاسود والابيض وكلاهما منه ما هو مثقوب لان الحشرة التى ثقبته و بقيت داخل العفصة صارت فراشة وخرجت منها ومنه ما هو غير مثقوب لانه قطف قبل خروج الفراشة منه . وهذا هو الاجود واعلم ان العفص يحوى ثلاث مواد وهى الحامض العفصيك والتانين ومادة ملونة صفراء . وهو مستعمل لصبغ الرمادى والاسود ويكون اساسا الصباغ الاسمر والمواد الغمالة فى العفص هى الحامض العفصيك والثانين . و يوجدان ايضا فى قشور شجر السنديان وقشور شجر البندق والبيلسان والسماق . ولا يستعمل فى الصباغ الا ممز وجا بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ اسود او رماديا كما ستعلم

﴿ في السماق ﴾

السهاق شجر كثير الوجود فى بلادنا ويزرع عند الاجانب باعتناه . ويجب قطع اغصانه كل سنة ثم تتيبس الاغصان المقطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسحوقها فى الصباغ ودبغ الجلود . ويعوض به عن المفص احيانا لانه اقل كلفةمنه بشرط ان يكون مضاعف الوزن

واعلم أن كمية الحامض المفصيك والتانين فى السهاق اقل منها فى المفص فاذا صبغ به وحده يعطى لونا رماديا مشربا بصفرة او خضرة و يلمون القطن المؤسس بالالومين باصفر ناشف . والمؤسس باكسيد الحديد بالرمادى الغامق والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد مما بالزيتونى . ويستعمل السهاق لتلوين الصوف والحرير بالاسود والرمادى

﴿ في الكاد الهندي ﴾

هو عصير شجرة في الهند والموجود منه في المتجر هو على هيئة اقراص صلبة قليلاكسرها اسمر معتم

والكادالهندى يذوب فى الماه . والتانين الموجود فيه مخالف الموجود فى العفص لانه لا يتحول الى حامض عفصيك ولكونه يعطى ممزوجا مه املاح الحديد لونا اخضر . بخلاف الحامض العفصيك والتانين الموجودين فى العفص فانهما اذا مزجا مع املاح الحديد يعطيان لونا اسود . والكاد الهندى يستعمل اصبغ القطن والحربر والصوف إون قرفى

في قشر الجوز 🥦

قشر الجوز قبل ان ينضج يكون لونه اخضر وبعد ان يقطف ويتعرض للهواء يصير اللون اسمر. ويحفظونه فى اور پا تحت الماه مدة سنة او سنتين فتزداد فيه المادة الملونة . وهو ذو اهمية عظيمة وكتيرة الاستمال فى المصابغ و يصيغ الصوف بلون بندقى ثابت ولا يحتاج الى المؤسسات الالتشكيل ألوانه ولزديادها روتقا واحسن مؤسس لذلك الالومين غير انه فى استعاله لصبغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس اصلا. وهو يعطيه لونا بندقيا ثابتا و يبقى الصوف لينا

واعلم ان قشر عمر الجوز يؤخذ بعض النضج و يوضع فى براميل ويغمر بماه ويترك سنة او اكثركما تقدم وكلما طال عليه الوقت هكذا يزداد فعلا بالتادين واما قشر ساق الجوز فيصبغ كقشر الثمر غير انه يجب له مضاعفة السكمية والنعومة وان يكون فى كيس عند ما يوضع فى الخلقين مع التماش . لانه اذا لصق منه بالتماش شئ يدبغه فلا يستوى الصباغ

﴿ في هباب الدخان ﴾

الهباب هو ما يتصاعد من حرق الاخشاب و يلتصق بجدران المداخن . وهو يختلف بحسب اختلاف الاخشاب . غير انه قلما يستعمل لانه لا يعطى الاقمشة لونا ثابتا وانه يقسى الخيط وتفوح منه رائحة مكروهة

﴿ فِي المواد الملونة بالازرق ﴾

يؤخذ اللون الازرق من مادة زرقاء تستخرج من نوع من النبات وتباع فى المتجر على هيئة اقراص صلبة لونها ازرق فأنح او بنفسجى . وهو النيل وقد يكون مغشوشا غالبا الهلو قيمته . ويعرف عند ما يكون لونه ازرق معما او رماديا او مخضرا واذا كسرت القطعة منه وشوهد داخلها مشعبا بخطوط مسمرة او مبيضة فهو مغشوش فيجب على المشترى الحذو من ذلك . وسنتكام عن كيفية التصبغ به

﴿ فِي المواد الملونة بالاحمر ﴾

الفوة هي عشبة تزرع في ازمير وقبرص واور يا والهند وتوجد طبعا في هــــذه البلاد والمادة الملونة توجد منها في جذورها

تستأصل هذه العشبة بعد ان تنبت بسنتين وتنزع قشرتها الخارجية حتى تنقى من التراب وتيبس وتسحق

وكيفية تبييسها هي ان تنشر على شباك في الهواء او تسخن في فرن حام وتحرك قليلا لتتعرى من قشرتها الخارجية . ثم تطحن وتغر بل

وهى تباع غالبا مسحوقة و يكون أونها اذ ذاك احمر مائلا الى الصفرة . غير ان الاحسن ان تشترى غير مسحوقة لشلا تكون مغشوشة او غير نظيفة كالواجب . و يختار منها الجذور التي يكون كسرها احمر فاتحا قليل الاصفرار والتي تكون بغلظ نلم قليلة المقد ذات رائحة قوية . والفوة القبرصية والازميرية هى اجود من غيرها ولذلك تطلب فى اورويا من هذين المكانين

وهى تمتص رطوبة الهواء فلذلك يجب ان توضع فى محل ناشف لا يدخله الهواء داخل براميل محكمة السد واذا طال عليها الوقت اكبر من ثلاث سنين يضعف فعلما الملون

واعلم ان فى الفوة مادتين ملونتين الواحدة صفراء سريمة الذوبان فى المساء والاخرى حمراء زاهية وهى لا تذوب الا بمعاضدة المادة الصفراء واستمال الفوة فى الصبغ كشير جدا وقد توصلوا الى تثبيت لونها الاحمر على الصوف والقطن والكتان وهى اجود من الدودة وغيرها من المواد الملونة بالاحمر لان لونها ينبت أكسر من تلك وهى اقل كلفة ولونها يكون ابهج وسيأتى الكلام عن كيفية الصبغ بها

﴿ فِي الدودة ﴾

الدودة هى دويية صغيرة تعيش على نوع من الصبير (كاكتوس) فتجمع وتخنق فى ماء سخن وتاشف بالشمس فتصير بهيئة حبوب صغيرة 'يونها رمادى يضرب الى الحرة. واجود نوع منها ماكان لونه ابيض فضيا وحباته كبيرة الشفة حتى انها لا تسحق بسهولة اذا ضغطت بين الابهام والسبابة والتى اذا سحقت هكذا لا يبقى منها أثر غبرة على الاصابع

و يوجد احيانا فى المتجر نوع منها منزوءة منه المادة الملونة فيجب على المشترى ان يمتحن منه كمية قبل الابتياع

واعلم ان المادة التى تستخرج من الدودة هى حمراء ارجوانية . وتستعمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلمون احمر ارجوانى وتلمون القطن بلمون ياقوتى واذا خزنت فى محل ناشف تبقى جيدة عدة سنين وبالمكس اذا كانت فى محل رطب

﴿ فِي القرمز ﴾

القرمز هو حشرات صغيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع فى منتصف شهر آيار قبل طلوع الشمس لشلا ينشف الندى فتطير هذه الحشرات . و بعد ان تجمع تنقع فى الخل ١٧ ساعة ثم تبسط على خام فى الشمس لكى تيبس فتصير على هيئة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها احمر خمرى . واذا تقع القرمز فى الماه يلونه بلون احرقائي ويجعل طعمه مرا ورائحته جيدة

والفرق بين القرمز والدودة هو ان لون القرمز فى الصبغ يكون احمر ماثلا الى الصفرة ولون الدودة احمر ارجوانيا كما مر والمادة الملونة فى القرمز اقل منها فى الدودة. ويستعمل القرمز لصبغ الصوف بلون احمر خمرى

﴿ في العصفر ﴾

العصفر نبات يزرع احسنه فى الشرق (ويسمى زعفرانا) والمادة الملونة تكون فى زهرة متحدة مع مادة اخرى صفراء فيجب ان تستخرج هاتان المادتان وتفصل الواحدة عن الاخرى . وطريقة ذلك هى ان يؤخذ زهر العصفر ويغسل بماء كثير ثم يوضع فى كيس بماء جار ويداس حتى لا يعود يخرج مادة صفراء فيمر به الماء صافيا . ثم يوضع فى وعاء مع ثقله من شحت كر بونات الصودا مذوبا بماء وبعد ساعة يصفى بخرقة خام سميكة و يضاف اليه كية من عصير الليمون كافية لاشباع الملح القلوى ثم يغط فى المزيج غول قطن فترسب عليه المادة الملونة وتتحد معه .

فينسل القطن وينقع في محلول تحت كر بونات الصودا ويشيع بعصير الليمون . فترسب المادة الملونة في قعر الاناء فيصب عنها السائل وتنشف فتكون بلون محاسى . وهي تبقى على حالها الى ما شاء الله

فبهذه المادة وحدها او ممزوجة مع مواد اخرى يصبغ الحرير والقطن والكتان بجميع درجات اللون الاحمر . غير ان هذه الالوان جميعها غير ثابتة فلا تنفع الا للزخرفة ومن مادة العصفر الحراء ممزوجة مع الطلق تؤخذ الحرة المستعملة عند النساء للوجه

﴿ في الصندل الاحر ﴾

الصندل الاحمر هو خشب شجرة كبيرة كثيرة الوجود فى الهند لونه الحمر ممتم . وهو ثقيل لا رائعة له ولا طعم واذا تقع بالماء لا بلونه بل بلون السپيرتو اذا تقع به . واستماله مسحوقا ناعما . ولون صباغه اسمر ماثل الى الحمرة . فاذا مزج مع مادة اخرى كقشر الجوز والسماق والعفصى يكون لونه احمر غير ماثل للسموة

﴿ فِي المواد الملونة بالاصغر ﴾ ﴿ السكركم والمقدة الصفراء ﴾

الحكركم اصول نبات يكثر فى الهند وهذه الاصول تكون مستدبرة او مستطيلة صلبة ثقيلة ولون كسرها راتينجى ولها رائحة قوية. وفيها مادة صفراء كشيرة اذا تقع فى الماء البارد لا يذوب منها الا القليل وبالعكس فى الحامض الخليك والسييرتو فان المادة تذوب كلها. وهى تتحد بسهولة مع الانسجة الحيوانية غيران لونها لا يناسب لكل الانسجة فان الهواء وحده كاف لازالنه

﴿ البقم ﴾

هو خشب شجر كثير الوجود فى بلاد المكسيك ويسمى ايضا الخشب الهندى او الاسود وهو صلب جدا ثقيل لونه احمر مائل الى السمرة من الظاهر و برتقالى من الداخل . فما كان لونه الظاهر اسود والداخل اسمر لا يصلح للصباغ . وهو يستعمل للصباغ الاسود والرمادى والازرق والبنفسجى

﴿ الكرسترون ﴾

هو قشر شجر كالسنديان كثير الوجود فى اميريكا ومادته الملونة كثيرة . و يصبغ به مسحوقاً بعد ان يعرى من قشرته الخارجية (لان فيها مادة ملونة سمراء) وهوكثير الاستمال لصبغ القطن بالاصفر . وممزوجاً مع الفوة بلون برتقالى وقرفى . ومع لون ازرق بالاخضر

﴿ البزور الفارسية ﴾

هى ثمر نوع من الرمنوس (اسم نبات) لونها اخضر لانها تجمع قبل نضجها غير ان فيها مادة صفراء جميلة جدا . وقلما تستعمل لصبخ الاقشة لان لونها لا يثبت غير انه يصبغ بها الاقشة العثيقة التى زال لونها

﴿ ورق الصفصاف والحور وزهر البابونج ﴾

ان هذه النباتات تصبغ بلون اصفر غير ثابت وهى قلما تستعمل ولذلك لانطيل الكلام عليها

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في الصباغ الاسود ﴾

﴿ الصوف ﴾

ان المــادة التى تصبغ الصوف بلون اسود ثابت هى مزيج اكسيد الحديد مع الحامض العفصيك والتانين فاذا رسبت هذه المادة على الصوف لا تنحل عنه بالماء . واذا كانت كميــة الراسب قليلة يكون اللون وماديا بنفسجيا وكلما كثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا

واعلم ان الصوف المصد للصبغ اما ان يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او مجزوزًا . ولكل نوع منه عملية اولية قبل الصباغ تختلف عن الاخرى . ويجب ان يكون الصوف عاريًا من المواد الدهنية كما سبق القول

واما طرائق صبغه بالاسود فهي كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثرنجاحا

فاذا كان الصوف مغزولا فا تقعه نصف ساعة فى محلول تحتكر بونات الصودا مسخنا قليلا (٧ ك الدن ١٠٠ ماه) و بعد اخراجه اغسله بماء جار واعسره واسسه بالطريقة الآتية وهى ان تضع فى خلقين ماه كافيا لغمر الصوف وتغليه ثم تضيف اليه قليلا من كبريتات الالومين وتنزله عن النار وتتركه حتى تضعف حرارته فتصبه بتأن فى برميل وتضع الصوف فى سلة تغطسها فى الماء المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغمره المساء ثماما ثم تتركه هكذا ساعتين ثم اخرج الصوف واغسله بماء فيكون صالحا الصب

واذا كان الصوف محوكا فاجر عليه العملية المذكورة واصبغه بالازرق (سنتكام عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود . والقصد من صبغه بالازرق هو اليكون الاسود احلك واثبت

واذاكان مجزوزا فاجر عليه عملية المغزول

وطريقة صبغ الصوف المحوك هي ان تغليه ساعتين في مغلى العفص (٥ ع الى ١٠٠ ص) ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركب من خمسة اجزاء من كبريتات الحديد و٣٠ من البقم الى ١٠٠ صوفا . ثم تخرجه وتفسله بما جار دائسا اياه في الماء الى ان يخرج منه صافيا

وطريقة صبغ المغزول والمجزوز هي ان تغلي مائة جز. صوما ساخة ونصفا في سائل موكب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحدد طرطيرا احمر. ثم تخرجه وتشطفه بماء وتغليه بعد ذلك في سائل مركب من ٣٠ جزءا بقما و ربع جزء من خلات النحاس الى ان يصبر اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك واغسله جيدا

الحرير

ان الحرير غير المبيض احسن اتحادا مع الاسود غير ان تبييضه بجعل لوله اكثر

ثباتا ورونقا وتساويا فمن بعد تبييضه وتعريضه لبخار الكبريت كما مريغسل بماء وينقع قليلاً يمحلول صابون خفيف (١ ص الى ١٠٠ ماء) ويغسل بعـــد ذلك جيداً و ينشف ثم اسحق عفصاً وضعه في ماء سخن كاف لغمر الحرير بدون ان يغلى (٢٥ ع الى ١٠٠ ح) ثم ضع الحرير فيه واتركه على النار بدون ان يغلى ٣٩ ساعة ثم اخرجهواعصره ونشفه . ثم ضمه فی سائل سخن مرکب من ٥ اجزاء من کمبر یتات الحديد واعصره داخل السائل حتى يتشرب منالسائل تشربا متساويا وابقه منقوعا فيه سخنا من خمس الى ست ساعات معننيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة بمدة الساعات لكي يتخلله الهواء ثم ترجعه اليه . ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه بالهواء ودقه بمخباط منخشب ثم ارجمه الى سائل العفصالسابق ذكره مضافا اليهعشرون جزءا عفصا واتركه منقوعا عشرين ساعة ثم اخرجه ونشفه بالهواه . ثم ارجعه الى محلول جدید من کبر پتات الحدید (٤ لئه الی ١٠٠ ح) وأبقه منقوعا ست ساعات ثم اخرجه وضعه ايضا فى مغلى عفصى كالمار ذكره . ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى محلول حدیدی مرکب من ۳ اجزاء من کبریتات الحدید الی ۱۰۰ حریرا . ثم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانشره حتى ينشف واعلم انه كلما تكرر وضع الحرير بمغلى العفص ومحلول كبريتات الحديد يزداد الحرير ثقلا واللون سوادا

و بعد انتهاء عملية الصبغ ينقع الحرير نحو ثلاث ساعات في محلول صابون سخن خفيف (٣ ص الى ١٠٠ ح) وذلك يعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع في كل محلول حديدى مما سبق قليل من مذوب الضمع العربي . نم ينسل الحوير جيدا و ينشف

وقد جرت العادة بان نحفظ السوائل العفصية والحديدية لصبخ كمية حربر ثانيا بشرط ان يضاف الى كل منها كمية من العفص او الحديد حسما يكون السائل . واما المقادير فعلى العامل الفطن ان يعرفها

واذا اريد صبغ الحربر غير مبيض يختار الاصفر منـــه ويغطس فى السوائل العفصية والحديدية غيرسخنة والافتنتفش مادة الحرير الصمغية وتمنع اتحاد المـــادة الملونة به . ويجب ان تكون مقادير الحديد والعفص هنا أكثر من المقادير السابقة وان تكون مدة التنطيس اطول

﴿ القطن والكتان ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ برميلا وتضعف حدائد عتيقة وتغمرها بالخل مضافا اليه شي من الطحين ليسرع اخباره وتتركه كذلك اربعين او خسين يوما فيصير جيدا لصبغ القطن فاذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المعين فخذ القطن (او الكتان) وانقعه خس ساعات في مغلى عقصى سخن (١٠ عف الى ٨ ق) بحيثان حرارته لا تؤذى اليد منم اخرجه واعسره برفق وتشفه بالهواه وعند ما ينشف جيدا غطسه في ماه فاتر مضاف السه جزءان من خلات الحديد السائل الذى حضرته اولا في البرميل الى ١٠ اجزاه قطنا ثم اعسر القطن داخله لكى يتشرب وارفعه مرة بعدمرة ليتخلله الهواء مجريا هذه العملية مقدار نصف ساعة ثم اخرجه وانشره عشر ذقائق. من الاول ايضا ثم في مغطس العفص ثم في مغطس الحديد نم اخرجه وانشره ربع ماعة واغسله وانشره حتى ينشف عاما فبعد صبغ القطن (او الكتان) كما سبق ساعة واغسله وانشره حتى ينشف عاما فبعد صبغ القطن (او الكتان) كما سبق يقسو خيطه و يكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اعمل له العملية الآتية:

خذ ماه كافيا لبل القطن وذوب فيه جزءا من تحت كر بونات الصودا المكل اقة المجزء ماه ثم اضف على المذوب ٣٠ درها من زيت الزيتون عتبقا الحكل اقة قطن . ثم غطس القطن الناشف في همذا المزيج وعصره حتى يتشرب منه نشر با متساويا ثم اخرجه واعصره جيدا ونشغه ثم اغسله جيدا بناه نهر جار فيكون نونه اسود ثابتا لامعا حسب المرغوب . وقد يستعمل المعض الطريقة الآتية

وهى ان يصبغ القطن اولا بازرق نيلى ؛ سنتكام عن ذلك) ويغسل ويشف ثم ينقغ فى سائل عفص فاتر ٢٤ ساعة (١ ع الى ٤ ق) ثم يخرج ويعصر وينشف ثم يغطس فى سائل خلات الحديد الذى يكون فى البرميل المار ذكره (اقة ق الى ١٠ اقات خ) ويكون تغطيسه بالتدريج ،ى كل نصف اقة وحدها حتى تتشرب بسوية ويكون لرنها متساويا ايضا . ثم يترك مفطسا ربع ساعة ثم يعصر وينشر فى الهواء عشر دقائق وتكرر هذه العملية موتين مضافاكل مرة ١٠ اقات من سائل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشرفى الهواء ويعصر ويغسل فى نهروينشف . ثم يغطس فى مغطس زيتى كا مرفى العملية السابقة لكى يتلع ثم يغسل جيدا

غير ان الطويقة الاولى احسن من هـذه لانها اقل كلفة . ولكن قبل اخذ خلات الحديد من البرميل يجب ان ترفع الرغوة لانها قضر بالعملية

و يلون القطن (او الكتان) بلون اسود مخلى بالطريقة الآتية

وهى ان تؤسس القطن (او الكتان) بغطه فى محلول فاتر مركب من جزه من خلات الالومين وجزه من خلات الحديد ثم تنشره لينشف تماما ٣ ايام فى غرفة تضع فيها نارا . ثم تفسله فى ماء سخن ثم فى ماء بارد ممزوجا به كمية من الطباشير ثم تصبغه فى مغطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٥٤ ذراعا من القطن بشرط ان تضعه فى المغطس وهو بارد . ثم تضعه على نار بحيث يغلى بعد ساعتين . ثم تخرجه وتعرضه للهواه ثم تغسله وتنشفه

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في الصباغ الكحلي ﴾

﴿ الصوف ﴾

طريقه ذلك هى تغلى ساعة ثلاث اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل خمس عشرة ذراعا من القاش فى كمية كافية من الماء ثم تصفى المغلى فوق القاش وتغليه ساعة ثم تعصر القاش وتعرضه للهواء ثم تضعه فى مغطس آخر مركب من ٣٠٠ درهم من البقم و بعد ان يغلى البقم ساعة صفة واضف اليه اربعين درهما من كبريتات الحديد . ثم غطس فيه القاش كبريتات الحديد . ثم غطس فيه القاش واغله ساعة ثم اعصره وعرضه للهواء قليلا ثم ارجعه الى المغطس وهكذا الى اربع

مرات وفى المرة الرابعة عرضه للهواء ربع ساعة وامروه بمحلول كر بونات البوناسا فاترا (١ پ الى ١٠٠ ماه) . واغسله بماء كشير

﴿ الحربر ﴾

طويقة ذلك هي ان تغلى ٦ اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل اربع اقات حرير ساعة كما مرثم صَفِّ الماء وخطس فيه الحرير واغله نصف ساعة ثم اعصره وانشره في الهواء . ثم اغل ٢٠٠٠ درهم من البقّم ساعة وصفه واضف اليه اربعين درهما من كبريتات النحاس وغطس فيه الحرير واخرجه مرة بعد مرة الى الهواء على ساعة ثم اتركه في الهواء برهة ثم ارجعه الى مغطس القشر سخنا ومن هناك الى مفطس البقم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم ذوب في مغلى ٢٠٠٠ درهم بقم و ١٥٠ درهم كبريتات الحديد ثم غطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرده في محاول كر بونات الهوتاسا فاترا . (١ ب الى ١٠٠ ماه) واغساء حالا عاء كشير

﴿ الكتأن والقطن ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلي ساعة اربع اقات من قشر الجوز او الرمان مسحوقا لكل ٣٠٠ فراعا قطنا (اوكتانا) في كمية ماه كافية ثم تصفيه وتضيف اليه ٣٠٠ درهم سماقا مسحوقا وغطس فيه القطن ساعة وهو فاتر ثم اخرجه وعرضه الهواء . ثم اغلاث اقات من البقم ساعة وصفه واضف اليه ١٢١ درهما من كبريتات النحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مغطس القشر ثم الى مغطس البقم على اربع مرات ثم اعل مغطس بقم كالسابق معوضا عن كبريتات النحاس بخمسائة درهم من كبريتات الخديد وغطس فيه القطن مدة تم اخرجه واعصره وامروه في محلول الهوتاسا كما من الكلام عنى الحرير واغسله جيدا واشفه في الفيءً

﴿ الفصل السادس ﴾ في الصباغ الرمادي ﴾

﴿ الصوف ﴾

اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المفاطس السوداء وصبغت بها الاقمشة مكون لون الصباغ وماديا اى سنجابيا فلذلك ليس لمفاطس الرمادى مقادير مقروة لاننا نقدر بوضع كبريتات الحديد والعفص ان نصبغ النسيج ياون فآمخ او معتم بحسب تلك المقادير ولاجل الايضاح نقدم قاعدة رسمية لهذا الصباغ

وهى ان تغلى المغصى فى كمية ماء وتذوب كبريتات الحديد فى كمية اخرى على حدة ثم تضع فى خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتسخنه الى درجة الاعتدال وتضيف اليه مغلى العفص ومذوب الحديد وتغطس فيه الصوف وتبقيه الى ان يصير باللون المرغوب. ثم تخرجه وتفسله حالا. واذا اردت ان تصبغ بهذا المقطس ثانية فأضف عليه كمية من مغلى العفص ومذوب الحديد تناسب اللون الذى تريده ويستحسن ان يصبغ الصوف قبل ذلك بالازرق ليكون اللون اثبت واكثر استواء

وكماً اكثرت فى المغطس من مغلى العفص وملح الحديد عند التغطيس يكون اللون اكثر اسودادا والعكس بالعكس

واذا اخرجت الصوف ورأيت لونه فاتحا واردت ان يكون اغمق فارجعه الى. المغطس مرة او مرتين الى ان تنال المرغوب

واذا وجدت نونه مميما واردت أن يكون فاتحا فنطسه فى ماء فاتر مضاف البه قليل من مغلى المغص او محلول فيه كبريتات الالومين او صابون غير أنه يستغنى عن ذلك اذا خرج الصوف مدة بعد مدة من المغطس الحديدي فتعرف اذا كان اللون قد صار يعجب فتخرجه وتوفر خسارة وتعبا ويجب أن تمكون مفاطس الصباغ فاترة لا سخنة كثيرا وعلى كل حال يجب أن تفسل الصوف عند اخراجه من المغطس عاء كثير

﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير بنقعه فى ماه كاف لغمره محاول به كبريتات الالومين (١٠ ك الى ١٠٠ ماه) وابقه به اربع ساعات ثم نشفه واغسله وغطسه فى مغطس مغلى خشب البقم ولما يصير باللون المرغوب اخرجه واغسله واعصره . فاذا وجدت لونه معماً بعكس ما تريد امروه فى مذوب الطرطير الاحرىم فى ما فاتر . واذا كان العكس فارجعه الى مغطس البقم حتى تنال المراد

﴿ القطن او الكتان ﴾

يصبغ اولا القطن (او الكتان) بالازرق ثم ينطس فى مغلى العفص و يعصر و ينشف ثم بوضع فى وعاء خشب فيـه ماء بارد مضاف اليه كمية من خلات الحديد المحضر فى البرميل المار ذكره وكمية من مغلى البقم وتدعه يتشرب فى المغطس و يصير باللون المرغوب ثم يغسل و يعصر و ينشف

و يصبغ القطن (او الكتان) بلون سنجابي ثابت بالطريقة الآتية :

وهى أن يغطس القطن بعد تغطيسه فى العنّص فى مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر فى البرميل ثم فى مغلى الفوة تم فى محلول الطرطير سخنا مم يعصر برفق و ينشف . ثم يغطس فى مغلى خشب البقم فيكون لونه اسود فاذا امرر فى محلول الصابون سخنا يزول عنه مقدار من اللون الاسود و يبقى ستجابيا مماً وابتا

﴿ وَاذَلْكَ عَلَيْهُ آخَرَى ﴾ وهي أن تضع في وَعاه خشب ٧٥ أقة ماه سَخن اثوب خام طوله أو بعون فراعاً . وعزج بالماء مغلى ٣٧ دوهما من العفص وتفطس فيه القباش وتعصره داخل المغطس تم ترفعه قليلا وترده اليه مكررا العمل مقدار و به ساعة ثم تخرجه وتشطفه عاء وتضعه في أناه آخر فيه ٧٥ أقة بماء بارد مضاف اليه ١٩٠ درهما من خلات الحديد من البرميل وتعصره في المغطس ١٠ دقائق نم تخرجه وتفسله

﴿ وعملية اخرى ﴾ وهى ان تضع آناء ٨٥ اقة ماه سخن مضاف اليه مغلى السماق (١٩٠٠ درهما من السماق مغلى فيــــه كمية ماء) واعمل فى القهاش كما فى المغطس السابق و بعد شطفه غطسه فى اناه فيه ٧٥ اقة ماه بارد مع ١٦٠ درها مُوكَّهُ الحديد واعصره داخل المغطس الى ان يصير باللون المرغوب ثم اعصره واغساه

> ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في الصياغ الازرق ﴾

> > ﴿ الصوف ﴾

ركن الصباغ الازرق هو النيل غير انه يمزج مع مواد اخرى تمين لتذويب ومناطس النيل تختلف قليلا باختلاف الانسجة . فلصبغ الصوف يحضر مغطس مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٧٣٠ من الماء

د ١ ونصف من النيل

« ۱ ودرهم ۳۹۰ من کبریتات الحدید

« ١ ونصف من الكلس

ه ١ ودرهم ١٥٠ من الصودا

اسحق النيل الى ان ينع جيدا ورش من الماء على المكلس الى ان يبطل تصاعد البخار منه ثم ذوب الصودا بكية ماه كافية وكبريتات الحديد فى مثلها . ثم امزج الجميع فى خلفين عميقة وسخن المزيج بعد تحريكه جيدا الى دوجة الاعتدال وابقه سخنا ٢٤ ساعة محركا اياه مرة بعد مرة فى الساعتين الاوليين ثم غطس فيه الصوف واشتغل به الى ان يصير باللون المرغوب

و بعد استمال هذا المغطس مدة يرسب فى قعر الخلقين كمية نيل تضعف فعله فيضاف عليه اقة و ٢٠٠ درهم كلسا غير مطفأ ويضاف عليه اقتدار ومحرك فيذوب النيل الراسب. و بعد ان يستعمل هذا المغطس كثيرا للصبغ ينتقر الى نيل فيضاف اليه كمية منه حتى يعود كاكان

﴿ مَنْهُ مُنْطُسَ آخَرُ وَهُو يُرَكِّبُ مِنْ الْآجَزَاءُ الْآتِيةُ ﴾

اقة ٥٠٠ من الماء

ه ٤ ونصف من الصودا

١ ١ ونصف من النخالة منسولة

۵ ونصف من الفوة مسحوقة جيدا

« ١ ونصف من النيل مسحوقا ناعما

ضع الاجزاء الا النيل فى خلقين مع الماء واغلها مدة . ثم اخرج النار من محت الخلقين واتركها حتى تصير بحرارة معتدلة ثم اضف النيل وحرك المؤ بح وابقه سخناكما مر ٤٨ ساعة محركا اياه كل ١٢ ساعة و بعد مضى ٨٨ ساعة يصير لون المزبج اصفر وتطفو عليه رغوة و بعض لطخات نحاسية الاون

وفی هذا المغطس ایضا یرسب بعض النیل فی قعر الخلةین بعد الصن به المسکی تذو به خذ ربع المغطس واغله بعدد اضافة ربع وزن النخالة ور به وزن الصودا ور بع وزن الفوة وامزج ذلك مع باقی المغطس

ولما يفتقر الى النيل اضف اليه كية منه مسحوقا. و بعد صبه النهاش بالازرق يجب ان يغسل جيدا فى ماه جار لكى يزول ما لصق به من النبل على غبر نزوم. وهكذا يجب اجراء نفس العملية بالافشة الى تصبع بالازرق قبل الله تصبغ بالاسود اذ براد ذلك

الحرير

مستعمل لذلك المغطس الثانى غير ان كمية النبل هنا بجب ان تكمين اكثر مما هى فى الاول و بعد مضى ٨٤ ساعة يضاف اليه ٣٠٠ درهم من تحت كريم. ت الصودا وقليل من مسحوق الفوة و يحرك جيدا و بعد ، ساعات يستعمل فانرا

وقبل ان يصبغ به الحربر بجب ان يغلى مدة فى عداول ص.من (٣٠٠ ص الى ١٠٠ ح)ثم يفسل جيدا ويداس فى ما. جر . و بما ان الحرير لا يتاسرب اللون الازرق بسهولة يجب ان تصغ كل قسم منه على حدة معلقا اياه فى عصا تجعلها على فوهة الخلقين فيغطس ثلاثة ارباع هذا القسم فأدره موارا حتى يتشرب اللون تماما ثم اخرجه الى الهواء وضعه فى اناه ملان ماه باردا ثم اعصره ونشفه حالا فى الصيف بالشمس وفى الشتاه بحرارة نار قوية ضمن غرفة

ولما يضعف فعل المغطس اضف اليه ١٥٠ درهما من تحت كر بونات الصودا وقليلا من مسحوق الفوة وقبضة نخالة مغسولة . واذا قل فيه النيل يضاف اليه كمية منه ومن تحت كر بونات الصودا ومن الفوة والنخالة بمقادير متساوية

واعلم ان الحرير لا يلون **با**زرق معتم بالطريقة السابقة وحدها . فاذا اريد ذلك يجب ان يصبغ ا**ولا** بالدودى ثم يغسل و يصبغ بالنيلكم مر

واذا اريد صبغ الحرير غير مبيض يجب ان يكون من طبعه ابيض فتشربه ماء وتصبغه اقساما كما مر . والحرير غير المبيض يلتصق به اللون اكثر مما لو كان مبيضا ، واعلم ان مغاطس غير المبيض يجب ان تكون اقل حراوة من مغاطس المبيض وعكمه في مغطس واحد فاصبغ اولا المبيض ائلا تتحل عن غير المبيض مادته الصغية فتضر بصبغ المبيض

﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ القطن (او الكتان) بالازرق سهل فيكفى ان يغطس فى مغطس نيل بارد وهذه كيفية العمل :

خذ من النيل ٢٠٠٠ درهم واسحقه جيدا في هاون مرطبا قليلا لئلا يتطاير. ثم ضعه في خلقين واضف عليه ماه يوازنه عشرين مرة من الماه مذوبا فيه ثقل النيل من الپوتاسا وثفله من الكاس ثم اوقد النار تحت الخلقين الى ان تغلى وانت تحوك المزيح حتى يطفوا عليه شبه رغوة ثم غطس الى اسفل الخلقين قضيبا وأدوه قاذا لم يدقر بشئ يكون النيل قد ذاب. واذا تصاعد كشير من الماء قبل ان ينوب الراسب في قمر الحلة فاضف اليما من الماء ما يعوض عما تصاعد . ثم اطفى ٣٠٠ درهم كلسا عاء رشا الى ان يبطل تصاعد البخار منه وامرجه بخمس عشرة اقة ماء وذوب فيه

٩٠٠ درهم من كبريتات الحديد وضع المزيج فى برميل يسع ١٠٠ اقة ماه بعد ان علا نصفه ماه ثم اضف عليه مغلى النيل المذكور آففا واغسل الحلة بماه حتى لا يبقى فيها للنيل اثر واضف هذا الماه الى البرميل ثم املأه الا قليلا من ماه العادة وحركه ثلاث مرات فى النهار وابقه خمسين ساعة فيصير حاضرا الصبغ به

فاذا كان ذلك يؤخذ القطن و يغط فى ماه فاتر و يعصر برفق ثم يدخل فيسه عصا تجعله على فوهة البرميل فاذ يتغطس يدار حتى يتشرب تماما و يداوم ذلك الى ان يصير باللون المطلوب. فارفعه حينئذ من البرميل واتركه ينضج فوقه ما يمكن ثم اغسله بماء ضمن اوعية فينحل عنه ما لصق به من النيل على غير لزوم فاحفظ هذا الماء لكى يضاف على المغطس الذى تحضره بعد الفراغ من هذا

فبعد ان يصبغ بهذا المغطس مرتين او ثلاثا يأخذ لونه فى ان يضعف و يسود فلاصلاح الحال اضف اليه ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ٢٠٠ من الكاس غير مطفأ وحركه مرتين فى اليوم . وتقدر ان تقوى فعل المفطس كما نريد باضافة مقادير مختلفة من الحديد والكاس حسب احتياج لون الصباغ

﴿ الفصل الثاني ﴾

{ في الصباغ الاحمر }

﴿ في صبغ الصوف باحمر الفوة ﴾

ان الصوف لا يتحد بسهولة بمادة الفوة الملونة قيقتضى تأسيسهفالاساس يمتص هذه المادة و يثبتها عليه . وهذه طريقة تأسيس الصوف

ذوب في ماء غال ١٥٦ جزءًا من كبر يثات الالومين و ٣٦ جزءًا من الطرطير لكل ٣٧٣ جزءًا من الصوف ثم غطس الصوف في هـــذا المذوب وأغله خرجه وانشره حتى بعرد فاعـــرد برفق مضعه في كيس وعلف في مكان رطب واتركه حتى ينشف تمـــاما ثم اغسله بماه جار وانشره فى الهواء حتى ينشف . فيكون قد تأسس

واما طريقة صبغه فهى ان تأخذ مقدار ثلث ثقل من الفوة الجيدة مسحوقة ناعمة واغلها ساعتين فى كية كافية لغمر الصوف ثم صفّ الماه بمنخل وارجعه الى الخلةين وضع فيها الصوف ثم اضرم النار بالتدريج بنوع ان الخلقين لا تغلى الا بعد ساءة وضع فيها الصوف وانشره على وتد فوق الخلةين ثم اضف عليها من الفوة كية تساوى ما وضعها اولا و قدار خُس وزن الفوة من محلول ملح القصدير (سنتكام عنه) وحرك المغطس حتى يمتزج ملح القصدير عاما فلوجع الصوف الى الخلقين وحركه ثم سخن المغطس بالتدريج حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيه نصف ساعة . ثم اخرجه وانشره ثم اغسله جيدا بماه جار وقد انتهى العمل

واعلم انه كلما ازدادت كية من الطرطير المقررة اعلاه يكون لون الصباغ قرفيا ممتما عوضاً عن ان يكون احمر . وان لون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونقا بحسب جنس الفوة . وائه اذا غلى الصوف فى المغطس اكثر من المدة الممينة تذوب المادة الصفراء الموجودة فى الفوة و يصير اللون جوزيا مكدا عوضا عن ان يكون احمر فاتحا . فتابه لكل ذلك

واعلم ایضا انك اذا اغلیت الصوف ساعتین فی ماء مذوب فیــه كبریتات الحدید (۱ ح الی ؛ ص)ثم اغلیته ساعة مع ربع وزنه من الفوة یكون لونه بنّیّا

﴿ في صبغ الحرير باحرالفوة ﴾

خد ٤٨ درهما من كبريتات الالو، بن و ١٠ من محلول ملح القصدير وذوب الجيع في ماه غال كف لغمر ١٥٦ درهما من الحوير . واترك المذوب حتى يبرد ثم أخرج منه ما يرسب بنقله الى اناه آخر ثم غطس فيه الحوير وأبقه منةوعا ١٢ ساعة واغسله ونشفه ثم غطسه في مغلى ٨٠ درهما من الفوة بشرط ان يكون المغطس فاترا وابقه ساعة على الذار بدون ان يغلى ذذ ينلى الماء به مد الساعة الخوج الحوير حالا واغسله عاء جار ونشقه بالشمس


﴿ فِي صبغ القطن والكتان باحمر الفوة ﴾

اعلم أن الفوة تاون القطن والكتان بألوان غير الاحمر وذلك بحسب اساس السيج . والفوة هي المادة الوحيدة للصباغ الاحمر الثابت على القطن

فيعجب اذا ان نشرح عن جملة عمليات بهذا الخصوص و بموجبها يقدر العامل ان يكل عمله بالنجاح . وصبغ القطن بلون احمر ثابت اسهل من صبع الكتان به مع ان العملية للاثنين واحدة . وفي بعض المصابغ يصبغون الفطن (او الكتان) عوض الفوة بالبقم ولكن بين اللونين تفاوتا من حيث الرونق

وطويقة الصبغ هي ان تبيض اولا القطن ثم تغطسه بمغلى العفص (٢ ع الى ٤ ق) ثم في محاول كبريتات الالومين فالرا (١ ك الى ٤ ق) مضافا اليه لـكل ٢٠ أومين جزء من مذوب الصودا (المركب من ٨٠٠ درهما من الصودا مه ٣٠٠ ماء) . و بعد نقعه ١٢ ساعة بخرجه وتعصره برفق وتنشفه وكالماكات تنشيفه بطيئاكان لونه ازرق بعد الصبغ ولا يصبغ في مفطس واحد الا اربه اقت قطنا وذلك ليسهل على العامل تدوير القائن في الخلقين وبجعل اللون اكبر نساء يا

واما الخلقين المستعملة لصبغ الكمية المذكورة فيحب ان نسم ١٥٠ الى ٢٠٠ اقة من السائل . فاملاً ها من ماء نهر وضعها على النار واضف علمها اقتين من مسحوق الفوة الجيدة وحوك ما فيها (شكل ١٥) ثم ادخل عصا في الفهم المراد



10

القول فى غيره حتى يتشرب تماما. مداوما الادارة مزيدا درجة الحرارة الى ما دون الغلبان وبعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الجلقين واضف الى المغطس مائة وخمسين درهما من محلول الصودا الذى تقدم ذكره ثم ارجع القطن الى الخلقين وانزع منه العصا وابقه يغلى ربع ساعة بالاكثرنم اخرجه وعلقه حتى ينضج عا يمكن من الماء واعصره واغسله فى النهر جيدا وانشره يومين حتى ينشف . ثم اصبغه ثانية كامر فى المغطس مركب من نصف وزن الفوة المذكورة اعلاه بدون اضافة محلول الصودا وعوضاعن ماه النهر فليكن ماه بئر . ثم اخوجه ودعه يبرد واغسله وانشره حتى ينشف

واعلم ان القطن بعد اخراجه من مغطس الفوة يكون لونه احمر كدوا لان مادة الفوة الصفراء اختلطت مع الحراء وشابت اللون . فلازالة هذه المكدرة وتلوينه باحمر وردى غطس القطن برهة في ماء فانر مضاف اليه ١٥٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هذا السائل واغسله بماء نهر وابسطه على مربح حتى ينشف فيزداد لونه رونقا وان اللون الذي يعطى القطن بالطريقة السابقة يكون غير ثابت . ولا يخفى ان اثبات اللون الوردى على الفطن صعب جدا فلا يكون ذلك الافى بعض مصانع اورو يا مع الاعتناء الكلى وهو المسمى بصباغ الدم او دم العفريت او دم القرد او دم المعشوق . ولم يتوصل اليه الاورو ياويون الافى السنين الاخيرة بعد امتحانات شتى وكان كل من يتوصل اليه من اسحاب المصابغ يكتم هذا السر عن غيره فلم يعرفه الالقليل منهم . فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا السر عن غيره فلم يعرفه الالقليل منهم . فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ

هــذا و بما ان ابناء وطننا قد اعتنواكل الاعنناء بذلك ولم ينجحوا فصاروا متشوقين كل التشوق الى معرفة ذلك فلتكون فائدة عظمى فى وطننا العزيز قصدنا رغبة فى تعميم الفائدة ان نشرح باسهل واحضر اساوب كيفية ذلك فى ما يأتى اعلم ان لهذه العملية عنىرة قوانين بها تقرن بالنجاح باذن الله . وهى :

﴿ اُولا ﴾ بجب ان يكون آلماء المستعمل لذلك صالحاً لان للما. فعلا خاصا بالصباغ الذى نحن بصدده . فان منه ما يكون معكرا حاملا مواد متعفنة ومتغير الطعم لسبب كبرة الاملاح فيه التى منها كر بونات الكاس والمانبزا وهذان الملحان يرسبان داخل المفطس على النسيج و يمنعان التصاق المادة الملونة به وذلك لتطاير الحامض الكر بونيك عنهما عند غليان المغطس . ومن الماء ما يكون راثقا جاريا لا طعم له وهو الجيد لكل الصاغات وخصوصا لهذا اى دم العقريت . فتنبه

﴿ ثَانِيا ﴾ ان تغلى ٣٨ اقة من القطن المراد صبغه ٥ او ٢ ساعات فى محلول الصودا خنيفا (١ ص الى ١٠٠ ماء) ثم تخرج القطن وتعلقه فوق الخلقين حتى ينضج ما يمكن وتغسله جيدا بماء جار وتنشره فى الهواء حتى ينشف

يعليم على وعسبه بيدا بيد به و وسلودا ثقيلا ١١٥ اقة (٣ ص الى ١٠٠ ماه)
وامزج في المذوب ١١ اقة من زير الماعز واقة و ٢٠٠ درهم من الحامض السكبريتيك
و ٢٠٠ درهما من الصبغ العربي و ٢٠٠ من هيدووكلورات النشادر (يجب وضع
الصبغ والهيدووكلورات مع المزيج بعد تذويب كل منهما بكية كافية من محلول الصودا
الخفيف) و ٩ اقات من زيت الزيتون عكرا (مستخوجا بالمطروف) محلولا في ثلاثة
امثال ثفله من محلول الصودا الخفيف . و بعد مزج هذه الاجزاه وتحريكها جيدا غطس
فيها القطن واكبسه حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٠ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره
وانشره حتى ينشف ثم ارجعه الى المغطس وانقعه ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره
وهكذا على ثلاث مرات متوالية . واغسله جيدا اخيرا واعصره ونشفه . (وهذا المغطس
سمى الاسود) والغاية من هذا المغطس هي الكي يعطى القطن بعض خصائص المواد
الحيوانية التي تتحد باكثر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكد التصاقا بها وثباتا

﴿ وَابِعاً ﴾ ان تركب مغطَّما كالسَّابق لَكُن بِدُونَ زَ بِلَ الْمَاعِزِ وَتَفْعَلَ كَمَا سِبق قبيل هذا (وهذا يسمى المغطس الايض)

﴿ خُامِسًا ﴾ أن تأخذ به اقات ونصف اقة عفصا مرضوضا وتغليه في ١٢٠ اقة من ماء نهر الى أن يستحيل نصف الماء الى بخار . فتصفى الباقى فى وعاء خشب وتصب على العفص مقدار الماء الذى تصاعد وتغسله به وتصفيه فوق المصفى الاول . ثم تضع ماء العفص على النار وعند ما يفنر غطس فيه القطن قسما فتسا وعصره داخل المغطس فاترا ٢٤ ساءة ثم عصره جيدا عصرا متساويا وانشره لينشف بدون أن تغسا.

(سادسا) ان تذوب ٩ اقات ونصف اقة من كبريتات الالومين خاليا من الحديد تماما في ١٦٠ اقة ماء سخن بدون ان تغليه فيطفو على السائل بعض رغوة فانزعها واضف اليه ٢٧ اقة ونصف من مذوب الصودا الثقيل وابق هذا السائل فاترا وغطس فيه القطن قسما حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره لينشف

﴿ سابِما ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق وتغطس فيـــه القطن وتنقعه كما مر. و بعد اخراجه وتنشيفه تنقعه ست ساعات فى نهر وتفسله جيدا وتنشفه وهكذا يكون القطن صالحا للصبغ

(ثامنا) ان لا تصبغ فى كل مغطس الاكل اربع اقات على حدة . ولذلك ضع فى خلقين نحاس مبيضة ٣١٥ اقة ماه و بعد ان يفتر قليلا اضداليه اربع اقات من دم البقر وحركه جيدا ثم اضف ٩ اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه ايضا ثم خذ القطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الخلقين وغطسه مديرا اياه حتى يتشرب بسوية وداوم الاداوة مدة ساعة مقويا الحرارة الى ما دون الغليان الى مضى الساعة ثم اسخب العصا من القطن وغرقه تماما وقو النار حتى يغلى المغطس ساعة فقط ثم اخرجه وعلقه حتى يبرد واغسله جيدا فى نهر الى ان يخرج منه الماء رائقا ثم انشره حتى ينشف . وهكذا تصبغ كل اربع اقات فى مغطس نظير هذا الى ان تصبغ كل القطن و بعد غسله وتنشيفه انفعه فى المغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون تصبغ كل القطن و بعد غسله وتنشيفه انفعه فى المغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون

﴿ نَاسُعًا ﴾ ان تمزج ما بقى من المغطس الاسود والمغطس الابيض بمقادير متساوية وتغطس القطن فى المزيج وهو فى اكياس الى ان ينشرب بسوية فتتركه هكذا ٦ ساعات ثم تعصره برفق عصرا متساويا وتنشره لينشف بدون ان تغسله

(عاشرا) ان تذوب جيدا ٥ اقات صابون ابيض في٣٥ اقة ماه سخن واحذر من ان يبقى شيء من الصابون غير ذائب لان ذلك يجعل تلطيخا على القطن . ثم تضيف الى ذلك ٥٤ اقة من محلول الصودا الثقيل وتحرك المزيج جيدا وتغطس فيه القطن وتضع فوقه قضبانا حتى يبقى غارقا وتغطى الخلقين وتغليها غليا لطيفا هدة

ساعتين ثم تخرج القطن وتنسله جيدا وتنشره فى الشمس حتى ينشف وهكذا تنتهى عملية صباغ الدم

واعلم ان المقصــد من اغلاء القطن في المغطس الاخير هو لكي تذوب مادة الفوة الصفراء وتظهر الحمراء مكمدة قليلا فبتعريضه للشمس ينتح اللون ويصير ورديا جملا جدا

فقه للحظنا اذا أن القطن غطس في الزيت فأتحد معه ثم في العفص فأتحد التانين مم الزيت ثم فىالالومين فاتحد مع الزيت والتانين بم فى الفوة فأتحدت مادناها الصفراء والحمراء مع ما ذكر من المواد ثم أ غلى القطن في الصابون والصودا فزالت عنه المادة الصفراء و بقيت الحمراء متحدة به اتحادا ثابتا

ولكى يكون الزيت قابل الانحاد مع القطن اضفنا اليه من محاول الصودا لكى يذوب ممزوجا معالماه وقد جعلناكمية الصودا قليلة اشلا تتحد تماما معالز يتفيصيرا صابواً فنفسد العملية واخترنا الزيت معكراً لأن الراثق لا يناسب مطلقاً

واعلم ان اللون يزداد احمراوا كلما اكترت من الفوة فاذا صبغت القطن بمثــل وزنه من ألفوة يكون اللون ورديا فاتحا بعد وضع القطن فى مغطس الصابون الاخمير واذا صبغته باربعة امثال وزنه يكون ورديا ممنها ويزداد ظرفا بعد تعريضه للشمس واذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لونه ورديا فأتحا فذلك دليل على ان الزيت قليل او غيرجيد فاﭬاكان قليلا يغطسالقطن اكثر من ثلاث مرات فى المفاطس المحلول فيها الزيت واذا كان غير جيد فلا يعود ممكنا ان تجعله معمًّا. واذا اخرجته وكان اللون احمر قائثا تكون العمليات الاولية جيدة فتبسطه على مرج مدة يومين فيفتح لونه و يصير بهجا . واذا كان اللون مائلا الى البنفسجي فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بالزيت كالواجباو ان نوع الزيت غير مناسب او ان الصودا كانت كشيرة على الزيت فكونت معه صابونا او ان القطن لم ينشف جيدا بين كل عملة واخرى

والبعض بزيد على هذه الفوانين قانونا آخر ولهم حق به وهو:

ضع فى الخلقين ٤٠٠ اقة ماء مذوبا فيه ٧ اقات صابونا ابيضو بعد ان يذوب

الصابون تماما اغل السائل قليلائم اضف اليه بالتدويج مع التحريك مزيجا مركبا من ٢٣٠ درها من الحامض النيتريك ٢٣٠ درها من الحامض النيتريك وحرك المزيج جيدا وغطس فيه القطن واغله على ألو هادئة الى ان يصير بلون وودى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره فى الشمس حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما مر ويكون لونه اروق

﴿ في الصباغ الدودي ﴾

ان لون الدودة هو اللون الابهج والاظرف من كل الالوان الحراء ولو لم يكن غير ثابت لم يكن يستعمل غيره الصباغ الاحمر . وقد يكون اللون معما لو فاتحا او زهيا واعلم ان لصبغ الصوف بالدودى طريقتين :

﴿ الأولى ﴾ لو فرضنا اننا نريد ان نصبغ ٣٨ اقة صوف. نضع ٧٠٠ اقة ماه فى خلقين نحاسية مبيضة نضعها على نار ونضيف عليها اقتين ومائة درهم من ثانى طرطرات الپوتاسا ولما يسخن المزيج نحركه فيذوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة ونحرك ثم نضيف اقة ونصفا او اقتين من محلول القصدير ونفط الصوف حالا ونحركة حتى يدور في المفطس ثلاث مرات ونتركه داخل المغطس غالبا ساعتين ثم نخرجه وننشره ثم نغسله في نهر لينشف

﴿ الثانية ﴾ ان تأخذ نصف الماه المحضر بالطريقة الاولى وتسخنه الى ان يقارب الغليان فتضيف اليه اقة ونصفا او اقتين من مسحوق الدودة منخولا وتحرك المزيج جيدا و بعد برهة تضيف اليهه ه اقات ومائة درهم من محلول القصدير ثم تغطس الصوف وتديره داخل المغطس كما تقدم وتتركه فيه نصف ساعة وهو فى درجة الغليان ثم تخرجه وتتركه حتى ينشف فنغسله

واعلم أن كية الدودة ومحاول القصدير تختلف بحسب اللون المطاوب وقد قورنا المقادير السابقة ليكون العامل على بصيرة فى عمله . وان نوع الدودة المستعملة يقدم و يؤخر فى هذا الصباغ فلتكون الدودة جيدة فى كل حال وفى بعض المصابغ يضيفون قليلا من الكركم فى مفطس العملية الاولى فيكون اللون الاحمر افتح وابهج

وان السائل المذكور فى العملية الثانية لا يفقد كل المادة الملونة لصبغ الصوف فيحفظ و يصبغ به بغير ألوان كالبرتقالى والذهبى وما شاكل ذلك باضافة مقادير مختلفة من السكركم وهيدروكلورات القصدير وثانى طرطرات اليوتاسا

وان الصوف المصبوغ كما ذكر اذا اغلى بالمساء كماً لونه الاحمر ثم يصير لحيا فيكون لونه اذا غيرثابت . ويتغير لونه ايضا اذا وضع فى ماه الصابون او ماء قلوى" ولو على البارد . فاعرف ذلك

﴿ فِي الصباغ الفرفري بالدودة ﴾

ان هذا اللون يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الاولى ﴾ ان تضع فى خلمين ماء لتمانى اقتات صوفا وتغليه وتضيف علميه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و ٢٠٠ من ثانى طرطرات البوتاسا و ٢٣ من مسحوق الدودة و ٣٣ من مسحوق السكركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مديرا اياه وابقه ساعة ونصفا ثم اخرجه واغسله بماء جار

﴿ الثانية ﴾ ان تضع فى الخلقين ماء مضافا اليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و ٢٠ من ثانى طرطرات الپوتاسا و ٣٠٠ من مسحوق الدودة وتقطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطلوب فتخرجه وتفسله بماه جار

﴿ فِي الْاحْمَرِ الوردِي بِالدُودِةِ ﴾

يقتضى للصوف قبل صبغه بهذا اللون عملية خصوصية وهي ان ينقع ٢٤ ساعة في محلول الحامض الكبريتيك (١٠٠ ح الى ١٠٠ ماء) ثم يغسل بماء جار

فاذا كان هذا اغل فى حلة ماه كافياً لئمانى اقات صوفا وابقه سخنا ثم ذوب فيمه ٣٠٠ دوهم من ثانى طرطرات الپوتاسا و ٨٠ من كبر يتات الالومين ثم اضف اليه من الدودة النشادرية كمية تكفى للون المطلوب وادخل عصا فى الصوف وغطسه مدبرا المه بسرعة ثم اخرجه واغسله عماه جار

واعلم ان هذا اللون قليل الثبات . وأنه كلما طال ابقاء الصوف فىالمفطس يكنر كداد الاحمر فتنبه

🤏 فى صبغ القطن بالدودة (بلون عرف الديك) 🥦

خد من محاول خلات الالومين (١٠ خ الى ١٠٠ ماه) فاترا ما يكفى لغبر وب خام وغطس فيه الثوب وابقه حتى يتشرب تماما ثم اخرجه واعصره وانشره فى غرفة حامية يومين حتى ينشف جيدا ثم غطسه فى ماء سخن ممزوج به كر بوئات الكاس واغسله بعد ذلك جيدا بماء العادة . ثم اغل ٨ درهما دودة في ٨ اقات ماء وضع ذلك فى خلقين فيها ماء بلود ومغلى ٣٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب الخام واضرم النار بالندر يج الى ان تغلى الخلقين بعد ساعتين . ثم اخرج الثوب واغسله واذا اضيف على مغطس الدودة السابق كية من خشب البقم يكون لون الخام للكيا جميلا جدا (وصبغ الحرير بالدودة هو كصبغ الصوف)

﴿ فِي الصبغ بالقرمز ﴾

اعلم ان الصوف فقط يصبغ جيدا بالقرمن . وطريقة ذلك هي ان تأخذ غزلا (او جزات) من الصوف وتغليه نصف ساعة في ماه فيه نخالة ثم تغليه ساعتين في مغطس جديد مركب من وزن خمس الصوف من كبريتات الالومين وجزه من أنى طرطرات البوتاسا لكل عشرة اجزاه من الصوف . ثم تخرج الصوف وتضعه في اكياس في محل رطب وابقه بضعة ايام . ثم فتر في خلقين ماه كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى يبتدئ ان يغلى وعند ذلك غطس فيه الصوف وابقه الى ان يصير بالاون المرغوب فتخرجه وتضله

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقرمن مقدار ثقله . ولون القرمن على الصوف يكون أكثر ثباتا من الدودى غير انه لا يكون برونقه وزهوته

﴿ فِي صبغ الحرير بالقرمز ﴾

ان صبغ الحرير بالقرمن قلما يستعمل . فاذا اسسته بوضمه ست ساعات فى محلول نيترات القصدير نم غطسته فى مغلى القرمز يكون لونه ارجوانيا غير ثابت

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ فى الصباغ الاصفر بالكرسترون ﴾

﴿ الصوف

يصبغ الصوف بهذا اللون بان يغلى فى ماه محلول فيسه مثلى ثمن وژن الصوف او سدسه من كبريتات الالومين. ثم يغطس فى خلقين على نار فيها ماه كاف وثقل الالومين المذكور من السكرسترون. ويبقى الى ان يصير باللون المطلوب. فاذا كان ذلك يرفع من الخلقين ويضاف عليها قليل من الطباشير مسحوقا ليفتح اللون الاصفر ثم يحرك السائل ويرجع الصوف الى الخلقين ويبقى ١٠ دقائق ثم ينشر لينشف ويشعاف فيكون لونه برتقاليا. فاذا اردته ذهبيا فموض عن الطباشير بثقل الكرسترون من محلول القصدير. او ليمونا محضرا فأضف الى الاجزاء المذكورة قليلاً من الطرطير

الحرير

اغل اولا الحرير في محلول الصابون (٢٠ ص الى ١٠٠ ح) ثم اغله ساعة في معلى علول كبريتات الالومين (١ ونصف ك الى ١٠٠ ح) ثم اغسله وغطسه في معلى السكرسترون سخنا الى ان يصير باللون المرغوب (١ او ٣ كر الى ١٠ ح) وقبل انتهاء العملية اضف قليلا من الطباشير كما ذكر في صبغ الصوف او قليلا من اليوتاسا ليفتح اللون الاصفر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الااومين بالمقادير المذكورة آفا

﴿ القطن او الكتان ﴾

شرّب اولا ثوب القطن (او الكتان) من محلول خلات الالومين فاترا ثم انشره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى اله سخن محلول فيه كمية طباشير ثم اغساد جيدا بماء العادة . ثم ضع فى خلقين نصف الماء اللازم لتغطيس القاش وضع اقة من مسحوق خشب الكرسترون فى كيس رقيق تضعه فى الخلقين واغلها ساعة ثم اخرج الكيس واضف النصف الباقى من الماه باردا ثم من مذوب الغراه ٦ اجزاه فى كمية ماه كافية ولما يفتر المزيج غطس فيه القاش واشتغل به داخل الخلقتين من ١٥ الى ٢٠ دقيقة الى أن يصير باللون المرغوب فتخرجه وتشطفه

واعلم انه كما ازداد مقدار الالومين والكرسترون ودرجة الحرارة يكون اللون معمًا والعكس بالعكس . ويجب الاعتناء بتحريك القاش داخل الخلقين لان الجهة التي تمس حدود الخلقين منه يكون لونها معمًا فلا يكون اللون متساويا . ولا تشكلم عن الصبغ بالكركم وغيره من المواد الصفراء المذكورة في باب المواد الملونة لان لونها يزول عن القاش بمجرد تعرضه المهواء

--- (300)---

حر القسم الثاني ك≫۰-(في الصبغ بألوان مركبة)

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان البسيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر ان الالوان البسيطة تكون معتمة او فاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ . واما الصبغ بالركبة فهو ان تغطس الاقشة بالتتابع في ألوان مختلفة بسيطة . فالاخصر مثلا يظهر اذا غطست القاش في مغطس ازرق ثم في آخر اصغر . وقد يظهر لون مركب اذا غطست القاش في مغطس مركب من جملة مواد ملونة

ولكون هذا الباب واسما نختصره وندل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا . فنعطى قواعد عمومية بها يسهل على العامل تكوين الالوان منوعة كما يريد . و بالله التوفيق

المرغوب

﴿ الفصل الثانى ﴾ (ف الاخضر) ------﴿ الصوف ﴾

ان الاخضر الممم خصوصا يظهر من وزج الاسود والاصفر . غير انه في كل المصابغ يستحسنون وزج ازرق والاصفر فانهما يعطيان لونا اخضر بكل درجاته وطريقة صبغ الصوف به هي ان تصبغه اولا بالمغطس النيلي اى ازرق مم تغسله عا، جار دائسا اياه ليزول عنه اللون الزائد مم تغطسه في محلول كبريتات الالومين فاترا (١ ك الى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزء من ثاني طرطرات اليوتاسا لكل ١٠ صوفا . وتبقيه ثلاث ساعات ثم تخرجه وتضيف الى المغطس المؤسس كمية من مغلى خشب الكرسترون وتغطس فيه الصوف وتشتغله داخله الى ان يصير باللون

واعلم انه كلما كان اللون الازرق على الصوف معنما يكون الاخضر بعد غط الصوف بالاصفر معنما ايضا والعكس بالعكس

ولك طريقة اخرى وهي ان تغطس ٨ اقات صوفا اربع ساعات في محلول سخن مركب من كبريتات الالومين ٣٠٠ درهم وطرطرات البوتاسا ١٥٠ في كمية ماء كافية ثم تخرج الصوف مؤسسا وتضيف الى المغطس من الكرسترون ومن المغطس النيلى مقادير كافية بحسب المراد من اللون الاخضر وتغطس فيه الصوف وتشتغل به حتى يصير باللون المرغوب

﴿ الحرير

صبغ الحوير بالاخضر اصعب من صبغ الصوف . وطريقته هي ان تغلى الحوير في محلول الصابون مدة ثم تؤسسه بكبريتات الالومين كما تقدم الغول في الصبغ بالالوان البسيطة تم تفسله غسلا لطيفا في ماء نهو ثم تصبغه بالاصفر

كا مر فى بابه ثم تخرجه وتفسله وتصبغه بالازرق كا مر فى بابه ايضا (بالنيل) و يختار الحرير الابيض طبعا لذلك

﴿ غزل القطن او الكتان ﴾

بعد تبييض القطن او الكتان اصبغه بالازوق ثم اتقعه فى ماء العادة ثم اصبغه بالاصفر

ولك طريقة اخرى وهي ان تصيغ القطن باذرق ساوى ثم تغطسه في مغلى السماق تقيلا سخنا وتتركه حتى يبرد ثم مخرجه وتنشره لينشف ثم تغطسه في محلول خلات الالومين وتنشرة ايضا لينشف ثم تغسله وتغطسه في نقيم الكرسترون فاترا (٢٥ ك الى ١٠٠ ق) وتشتغل به ساعتين داخل المغطس وتخرجه فيكون باللون المرغوب واذا حصل لك بالطريقة السابقة لون الخضر ماثل الى الصفرة او الزرقة لكثرة الاصغر او الازرق فغطس التماش بمحلول هيدروكلورات النشادر خفيفا اوفي محلول قلوى خفيف فتظهر الصفرة اذا كانت قليلة . وفي محلول حامض او كبريتات اللومين فتساوى الالوان و يصير الاخضر معتدلا

واما اذا اردت صبغ القطن المحوك (او الكتان) بالاخضر فيجب بعد صبغه بالازرق السهاوى ان تغطسه فى محاول الحامض الكبريتيك خفيفا ثم فى محاول سخن مركب من ٦٠ درهما من الصودا للثوبثم تشطفه وتنشفه ويتأسس بغطه فى محاول خلات الالومين فاترا . ثم تصبغه بالاصفر بالطريقة الاعتيادية

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في البنفسجي والفرفري ﴾ ﴿ العموف ﴾

هذان اللونان يتكونان بكل درجاتهما من مزجالا همر بالازرق حسب الاختيار. وطريقة صبغ الصوف باحدهما هي ان تضع في خلقين على نار اكل ١٠ اجزاء صوفا ماء مذو با فيه جزء من كبريتات الالومين ونصف جزء من طرطرات الپوتاسا وتنطس فيها الصوف وتغليه ربع ساعة ثم تغسله وتنشفه وفى مدة نشره خفف النار من محت الخلقين حتى يبرد ما فيها واضفعليها من الدودة النشادرية ومن مغطس النيل الازرق مقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف واشتعل به حتى يصير باللون المرغوب فتخرجه وتغسله

وقد يعطى الصوف لونا بنفسجيا بتأسيسه بمحلول مضاعف الالومين والطرطير مضافا اليه ٣٥٠ درها من محلول القصدير. وبعسد اغلاء الصوف فى المزيج ساعة ونصفا ينزل عن النار ويترك فى المغطس ٣ ايام ثم يصنع مغلى خفيف من خشب البقم. وبعسد اخراج الصوف من الاساس وشطفه يغطس فى مغلى البقم سختا ويشتغل به حتى يصير باللون المطلوب

﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير ثم اصبغه كما مر يثقل عنه من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم اغسله فى منطس نيل (اورق) الى ان يصير باللون المرغوب فاغسله ونشفه . فيكون لونه بنفسجيا جميلا

﴿ القطن او الكتان ﴾

اغل القطن (اوالكتان) فى محلول قلوى وغطسه ثلاث مرات متنابعة فى المغطس الزيتى الاسوذ والاييض كما تقدم فىصباغ دم القرد ثم اسسه فى مزيج مركب من حهر عزءا من كبريتات الحديد و٦ من خلات الرصاص لكل ١٠٠٠ قطنا

وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كمية ماء ثم تمزجها وتحرك المؤيج وتتركه لترسب جوامده ثم تضع الرائق في اناه آخر وتسخنه كثيرا وتغطس فيه القطن وتتركه ه ساعات ثم تخرجه وتعصره وتنشره لينشف ثم تفسله جيدا وتعسره وتنشره لينشف ثم تفسله جيدا مسحوق الفوة وعند ما يفتر المفطس غطس فيه القطن بالمصا كما مرحتي يتشرب تماما ثم قوّ النار بالتدريج بدون ان يغلي السائل. فلما يصير لون القطن اسود

ماثلاً الى الزرقة اخرجه واغسله ثم غطسه ١٥ او ٢٠ دقيقة في محلول الصابون كما مر في صباغ دم القرد ليفتح لونه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي الصِّبَاعُ البِّرْتَقَالَى (أَوَ النَّارِنَجِي) ﴾

وهذا اللون يظهر بصبغ القماش بالاحمر ثم بالاصفر وقواعد الصبغ به كقواعد الصبغ بالالوان البسيطة

واما اللون الزيتونى فيظهر من صبغ القاش بالازرق ثم الاصفر ثم الاحر الخفيف بالفوة ويكون اللون معمماً او فاتحا بحسب درجات الالوان الثلاثة المذكورة

واما بقية الالوان المكن اظهارها بمزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فنترك طريقة التوصل اليها لحذاقة العامل اذ يستنتج استخراجها مما مو به من طرائق الصاغات المختلفة

﴿ القسم الثالث ﴾

﴿ في الالوان المعدنية ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في الازرق ﴾

هـذا اللون يستخرج من هيدروسيانات الحديد المعروف بازرق پروسية وهو لا يثبت الا على الحرير فيكون غامضا لامعا واكثر الاقشة الحريرية الزرقاء التى نراها فى المتجر مصبوغة به

وطريقة الصبغ به هى ان تبيض الحريرثم تغطسه ربع ساعة فى محلول فيسه جزء من هيدروكلورات أاث اكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءا من الحرير . ثم تخرجه وتغسله وتغطسه نصف ساعة فى محلول الصابون قريبا للغليان ثم تغسله وتغطسه فى محاول بارد خفيف من سيانور البوتاسا محمضا قليلا بالحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بمد ربع ساعة وتغسله وتنشفه

فالحرير اذ يغطس فى المحاول الحديدى يتحد مع كمية منه والصابون الذى يغطس فيه بعد ذلك يشبع الحامض المنفرد عن الملح الحديدى . والحامض المكبريتيك او الهيدروكلوريك يتحد مع البوئاسا الذى ينحل عن الحامض الهيدروسيانيكوهذا يتحد مع اكسيد الحديد المتحد معالحرير ويكون الاون الازرق واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فحذ كمية من هيدروسيانات الحديد النقى مسحوقا وامزجه بثلاثة او اربعة امثال ثقله من الحامض الهيدروكلوريك واترك المزيج ٢٤ ساعة محركا اياه فى هذه المدة خس اوست مرات

مربع به مسل القطن المبيض بغطه في محلول خلات الالومين فاترا . ونشفه ثم اغسله جيدا . ثم خذ كية كافية من مزيج هيدروسيانات الحديد السابق ذكره وضع فوقه ٢٠ او ٢٥ منه مثله من الماء سخنا ليصير لون الماه ازرق غامضا ثم غطس فيه القطن واشتغل به داخل المغطس حتى يتشرب بسوية واتركه هناك حتى لا يعود اللون قابلا للزيادة .ثم اخرجه واعصره وانشره ربع ساعة للهواء ثم اغسله وانشره حتى ينشف ثم غطه عاه محمض بالحامض الكبريتيك (١ ح الى ١٦٠ ماه) واعصره واغسله باعتناه ونشفه وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غير ان العملية فيها صعو بة واللون لا يثبت عليه كما في النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكر هذه العملية

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في الاخضر ﴾

طريقة الصبغ بهذا اللون هي ان تؤسس القباش بمزيج مركب من ١٧٠ درها من كبريتات النحاس و ٣٨٠ من كبريتات النحاس و ٣٨٠ من خلات النحاس و ٢ ونصف من الغراء و ٣٢٠ من الماء (تذوپ فيه الاجزاء السابقة) ثم ترطب القباش في هذا المزيج بتساو ثم تنشره في غرفة حاوة وتتركه حتى ينشف جيدا ثم ترطبه في محاول البواسا المكاوية (٨٠ الى ١٠٠ ماء) ثم تشطفه وتعسره داخل محاول مركب من ٨٠

درهما من الحامض الزرنيخوس (طعم الغار الابيض) و ٣٨ من كر بونات البوتاسا و ٣ اقات ماء حتى يتشرت تماما ثم تشطفه وتنشفه وتنشره بالغيَّ حتى ينشف

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في الاصفر ﴾

طريقة الصبغ به هي ان تؤسس القاش بمحاول مركب من ٣٨ درهما من ثاني كر بونات اليوتاسا مذو بة في ٣٠٠ او ٣٠٠ ماء و بعد اخراجه ترطبه بذون غسل في محاول خلات الرصاص (۳۸ درهم خلات فی ۳۰۰ او ۲۰۰ ماه) ثم تفسله وتترکه حتى ينشف فيكون اللون اصفر غامقاً . فاذا اردت اللون الليموني الفاَّمح فأسس القاش بمحاول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من الماء ثم نشفه ثم غطسه في ماء الكاس معكراثم غطه في محلول كرو،ات البوتاسا واشطفه وقد انتهى العمل واذا اردت البرتقالي فذوب ٣٠٠ درهم من خلات الرصاص في ٣٠٠ او ٣٠٠ ماه ورطب فيـــه الةياش ثلاث موات ودعه بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه فى غرفة حارة ثم غطسه عشر دقائق فى ماه الكاس معكرا وغزيرا ثم اشطفه ثم غطسه ر بع ساعة في مذوب ٨٠ دوهما من ثاني كرومات اليوتاسا لكل ثوب بشرط ان يكون المذوب فاترا ثم اشطفه ثم اغل فى خلقين ماه كلس راثقا وغطس الثوب فيسه واخرجه بسرعة . والاوفق ان يمسك الثوب شخصان ينطس الاول الطرف الذي بيده ثم يسحبه نحوه الى ان ينتهى تغطيسه الى الطرف الآخر فيكون اللون أكثر تساويا وطويقة صبغ الحرير باصفر زاء لامع هي ان تغطه (لا يصبغ الا الحرير هكذا) فى محلول كلورور الكدميوم فاترا وتنركه ٢٠ دقيقة ثم تخرجه وتعصره وتغطسه فى محلول كبريتور البوتاسا باردا خنيفا فيتحد الحربر تماما معكبريتور الكدميوم افضل من غيرها غيرانها مستصعبة لارتفاع قيمة الكدميوم

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الاحر ﴾

طريقة الصبغ به (للحرير او الصوف) هي ان ترطب احدهما في المركب الآتي جزء واحد من الزئبق النقي

« ٢ من الحامض النيتريك النقى

تضع الاجزاء في وعاه صيني تحميه على النار الى ان يذوب الزئبق عاما ثم تقوى النار حتى يغلى المذوب ٥ دقائق ثم تنزله عن النار وتتركه حتى يبرد ثم تحله فى مثله من الماء المستقطر وتسخنه وتغطس فيه القاش وتتركه حتى من ١٠ الى ١٥ دقيقة فيصير لونه احمر ثابتا قليلا . والترطيب هو ان تفط القاش في المذوب وتعصره حتى يتبلل باعتدال

﴿ ملحق ﴾

﴿ في طبع الالوان على الاقشة ﴾

قد رأيت انه فى صبغ القاش بلون واحد تؤسس القاش وتغطسه فى مغلى المواد الملونة فيتحد ممها وهكذا يكون اللهاش واحدا . واما اذا اردت ان يكون القهاش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطبع بالقوالب حسبا تختار . فلا يؤسس من القاش لاجلكل لون الا المحل المراد تلوينه

وطريقة ذلك هى ان تمزج المؤسس بصمغ عربى او محاول النشاء حتى يصير بقوام الشراب ثم تفط به قوالب من خشب صلب محفورة بالرسم الذى تريده او محادل او صفائح نحاسية محفورة ايضا . ثم تطبع القاش بالمؤسس بهذه القوالب وتدعه ينشف ثم تغطسه فى مغطس اللون الذى تريده فيصيغ واذ تغسله بزول اللون عما لم يؤسس منه فيكون للقاش لونان فقط وهما الاصلى قبل الصبغ والاكتسابى وهو ما حصل بهذه العملية

وطريقة تحضير اساس للفاش المعد لان يطبع عليه لون احمر هي ان تذوب

فى ٣ اقات ماء سخنا اقة من كبريتات الالومين ومائة وعشرين درهما من خلات الرصاص ثم تضيف الى المذوب عشرين درهما من كر بوئات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مسحوقا ناعما ثم تشدد هـ فما المزيج بالصمغ او بالنشاء وتغط به القوالب وتطبع على الفاش وتتركه حتى ينشف ثم تصبغه فى مغلى الفوة فيصير لونه كله احمر فيغلى بعد ذلك فى ماء فيه نخالة فيزول اللون عن الفاش الا محل التأسيس فتنشره فى الشمس فيزداد رونقا

واعلم أنه فى طبع الاقشة تستعمل غالبا الانوان المولدة من الاملاح المعدنية بعد تشديدها بالصمغ او النشاء كما فى الاصاسات

واذا اريد طبع زهور مختلفة الالوان يؤسس الفاش اولا ثم يطبع عليه احــد الالوان بان يغط القالب فى ذلك اللون ثم يغط قالب آخر فى لون آخر و يطبع بعــد تحكيم وضعه بنوع ان الالوان تكون فى محلاتها المعينة . وهكذا بقية الالوان . ولا تغفل ان تنشف الفاش كما طبعت عـليه لونا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان التآبتة تطبع بتجميد المؤسس كما قلنا بالصبغ او النشاء فتغط فيه القوالب او بالرسم على الاقشة . فاللون الاسود يؤسس بخلات الحديد ويصبغ فى مغلى الفوة وخشب البقم . والاحمر بخلات الافرمين ويصبغ بمغلى الفوة

والاسمر بمزیج جزءین من اساس الاحمر وجزءین من اساس الاسود ویصبغ بمغلی الفوة

> والبرتقالى باساس الاحمر و يصبغ بمغلى الفوة ثم بمغلى السكرسترون والاصفر باساس الاحمر و يصبغ بمغلى السكرسترون فآترا

والازرق باساس الاسود ويصبغ بالتيل

والاخضر بخلات الالومين و يصبغ بالازرق ثم ينسل جيدا وينشف و يغطس في مغلي الكرسترون

واما الطبع بالالوان غير الثابتة فيتم بتجميد مغلى الاخشاب او محلول الالوان الكثيرة وتغط بها قوالب وتطبع على الاقشة بدون اساس والاقشة المطبوعة بهذه الطريقة تباع غير منسولة بعدد طبعها فلذلك عند ما تغسل يزول عنها اللون غالبا

هـذا وبهذا المقدار كفاية للقطن بطرائق الصباغ المختلفة حسما قرونا باسهل اسلوب واقرب طريقة لنجاح عمله . وقدمنا له القواعد التي هي اركان هـذا الفن فعلمينا ايضا ان نبين في ذيل هذا الباب بعض فوائد اخرى مهمة بما يأتي

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تَحضير محاول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيتريك ثمانية هواهم ومن هيدروكلورات النشادر درهم ومن القصدير النقى درهم . فيذوب هيدروكلورات النشادر في الحامض النيتريك ثم يضاف التصدير رقاقا وعند ما يذوب يضاف الى المزبج مثله ربع وزنه ماه

ومنهم من محضره بالطريقة الآتية :

وهى ان تذوب ٨٠ درهما من كلورور الصوديوم فى ٣ اقات ماه تم تضيف الى ذلك ٣ اقات من الحامض النينريك تم تضيف بالتدر بح ٣٠٠ درهم من الفصدير المطرق نقيا و يحفظ السائل الى حين الاستعمال

واعلم ان محاول القصدير المحضر كما سبق يستعمل فى الصبغ بالالوان البسيطة واما ما يستعمل للالوان المركبة فيحضركما يأتى :

ذوب فى ٣٠٠ درهم ماء غال اقة و ٣٨٠ درهما من كبريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من ثانى طرطوات الپوتاسا و ١٧٠ من نانى كلورور القصدير (وسيأتى الكلام عليه فى آخر الكتاب

🍫 الفصل السادس 🥦

﴿ فِي ازالة الدبوغ عن القاسُ ﴾

 ویجب علی من برید ذلك ان یعرف اذا كان اللون المصبوغ به العماش ثابتا و لا لىكى برجمه بمد ازالة الدبغ

ويجب ايضا ان تعرف ماهية المادة الملطخ بها القماش فتسهل ازالتها

واعلم ان الدبوغ تكون على نوعين الاول ما يعلو لون القاش بدون ان يعطبه والثانى ما يعطب اللون ايضا قليلا اوكثيرا اوبازالة المادة الملونة او بتقليل الرونق وكل لون له تركيب مخصوص لازالة الدبع عنه فالمادة التي تزيله عن اللون الاحمر مثلا لا تزيله عن الاخضر او الازوق او خلافه

من الاستحضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبغ يتذويبه عن التماش كالايتروزيت النرينتينا والبنزين والصابون ومرارة البقروالماء المحلول فيسه قليل من الملح القلوى . ومنها ما يمتص الدبغ بدون ان يذوبه كالطباشير والكاس المطفأ بالهواء والورق النشاش والجمس المسحوق

واذا كان الديغ جديدا يكفى ان تدنى منه جمرة او حديده محمية فيتطاير الجسم الدهنى بخارا ويزول الديغ عن التماش غير ان ذلك لا يصح غالبا اذا استعمله من لم يماوسه فعوضا عن ان يزول الديغ يمتد بواسطة الحوارة على انقاش

فعلى من يستعمل ذلك ان يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من انواع الدبوغ عن كل من انواع القماش بدون ان يغير رونق الالوان

قالصابون مثلا يزيل الدوغ الدهنية عن كل الاقشة ولكن اذا استعمل لازالة دبغ عن قماش مصبوغ بلون احمر و ردى اوكرزى بمادة العصفر الحمراء يذوب الدبغ ولكن يضعف به اللون فلاجل ازالة الدبوغ الدهنية عنالقاش المصبوغ بالوان سريعة العطب يفضل الايتر لائه لا يضر باللون مهماكان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التى تزيل اللون عن القاش هى غالبا سهلة الازالة واكن ترجيع اللون الى اصله مستصعب . فمن الالوان المزالة ما يرجع الى اصله بيل القماش فى محلول الحوامض النباتية كالحامض الخليك وحامض اللبمون وحامض الاكساليك وحامض الطوطير او باملاح الكاس او البوتاسا او الصودا وهسذه الحوامض والاملاح (١٧)

ترجع بنوع خصوصي الالوان الزائلة بالبول او الغسل كما يحصل مثلا لبعض الاقشه المصبوغة بالاسود

ومن التراكيب المزيلة الدم غالدهنية والراتنجية عن اكثر الالوان بدون ان تخفف لاميتها مهما كانت لطيفة مزيج الاينر مع زيت التربنتينا وطريقة ذلك هي ان تغط به اسفنجة وتمسح بها محل الدبغ مسحا لطيفا متواترا

واذا نقط شمع على نسيج مخلى فابسط المخمل على طاولة وضع فوق الشمع ورقا نشاشا ثم احم مكواة وامسح بها سطح الورق فيسيل الشمع و يمتصه الورق واما وبر المخمل فيتلبد فلكي يرجع الى اصلد بل اسفنجة من مزيج الاينروزيت الهربنتينا ومس بها الحل المتلبد مسالطيفام امسح بخرقة نظيفة فينجح العمل

وهذه الطريقة تستعمل لازالة الشمع وجميع الدبوغ الدهنية عن كل قماش بكل لون و بعد ازالة الدبغ يمسح بخرقة نظيفة و يعرض لحرارة خفيفة او للشمس فينشف ١٧٠

واذا استعملت هذه العملية في ملابس قديمة ازمن عليها الدية يجب تكراوها الى ان يزول تماما

واعلم ان من الدبوغ ما هى بسيطة وهى ما تحصل من المساء والزيت والشحم واليومادا (دهون الشعر) وعصير الآنمار والحر واكسيد الحديد والدم . وكلها تزول بواسطة واحدة تقريبا وعملية واحدة

ومنها ما هى مركبة وهى ما تحصل من جسم مركب من جملة مواد فيقتضى لازالتها اكبر من عملية ليحل كل من الدبوغ كالدبوغ المسببة عن مس دواليب آلة مدهونة بشحم وزيت مثلا فالدبغ يكون مركبا من مادة دهنية واكسيد الحديد فلذلك يلزم اولا ازالة المادة الدهنية مم ازالة اكسيد الحديدوهذه الدبوغ بختلف كمثبرا فيلزم العامل ان يعرف كلامنها ويزيله بضده

والدبوغ التي نزيل الالوان هي الحوامض والقلويات وعصير بعض الأثمـار والبول فهـذه جميعها نزيل لون القان غير الثابت او تغيره فلاجل اعادته كما كان يكفى غالبا اشباع الشئ بما له الفة معه فالحوامض تشبع بالقلويات و بالعكس

ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صبغ المحل الذى زاّل عنه اللون . وهــذه العملية من الامور الدقيقة الصعبة فيقتضى لها ممارسة طويلة واعتناء كلى

﴿ في ازاله الدبوغ البسيطة السببة عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل ان ينشف اغسل القاش بماء بلود فيكفى ذلك غالبا لازالته ولكن اذاكان قديما فيزال اما بحامض الكبريتوس او بماء الكاور

﴿ فِي ازالة الدبوغ الحديدية ﴾

اذا كان الدبغ حديثا يزال بغط المحل المدبوع فى الحامض الكبريتيك او الهيدروكاوريك المخفف بمثله ١٥ مرة من المساء ثم يغرك بين الايادى حتى يزول الدبغ ثم يفسل جيدا بماء باود. وقد يزال مثل هذا الدبغ برش حمله بثانى طرطرات البوتاسا ناحما ثم يرطبالملح و يترك هكذا مدة ثم يغرك القباش بين الايدى و يغسل. وهذا الملح افضل من الحوامض المذكورة آنفا لانه لا يغير الالوان مثلها واما اذا كان الدبغ قد بماوكان لونه اصفر محرا فيرش عليه مسحوق الحامض الاكساليك و يرطب عام و يترك برهة ثم يغسل. وقد يعوض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات بلوتاسا المعروف بملح الحاض غير ان الفعل يكون ابطأ مما نو استعمل الحامض نفسه البوتاسا المعروف بملح الحاص غير ان الفعل يكون ابطأ مما نو استعمل الحامض نفسه

﴿ فِي ازالة الدبوغ المركبة ﴾

ان الدبوغ المركبة تكون مسببة عن مس آلة حديدية مزيتة او حبر او وحل الازقة او ما شاكل ذلك فيقتضى لازالتها اولا ان يغسل القاش بماء فاتر ثم يوضع عليه الحامض الاكساليك كما تفدم اعلاه ثم يبل بالايتر ويغسل. قاذا بقى دبغ حديدى على قاش ابيض ولم يؤثر به الحامض المذكور فيبل بمحلول اول كلورور القصدير (١٠ كلور الى ٥ ماء) ثم يغسل بماء ويغط فى محلول حمضى خفيف (٥ ح الى ١٠٠٠ ماء) ثم يغسل ويشف

واذا كات دبغ الحبر جديدا فيكفى لازالته عصير الليمون او الحامض الكبريتيك مخففا او ماء الكاور غيران الاخير احسن من غيره خصوصا لازالة

دبوغ الحبر عن الورق المطبوع لآن من خصائصه ان يحل الحبر الاعتيادى ولا يؤثر بجير المطابع . واستعماله كثير جدا لازالة الدبوغات عن الابيض لانه يغير جميع الانوان النباتية التى لا تؤثر بها الحامض كالنيل وما شاكله فلذلك يستعمل لازالة الدبوغ عن الاقشة البيضاه . وطريقة استعماله لذلك هى ان تغط به الدبغ وهو مخفف وتتركه برهة ثم تفسله عاء باود واذا لم يزل الدبغ فكر و العملية والدبوغ المسببة عن البويا (دهانات الخشب) اذا كانت جديدة تزال بفركها بلباب الخبز اذا كانت البويا طرية واما اذا كانت يابسة فتزال بفركها بمزيج زيت التربئتينا والسپيرتو واذا كانت قاعدة اللون الدابغ حديدية يستعمل علاوة على ما ذكر الحامض الاكساليك و بعد ازالة الدبغ تماما يمسح مكانه بالايتر فترجع اليه اللامعية الاصلية

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض عموما ترجع بعض الالوان المتغيرة بالدبوغ واحسن المواد المعروفة لهذا الاستعال هو محلول ملح القصدير بشرط ان يكون مخففا وهو جيد لاوجاع اللون المتغير بالعرق فى الملبوسات كما يحصل ذلك تحت الابط وما شاكله

وتغيير الالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كمصير بعض الأنمار والخل وما اشبه ذلك ينجح استعال السائل النشادرى فيكفى مس المكان المتغير لونه بهــذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما وأيناه مهما في باب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه . فلم يبق علينا الا ان نوصى العامل بالنظافة والاعتناء الكلى عند استعمال العمليات المار ذكرها في الزالة الدبوغات لئلا تظهر هالة حول المكان الذي ازيل منه الدبغ ، فاذا ظهرب خطأ يكفى لازالتها ان يفرك مكاتها فركا لطيفا بخرقة مغموسة بالايتركبريتيك المكرر فيداوم الفرك اللطيف عن الحالة الى ان تزول ويصير القاش تقريبا ناشفا عند انتهاء العملية . والله الحادى الى سبل النجاح

انتهى باب صبغ الاقمشة ويليه باب الفوتوغرافيا

الهاكالثالث

﴿ فِي الفُوتُوغُوافِيا (تصوير الشمس) ﴾ ﴿ ديباجة ﴾

﴿ في بعض كلام عنها ﴾

الفوتوغرافيا لفظة يونانية معناها الرسم بالنور واول من وضع مبدأها رجل فرنساوى اسمه شاول ورجل انكليزى اسمه دافيد (داود) واول صورة رسمت بالنور سميت نييسوتيب نسبة الى نييس وهو رجل فرنساوى اشترك مع آخر فرنساوى ايضا اسمه داغر واخذا يمتحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ اولا يرسم الشبح على صفيحة نحاسية مطلية بالحمر و بقيا مدة بدون نجاح ثم افترقا سنة ١٨٣٩ واخذ كل منهما يشتقل وحده

واما داغر فترك طريقة الحمر وطلى الصغيحة بفضة وصقلها جيدا ثم عرض وجهيها المصقول لبخار البود فاكتسى يودور الفضة ثم وضعها فى آلة تسمى الخزانة المظلمة فاجتمع على وجه الصفيحة المحضر الشعاع الصادر عن الجسم الذى اراد تصويره فطبعت عليها الصورة بتعيير لون اليودور رضها من الخزانة وعرضها لبخار الزئبق فظهرت الصورة فنسلها عذوب هيبو كبريتيت الصودا الأزالة اليودور الذى بقى غير محلول حتى تثبت الصورة

وفى ٧ كانون الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داغر للجمعية العلمية لائحة اظهر فيها كيفية عمليته فسميت داغر يوتيب نسبة اليه. واجبز على عمله بمبلغ وافر من الدوهم ثم اخذ هذا الفن يتقدم بين العامة فلم يمض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزنا ثم استغنى عن النحاس والفضة واليود بالقرطاس . والصورة التي كان يلزم لرسمها مقدار خس عشرة دقيقة صارت ترسم ببعض ثوان و بعد ان كانت عديمة الثبات بالطريقة الاولى صارت ترسم على الورق ثابتة كالمرغوب

واما الذي عمل الواسطة للرسم على الورق بالنور فهو رجل انكايزى اسمه تاليو وسميت عمليته تاليوتيب . وكيفية هذه العملية هي ان تؤخذ قطعة من ورق الـكتابة و يغسل سطح منها بمذوب نيترات الفضة (٣٠ قمحة في ٧ دراهم من الماء المستقطر) وتترك في مكان مظلم حتى تنشف تم تغطس مدة ٥ او ١٠ دقائق في مذوب يودور اليوتاسا (٨ دراهم منه الى ١٦٠ ماء مستقطراً) سم تنقع الورقة في ماء نحو نصف ساعة و يغير الماء ثلاث مرات او ار بع مرات في هذه المدة لاجل ازالة زيادة يودور اليوتاسا تم تنشف الورقة وهذه العملية يجب ان تجرى على نور قنديل فيكون الورق قد اكتسى يودور الفضة الاصفر ثم يصنع سائل مركب من مذوب نيرات الفضة (٥٠ قمحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) و يؤخذ منه جزء ومن الحامض الخليك المباور جزءان ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع ثلاثة اجزاء ويبل به الورق المعد كما سبق وينشف قليلا بورق نشاش *م بوضع فى الخ*زانة المظلمة . و بعد اخراجه منها يغسل بسائل مركب من مذوب نيبرات الفضة (٥٠ فحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) جزء واحد ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع اربعة اجزاء فالصورة التي تنتج من ذلك تسمى سالبة لان الاجزاء النيرة منها هي المظلمة بالحقيفة وبالعكس فتظهر الثياب السوداء بيضاء والوجه الابيض اسود وهكذا . فتغسل فى مذوب هيبو كبريتيت الصودا سخنا (جزه منه الى ١٠ ماء) بم توضع هذه الصورة على ورق معدكما تفدم وبوضع كلاهما في الشمس فتطبع الصورة على الورق هذا حسب اصلها فتغسل بمذوب هيبوكبر يتيت الصودا اوسيانور الىوتاسا او ماء الىسادر لازالة ما بقى من يودور الفضة غير محلول

ولم تلبث طريقة تالىو ان عوض عنها سنة ١٨٥١ بالتصوير على الكولوديون وهـــــذه الطريقة اكتشفها رجل انكابزى اسمه ارخبر وهى المستعملة الآن لانها اجود مما سواها

فقبل ان نسرع فى الكلام على التصوير بالكوا. دون بجب ان نعرف الفارئ ما هى الآلة المستعملة لذلك لائه بدونها لا يم رسم صورة ونها هى التى بجمع باتمال النور الصادر عن الشخص على الكولوديون


-ه والقسم الأول كين∞-

﴿ في لوازم التصوير ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فِي الآلة والصورة السلبية]

ان الآلة المستعملة لذلك مركبة من قطعتين لا غنى بالواحدة منهما عن الاخرى احداهما تسمى ابجكتيف (شكل ١٦)



17

هى اسطوانة نحاسية داخلها بلورتان سميكتان الواحدة محدبة موضوعة فى الجهة الامامية من الاسطوانة والاخرى مقعرة موضوعة فى الجهة الخلفية ولكل من هاتين البورتين بلورة عدسية الشكل ملتصقة . و بنقاوة هدده البلورات ومن تحدبها وتقعرها ونحكيم وضعها بالبعد المناسب تقوم جودة الابجكتيف او عدمها

و بما اننا لم نتوصل فی هذه البلاد الی عمل آلة كهذه (ای بلورات) نكتفی بما ذكرنا عنها و نرشد القارئ الی العامل الاكثر شهرة بعمل هذه البلو رات و يعرف ذلك من اسم كل عامل اذ يكون محفورا علی كل بلورة والاسما، هی « دلما يير » « فوكلدر » « هرماجيس » « اميلبوش » « دارلو » فليختر منها ما براد فكل معاملها غاليا جدة

واما الخزانة المظلمة (شكل ١٧) فهى علبة محكمة الضبط جدرانها من الخام او الجلد او الخشب وهى داخل علبة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة فنار تقدم الاولى وتؤخر بسحبها وادخالها فى العلبة الثانية والالبجكتيف يركب فى ثقب اماى من الثانية وفى مؤخر الاولى منزلة زجاجة مغشية عليها برسم الشبح ليعرف تحكيم الرسم وهذه الزجاجة ترفع لتوضع مكلنها تماما الزجاجة المحضرة بالكولوديون وسيأتى بيان ذلك

ويقتضى اذ ذاك ان تقرب وتبعد الخزانة المظلمة بالسحب او الادخال فى السلبة الاخرى كما ذكر حسب اقتضاء التصوير وهذا يقصد بين الزجاجة المغشية والابجكتيف حتى يصير الرسم ظاهرا عليها جليا . والتقريب والابعاد يكون بحسب قوب الشخص او بعده المراد تصويره فتبعد اذاكان قريبا من الآلة وبالعكس . وهذه الآلة تركب على سيبة وتثبت عليها بواسطة برغى حتى لا تتحرك وقت التصوير فتصيركل الآلة اذ ذاك بهيئة (شكل ١٨)



(في الصنائع والفنون)

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في اماكن النصوير ﴾

اهلم انه يازم المصور غرفتان احداهما محكمة الضبط حتى لا يدخلها شيَّ من النور بعد اغلاق بابها غير انها يكون لها نافذة مركب فيها لوح زجاج اصفر برتنالى لان النور الذى يدخل من الزجاج الاصفر لا يضر بالعمل وان لم يوجد زجاج يستغنى عن النافذة بنور قنديل من نوع الكاز تحيط به ورقة صفراء ويكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور ليسهل العمل ويكون فيها جملة رفوف لوضع الاستحضارات التي تلزم للتصوير وخزانة تقفل عنسد عدم اللزوم نوضع فيها الاجزاء الثمينة مثلكلورور الذهب ونيترات الفضة والاجزاء التي يدخلها سم مثــل سيانور اليوتاسا وْأَلْى كاورور الزَّبْق لئلا تقع بيـــد من لا يعرفها فتضره . والغرفة الاخرى مطلقة للنور توضع فيها مائدة وتعمل لها رفوف لوضع الآلة ومتعلقاتها لكل قطمة منها محل مخصوص ليكون دائما تحت الطلب نظيفا واعلم ان الترتيب والنظافة هما من شروط التصوير الاولية

ويازم ان يكون للمصور سطح او دار لتحكيم وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف ومن الضرورة أن يكون محل وقوف الشخص منبرا من جهة الغرب وتعمل فيه خيمة من الخام الرقيق الابيض عرض متريقف تحتمها الشخص الثلا يأتيه النور عموديا لان ذلك مما يجعل امكنة الغيُّ في الوجه سوداء اكثر من اللازم والاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب فى الوجه . ويوضع وراء الشخص ستار من قماش سمیك مدهون دهنا متساویا بلون رمادی او تبنی او جوزى . وقد ترسم عليه صورة بناء او ما شاكله بنوع مناسب . ومن المستحسن ان يوجـــد امام الشخص كرسى ومائدة مثلا لاتقان الصناعة وسندة للرأس

(شكل ١٩) لئلا بهتز فيحبط العمل ويضيع الوقتسدى . ولا يصح مطلقا وقوف



11

الشخص فى الشمس لئلا يكون المحل المنار ابيض ناصعا والمحل الفئ اسود حالكا كا تقدم . بل يجب ان يكون النور معتدلا بان يكون احد الجنبين منارا اكثر من الآخر قليلا لتم المشابهة . ويسهل ذلك بنشر بردايات لحجب النور حيث يانم حجه . ويجب ان يكون المصور حاذقا ليوقف الشخص وقفة مرضية و يوجه اليه النور بنوع مناسب . واذلك يعين اكثر المصورين مكانا مخصوصا لذلك . فيكون فى محل مرتفع مسقوف مقدار ذراعين فوق رأس الشخص منارا من جهة اكثر من الاخرى بنوع موافق . وتوضع بردايات من حيث يأتي النور ليضعف او يقوى حسب الاخرى بنوع موافق . ويجب ان يكون الشخص منحرف الجسم بانحراف قليل لتكون ثلاثة ارباع وجهه منارة من جهة الغرب خصوصا . واما اذا كان المصور في البرية فيجبان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراه الستار البرية فيجبان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراه الستار المرب في المشرق والغرب انقليل النور المذكور وتكون مع المصور بردايتان ينشرها من جهتي الشرق والغرب انقليل النور او تكثيره حسب اللزوم . وسنتكلم عن ملاحظات اخرى في اما كنها

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في لوازم الصورة السالبة على الكولوديون ﴾

ان لرسم الصورة على الكولوديون لوازم لا يستغنى عنها وهي :

(اولا) الشاسى وهى علمة رقيقة من خشب لهـ ا جرار توضع فيها الزجاجة المحضّرة لتحمل الى الخزانة المظلمة فتوضع مكان الزجاجة للغشية ويقلب الجرار على ظهر الخزانة

(أنيا) قنينة فيهاكولوديون حساس

(ثَالثًا) علبة فيها زجاجات في اعلى درجة من النظافة

(رابعا) فرشة ذات شعر طويل ناعم جدا

(خامسا) وعاه (جاط شکل ۲۰) من زجاج او صینی اوکوتابرخا مر بع فی طول مرتفع الدائر قلیلا



٧.

(سادسا) شنكل من شريط فضي

(سابِعا) قنينة فيها المغطس الفضى للزجاج

(ثامنا) قنينة فيها المظهر الحديدى

(تاسما) قنينة فيها مظهر البيروكاليك

(عاشرا) قنينة فيها محاول نيترات الفضة خفيفا (للاظهار)

(حادى عشر) قنينة فيها هيبوكبريتيت الصودا او محلول سيانور المواسا

وقبل الابتداء بالعمل يقتضى ان تكون هـذه الاشياء فى الغرفة المظلمة مرتبــة كل منها فى مكانه لئلا يقع غـلط باستعمالها

فاذ قد عرفت بعض مبادئ هذا الفن وقواعده نورد لك الآن كيفية تركيب كل من السوائل للذكورة اعلاه واجراء العلمية . فانتبه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي تُركيبِ الْكُولُودِ يُونَ الْحُسَاسِ ﴾

كيفية ذلك هي ان تأخذ قنينة نظيفة ناشفة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ٨٠ من الايتركبريتيك النقى درجة ٦٠

۱ ۸۶ من السيرتو الخالص (۱ ٤٠)

« ١ ونصف من قطن البارود

ثم تهز القنينة ليذوب القطن ثم اضف على ما فبها ما يأتى

قمحة ٣٦ من يودور الكادميوم

۵ من بودور الامونيوم

« ۸۰ من برومور الكادميوم

« ٨٠ من برومور الامونيوم

ثم تهز القنينة جيدا لتذوبالاملاح وتترك المزيج اثنتي عشرة ساعة حتى يروق فيصير جيدا للاستمال

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي الغطس الفضي لازجاج ﴾

هذا المغطس يركب من ٣٣ درهما من الماء المقطر ودوهمين ونصف من نيترات الفضة المصبوب ولما تذوب النيترات اضف على المحاول عشرين نقطة من الكولوديون فيرسب اذ ذاك واسب اصفر خفيف فعند ذلك هز القنينة فبزول ولمكن الاحسن ان يزال بالترشيح فلذلك خذ قنينة زرقاء وضعفوقها قما من الزجاج داخله ورقة ترشيح وصب محاول النيترات في الورقة ولما يتم المرشيح احفظ القمع والورقة فانهما يخدمان جملة ايام اذا وضعت القمع مقاوبا على خشبة نظيفة بعد الفراغ من استعاله

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ في المظهر الحديدي ﴾

كيفية استحضار هـذا السائل هى ان تأخذ قنينة تسع اقة ماء وتملأها الى نصفها من اول كبريتات الحديد بشرط ان تكون بلووات خضراء شفافة نقية ثم تملأ القنينة ماء وتهزها الى ان يذوّب الماء من تلك البلووات ما يكفيه (وكلما اخذت كية من هـذه القنينة يجب ان تضيف عوضها مثلها من كبريتات الحديد والماء ليكون المحلول دائما مشبعا) ثم تأخذ قنينة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ١٦ من محلول اول كبريّتات الحديد المذكور

۱۱۰ من الماء المقطر او ماء المطر

« ۱۰۸ من السيرتو درجة ٣٤

« ٠٠٥ من الحامض الخليك القابل التبلور

فتمزج هذه معا وترشحها بالورق النشاش

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي المظهر البيروكاليك ﴾

خذ قنينة زرقاء او صفراء وضع فيها الاجزاء الآتية :

قمحات ١٠ من الحام**ض** البيروكاليك

درهم ٨٤ من الماء المقطر او ماه المطر

« ۲۰ من الحامض الخليك القابل التبلور

فضع هذا السائل فى زجاجة محكمة السد . واعلم انه يقل فعله كلما ازمن وبعد ه او ٦ ايام يعدم فعله بالكاية فالاحسن ان لا تحضر منه الا ما تحتاجه ليوم او يومين

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ في السائل المعين الاظهار ﴾

هذا السائل مركب من مزيج جزء من نيترات الفضة مع ١٠٠ ماه مقطر

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في السائل الثبت ﴾

خذ قنينة تسع اقة واملأها ماء مقطرا مضافا اليه ١٤ درهما من سيانور الپوتاسا . وقد يعوض عنه خوقا من ضرره بمحلول هيبوكبريثيت الصودا مشبعا (٥٠ الى ١٠٠ ماه) وذلك لان السيانور من اقوى السموم القتالة

واعلم انه يجب بعد كل عملية داخل الغرفة المظلمة غسل الزجاجة المرسومة فلذلك ضع بالقرب منك فوق المائدة حنفية معلقة بالحائط ملاً نة ماه مرشحا فقيا . لان حبة او قشة صغيرة تفسد العملية

﴿ الفصل العاشر ﴾

﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

من الامور المهمة الضرورية الني لا يستغنى عنها مطلقا نظافة الزجاجة التي يصب عليها المكولوديون الى اعلى درجة ممكنة لان ادنى جسم غريب على سطحها يضر بالعمل ضروا بليغا فلاجل تنظيف الزجلجة اصنع كوة من خوق نظيفة وافرك بها الزجاجة بعد غطها بللزيج الآتي :

درهم ٦ من سيانور الپوتاسا ٤ ٤ من كر بونات الپوتاسا


٣٢ من الماء الاعتيادي

فبعد ان تفركها بالكرة المذكورة عطسها مرتين او ثلاثا في ما. نظيف مغير الماه كل موة ومداوما الفرك ثم ركز الزجاجة عموديا على قطعة ورق نشاش حتى ينضج ماؤها وقبل ان تنشف عاما خذ خرقة قطن قدعة نظيفة ونشفها بها جيدا . وهدف العملية ذات اهمية عظمى في النصوبر لان نظافة الزجاجة اقوى واسطة للنجاح فلو استعملت احسن الاجزاء واحسن آلة وكانت الزجاجة غير نظيفة كالواجب لاستحال رسم صورة جبدة . هدفا ولا يجب ان تمس الزجاجة بالبد

وخصوصا فى الصيف لئـلا يمـلوها مادة دهنية . و بما ان المحلول السابق يدخله سم سنتكلم عن طريقة اخرى لتنظيف الزجاج غير هذه

﴿ الفصل الحادى عشر ﴾ ﴿ في صب الكولوديون ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأنّ بنوع انها لا تهتز لثلا يتمكر وتمسح فوهنها بخرقة نظيفة وتمسكها باليد البمني بين الابهام والسبابة وتأخذ الزجاجة النظيفة باليد اليسرى وتمسكها من احدى زواياها بين الابهام والسبابة ايضا بعد ان تكون مسحت سطحها المراد صب الكولوديون عليه بفرشه فات شعر طويل ناعم جدا لازالة ما ربما يكون قد علاها من الهباء المتطاير في الهواء . ثم بالكولوديون على الزاوية المقابلة صبا متواصلا بدون انقطاع (شكل ٢١)



41

وتحنى الزجاجة قليلا نحو يسارك فيسيل عليها الكولوديون الى الزاوية اليسرى العليا ثم تحنيها وانت تصب الى جهة صدرك بتأن ثم الى الجهة البمنى مخففا الصب المتواصل وواضعا الزاوية البمنى التى ينقط منها الكولوديون على فوهة الفنينة وهكذا يغطى سطحها بالسائل الذى ينقط بكفاية فى الفنينة . ثم تضع قنينة الكولوديون من يدك وتمسك الزجاجة من الزاوية التى ابتدأت بالصب عليها وتوقفها عموديا وتهزيا حتى تنساوى موجات الكولوديون . ثم تزجها بعد ذلك ٢٠ ثانية فى المغطس الفضى

(تنبیه : اذا كان المصور مبتدئا اى غیر ماهر یجب ان یمارس هذه العملیة بصب الماء او انزیت علی ازجاجة حتی یتمرن)

ولا يفتضى ان يصب المكولوديون بسرعة ولا ابطاء بل يجب ان يكون الصب متواصلا باعتدال ومن ابتداء الصب الى انتهاء تنقيطه فى القنينة لا يصح ان يرجع على ذاته لئلا يسبب تثنيا او تجعيدا

وطريقة تغطيس الزجاجة في المغطس الفضى هي ان ترشح المغطس في الجاط المعد له قبل سكب الكولوديون وتضعه على المائدة في الغرفة المظلمة وتغلق الباب وبعد سكب الكولوديون تمسك الزجاجة باليد اليسرى وترفع احد طرفي الآناء (الجاط) باليد اليني بنوع ان ينحني قليلا ويجتمع السائل في نصفه فيبقي النصف الآخر فارغا فتضع الزجاجة بتأن في النصف الغارغ بحيث يكون المكولوديون الى فوق واحنها تدريجا ثم تتركها وتترك انه المغطس بوقت واحد بهدو فيغمر السائل الزجاجة تماما دفعة واحدة ويجب الانتباه الى ذلك لان السائل اذا لم يغمر الزجاجة دفعة واحدة يجمل علمها خطوطا تضر بالصورة . ثم تترك الزجاجة في المغطس وتغطيه باوح شهب ملبس ورقا اسود و بجب تحكيم الغطاء حتى يضبط جيدا

فاذا انتهى ذلك آخرج من الغرفة واغلق بإبها واتقن وقوف الشخص المراد تصويره نجاه الابجكتيف محكما رسمه جيدا على الزجاجة المغشية (١) وتم ذلك ببرهة خس دقائق ثم ارجع الى الغرفة المظلمة واغلق الباب وخذ الشاسى التى تكون قد وضعها قبلا على المائدة قرب المغطس واسحب الجرار حيث تضع الزجاجة المحضرة . واضرب بيدك على ظهره وانفخ فى داخله ليزول عنه ما يكون علاه من الغيار الثلا يقع على سطح الكولوديون فيئله . ثم اسند الشاسى مفتوحا على المائدة واكشف المغطس وخذ الشنكل الفضى وارفع به بتأن طرف الزجاجة وخذها بيدك لنرى ان كان السائل المبلول لا يعمل هالات على سطحه (كما لو وضع زيت على زجاجة غير نظيفة) فاذا لم تر شيئا من ذلك تكون الزجاجة

⁽۱) عند ما ينظر المصور فى الزجابة المنشية ليرى ان كان الرسم حيدا يجب ان ينطى رأسه بنوع ثوب اسود لكى يحجب النور ما امكن ويظهر له الرسم جليا فيحكم عليه

جيدة والا فأعدها الى السائل وأبقها حتى تصير صالحة للصل . فاذ يتم ذلك ارفع الزجاجة بالشنكل كما قلنا وامسكها بالزاوية التى امسكامها بها عند صب السكولوديون بين الابهام والسبابة من اليمني وارفعها فوق السائل حتى تنضح يما يمكن منائم خذ باليداليسرى الشاشي المفتوح وضع فيه الزجاجة موجها وجهها لمحضر الى اسفلثم أغلق الشاسى وأمسكه عموديا واخرج من الغرفة واسنده على الحائط وانظر الى الزجاجة المغشية انكان الشخص باقيا كماركنزته والا فركزه جيدا مسندا رأسه على السندة المذكورة آنفا . وليكن ذلك قبل مضى خمس دقائق والا فينشف الكولوديون وخصوصا فى الصيف فيفقد حاسبته . ثم ارفع الزجاجة المغشية من الخزانة المظلمة وضع مكانها الشاسى ثم غط فوهة الابجكتيف بغطائها واسحب جرار الشاسى فينكشف وجهاازجاجة المحضرة داخل الخزانة موجها للشخصثم الزع غطاء الابجكتيف دفعة واحدة بدون ان تهز الآلة وابقه مفتوحا ٢٠ ثانية او اقل او اكثر حسب قرب الشخص و بعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفة الامجكتيف بالجودة وعدمها وحسب حاسية الكولوديون. ويجب ان نحذر الشخص قبل كشف غطاء الابجكتيف أن يثبت ثباتا تاما منبها أياه على ما يجب أذ ذاك . وأما العينان فيقدر ان يرمشهما الشخص في منتصف الوقت فقط رمشا قليلا اذا لزم

﴿ الفصل الثاني عشر ﴾ ﴿ في النور وارتكاز الشخص امام الابجكتيف ﴾

اعلم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأثر حالا عند ما تتعرض للنور المنعكس عن الشخص وذلك لوجود يودور الفضة في الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه وكونه جديدا او قديما ونقاوة الاجزاء المركب منها . وان الكولوديون يكون قليل الحساسة في الايام الاولى من تركيبه ثم يتحسن بالتدريج الى ان يصير سريم الحاسبة و يبقى هكذا مدة ثم يأخذ بفقد حاسبته الى ان تزول تماما . وهذا التغيير يحدث بمدة شهر بن وتارة سنتين وذلك حسب نقاوة الاجزاء المركب منها . قلنا ان الزجاجة بتعريضها للنور المنعكس يتأثر حالا و يكتر هذا التأثير الى مضى بضع ثوان نم تبتدئ

حاسيّها ان تتناقص ثم يغشاها شبه ضباب يحجب ما رسمه النور عليها . فيلزمك ان تعرف بالامتحان كم من الثوانى تقدر ان تعرض الكولوديون الحساس النور بدون ان تأخذ حاسيته بالتناقص اذ ليس لذلك قاعدة

و بما ان مدة اقامة الشخص تجاه الابجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحشّرة يجب ان ابين لك بعض الملاحظات لكى تكون على بصيرة

﴿ الفصل الثالث عشر ﴾

﴿ فِي النور وخصائصه ﴾

اعلم ان النور يخرج من الشمس وهى الاصل ومن الكواكب الثابتة والكهر بائية وقد يتولد من احراق بعض مركبات كيمياوية . واجود التصوير هو ما يخرج من الشمس لانه يكون رائقا متساويا وهو الفاعل المتم كل العمليات فى الفن الذى نحن بصدده . فلا محتاج الى النور المكهر باقى الا اذا اقتضى التصوير اضطرارا فى الليل او فى محل مظلم فعلى المصور ان يعرف خصائص اقوى فعال وقاعدة فنه و بدون معرفة ذلك لا تتم له عملية جيدة . ولذلك نرى بعض المصور بن يقضون مدة حياتهم بالتفتيش والامتحان بدون ان يتوصلوا الى غرضهم فما ذلك الا امدم معرفتهم خصائص النور . فلقد صح ما قيل من عرف عمل

واعلم ان النور ينحدو من الشمس فيخرق المادة الايدية فى الهواء وينير الشخص المنحدو عليه ثم ينعكس الى جميع الجهات . وهو ينير ويحمى وياون وله فعل كيمياوى قوى على بعض الاملاح فانه يحللها ويسودها فى الحال

واعلم انه لا يصح التصوير عند ما تسكون الشمس مرسلة اشعنها عموديا على الشخص (وذلك عند الظهر) لانه فى هـــذا الوقت يكون اللون فى الصورة غير متناسب اى لا يكون فئ حبث يقتضى فاخنر وقتا تكون فيــه اشعة الشمس افقية واجود وقت من النهار هو من الساعة الثامنة الى العاشرة افرنجية قبل الظهر اى فى الساعتين الاوليين من اربع ساعات قبل الظهر وقد يتجاوز الى ما قبل الظهر بساعة

ومن بعد الساعة الاولى الى الثالثة افرنجية بعـــد الظهر . وقد يتجاوز الى الساعة الرابعة . وذلك خصوصا اذا كان المراد تصوير ابنية او بلاد او ما شاكل ذلك

ارابها . ودلك خصوصا ادا كان المراد تصويره تختلف باختلاف الابجكتيف في كل احواله . في وحدة ابقاء الشخص المراد تصويره تختلف باختلاف الابجكتيف في كل احواله . فيوجد البجكتيف يفعل عدة خمس نوان ما لا يفعله آخر بمدة عشرين . وكلما كانت فوجة الابجكتيف واسمة والبلورة المقعرة قريبة من المحدبة يجب ان تكون مدة اقامة الشخص قلبلة و بالعكس . وجودة الابجكتيف تعرف من اسم اصحاب معامله على البلورات كما سبق القول

ولا يكفى لتقليل مدة اقامة الشخص اتساع فوهة الابجكتيف بل يجب ان يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما ينعكس عنه النور بسرعة ومنها عكس ذلك . فمن نوع الاول الابيض والازرق والبنفسجى ومن الثانى الاصفر والاخضر والاحر والبرتقالي

فاذا كان وجه الشخص ابيض وثيابه من الالوان الاخيرة فمن المستحيل ان ينجح العمل للتباين بين انواع الالوان وهكذا المكس. فيجب ان صاحب الوجه الابيض يلبس من النوع الاول والمكس بالمكس. واجود لون من الملبوس هو الاسود خصوصا اذا كان اللابس اسمر

واذا كان الشخص قريباً من الابجكتيف تقلل مدة اقامته وبالعكس لان النور يفعل بسرعة على الكولوديون كلا يعدد الشخص عن الابجكتيف

وقد عرف بالامتحان ان طول مدة الاقامة فى أكثر الاحوال احسن من فصرها وذلك لتبلغ الالوان درجة موافقة

واعلم انه يوجد فى اسطوانة الابجكتيف النحاسية ثقب يوضع فيه حاجز وهـذا لحاجز هو رقاقة نحاس مدهونة بمادة سوداه مثقو بة من وسطها فاذا وضع الحاجز فى محله يججز كمية من النور المنعكس حسب اتساعه وكلاكان ثقب الحاجز ضيقا يكون الرسم على الكولوديون دقيقا وتكون مدة اقامة الشخص اطول مما لوكان الابجكتيف بدون حاجز

هــذا وبعد اتمام عملية التصوير وسد فوهة الابجكثيف ادخل جرار الشاسى

في محله وخذه الى الغرفة المظلمة وافتح الشاسى وخذ منه الزجاجة ولكن اذ لا يظهر الله عليها رسم على نور القنديلى فلاظهاره خذ القنينة الموجود فيها المظهر الحديدى واملاً منه فنجانا وامسك الزجاجة المحضرة افقيا باليد الينى والفنجان باليد اليسرى وصب عليها مما فيه بنوع ان السائل يمتد على كل سطحها بوقت واحد والا فتظهر بهض لطخات تثل الرسم فيجب ان يكون امتداد السائل متساويا على كل سطح الزجاجة. واعلم انه كلما طاات مدة استعال المفطس الفضى الذى تغطس فيه ازجاجة المصبوب عليها الكولوديون يفتتر الى فضة وتطول مدة ظهور الرسم عليها عند صب المظهر . فهذا يدلك على انه بجب ان تضيف على المنطس كمية محاول فيرات جديد لكى يقوى اوان تغيره . وادا رأيت ان الكولوديون بعد صب المظهر صار رمادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دليل ايضا على ان المغطس رمادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دليل ايضا على ان المغطس أقد افتقر فتفويه او تعوض عنه بجديد كما قلنا . واعلم ان عدم النجاح حينئذ يكون اسبب عدم مناسبة المغطس الفضى

ولنرجع الآن الى المظهر الحديدى وبعد ما تصبه الزجاجة كما قلنا اجلسها واجعل السائل ينصب فى الفنجان مم رده على الرجاجة وابقه علمها بضه ثوان ثم صبه فى الفنجان ثم ارجعه على الزجاجة محركا بها يدك تحريكا الهيفا ليمتد السائل على سطحها ثم صبه فى الفنجان واذا لم يظهر الرسم عاما فأرق ما فى الفنجان وعوض عنه بغيره من متله و بعض نقط من محاول الفة له المسرع الماظهار وصب ذلك على الزجاجة ثم ارجعه الى الفنجان وهكذا فيرداد ظهور الرسم و يتمكر السائل فأرقه وادن وجه الزجاحة الحفر من الحنية واغسله ايزول ما عليه من المظهر الحديدى فيطهر لك الرسم منقلبا بتمامه . فعند ذلك خد الزجاجة الى جهة اخرى من الغرفة فيطهر لك الرسم منقلبا بتمامه . فعند ذلك خد الزجاجة الى جهة اخرى من الغرفة المظلمة حيث تكون قد وضعت على مائدة صحنا فيسه قد ح (كباية) ثم ذكر الزجاجة على القدح موجها وجهها المحضر الى فوق ثم خذ القنبنة الني فيها محلول سيانور البوتاس او محلول هيهو كبريايت الصودا (اى السائل انثبت) وصب منها على سطح الزجاجة حتى يتغطى فدى ان لون الكوديون الاول الاصغر صار

يزول شيئا فشيئا فكرر الصب على المحل الذى يبقى مصفرا الى ان يزول الاصفر تماما فيبقى على الزجاجة صورة سلبية منها محلات شفافة واخرى رمادية متفاوتة اللون. ثم اغسل الزجاجة بالحنفية جيدا (بدون ان تمس السطح المحضر) حتى يتعرى تماما من السيانور. ثم اغسل يديك جيدا لان السيانور من السموم القتالة واعلم اله اذا بقى شئ منه او من الهيبو كبريتيت على يديك او على الزجاجة يحدث ضرر جسيم فى العمليات التى تتكلم عنها

قلنا ان الزجاجة بعـــد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منهما شفافة المائدة الاولى وخذ القنينة التي فيها سائل حامض البيروكاليك وضع منه في فنجان الفنجان محركا يدك ليبتل سطحها عاما ثم ارجع السائل الى الفنجان واضف عليـــه بمض نقط منمحلول الفضة الخفيف وصبه علىالزجاجة وهكذا ليسود اللون الرمادى بدون ان يتغشى وكلما ازداد فى اضافة محلول الفضة يكون ظهور اللونالاسود اسرع ولكن يخشى من ان يتغشى اللون فتثلم الصورة فلذلك لا تكثر من هــــذا المحلول ولو اخذت وقتا اطول الخلهور الرسم فبهذا السائل يسود اللون الرمادى ويبقى المحل الشفاف على ما هو ومع المارسة تقدر ان تعرف الوقت المناسب الذي تصير فيسه الصورة حسب المرغوب . فتثبتها بعد غسلها بمحاول السيانوركما مر وتغسلها ايضا وتصب عليها محاول الصمغ العربي . وقد يحدث أنه مع كل هذه العمليات لا تسود الااوان الرمادية تماما او لا تسود مطلفا وذلك يدل على انك ابقيت الزجاجة المحضرة معرضة للنور داخل الخزانة المظلمة اكثر من الوقت اللازم فاذا حصل ذلك فاغسل الزجاجة وضع فى فنجان كمية من محلول مركب من جزء من ثانى كلورور الزئبق (السلماني) مع ١٠٠ ماه وصبه علميها محركا يدك حتى بمتد على كل سطحها تماما فيسود حالا اللون الرمادى ويبقىالشفاف كماكان وهكذا تنتهى العملية وتظهر الصورة صحيحة ویجب الحذر من ثانی کلورور الزئبق (السلیانی) لان فعله القتال اشهر من ان یذکر

فبعد ان تصب محاول السلياني على الزجاجة اغسلها جيدا وصب عليها قبل ان تنشف من مذوب الصبغ العربي الابيض النظيف (١٠ صبغ الى ١٠٠ ماء) مرشحا بالورق النشاش ثم المسك الزجاجة عموديا حتى ينضح عليها الى آخر نقطة ثم ركزها على قعطة ورق نشاش واسندها على الحائط وجهها المحضر الى الداخل لئلا يعلوها غبار و يلتصق بها . ولما ينشف عليها الصمغ (بعد مضى ساعة ونصف) عرضها الى نار خفيفة وعند ما تسخن صب عليها كصب الكولود بون من محلول المبخور الحاورى الابيض بالسبرتو (١٠ بخور الى ١٠٠ سبيرتو) مرشحا بالورق النشاش وابقها معرضة للحرارة الى ان ينشف عليها المحلول واتركها في محل حتى تبرد واحفظها الى حين الطلب

انى هنا اشتغلت ايها المصور لذاتك وكل العمليات السابعة هى اولية . ولف د آن الآنان تشتغل للجمهور وتجنى اثمار تعبك. فلندع اذا الصورة السلبية ونتكام عن الايجابية وهى المقصودة وهى التى ترن بها كيسك فتسرك تلك الصفر الرقاق المنقوشة التى لاجلها تعبنا لاجلك ولاجل غيرك ايضا كل هذا التعب وسهرنا هذا المقدار من الليالى الطويلة بلا امتنان على ابناء وطننا

قالصووة الایجاییة وهی التی تکون علی الورقة یحب اذا ان نرضی الجمهور حتی برضوك بدراهمهم فلذلك یقتضی ان تکون بنایة ما یمکن من المشابهة والنظافة ذات لون مقبول ومع ذلك ثابتة ولامعة

﴿ تنبيه ﴾ قد بختفى احيانا الرسم عن الورقة من ذابه وذلك يكون العدم جودة الورق المستعمل او لوضع الصورة اياما عديدة فى مكان غبر مناسب او فى الشمس او فى محل رطب فننبه -ه﴿ القسم الثانى به-﴿ في الصورة الايجابية ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فى نقل الصورة على الورق لتصير ايجابية ﴾ ان نقل الصورة عن الزجاجة على الورق الزلالي سهل وهذا بيان المغاطس اللازمة لذلك:

﴿ في منطس يصير الورق الزلالي حساسا ﴾

هذا المغطس مركب من مزيج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٦ من الماء المقطر

« ۳ من السييرتو در**جة** ۳۹

« ٦ من نيترات الفضة المباورة

ضع هذا المذوب في قنينة زرقاه ذات سدادة زجاجية و بما أن السيرتو يتطاير اذا بقى المفطس معرضا الهواء يجب ان ترجعه الى القنينة عند انهاء العملية. ثم وشح من هذا السائل داخل جاط صيني نظيف مفسول بلماء المتطر ما يكفى لفمرقمره . وضعه على مائدة داخل الغرفة المظلمة ثم خذ قطعة من الورق الزلالى اصغر قليلا من قعر الجاط المذكور واطو احدى زواياها الى جة صدرك وامسك طرفها الثاني باليد اليسرى جاذبا اليني الى جهة صدرك بحيث تتحدب الورقة الى اسغل موجها وجهها الزلالى (شكل ٢٢)




الى تحت ثم قرب يدك اليسرى الى الجاط وغطس فيه وجه الورقة الزلالى ثم الزل بها يبدك اليمنى رويدا رويدا حتى تطفو على وجه السائل بدون ان يبتل سطحها الاعلى ثم خذ الشنكل الفضى وارفع طرف الورقة عن السائل الى نصفها وهكذا افعل بالطرف الآخر وذلك لاخراج الهواه الذى و عا يكون قد تعرض بين وجه الورقة والسائل ثم الرك الورقة طافية على السائل خس دقائق فقط ثم اوفعها عنه وامكها بدوس على باحدى زواياها حتى يتقطر ما يمكن منها الى آخر نقطة ثم شكها بدبوس متلو على هيئة هذا الحرف \$ ثم علمها بخيط فى الفرفة المظلمة واضعا تحتها اناه والركها حتى تنشف جيدا

و بما ان الورق الزلالى المغطس بمحاول الفضة يتعطل اذا بقى مدة طويلة وخصوصا فى الصيف يجب ان تعمل منه ما يكفى ليوم واحد واما فى الشتاء فيبقى جيدا مدة يومين اذا حفظ من النور والاحسن ان تغطسه عند الغر وب وتنشره طول الليل فيكون فى الصباح مهيئا للاستعال فتستعمله بمدة النهار

وهذا الورق حساس كشيرا (بعد تغطيسه بللغطس الفضى) فلذلك لا تدعه يقابل النور بل احفظه فى مغلف من الورق الازرق تضعه فى علبة محكمة الضبط

و بعد ذلك خذ المكبس (شكل ٢٣) وهو برواز خشب ُفيه زجاجة سميكة



17

من الجهة الواحدة وله عارضتان (قطعتا خشب) من الجهـة الاخرى وللعارضتين مخالع (مفصلات) لكى ترفعهما وتنزلها عند الاقتضاء . فبعد ان تنظف زجاجة

المكيس وقفا الزجاجة المرسومة عليها الصورة ارفع المفصلتين وضع زجاجة الصورة على زجاجة المكيس موجها وجهها المهيأ الى فوق ثم خف قطعة من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجة وضعها بتأن وتحكيم فوق الصورة وجهها الحساس الى محت وضع فوق الجيع كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخلم (انظر شكل ٢٣) ثم رد عليه الهارضتين وشكامها مجيث يضغطان اللوح واللوح يضغط ما تحته فيتم التصاق الورق الزلالى بالكولوديون . وليكن هذا العمل فى محل قليل النور ثم عرض وجه المكبس الزجاجى حيث تكون ظاهرة زجاجة الصورة الى نور الشمس

هذا ولا نقدر أن نعين مدة أبقاء المكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة أعاما ولكن لذلك دليل وهو أنه لما تنظر طرف الورقة الزلالية الزائدة عن زجاجة الصورة (لانه يجب أن تزيد عنها أحدى جهاتها قليلا) بلون اخضر نحاسى فحذ المكبس وادخل الغرفة وارفع أحدى العارضتين وأقلب نصف اللوح فقط وما تحته واكشف الصورة قالبا الورقة الزلالية بتأن لئلا تنحرف عن مركزها فاذا وأيت أن اللون الابيض فيها كالوجه مثلا رمادى مكد على الورقة فاخرجها والا فارجمها كما كانت حتى تصير باللون المرغوب والاحسن أن يكون اللون قريبا جدا للسواد لان العملية الآتية تخففه فاذا كان رماديا أعاما يختفى قليلا بعد اجرائها للسواد لان العملية الآتية تخففه فاذا كان رماديا أعاما يختفى قليلا بعد اجرائها

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب المراد ادخل الغرفة وخذها من مكانها ثم املاً صحنا عيقا نظيفا من ماءالعادة وضع فيه الورقة واتركها ١٠ دقائق محركا اياها بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء ابيض فأرقه وضع عوضه واترك الصورة فيه ١٠ دقائق ايضا

واعلم ان الصورة الایجابیة ای التی علی الورقة اذا ثبتت بدون ان تغطس فی (۲۰) المغطس الذهبي الآنى يبقى لونها اصفركدرا غير مقبول

والمغطس الذهبي مركب من السوائل الآتية :

(السائل الاول) و يوضعنى قنينة ذات سدادة زجاجية و يكتب عليهاسائل اول:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠١٨ قمحة من كلورور الذهب

﴿ السائل الثانى ﴾ يوضع ايضا فى قنينة كالسابقة ويكتب عليها سائل أن : ١٥٥ درهما من الماء المفطر

٠٠٣ دراهم من كاورور الكاس

واعلم ان جميع كلورور الكاس/لا يذوب بللاء بل برسب الى قمر القنينة فيجب ان تنركه ليكون الماء مشبعا منه دائما

﴿ السائل الثالث ﴾ يوضع في قنينة كالسابقتين و يكتب عليها ماثل أالث:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠٠١ (من كلورور الصوديوم

ثم اترك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسب ما فيها بدون ان يذوب ثم ضع فى قنينة نظيفة المقادير الآتية :

درهم ١٥٥ من الماء المقطر

١٠ من السائل الاول

« ۲۰۳ من السائل الثاني

٥ ٢٠٠ من السائل الثالث

فيكون المزيج راثفا ولونه مصفرا ولا يصح مزج السوائل الثلاثة الا عند اللزوم لانها اذا بقيت مدة ممزوجة تفسد . واعلم ان ٣٠٠ درهم من المزيج كافية لتلوين ٢٠ (Virage) ٧٠ صورة اعيادية اى بقدر ورقة اللعب (اى الشدة)

وحينئذ خذ الصورة التي نفعتها عتىر دقائق فى الماء وضعها فى كمية كافية المعمرها من هذا المزيجوحركما بان نرفعها عنه ونرجعها اليه فعرى اذ ذاك ان لونها اخذ بزوق ثم يصبر اسود بنفسجيا وذلك ينم بمدة ١٥ او ٢٠ دقيقة حسب حرارة الوقت اى تكون المدة قليلة اذاكان حارا وطويلة اذا كان باردا · واما الوقت الذى يلزم فيمه لخواج الصورة من المزيج فلا يعرف الا بالمارسة لان المصورين مختلفوا الذوق فالبعض يريد لون الصورة مزرقا والآخر بريده مسودا وهكذا . فتخرج اذا حين تصير باللون الموغوب

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تثبيت الصورة على الورق ﴾

طريقة ذلك هى ان تذوب فى قنينة فيها ٣١٠ دراهم من ماء العادة و٢٤ درهما من هيبو كبريتيت الصودا واحذر عند مسه بيدك او غطها بمحلوله ان تمس مركبا آخر او آلة تخص التصوير او الورق الزلالى إدون ان تغسلها جيدا وذلك لان هذا الملح يفسد جميع هذه المركبات . فتنبه

ثم تضع من هذا المذوب فى صحن صينى نظيف ثم تأخذ الصورة من السائل الملون وتغطسها فيه فترى لونها قد تغير حالا فيصير مصفرا فلا يضر ذلك لانها تعود الى لونها الاول بعد ان تخرج منه وتنشف . و بعد عشر دقائق تخرجها من هدذا المحلول وتخايلها امام النور فاذا رأيت المحلات البيضاء منها شفافة تمكون قد ثبتت والا فارجعها الى ان ترى هذه الملامة

فلما تثبت تخرجها وتغطسها بماء العادة بكمرة وتقلبها فيه ١٠ دقائق ثم تضعها في اناه آخر فيه ماه نظيف وتقلبها داخله ٢٠ دقيقة ثم تريق الماه من الاناه الاول وتفسله جيدا وتملأه ماه نظيفا وتغطس فيه الورقة انية وتتركها فيه ثلاث ساعات او اربع ثم تخرجها وتعلقها في محل لكى تنشف . و بعد ذلك تقطع دائر الورقة قطعا متساويا وتلصقها على كرتونة بيضاء معدة لذلك ومخصوصة به بنوع ان تكون اوسع قليلا من الورقة والصاقها يكون بجذوب الدكسرين و بنوع الطيف بنظافة وامست باسفنجة ما ربما يعلو الصورة من هذا المذوب ودعها لتنشف

هذا وقد يكون على الصورة بعض نقط بيضاء في المحلات السوداء وذلك يدر

على ان الورق الزلالى غير جيد فلاصلاح ذلك غط قلما مجبر صينى ومس به مسا لطيفا فتصطلح الصورة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تلميع الصورة ﴾

واعلم ان من المصورين من يكبس الصورة بعد لصقها بالكرتونة بين محدلتى مكبس لكى تصير لامعة ناعمة و بما ان هـــذا المكبس صعب الوجود لنا طريقة اخرى نستعنى بها عنه وهي ما يأتى :

خذ ١٦ درها من الشمع الايض البكر

۱۶ « من زيت اللاوندا

۸۰ « من زیت القرنفل

ثم ذوب الشمع على نار خفيفة فى وعاء فحار مدهون ثم انزله عن النار وصب فوقه الزيوت وحركه واتركه بعض ثوان حتى برسب ما ربما يكون فى الشمع من الوسخ ثم ارفع بملحقة طبقة السائل العلما وضعها فى قنينة ذات فوهة واسمة محكمة السد واترك ما رسب . بم خذ قليلا من هـذا المزيح على طرف اصبعك بعسد ما يبرد وادهن به الصورة نفسها بنوع متساوثم خذ قطعة صوف ناعمة (مرينوس) واعملها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نظيفة وافرك بها بسرعة وواتر فتصير الصورة لامعة بهية المنظو

لفصل الخامس ﴾ ﴿ في تصوير الجادات }

واعلم ان تصوير الابنية اسهل من تصوير الاشخاص بسرط ان يكون البناء مناوا بنور منحرف أكى يصح العمل. واما الحقول فيلزمهــا نور أكثر ممـــا يلرم الابنية والاشخاص لوجود اللون الاخضر فيهــا وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة. فللاشخاص اذا يكفى نور قليل فلا يجب ان يكون الشخص فى الشمس وبالعكس الاشجار والصخور فانه يازمها شمس نقية قبل الظهر بلر بع ساعات لانه الى الساعة الثانية بعد طاوع الشمس يكون النور مصفرا حتى الصيف فمهما كان النور قو يا على الشجرة يازمها وقت اطول مما لوكان لفيرها حتى ترتسم على الزجاجة فى الخزانة المظلمة . فاعرف ذلك

وفى تصوير البلاد والسهول يجب ان تنزع من الابجكتيف الباورة الخفلية وتضع الحاجز الذى من ذكره ذا الثقب الصغير ليكون الرسم دقيقا . والقصد بنزع تلك الزجاجة هو لتكون مدة الرسم اطول فاذا ابقيتها يكون الرسم سريعا بهذا المقدار حتى انك لا تقدر ان تكشف الابجكتيف وتغطيه بالسرعة المطلوبة فتتغشى المحلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة للطبيعة فبنزع البلورة المذكورة يصح العمل

اعلم ان الصور والاشخاص الحجرية والمعدنية والرقاق المحفورة تختلف طريقة نقلها حسبكل منها وهنا ايضا يجب ان تنزع من الابجكتيف البلورة الخلفية

فاذا اودت تصغير الصورة المراد نقلها لتكون اصغر مما كانت بعشر مرات او عشرين مرة فذلك سهل واذا اردت ان تنقلها كما هي فهناك الصعوبة واصعب من ذلك تمكيرها عما هي . فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت ان تنقلها كما هي فيجب ان تثبتها عموديا على حائط وتقرب منها فوهة الابجكتيف ليكون بينهما بعض قراريط وتسحب الخزانة المظلمة من علبتها لتصير الزجاجة المغشية بعيدة عن الصورة ذراعين او اكثر او اقل حسب اللزوم ولدقة الرسم بجب ان يعرف طول مدة لبوث ما تريد تصويره ان يكون ما تريد تصويره

امام الابجكتيف بحسب ضيق الثقب الحاجزكا تقدم فى مكانه. واعلم ان طول مدة اللبوث تجمل الكولوديون ينشف فتقل حاسيته فيجب ان يكون الجسم المراد تصويره فى الشمس ومدة اللبوث تكون من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانا اكثر حسب المناسبة

﴿ فِي جِعْلَمُهَا أَكْبَرِ مُمَا كَانْتٍ ﴾

واما اذا اردت تكبير الصورة فحذ زجاجة واعدّها بالكولود بون كما م ثم خذ الزجاجة التي عليها الصورة السلبية وألصقها بتلك بحيث يكون السكولوديون لاصقا بالكولوديون على الاثنتين (واحذر من ان يحك الكولوديون الرطب على الزجاجة الجديدة) ثم عرض قفا الزجاجة المصورة تجاه نور قنديل قوى في الغرفة المظلمة مقدار عشر ثوان او اقل او اكثر حسب حاسية الكولوديون . فتنتقل الصورة من على السلبية الى الجديدة وتكون ايجابية فتستعمل لها المظهر وغيره كما تفعل بالسلبية حتى تتم على الزجاجة . ثم تأخذ علبة مر بعة مستطيلة بدون قعر على شكل الخزانة المظلمة وتثُّفها ثقبًا مستطيلًا من ظهرها الاعلى حتى تنزل بها الزجاجة تماما بضبط لشلا يدخل النور وكذلك بجب ان تكون العلبة بسعة مساحة الزجاجة حتى تكون اطراف المغشية الى الخزانة المظلمة . ثم تضع العلبة على سيبة وتضع قربها مرآة بحيث تعكس علمها النور لتصير منارة كما يقتضي الارة الشخص اذا اريد تصويره موجها فوهة العلبة الى حيث تضع الابجكتيف. ثم تثقب شباك غرفة مظامة عاما وتدخل فيه الابجكتيف مركزا اياه جيدًا . ثم توقف داخل الغرفة ورا. الابجكتيف بالبعد اللازم لوحا تسمر عليه عارضة تركز عليها الزجاجة المغشية نجاه فوهة الابجكتيف الخلفية كما لو اردت تصوير شخص. فلما يتحكم عليها الرسم كما تريد تضع مكانها زجاجة بالكبر المطاوب معدة بالكولوديون حتى ترسم عليها الصورة . ثم تأمر احدا من الخارج ايكشف غطاه الابجكتيف فترسم الصورة على الكولوديون داخل الغرفة بمدة تفرضها المارسة ثم تسد فوهة الابجكتيفُ وقد انتهى العمل . فتأخذ الزجاجة الجديدة وتفاهر عليها الرسم وتثبته بالطريقة الاعتيادية . واذا اردت ان تكبرها ايضا فاعمل بها ما عملت اولا بالزجاجة الاولى السلبية الخ

واعلم أن الصورة المكبرة هكذا لا تكون بنقاوة الصورة الصغيرة الاصلية ودقتها غير أنها تكون اجود مما لو صورت كبيرة دفعة واحدة اى منقولة عن الشخص رأسا هـذا و نكرر التنبيه بان الزجاجة التى تكون ضمن العلبة هى بمقام الشخص . والفرفة المظلمة بمقام الخزانة المظلمة (لانه بهـذه الطريقة يكون الابجكتيف منفردا اى منتزعا من الخزانة المظلمة) واللوح بمقام الشاسى . واما وجود شخص خارج الغرفة لينزع غطاء الابجكتيف فهو لان المصور لا يقدر الن يخرج من محله (اى الغرفة) لئلا يدخل النور . والقطن كفاية بما تقدم

حم القسم الرابع گيخه− (في مسائل منشورة)

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي سِؤَالَاتِ وَجُواْبَاتٍ ﴾

﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الصورة السلبية جيدة

﴿ ج ﴾ هو ان تكون قشرة الكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية رقيقة وشفافة وان يكون الاسود فيها ظاهرا جليا شفافا قليلا والابيض شفافا بالتمام كيفا كان لون الملبوس . وان تكون طيات الملبوس ظاهرة تماما بكل دقائقها كأنها طبيعية . فان لم يكن ذلك فالصورة غير جيدة فاعرف ذلك

﴿ س ﴾ هل يقدر المصور حين يفحص الصورة أن يمرف سبب العيب الذي يجده فيها من لطخ أو غير ذلك

(ج) نم يعرف ذلك لان كل الهخة تدل على سببها فاذا كانت اكثر بياضا من سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنظيف الزجاجة كالواجب او انه يكون قد تطاير عليها من البصاق عند النفخ لازالة الغبار عنها او آنه يكون قد بقى عليها من زغبرة الخوقة التى مسحت بها . واذا كانت اللطخة سوداه يكون السبب حبة هباء وقعت على الزجاجة و بقيت تحت قشرة الكولوديون او حصلت مما جمد من الكولوديون على فوهة القنينة التى صب منها وكيفا كانت اللطخة تمنم فعل النور على الكولوديون وتسبب انثلام الزجاجة

- (س) على عكن ان يوجد لطخ غير ما ذكر
- (ج) نعم يوجد اذا كان الكولوديون غير رائق فتظهر في قشرته ثقوب صغيرة فيجب اذا ان يكون الكولوديون رائفا ولا يصح هز قنينته عند صبه
 - ﴿ س ﴾ هل يلزم المصورين احتياطات خصوصية فى الحر او البرد الشديد
- - ﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان المكولوديون مفتقر الى املاح يودية
- ﴿ ج ﴾ يعرف ذلك من اللون الذي يكون له عند تفطيسه في المغطس الفضى . فاذا كانت القشرة مزرقة شفافة تكون الاملاح غير كافية واذا كانت مبيضة غير شفافة تكون كثيرة . فيكون تركيبه قانونيا اذا كانت القشرة كهربائية اللون شفافة . فاذا كان الاول يضاف اليه قليل من الاملاح اليودية محلولة في قليل من السيرتو. او الثاني يضاف اليه من الكولوديون البسيط
- (س) كيف تعرف اذا كانت مدة ابوث الشخص امام الابجكتيف طويلة او قصيرة
- ﴿ ج ﴾ اذاكانت قصيرة يكون الرسم اييض واسود بدون دقة ويكون الملبوس بلون واحد تقريبا فلا تظهرطياته. واذا كانت طويلة تكون المحلات المنارة شديدة السواد على الزجاجة والبياض على الورقة فلا تكون مناسبة بين الالوان واذا كانت المدة المدة معدلة تكون الصورة كاملة كما يجب . ففي الشتاء كما طالت مدة اللبوث الى حد محدود تجود الصورة وبالمكس في الصيف . فاذا كانت في

الشتاء دقيقة واحدة كافية اول مرة فدقيقتان او ثلاث فىالثانية افضل . وفى الصيف اذا كفت ١٠ ثوان فى المرة الاولى يفضل فى الثانية ان تكون المدة ثمانى فاذا كانت عشرين تنثر الصورة . فتنبه واعمل بغطنتك

﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة غير جيدة

(ج) نم وهى اولا قدمية الكولوديون اللهم اذا لم يكن النور جيــدا ومدة اللبوث طويلة . ثانيا قدمية المغطس الفضى . ثالثا كثرة الحامض البيروكاليك فى محاوله

(س) هل يدخل كون المغطس الفضى قديما او جديدا فى تحسين الصورة (ج) اعلم ان المغطس الفضى الجديد قلما ينجح رأسا لانه يجل غالبا الصور خنيفة مغشاة محرة قليله الظهور فهذا يحير المبتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهى : اذا كان وزن السائل الفضى ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٧ درها من الكولوديون الحساس وهز القنينة ثم رشحه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح . فاذا رأيت انه لم يصطلح تماما فاضف اليه ٣ نقط من الحامض النيتريك

(س) هل توجد اسباب اخرى تجمل الصورة مغشاة ومحمية

﴿ ج ﴾ نعم وذلك اذا دخل النور الى الغرفة المظلمة اوكانت الخزانة المظلمة غير محكمة الضبط وغير حاجبة للنور تماما او اذا لم تكن ضبطت الشاسى الحامل الزجاجة قبل خروجك به . فتنبه

﴿ سَ ﴾ بلى لون يجب ان تكون الصورة السلبية حتى تكون الايجابية جيدة

﴿ ج ﴾ اذا جملت الزجاجة بين عينيك والجو ورأيت النور يخرق قليلا اللون الاسود (اى ما هو اييض فى الشخص كالوجه) وان اللون الابيض فيها قريب للسواد قليلا فاعرف انها جيدة والا اى اذا كان السواد حالكا لا يخرقه النور والابيض غير قريب للسواد فهى غير جيدة

(س) عند ما تصب هيبوكبريتيت الصودا او سيانور الپوتاسا بای علامة تعرف ان اليودور ذاب تماما والصورة ثبتت

﴿ جِ ﴾ يعرف ذلك عند ما تتعرى الزجاجة من البودور وتفقد لونها الاصفر

فاذا نظرت الى الزجاجة حينئذ افقيا ترى الصورة ايجابية بعكس ما اذا نظرت عموديا. وقد يحدث احيانا وذلك اذا طالت مدة اللبوث ان اليودور يصير بلون رمادى ماثل الى الاصفرار على سطح الكولوديون فلا يفقد هـ ذا اللون بصب السائل المثبت فى مدة وجيزة فداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا (س) ماذا يحصل اذا بقى على الزجاجة اثر من السائل المثبت

(ج) ان ادنى اثر منه يجعل على الصورة الابجابية لطخا كدرة فاحذر

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ سؤالات وجوابات بخصوص الايجابية على الورق ﴾

- ﴿ س ﴾ هل يحفظ زمنا طويلا الورق الزلالي بدون ان ينعطب
 - ﴿ جِ ﴾ يبقى جيدا عدة اشهر اذا حفظ من الرطوبة والغبار
- ﴿ سَ ﴾ هل يصح تغطيس الورق الزلالي في محلول الفضة في غرفة غير مظلمة
- ﴿ ج ﴾ يصح ذلك اذا اريد استعاله فى النهار ذاته والا فيجب ان يغطس فى الليل او فى غرفة مظلمة جدا وان يحفظ فى مغلف ازرق ليحجب عن النور
- ﴿ سَ ﴾ اذا كانت الورقة الزلالية مغطسة من مدة حتى صار لونها اصغر او بنفسجيا خفيفا فهل تكون جيدة لان تطبع عليها الصورة
- ﴿ ج ﴾ يصح ذلك اذا كانت الصورة على الزجاجة السلبية خفيفة والا فلا ﴿ س ﴾ اذا وضعنا ورقة زلالية معدة على الزجاجة السلبية وعرضناها للنور فكيف نعرف ان الصورة اخذت حدها
 - ﴿ سَمُ ﴾ يعرف ذلك اذا صار لون الورقة اخضر بلمة معدنية
- ﴿ سَ ﴾ اذا فسخنا الورقة عن الزجاجة بدون ان تأخذ الصورة حدها فهــل تقدر ان نقومها بعد ذلك
- ﴿ جِ ﴾ اذاكانت الصورة خفيفة قليلا تقدر ان تقويها بتعريضها بعد تأثيثها لنار قوية واذا كانت خفيفة كشيرا فألقها حيت ألفت رحلها
 - ﴿ س ﴾ كيف نعرف ان تغطيس الصورة في المغطس الذهبي صاركافيا

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك حين يزول عنهـا اللون المزرق وتصير ألوانها بحسب الارادة . ولنا علامة اخرى اجود وهى ان نرى لونها اذا نظرنا اليها افقيا او عموديا واحدا اى لا يتغير فى الحااين

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في عمل قطن البارود ﴾

طريقة ذلك هى ان تضع فى الاه صينى او زجاجى الاجزاء الآتية تـ
٣ اجزاء من الحامض الكبريتيك النتى المدخن
٧ ه من نيترات اليوتاسا النتى الشفا ومسحوقا ناعما

وتحرك بقضيب زجاج حتى يتم المزيج حالا ثم غطس فيه من القطن شيئا فشيئا على قدر ما يبتل وليكن القطن نظيفا منفوشا ناشفا والاحسنان تكون كمية المغطس منه قليلة واستعن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مغطسا من ٨ الى ١٠ دقائق ثم اخرجه بالقضيب واغسله فى اناه زجاجى بماه مقطر وغير الماه جملة مراو ثم دع القطن فى الماه المقطر يوما أو يؤمين ثم اغسله ثانية بماء مقطر مراوا متعددة حتى ينقد الحامض تماما ثم انشره على القضيب حتى ينضح الماه ثم نشفه فى ورق نشاش مغيرا الورق جملة مرات ثم ضعه فى الورق النشاش واتركه حتى ينشف تماما محجوبا عن الغبار . واحذر من ان تغطس القطن حالا عند ما تضع الحامض فوق نيرات اليوتاسا لئلا يكون غير قابل الذوبان فى الايثير . او ان تقربه وهو معد الى جسم ملتهب لئلا يتفرقع بسهولة وفعله اقوى كشيرا من فعل البارود فتنبه

﴿ الفصل الرابع ﴾ ...

﴿ فِي تَحضير الورق الزلالي ﴾

طریَّة ذلک هی ان تأخذ زلال (بیاض) ثلاث بیضات جدیدة جیـ ودرهما من کلورور الصودیوم وتضع ذلك معا فی طشت عیّقة ثم تأخذ رزمة من سریط نحاس مبيض بالقصدير (شكل ٢٤) وتخفق بهــا ما في الطشت حتى يصير الزلال



رغوة سميكة ثابتة القوام ثم تأخذ الطشت وتضعها فى مكان رطب (والاحسن القبو اىالمقد) وتتركها هناك ١٢ ساعة بم تخرجها فترىالرغوة قد انطفأت قليلا وتحتمها سائل رائق مصفر فتصبه بتأنّ (تزله) في قنينة نظيفة محمرسا من ان يبقى معه شيُّ من الرغوة . ثم تضع على مائدة كف ورق نشاش غير مجعد وتبسط فوقه طلحية من ورق الكتابة الجيد المصقول جيدا وتأبنها على النشاش الذي تثبته ايضا على المائدة بشك دبابيس طويلة على الزوايا الار بع ثم تأخذ فرشة ُنظيفة شعرها ناعم (شكل ٢٤ قرب وزمة الشريط) ثم تضع من السائل الزلالى كمية في كباية نظيفةً وتغط بها الغرشة حتى تبتل عاما وبدون ابطاء تدهن سطح الورقة المذكورة دهنا منساويا بسمك منساو في كل الجهات ولا مجيان تكون الفنسرة الإلالية سميكة بل كا اذًا بلات الورق بماء . مم اتقن مساواة سطح السائل لئلا يبقى بعض خطوط على الورق مداوما امرار الفرشة عليه بلطف. والاحسن ان تكورالمائدة عند اجراء العمليةقرب شباك لان النور المنعكس على الورق يدلك على الجهات الىي لم يتساوبها سط-السائل فتصلحها بالغرشة . ولما يتم العمل جيدا شك براوية الطلحية دبوسا ملتويا وعلمهما بخيط واتركها حتى تىشف تماما فتنطوى على دامها فاكبسها في دفتر ورف اوكرتون بسعتها ليتقوم سطحها واحذر من ان تضع الورق الرلالي في مكان رط بـ لان الرطو بة تضر به . وان السائل الزلالي المحضر لا يلبت طو يلا ففي الشتا _يبقى سبعة ايام جيداً وفي الصيف يومين فالاحسن ان لا تمدّ منــه الا ما يليمك موفتاً . ويفضل هــذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصفر غير لامع كازلالى ولذلك لم نحضره بالذكر . وعملية طبع الصورة على كليهما واحدة

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي وَسَاتُهُ لَاصَلَاحَ بِعَضْ عَيُوبِ الْسَكُولُودِيُونَ ﴾

ان بعض المصورين يتحيرون احيانا عند ضعف حساسة الكولوديون ولكونهم لا يعرفون ان يصلحوه يلتزمون ان يطرحوا منه كميات وافرة فلذلك من الضرورة ان نعم الفائدة بيعض ارشادات بها يوفر المصور تعبا ومالا

انه عند ما يكون السكولوديون جيدا وتصب منه على زجاجة وتغطسها فى المغطس الفضى يكون لون القشرة اعتياديا كهربائيا وهى شفافة . واما اذا كان خفيفا بالنسبة الى اليودور فتظهر على القشرة المغوب وتكون قليلة الالتصاق بالزجاجة فتنفسخ عنها عند وضعها فى المغطس او عند صب المظهر الحديدى عليها فلاصلاح الكولوديون يضاف اليه قليل من قطن البارود ويترك حتى يروق ويستعمل . واذا كان اليودور قليلا يصير لون القشرة مييضا والكولوديون قليل الحاسية فيقتضى لذلك ان تطول مدة لبوث الشخص المراد تصويره امام الانجيكتيف . واذا كان الكولوديون خر القوام فانه يجعل تجعيدا عند صبه يصعب ازالته فلاصلاح ذلك تضاف اليه كمية من الايثير كبريتيك ممزوجة بقدر نصفها من السبيرتو . واذا كان الكولوديون قليل اليودور يضاف اليه منه ما يكفى لاصلاحه . ومن المعلوم انه يجب ان تكون القنينة التى يوضع فيها الكولوديون محكمة السد لئلا يتطاير منها الايثير عن الكولوديون فيفسد ويصير شديد القوام

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي ملاحظات بخصوص المغطس الفضي ﴾

ان غطست فى هذا المغطس ٢٤ زجاجة (لكل ٣٢ درهما منه) يفتقر الى فضة فيجب ان تتويه بإضافة جزئين من نيترات الفضة المصبوب لكل ١٠٠ جزء من المغطس مع الانتباه بان تذوب النيترات في ٥ اجزًا • من الماء المقطر. و يستحسن ترشيح المغطس كلما غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات

واما المغطس الفضى للورق فيتغطس فيه لكل ١٠٠ درهم منه ١٧ طلحية من الورق الزلالى وبعد ذلك يفتقر فيضاف الىكل ١٠٠ درهم منه درهمان من نيترات الفضة المباور مذوبا فى ٣ او ٤ دواهم ماء مقطر^(١)

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في تصوير جملة اشخاص على زجاجة واحدة ﴾

من المعلوم انه اذا وقف امام الابجكتيف جملة اشخاص ترتسم صورهم جميم على الزجاجة هذا اذا اردنا تصويرهم على زجاجة اعتيادية

واما اذا اردنا تصويرهم على زجاجة كبيرة لتظهر الرسوم كبيرة جلية فيقتضى فضلا عن الاحتياج الى او بجكتيف كبير ان نطيل مدة لبوئهم ففى هذا الحال لا يمكن ان ينبتوا جميعاً بدون ان يتحرك احدهم ولو قليلا و بذلك تنثم الصورة كلها . فاذا اعدنا العملية يتحرك غير الذى تحوك اولا ولو اجرينا التنبيه لأن ذلك طبيعى وهكذا لا تقدر ان ننجح ولو كرونا العملية عشرين موة فحذرا من مثل هذا الامر يجب ان يستحضر المصور كولود يونا كثير الحساسة حتى لا تعلول مدة الليوث وسنتكام عن هذا النوع من الكولوديون في تراكيبه المختلفة في فصل آت

الفصل الثامن ﴾

﴿ في الستار الاصطناعي }

سبق القول انه يازم المصور ستار مدهون بلون رهادى او بنى او تبنى حتى يكون رسم الشخص ضمن لون متساو خفيف لطيف مختلف عن لون ابسه ووجهه فاذا لم

 ⁽١) وعده ما بحمر لون المعطس العمى الورق يصاف انيـه قليل من الكوالن ويحرك مدا ثم برشح

يتفق ذلك بالصدفة تقدر ان نعمل هذا اللون بالصناعة وطريقة ذلك هي الآتية

انه بعد تميم الصورة على الزجاحة حسبا ذكر وصب الفرنيش عليها ونشافها نضمها فى المكبس ونضع فوقها الورقة الزلالية فلما يطبع عليها الرسم نأخذها ونقطع منها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا ننقص منه بل فلبكن القطع متساويا متقنا ومضبوطا. و بعد ذلك نأخذ المدائر الذي بتى ونلصقه بالغراء على قفا الزجاجة لصقا محكما بحيث لا يزيح رسم منه عن مثله فى الزجاجة ثم نضمها فى المكبس ونضع عليها ورقة زلالية فلما يطبع عليها الرسم نأخذها ونلصق عليها رسم الشخص الذي قطعناه فى محله عليها ونعرضها للنور مقدار خمس ثوان فيسمر الدائر الجديد فنال المرغوب

﴿ تنبيه الختام ﴾ افا عرضنا الورقة الزلالية للنور جـــد ان نطبع عليها الصورة ونفسخها عن الزجاجة من خس دقائق فاكثر او من ثلاث فاكثر تسود ويختفى عنها الرسم بالتدريج . والزجاجة التي تكون عليها الصورة تسمى كليشي

⊸چ ملحق کچہ۔۔

﴿ فِي تَرَاكِبِ مُخْتَلِفَةٍ ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ تَرَكِيبِ الْـكُولُودِيونَ الاصولي ﴾

ضع فى قنينة نظيفة الاجزاء الآتية

درهم ٣٢ من الايثيركبريتيك درجة ٥٦

« ٠١ من قطن البارود

اذا كان قطن البارود جيد التركيب يذوب حال وضعه في الايثير^(١)ويكون

 ⁽١) كاما كان الايثير اعلى درجة يتعسر به ذوبان القطن قالذى فى درجة ٦٢ لا يذوب
 فى ١٠٠٠ جزء منه الا نصف جزء

الكولوديون القانوني الذي هو قاعدة كولوديون النصوير فلكي يصير الكولوديون حساسا بالنور اجعله بالتراكيب الآتية

ِ ترکیب اول ﴾

درهم ۱۲ من الكولوديون القانوني « ۱۲ من الايثيركبريتيك

۵ من السييرتو درجة ٣٦ مشبعا من يودور اليوتاسا^(١)

ضع هـــذه الاجزاء فى زجاجة نظيفة ذات سدادة ضابطة وهزها قليلا ودعها ساعة ثم رشح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنينة اخرى وتبتى العكر فى الاولى لانه لا ينفع

او اذا كان عندك من قطن البارود الجيد فركب الكولوديون الحساس كما يأتي :

درهم ۲۶ من الایثیر کبرینیك درجة ٦٠

« ^{*} ثُلث من قطن البارود

« ٠٦ من السيرتو المشبع من يودور اليوتاسا

ضع المزیج فی قنینة و هزها فیصیر لونه کلون زیت الزیتون الرائق فاتر که ۳ ساعات فیرسب منه بعض القطن غیر الذائب فانقل الرائق الی قنینة اخری

واعلم ان التركيبين المذكورين ليسا بالحقيقة الا واحدا

وقد يحدث ان الكولوديون المعدّ يكون جامدا وذلك اما لكونك تركت كمية من الايثير تتطاير بعد وزنه او لانك تركت قنينة الكولوديون مدة بدون سدادة . فعند حدوث ذلك اضف الى الكولوديون درهما او درهمين من الايثير و بعض نقط من السيبرتو المشبع من اليودوو . واذا كان الكولوديون مائما كثيرا فاضف اليه قليلا من الكولوديون القانوني و بعض نقط من السيبرتو المشبع من اليودوو

وكاسبق القول اذا غطست زجاجة بعد سب الكولود يون عليها في مغطس الفضة

⁽۱) خــَـذ ه؛ قمحة من يودور البوتاسا وذوبها في هاون زجاج نظيف في ٣٣ درما ن السپيرتو

وصارت القشرة بيضاء كالورق وليست شفافة فاعلم ان فى الكولوديون كثيرا من اليودور وبالمكس اذا كانت القشرة ماثلة الى الاصفرار وشفاعة . ففى الحالة الاولى اضف درها او درهمين من الكولوديون القانونى وقليلا من الايثير . وفى الثانية اضف درها او درهمين من السيرتو المشبع من اليودور

ورب معترض يقول اذا وضعنا الآجراء بالوزن فكيف يمكن ان يكون جزء كثيرا او آخر قليلا . فنقول ان قطن البارود لا يكون دائما بالنقاوة المرغو بة وان الايثير والسييرتو لا يكونا دائما بالدرجة المقصودة وانه ربما يكون السهيرتو مشبعا من اليودور او غير مشبع . وكلما كان السهيرتو نقيا يكون فعله على يودور البوتاسا اقل وبالمكس . فاعرف ذلك جميعه

فمن اراد ان یکون النصویر مهنته لا یوافقه ان یطرح ما یبقی من الـکولودیون الذی لم یقدر ان یضرفه فی بوم واحد فله واسطة ان لا یطرح شیئا منه وهی:

اذا اعد مثلا اليوم ٣٢ درهما من الكولوديون الحساس ولم يصرف سوى ٢٠ يجمد ما بقى منه اكثر مما كان عند الاستحضار وكمية اليودور فى هذه البقية تكون كثيرة فلاجل اصلاحها اضف اليها ٩ دراهم من الكولوديون القانوني و٣٠ درها من الايثير ومن السيبرتو المعلوم من ٤ الى ٣ دراهم . فهكذا يصطلح ما بقى اليوم ايستعمل غدا فاذا بقى منه شى ايضا فافعل به كما فعلت بالاول . ويستحسن ان تضع كل ٥ دراهم من الكولوديون الحساس فى قنينة و فعرة وان لا تستحمل القنينة الالصورة واحدة اولصورتين و بهدذه الواسطة لا يتطاير من الايثير كمية وافرة كما فنحت القنينة يتطاير من هنه شى من الغيار المتطاير فى المواء منه شى من الايثير فيشتد هذا فضلا عما يتساقط فيه من الغيار المتطاير فى المواء الكروى

﴿ تُركيب ثان ﴾

(الدر المكنون)

٣٢ درها من السيرتو درجة ٣٨

١٨ قحة من يودور الامرنيوم

۳۰ « من يودو رالكادميوم

« من برومور الكادميوم 47

امزج الاجزاء فى قنينة نظيفة وهزها حتى تذوب الاملاح واتركها ٢٤ ساعة نم رشحها بالورق ثم ضع فی قنینة اخری ما یأنی

درهم ۽ من المذوب اعلاه

٢٠ من الايثير كبريتيك

١٢ من الكولوديون القانوني

وهذا الكولوديون أكنر حاسية من الاول فالتصوير به غير موافق اذا كان النوركثيرا والحر شديدا ولكنه جيد في الايام الباردة وعند ما يكون النور قليلا

﴿ تُركيب ثالث ﴾

ذوب في قنينة الاجزاء الآتية

٦٤ درها من الايثير كبريتيك درجة ٥٦

٧٠ قمحة من يودور الكادميوم

واتركها ٢٤ ساعة ثم رشحها . ثم ضع في قنينة اخرى ما يأتي

درهم ١٢ من الكولوديون القاء في

١٢ من الايثير كبريتيك

٠٠ من محاول يودور الكادميوم المذكور اعلاه

اعلم انه اذا كان يودور الكادميوم جيد الدكيب يكون هــــذا الــكولوديون سريع الخاسية ويحفظ مدة بدون ان يفتدها . ويمكن ادخال الكادميوم في الكولوديون رأسا وذلك بان تضع فى قنينة ما يأتى

درهم ١٦ من الكوليرديون القانوني

درهم ١٦ من الايثيركبريتيك

قمحة ١٥ من يودور الكادميوم

ثم هز القنينة حتى يذوب الملح تماما واترك المزيج حتى يرتاح ثم استعمله

﴿ تُوكيب رابع ﴾

درهم ۲۰ من الایثیر درجة ۲۲

« ۱۲ من السيبرتو « ٤٠

قحة ١٠ من يودور الكادميوم

« ۱۰ من يودور الامونيوم

« ۱۰ من برومو رالكادميوم

« ۱۰ من قطن البارود

ذوب، اولا القطن فى الايثيرثم اضف السيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان ثم اترك المركب ٨٤ ساعة فيصير جيدا للاستعال

﴿ تُوكيبِ خامس ﴾

﴿ محاول اول ﴾

درهم ۸۰ من الايثير درجة ۹۰

« ٨٠ من السيرتو « ٤٠

قمحة ٥٠ من قطن البارود

امزج الاجزاء ورج القنينة حتى يذوب القطن عاما

﴿ محلول أن ﴾

قمحة •ه من يودودالكادميوم

۵ ۳۰ من برومور الكادميوم

درهم ١٠ من السيارةو درجة ٤٠

امزج المحاولين معا واترك المزيج ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعال

(الدر المكنون)

ترکیب سادس ﴾

درهم ۲۰ من الايثير درجة ۲۰

ه ۱۲ من السيبرتو ه د٠

« ۱۰ من برومور الكادميوم

« ٥٠ من برومور الامونيوم

« ه. من يودور الامونيوم

الا عام من يودور الأسونيوم

« ٥٠ من يودورالكادميوم

ذوب اولا القطن في الايثيرثم اضف السيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى

يتم الذوبان واترك المزيج ٨٪ ساعة فيصير جيدا الاستعمال فهذا التركيب الاخيرهو الذي او ردناه في اول الباب احكونه مفضلا على غيره

واعلم ان النراكيب ا ثلاثة الاخيرة تحفظ حاسيتها مدة ثلاثة اشهر فاختر منها ما تر دد

والمفطس الفضى المحسس الكولوديون هو واحد وقد ذكوناه فى اول البــاب وهو محلول نيترات الفضة المصبوب (٨ نيترات الى ١٠٠ ماه)

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تَرَاكَيْبِ مُخْتَلِفَةَ لَدْظُهُرُ الْحَدَيْدِي ﴾

اوردنا فى اول الباب شرح تركيب من هــذا النوع ولتعميم الفائدة نشرح هنا جملة نراكيب المظهر وهى ما يأتى

﴿ تركيب اول ﴾

درهم ۳۸ من كبريتات الحديد المبلور و د ۲۰۰ من ماه العادة

: ۲۰ من السدرته

اقتان

درهم ۲۰ من الحامض الخليك المباور

نقطة ١٥ من الحامض الكبريتيك

امزج ذلك معا وبعد ثلاثة ايام يكون المزيج جيدا للاستعال وكلما ازمن يجود

﴿ تركيب ثان ﴾

درهم واحد من كبريتات الحديد

« أ و و و أصف من الحامض الخليك

« ١ ونصف من السيرتو

لا ٣٢ من ماء العادة

وهذا المزيج كالسابق اى له العملية ذاتها

﴿ تُركيب ثالث ﴾

درهم ۹ من كبريتات الحديد

« ۱۳ من كبريتات النحاس « ۱۹ من الحامض الخليك

« ۳۰۰ من ماه العادة

وهذا التركيب يقال انه أجود من السابق

﴿ تُركيب رابع ﴾

درهم ۱۲ •ن کبریتات الحدید النشادری

« من الحامض الخليك

د ٠٦ من السپيرتو

١٠٠١ من ماء العادة

وهذا المزيج جيد ايضا

﴿ فِي رَاكِيبِ مُخْتَلِّفَةَ لِلْمُظْهِرِ الْبِيرُوكَالِيكُ ﴾

اعلم ان هذا المظهر قد يغنى عن المظهر الحديدى وهو يوضح الرسم على الزجاجة جليا بكل دقائقه وادا ابطأ الظهور به يضاف اليه بعض نقط من محلول نيترات الفضة الخفيف (٢ نيتر الى ١٠٠ ماه) ولقد تكامنا على ذلك فيا سبق . وهـــذا المظهر له التراكيب الآتية :

﴿ تُركيب اول ﴾

٣٧ درهما من الماء المقطر

٥٠ قمحات من الحامض البيروكاليك

٤٠ نفطة من الحامض الخليك (تمزج الاجزاء معا)

واعلم ان المظهر الحامض البيروكاليك يجب ان يركب لـكل يوم على حدة او ليومين في قنينة صفراء او زوقاء ذات سدادة محكمة الضبط

﴿ تُركيب ثان ﴾

٥٥ درهما من الماء المقطر

٢٠ قمحة من الحامض البيروكايك

٠٥ دراهم من الحامض الخليك

٠٠ « من السييرتو (عرب الاجراء مما ،

﴿ تُركيبِ ثَالَثُ ﴾

٣٢ درهما من الماء الاعتيادي

١٠ قمحات من الحامض البيروكاليك

٠٢ درهم من الحامض الخليات

٧٠ ﴿ مَنَ السَّارِيُو ﴿ تَعَرْبُ الْأَجْرَاءُ مَعًا ﴾

تركيب دابع ﴾

٨٠ درهم من الماء المقطر

٢٠ قمحة من الحامض البيروكاليك

درهم واحد من حامض الليمون الميلور (تمزج الاجزاء معا)

وتزاد كمية حامض الليمون في الحر الشديد. ومن الاوفق ان يستعمل في الصيف التركيب الذي يكثر فيه الحامض البيروكاليك و بالمكس في الشتاه . ولما تصب المظهر على الزجاجة وترى ان الظهور سريع وذلك يكون في الصيف او اذا طالت مدة اللبوث أرقه حالا عنها واغسلها بهاء ليتوقف فعل الحامض عليها والا فتسود كشيرا وتعطل ومع ذلك فالاحدن ان يكون ظهور الرسم قويا من ان يكون ضعيفا بشرط ان يكون تناسب بين الالوان . فالرسم الواضح مع هذا الشرط يعطى الورق صورة جدة غير انه يلزم حينتذ ان نطيل مدة تعريض الزجاجة والورق الحساس للنورحتي نطبع الصورة . واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح يطبع على الورقة حال تعريضه للنور وتكون الصورة مكدة بدون دقة و بالاختصار غير جيدة حلية

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي السَّاثُلُ المُثبت الرسم على الزجاجة ﴾

قد ذكرنا صفة سائل لهذه الغاية فى اول الباب وهو محلول سيانور البوتاسا وقلنا أنه بسبب ضررهذا الملح بما فيه من السم يعوض عنه يمحلول هيبو كبريتيت الصودا المشبع . فليس لتثبت تركيب آخر فنكتفى بما ذكرناه هناك

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تَركيبِ مَا يَختَصُ بِالصُّورَةِ الايجابيةِ على الورق الزلالي ﴾

قلتا أنه بمد طبع الصورة على الورق وغسلها بماء يجب ان توضع مدة في محاول كلورور الذهب والكلس والصوديوم وقد عرفنا تركيب محاول هذه الاملاح في

مكانه . واما التصد من تنطيس الصورة فيه فهو لكى يكون لونها على الورقة جيدا اى مناسب الالوان . والبعض ير يد ان يكون اللون بنفسجيا او ازوق او محمرا . ولكل من هذه الالوان سوائل تظهرها . فلتعميم الفائدة نقدم للقارئ جملة تراكيب من هذا النوع فليختر منها ما اراد

﴿ تُركيبِ أول ﴾

ضم في قنينة الاجزاء الآتية

١٥٥ درهما من الماء المفطر

١٨٠ قمحة من كاورور الذهب

ثم ضع فى قنينة اكبر من هذه بمرتين الاجزاء الآثية

١٠ دراهم من الماء المقطر

درهم وثلث من هيبو كبرينيت الصودا

فلما يذوب الهيبوكبريتيت تماما اضف اليه محلول كاورور الذهب بالتدريج محركا (ولا يصح ان يضاف اثنانى الى الاول ائتلا يرسب لذهب فيفسد المحلول) فهذا المركب يعطى الصورة لونا بنفسجيا مشربا بسواد و ٣٣ درهما منه تكفى لتلوين

فهدا المردب يعطى الصوره نوه نصف طلحية ورق زلالي

﴿ تُوكيب ثان ﴾

١٨ قمحة منكاورور الذهب

٣٠٠ درهم من الماء القطر

٣٥ قمحة من كلورور الكاس (نمزح الاجزاء وترشح بالورق)

﴿ تركيب ثالث ﴾

دراهم من خلات الصود مصوبة
 المحة من كاورور الذهب

٦٠٠ درهم من الماء المقطر (أعرب مما)

واذا اردت استعال هذا السائل يجب ان تطبع الصورة طبعا اقوى من المعتاد وهو يعطى نوا اسود مزرقا

﴿ ركيب رابع﴾

٣ قحات من بورات الصودا مسحوقا
 ١٥ درها من الماه المقطر

ذوب البورات فى الماء واتركه حتى يبرد وعند ما تريد ان تستعمله اضف اليه قحة من كلورور الذهب مذوبة فى قليل من الماء المقطر وهذا المركب يكفى لطلحية ورق زلالى . واذا استعملته فاترا يكون فعله اسرع و يلزم ان تطبع له الصورة طبعا اقوى من المعتاد ايضا حتى تخضر فيعطى لونا احمر ماثلا الى البنفسجى

واعلم انه لا يصح ان تستعمل منهذا التركيب الا ما يكفى لغمر الصور المراد تلوينها به لان ما يستعمل اليوم لا ينفع فى الفد

وقـــد قدمنا آنفا صفة سائل لتثبيت الصورة على الورق وهو محاول هيبو كبر يتيت الصودا (٦٤ هيبو الى ٣٠٠ ماء) وليس للتنبيت غيره

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي تَنظيفِ الزجاجِ ﴾

ذكرًا فى اول الباب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهو جيد جدا ولكن خوفا من خطر سم السيانور نلاتزم ان ندل القارئ على طريقة اخرى تقوم مقام الاولى وهى هذه:

يازم اولا ان تغطس الزجاجة (خصوصا التى لم تصح عليها الصورة فاردت عوها عنها) في محلول الحامض النيتر يك (٥ ح الى ٥٠ ماه) وتبقيها هناك مدة مم نحرجها وتغسلها جيدا بماه وتتركها حتى تنشف ثم تضع في خرقة (صرة) قليلا من الطباشير ناعما وتبل الصرة وتفرك بها سطح الزجاجة فركا جيدا متساويا وتتركها حتى تنشف ثم بمحرحة نشفة نظيفة .

وتعرف انها صارت نظيفة عند ما تحدر عليها النفَسفتعاوها رطو ية متساو يةسريمة التطاير . ويجبكا سبق القول قبل ان تصب السكولوديون عليها ان تمسحها يفرشة نظيفة و برها ناعم جدا

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ازالة الدُّوغُ عَن يَد المُصورِ ﴾

اعلم ان المغطس الفضى وكل محاول يدخله نيىرات الفضة يديغ الجلد او الملبوس اذا مسه باون اسود فمن كان التصوير مهنته لا يهمه ذلك واما من يستعمله احيانا لمقصد ما فيتكدر ان يرى يده ملطخة بلطخات سوداه فلا بد من ان يسر بما سنذ كره له لازالة هذه اللطخات وهو ان الدبوغ التي تحصل بالتصوير اما ان تكون زوقاه او صفراه او سوداه . فالدبغ الازوق ناتج عن مس محلول حديدى ثم محلول سيانور الجديد المعروف بازوق پروسية فلازالته يغسل الدبغ بمحلول كر بونات البوتاسا

والديغ الاصغر ناتج عن مس محلول حديدى فيتكون اكسيد الحديد فيزال الدبغ بنسله بالحامض الهيدوكاور يك مخفقا بثلاثة امثاله من الماه

ويحصل ايضاً دبغ اسود اذا مست اليد اولا محاولا حديديا ثم محاول الحامض البيروكاليك فيتكون حبر اعتيادى وازالته كالاصفر ودبغ نييرات الفضة يكون اولا محرا ثم يسود بالتدريج فلازالته يغسل بمحاول سيانور الوتاسا (١٠ سيا الى ١٠٠ ماه) و بما ان السيانور كما نبهنا هو من السموم المتالة فلا نستحمله يبدك البتة اذا كان فيها ادنى جرح فعوض عنه بغرك الدبغ بفطعة من يودر البوتاسا مبلولة بماه ثم اغسله بمحاول هيبوكبريتيت الصودا

﴿ الفصل النامن ﴾

﴿ فَي عَمَلُ الصَّورِ السَّحْرِيَّةُ ﴾

طريقة ذلك هي ان تعمل الصورة على الرجاجة بالطريقة الاعتيادية نم تطبعها

على الورق الزلالى حتى تخضر" فى المكبس ثم تغسلها بمساء وتغطسها فى محلول هيبوكبريتيت الصودا مشبعا محضرا جديدا . ثم تغسلها جيدا بماء وتغطسها فى محلول ثانى كلورور الزئبق (٥ كلو الى ١٠٠ ما) فيختفى الرسم عن الورقة عنسد تغطيسها فى همذا المحلول فتغسل الورقة وتبقيها حتى تنشف ثم تحفظها . واذ تريد اظهارها غطس ورق ترشيح فى المحلول السابق (اى الصودا) واذ ينشف ضعه فوق الورقة المصورة عليها الصورة و بله باسفنجة بماء فيظهر الرسم . فاذا غسلتها بماء وغطستها بمحلول الزئبق المذكور تختفى وهلم جوا

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في القايا ﴾

يما ان استعال الاملاح الفضية والذهبية في التصوير هي الركن لهـــذه الصناعة الممادن اقتضى ان نبين طريقة تسترجع بها فيكسبها العامل لان الصورة التي يلزمها من هذه الاملاح ما قيمته مائة قرش مثلا يؤخذ منها ما قيمته خمسة والخسة والتسعون تذهب سدى فطريقة استخلاصها من السوائل كالماء الذي تغسل به الزجاجات بعد صب المظهر والمثبت عليها والمظهر والمثبت اللذين استعملا والماء الذي يغسل به الورق بعد الطبع والمثبت والملون وغير ذلك مما يستعمل للصورة هي اما ان تحوَّل كل ما يوجد منَّ الفضة الىكبر يتور الفضة وهيالطريقة الاجود من غيرها لاستخراج هذا المعدن من السوائل اية كانت . واما ان نحول الفضة مما حُلت به الى كلورور وهذه الطريقة لا تصلح الا للسوائل الني لا يدخلها هيبوكبر يتيت الصودا الملحان يجب ان نتكام عن الطريقة الاولى فنقول: يؤخذ آاءان صغيران كالبرميل مثلا بجرم متساو ويركب لكل منهما حنفية خشب على علو ربع الآناء منهما ويوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث ان حنفية الاعلى تصب في الاسفل. بم تضع في الاعلى جميع السوائل التي تكون عندك من اى نوع كانت واما ورق النرشيح الذ*ى* تكون

قد رشحت به سوائل الفضة والصور المنثلمة وما شاكل ذلك نتحرق هذاكله وتضع رماده فى الاناء مع السوائل ولما يقرب امتلاؤه اضف اليه بالتدريج خركا من محملول كبريتور اليوتاسا المرشح بالورق (١كبر الى ٣ ماء) فترسبـالفضة فيه حالا على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاضافة الىانقطاع الرسوب. فاترك حينتنذ ما فى الاناء نصف ساعة حتى يرسب نماما ثم افتح الحنفية فينزل جميم الماء الى الاناء الاسفل وهناك يرسبما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضفّ الىهذا الاناه شيئا من محلول كنبريتور اليوتاسا فاذا تعكر السائل فذلك دليل على وجود فضة فداوماضافة المحلول حتى يبطلالرسوبفاتركه مدة نم افتح الحنفية لينزل الماء وهو غيرنافع فيراق فاذا تجدد عندك سوائل أجر العملية نفسها حتى يساوى علو الراسب مساحة الحنفية فتخرجه وتبسطه على خام مجذوب على برواز خشب وتتركه حتى ينشف ئم تضع كبر يتورالفضة (اى ما حصل من هذه العملية) في بوتقة تضعها في وجاق صباب النحاس وعلى دائرها فحما وتنفخ عليهـا حتى تصير حمراء مكمدة فيلتهب الكبريت داخلها ويستحيل الى بخار فاذينتهي المهابه اضف الى البوتقة مثل ثلث ١٠ فيها من كر بونات اليوتاسا وقليلا من بورات الصودا وذلك لاجل اسراع ذوبان الفضة ثم غطس في البوتقة بكثرة مسامير حديد غليظة الى ان تمتلئ ثم غطهـــا بطغائها وضع حولها وفوقها فحما وانفخ بالكور نصف ساعة الى ان تصير حمراء جدا فيكون كببريتور الفضة قد تحلل بالحديد وصار كبريتور الحديد والفضة التي تنفرد اذ ذاك تتجمع البوتقة ثم اخرج هذه من النار والزء غطاءها واتركها حتى تبرد ثم اكسرها لتأخذ منها الفضة ثم فوب هــذه الفضة ثانية فى بوتقة نظيفة حتى تنقى ثم صبها بثأنٌ على ارتفاع وهي مائعة في انا. فيــه ماء كشير فتصير على هيئة كريات (كالخردق) وهي جيدة لعمل نيرات الفضة

وما يوجد من الذهب فى عمليات النصو بر يبقى مختاطا بالفضة فدا تذاب فى الحامض النيتريات يرسب الذهب. فى قدر الانبيق على هيئة مسحوق اسود فيغسل ومحمى قليلا فيصفر ويعمل منه كايرور الدعب

واما الطريقة الثانية فهي أن تضيف من محاول كاورور الصوديو. ألى السوائل

التى لا يدخلها هيبو كبرينيت الصودا ولا سيانور البوتاسا فيرسب حالا كلورور الفضة فداوم الاضافة الى ان يبطل الرسوب فاترك السائل برهة ثم ارق ما راق منه وضع الراسب على ورق ترشيح داخل قمع زجاج واسكب فوقه ماه ليغتسل ثم حوله الى فضة معدنية وذلك بان تضع الكلورور رطبا فى اناه زجاجى او صينى وتضع معه ثلاثة اهاله من الماه مضافا اليه حامض كبريتيك (١-ح الى ١٠ ماء) وتغطس فى المزيج رقاقة توتيا سميكة نظيفة وتتركه كذلك ٢٤ ساعة فيتكون فى الاناه كلورور وكبريتات التوتيا وترسب الفضة معدنية على هيشة مسحوق فتريق عنها السائل وتضمها فى ورق ترشيح على قمع زجاج وتفسلها بماء ثم تنشفها فصلح لعمل نيترات الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا فى وتقة واحها على النار الى ان تصير شديدة الاحوار فأبقها كذلك نصف ساعة فى الاقل ثم اخرجها من النار واتركها حتى تبرد فاذا كسرتها تجد فيها سبيكة فصة تقه

هــذا ولمل القارئ ينسب الى عدم التوضيح اذا لم ير النجاح فى احدى العمليات المتقدم ذكرها . فاقول ان عدم تجاحه ليسهو من عدم توضيحى بل ر بما يكون لعدم نقاوة الاجزاء خصوصا فى بلادنا هذه حيث يندر وجودها نقية وجديدة. فاحذو لذلك ولا تنسى النرتيب والنظافة فانهما ركن هـذا الفن . واختم كلامى فى هذا الباب راجيا من المولى ان يرشدنا جميعا وهو السميع العليم



الباب الرابع • في الغراء وما يتعلق به ﴾ ------

﴿ فِي الغراء النباتي }

طريقة تحضير الغراء النباتى هى ان تغلى المواد النشائية كالدقيق والنشاء والاراروط وما شاكل ذلك . وفى بعض الاحيان يضاف الى المغلى ما يزيد خصائصه الغرائية او يحفظه من مضرات الحشرات والايضاح نفدم د.فة تركب من هذا النوع والقارئ قادر ان يحضره فى اى زمان ومكان اراد على انواع شى

﴿ في غراء الدقيق ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من دقيق الفح والاحسن دقيق الشعير كية تحجها بقليل من الماء الغالى وتعركه جيدا ثم تضيف اليه ماء رويدا رويدا مع التحريك ليصير كستحلب اى كحليب صاف ثم تضه السائل في مرجل وتسخنه تدريجا ومحركا داعًا لئلا يلصق الغراء بقعر المرجل فيأخذ السائل في ان يشتد بالندريج و بعد ان يغلى بعض دقائق الزله عن النار وصبه في قوالب حيث بجدد بعد ان يبرد وهذا النوع من الغراء كثير الاستمال عند مجلدى الكتب وعاملي الكرتون وعند ما يراد استعالى تؤخذ منه كمية وتحل بمقدارها من الماء تتر يبا ويستعمل ولتحضير غراء النشاء والاراروط بجرى العملية نفسها . وغراء هدد المواد الاخيرة منه ما هو مستعمل لتغرية الورق ومنه ما هو ليصفى الملاييس قد ما التد من فوامها ويستعمل عند الحائك أتكون المنسوجات شد قواه!

صفة تركيب آخر﴾

ضع طحينا فى وعاه وحلّه بماه بارد لبصير كالحليب واضف الى كل مائة جزه من هذا المحاول نصف جزه من الحامض الكبريتيك المركز ثم حركه جيدا واتركه ليرسب بضع ساعات ثم زل السائل وخذ ما رسب ومده على رقاقة من النحاس وضعه فى محل قليل الحرارة (كالفرن) وعند ما ينشف الا قليلا اخرجه واخفظه الى حبن الاستمال

عند ما تر يد استعاله حلّ منه كمية مقدارها من الماء الغالى (لانه لا يذوب فى الماء البارد) وهذا الغراء اجود من المار ذكره

﴿ تُركيبِ غراء جيد للمجلدين وعاملي الكرتون وللحاكة ﴾

خد ١٥٠ درهما من البطاطة واغسلها جيدا بماء وبدون ان تقشرها فنها بهرش اعتيادى ثم ضعها فى ٤٥٠ درهم ماء واغلها دقيقتين محركا دائما ثم انزلها عن التار واضف اليها ٥ دراهم من مسحوق الشب ناحما وحرك المزيج جيدا بملمقة فيصير غراء جيدا شفافا معدا للاستعال . فهذا الغراء هو مثل غراء النشاه بل المجود واقل كلفة وفضلا عن ذلك فاته ليس له رائعة رديئة كرائحة ذلك . واعلم ان ار بعة اجزاء من الغراء

﴿ فِي غراه المواد الحيوانية ﴾

الغراء المستخرج من المواد الحيوانية ذو اهمية فى الصنائع اكثر كشيرا من غراء المواد النباتية فلذلك نطيل الكلام عليه وهو يستخرج من مواد ستذكر والعمليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب ستذكر ايضا ولنبتدئ الآن فى الكلام على المواد الجلاتينية فنقول

من المعلوم أنه أذا أغلى الجلد والغضاريف العظمية للحيوان تبقى فى الماء مادة شفافة تجمد حين يبرد . فالمادة التي لها هذه الخاصية العظمى هى المسهاة بالجلاتين فالجلاتين اذا هو تلك المادة التي عرفت من مدة مديدة في جسم الحيوانات وهو المعروف في المتجر بالغراء و يكون اذ ذاك غير نقي "

وعند ما يكون الجلاتين نقيا يكون عديم اللون شقافا وله خاصية غرائية قوية جدا تختلف حسب اختلاف المواد التي يستخرج منها

اذًا نقع الجلاتين في الماء البارد برخف ويلين ويفقد شففه ولكن لا يذوب ومن المستحسن ان ينقع الغراء في الماء البارد قبل ان يستعمل وذلك ليتعرى من الاملاح الذوابة التي فيه فانها اذا بهيت فيه تتباور وتقلل فعله الغرائي

فنى كمية ماء مناسبة وعلى نار هادئة يذوب الجلاتين بسهولة والمذوب يكون رائقا عديم اللون وعند ما يبرد يصير قرصا يبرجرج بقوام جموده حسب كمية الجلاتين المذوب وكمية الماء

فالجلاتين النقى يمتص ستة امثاله من الماء بدون ان يذوب لكن يصير بقوام يترجرج واما الغراء المتجرى فلا يمتص سوى ثلاثة امثال وزنه من الماء وكلما كان اقل نعاوة يكون اقل امتصاصا للماء والغراء الذى يذوب فى الماء البارد ويطرح اذ لا خاصية غرائية فيه

﴿ فِي المواد الحيوانية }

ان اكتر بنايا الحيوانات التى يستخرج منها الغراء لها عمليات خدوصية لمصبر اهلا للخزن وفى اورو يا تجار مخصوصون بهذه الغاية وحدها والعصد من هذه العمليات هو حفظ المواد المذكورة من الاختمار وهذا الحادث الاخير عنه بنقه المواد فى مذوب الكاس ثم باخراجها منه وتنشيقها وهكذا تصدر اهلا للخزن ولان مرسل الى اماكن بعيدة بدون ان يدخل علمها عارض . واما اجناس المواد الى يستخرج منها الجلاتين وهى

﴿ اولا ﴾ جميع ما يطرح •ن جاردالـنـر فبل ان تدبه وجميع فطه جمود الحموالات غبر المدبوغة الطرية فهذه جميعها تعطى •ن •ه لى ٦٥ فى المائه •ن الجلاتيس ﴿ ثَانِيا ﴾ قطع جاود الحمير والخيل والغنم الطرية فهذه جميعها تعطى ٢٧ في المائة

من الغراء و يكفى لها أن تنقع مرة وأحدة فى المكلس ﴿ ثَالَتُا ﴾ الكفوف (التربيس الله نجاويس) القدعة وحروج وجاد الثمال

﴿ ثَالَتًا ﴾ الكفوف (آلتى يلبسها الافريج إيديهم) القديمة وجميع جاود الثمالب والهرة اللينة وغير المدبوغة وهي تعطى من ٤٥ الى٥٠ في الماثة من الغراء ويكون من احسن الانواع

والحاصل ان الجاود الحيوانية غير المدبوغة طرية كانت ام جافة تعطى كلهــا غراه بعد اجراء عمليات ستذكر

﴿ فِي انواع الذراء التجاري ﴾

(۱) الغراء الابيض الشفاف . همذا الغراء يستخرج من جاود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجاود الطرية و يشاهد بالمتجر بهيئة رقاقات رقيقة جدا قابلة اللي لامعة وهذا النوع جيد لحمل الجلاتين الذي يأكله الافريج ولتصميغ الانسجة البيضاء و يستعمل ايضا لترويق الخروية وم هكذا مقام يباض البيض وغراء السمك (۲) الغراء المستخرج من العظام بواسطة الحامض الهيدر وكاوريك وهمذا

﴿ ٣ ﴾ الغراء الاشقر وهو ما يستخرج من قطع الجلود الفديمة غير المدبوغة واحيانا يكون لونه اسمر وهوكثير الاستمال اتغر ية الخشب

واعلم ان الغراء اذا اغلى مدة طويلة بالماء يفقد بعض خصائصه الغرائية اما غراء السمك فيفضل على ما سواه من انواع الغراء فى بعض الحرف لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغاية ولكونه يستحضر من نوع من حيتان البحر لا تتكام عنه فى هذا الكتاب لعدم وجود الحوت فى نواحينا ولا تقدر على صده

ومن احسن المواد التي يستخرج منها الغراء جلود العجول وهي التي يصنع منها الغراء الاجود لفوة الخاصية الغرائية فيه

من اراد ان يتعاطى هــذه الحرفة فاستحضر من قطع الجلود الطرية كميات وافرة بحيث لا عكنه ان يستخرج منها الغراء ببرهة وجيزة يلزم ان يعمل لها عملية ليقدر ان يخزيها الى حين الطلب والا فتختمر وتعفن ببرهة وجيزة وخصوصاً فى الفصول الحارة . والعملية لذلك هى ان تنقع تلك الجلود ١٥ او ١٨ يوماً فى ماء عملول به كلس بحيث يكون فى برك مكاسة الداخل او فى براميل مع الاعتناء بتغير ماء الكاس عنها جهلة مرار فى المدة المذكورة . و بعد مفى ١٨ يوما تخرج الجلود من ماء الكاس وتعد للهواء فى محل محجوب عن الشمس وتقلب جملة مرات فى اليوم ليسرع نشافها فتؤخذ اذ ذاك ويخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائحتها فى اليوم ليسرع نشافها فتؤخذ اذ ذاك ويخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائعتها مجب ان تجرى هذه العمليات فى مكان منفرد عن الاماكن المسكونة ومتسع وقرب ماه جار

والقصد من وضع الجلود فى مذوب الكاس قبل ان يستخرج منها الذراء هو لكى تنحل عنها الاجزاء الرخوة والدم و بعض مواد دهنية تضر بالعمل اذا بقيت فيها

واعلم ان الجلمود المهيأة كما مر اذا ابفيت مدة طويله مخزونة واردت ان تطبخها غراء فيلزم ان تعيد عليها التغطيس والنقع بماء الكاس بشرط ان يكون الكاس اقل من الذي وضعته المرة الاولى

أنه كلما كان نفع الجلود بماء الكاس اطول مدة يكون الغراء المسنخرح منهما اروق ويكون بعد يبسه شديد الصلابة فاذا اردت كسره يكون كالزجاج


واذا اراد العامل ان یکون الغراء اینا بعد نشافه فلیستعمل الحلود بعد اخراجها من ماء السکاس وهی ناشفة نصف نشاف

والغاية ايضا من نقع الجاود فى ماء الكس ثانية كما مرهى لكى سخف فحيذنذ ادا شطفتها بماء لتعربها من الكاس مخرقها الماء ماما و يذوب منها الاملاح الدوابة و بعد شطفها بماء تمد فى رواق وتترك بعض ايام ايشيه ما بفى فيها من الكاس بالحامض الكر بونيك الذى فى الحواء فنصدكر لونات الكاس عوضا عن اكسيده وهكذا تكون اجود لاحمل واسهل دوبانا

تكر رانه يلزم غسل الجلود معد اخراجها من الكس وادلك توصه فى سلال وتوضع هذه فى ماء كثير والاحسن وضعها فى ماء جار وبحركها ثم عدها فى رواق وتتركها بضعة ايام محركا اياها كل يوم ليستحيل اكسيد الكاس الذى فيها الى كر بولت الكاس باكتسابه كر بون الهواء وقبل ان تنشف تماما اى عند ما يبقى الجلد راخفا لينا توضع فى الخلقين لتممل غراء

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في طبخ الغراء ﴾

تؤخذ خلقين من نحاس او من حديد عمقها اقل من اتساعها ذات قعرسميك ومقمر الى الخارج وتوضع هذه الخلقين على النار بعد ان توضع فيها مصفاة من التنك اوالنحاس بعيدة عن قعرها بعض قراريط. (والغاية بوضع المصفاة هى لكى تمنع قطع الجلد ان تمس رأسا قهر الخلفين لئلا محترق وتلصق هناك وتدكون الطبخة سوداء وكل يعلم ما فى ذلك من الضرر) فيلزم الحا ان تكون فى جهة الخلقين السفلى حنفية الاخراج الغراء عند ما يتكون داخلها . م تماذ الخلقين المذكور ماء الى ثلثيها تقريبا واعلم ان ماه النهر او ماء المطر هو اجود من خلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة وهدذه الاملاح تعيق ذوبان المادة الجلاتينية وتقلل كيتها . (شكل ٢٥)



ثم تضع فى الخلقين من قطع الجاود المهيأة كما مركبية وافرة اتكون عالية فوق فوهتها

ولا يحصل ضرر من ذلك لانه كلما ذاب جزء منــه فى اسفلها يهبط ما فوقه الى تحت وهكذا يكون قد تلمين ببخار المـــاء المتصاءد فتوفر عليك مواد الاشتمال (اى الحطب)

واعلم انه لا يلزم ان تكون النار تحت الخلقين قوية لان ذلك يضر بالغراء بل
عكون النار لطيفة واترك الخلقين تغلى بعض ساعات وحينشذ تنظر ان القطع التي
كانت عالية فوق الخلقين آخذة في الهبوط الى اسفل ثم تغرق عاما بالسائل فاتركه
يغلى بهذه الحالة على نار لطيفة وفي كل برهة غطس رقاقة خشب قرب حافة الخلقين
وارفع بها الجلد الفاطس بالسائل وذلك ليتشرب من الماء السخن بسوية ثم ارفع
عصفاة الرغوة الدهنية الممزوجة بكية من الكاس التي علمت سطح السائل والكي
يكون امتزاج السائل جيدا افتح الحنفية واستلق ما ينصب منها من السائل وصبه
ثانية في الخلقين

واعلم انه لكل المواد ولاى نوع من الغراء اردت طبخه يلزمك ان تبتدئ بماء ذكرناه ولكن عند ما تبتدئ الجاود ان تذوب وقبل ان تذوب تعاما يلزم العامل ان يجرى بعض عمليات حسب نوع الغراء الذى ير يده وسنذ كرها فما يأتي

ثم يجب ان تفحص اذا كان الغراء صار بالقوام المطلوب ولذاك خذ من السائل قليلا وصفه على صحن واتركه ايبرد فان جمد يكون غليه صار كافيا والا فاتركه الى حصول هذه الغاية

وعند ما ترى ان السائل صار شدید القوام و بعـــد ما نجر به بالصحن کا مر غط النار وافتح حنفیة الخلقین فتحا غیر کامل اشلا یهزل السائل معکرا واستلق السائل فی خلقین مرکبة تحت الحنفیة (انظر شکل ۲۰) وتحدًا ذر قلیله جدا لتسخنها فقط و یلزم ان یکون فی هذه الخلقین حنفیة عالیة عن قدرها قایلا

وعند ما ينقطع نزول السائل سد اختتية وانرك السائل فى الخلقين الثانية فاترا قلبلا ؛ اوه ساعات وهذه المدة لازمة ليرسب من السائل داخل الخلتين ما تبعه من المكر والندف غير الذائبة ثم افتح الحنفية واستلق السائل الراثق فى دلو وصبه فوق منخل داخل قوالب (شكل ٢٦)



17

بينها تكون تركت السائل ليرسب فى الخلقين الثانيسة صب فوق ما بقى فى الخلقين الاولى بدون ذو بان ماء سخنا من الوعاء الموضوع اعلى الحلة لهذه الغاية وهو وعاء مصنوع من تنك وله حنفية تصب اذا فتحت داخل الخلقين التى تغلى فيها المواد الجلاتينية ولزيادة التعبير انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الخلاقين

و بعد ان تضع الماه السخن بلى طريقة كانت فوق ما بقى من المواد فى الخلقين الاولى قوّالنار واغل المزيج حتى يصير بقوام مناسب وجر به بوضع قلبل منه على صحن كما مروعند ما تراه صار بالدرجة المطاوبة افتح الحنفية بتأن واترك السائل فى الخلقين الثانية ليرسب بضع ساعات ومن ثم تصبه فى القوالب

واعلم انه يبقى جلاتين فى المواد الحيوانية بمدان تغلى ثانية فضع فوقه ماء فاترا واتركه يغلى مرة ثالثة ثم افتح الحنفية واعملكما فعلت المرتين السابقتين

ويحدث غالبا ان السائل بعد ان تفليه وتخرجه من الخلقين الاولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عند ما يبرد وفى هـنه الحالة الركه فى الخلقين اثنانية واضف اليه قليلا من الجلد واغله قليلا واقا لم تجد قطع جاود يغلى مدة لتتطاير عنه كمية ماه ولسكن الاحسن انك لا تخرج السائل من الخلةين الاولى الا عندما يصير بالقوام المطلوب لان الفراء المغلى كثيرا يفقد بعض خصائصه الغرائية فلا يكون حينئذ كا قدمنا جيد النوع

يلاحظ ان السائل المحل الى غراء بالغليان الثالث لا يروق بسهولة كالسائل

الاول فى الخلقين الثانية ولاسراع ترويقه يضاف اليه جزء من الشب مسحوقا لكل م. • ه جزء منه وبحرك اذ ذاك جيدا ويترك ؛ او ه ساعات ثم تغطى الخلقين الموضوع فيها بغطاء خشبى ويلقى عليها حرام من صوف سميك (او سجادة) و بعد مضى الوقت المذكور يكون واق السائل تماما فيؤخذ و يصب فى القوالب

و بعد الغليان الثالث يبقى فى الخلقين بقايا غير ذائبة فتؤخذ وهىسخنةوتعصر جيدا وبحفظ العصير ليضاف الى طبخة اخرى

واعلم ان الثلاثة سوائل التى اخذناها من الخلقين الاولى بالتتابع عند ما تجمد لا يكون غراؤها بلون واحد بل يكون السائل الاول قليل الاون وعند ما يكسر يكون كسره لامعا وله قوة غرائية قوية جدا . والسائل الثانى يكون اكثر تلوينا من الاول وهو ايضا جبد وله خاصة غرائية قوية اما السائل الثالث فيكون لونه محمرا غير شفاف وخاصية الغرائية اقل منها فى السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد للنجارين

واعلم ان من المتعاطين هذه الحرفة من يضع المواد الجلاتينية في خلفين و يغمرها عاه و يغليها مدة ثم ينزل الخلقين عن النار و يزل السائل و يضعه في الفوالب ولمكن من امتحن هذه الطريقة والطريقة التي تكامنا عنها يعرف الفرق الكلي بين الاثنتين من حيث النوعية وكثرة الغراء الحاصلة من كمية مفروضة من المواد الحلاتينة

﴿ فِي تُرويقِ الغراء ﴾

عند ما يكون الغراء فى الخلفين الثانية حيت ترسب منه مواد متعلقة به خذ من السائل ملعقة وصبها بين لوحى زجاج بين المواحد والآخر مسافة سمك الريال المجيدى ومثبتين بهذا البعد بواسطة برواز من تنك الاجهة واحدة تبقى مقوحة وعند ما تصب السائل بين الزجاجتين انظرد مخايلا بين عينيك ونور الشمس وهكذا يعرف لون شفافته ورواق الغراء فاذا كان عكرا يلزم مرويفه

ولنرويق الغراء طريقتان الاولى بالشب والذنبة باياض البيض


وطريقة الترويق بالشب هي ان تأخذ منه مسحوقا ١٦ درهما لكل ٧٥ اقة السائل الغروى" و بعد ان تذوب الشب بكية من السائل سخنا ضعه في الخلقين وحركه جيدا ثم غط الخلقين واتركها ٦ ساعات فيروق الغراء تماما فتصبه في القوالب وطريقة الترويق ببياض البيض هي ان تأخذ ببياض بضع بيضات وتخفقه في وعاء مع قليل من الماء ليصير كالرغوة وتصبه فوق الخلقين وتحركها جيدا وتتركها بعض ساعات فالمواد المعكرة السائل تطفو على سطحه فترفعها و يكون السائل رائقا . وبعد الامتحان وجدنا ان طريقة الترويق بالشب اصح وأنجح فانت بالخيار

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في القوالب وصب النواء فيها ﴾

عند ما يروق الغراء في الخلقين تفتح الحنفية وتستلقى السائل في دلو ومنه فى القوالب . فهذه القوالب تصنع من خشب الصنوبر والاحسن ان تكون مت تكون فوهتها اوسع من قعرها وذلك ليسهل على العامل اخراج الغراء منها بعد ان يتجمد . ومن اهم الامور ان تكون هــنــد القوالب بغاية النظافة لان ادني جسم متعفن داخلها يكفى ليكون كحميرة تفسد جميع الطبخة اوعلى الاقل تعطل الغراء فلذلك نحث العامل على ان يلاحظ دائما القوالب قبل صب الغراء فيها ويعتنى بتنظيفها ادا اراد النجاح وننصح من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يستعمل قوالب التوتيا عوضا عن الخشب وان كانت اكثركلفة لانها اولا تتنظف بسهولة ثانيا لا تمتص من السائل الغروى شيئا فتعوض بذلك عن زيادة كافتها . فوضع السائل الغروى بهذه الفوالب امر سهل جدا وطريقة ذلك هي ان تصف القوالب تظيفة في محل يدخله الهواء من ار بعجهاته محجوب عن الشمس ثم تأخذ السائل من الخلقين بالدلو وتضع على فوهة القالب منخلا وتصب فيه السائل الى ان يمتلئ القالب تماما (شكل ٣٦) وهكذا تفعل بالقالب الثاني وهلم جرا والمستحسن وضع القوالب فى محل مبلط لانه فى الايام الحارة يازم ان يهرق ماء جملة مرات فى المهار حول القوالب ليكون المحل دائمًا رطبا وذلك ليجمد الغراء بسهولة

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في تبييس الغراء ونشره على الشباك ﴾

يجمد الغراه اعتياديا بعسد مضى ٢٠ ساعة من وضعه فى القوالب وحيانا تلزم مدة اطول من هده حسب حرارة الوقت . فعند ما تنظر الفراء جامدا تأخذه الى محل آخر وهو المنشر واعلم ان من الضررة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهوكناية عن محل مسقوف فقط ومفتوح للهواء من جهاته الاربع ومحكم بحيث لا تاخله الشمس مطلقا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٧٧) وفى احدى زواياه مائدة نظيفة



فتؤخذ القوالب عند ما يعرف ان الغواء قد صار جامدا الى قرب هـذه المائدة وتضرب وتمسح هذه باسفنجة مبلولة . بم يكفى غابا ان تقلب الفالب فوق المائدة وتضرب على اطرافه واسفله قليلا لينزل منه الغراء قرصا واحدا هـذا اذا كان الهالب من التوتيا اما اذا كان من الخشب فيانم ان تأخذ سكينا رقيفة عريضة وتبابا بماء وتمرها بين الغراء واطراف التالب لمنزيل الالتحاء بينهما ثم تقلب الفالب على المائدة بعد مسحها عاء كما مرفينزل علي، الغراء قرصا مرجوجا

وقد يحدث احيانا ان مرور السكين بين الغراء واطراف القالب لا يكفى لانزال الغراء من القالب بعد ان تقلبه على المائدة ففى هذه الحالة و بعد ان تمر السكين كما تقدم اقسم القرص داخل القالب الى عدة قطع ثم خذ رقاقة خشب و بلها عاء وارفع عليها بلطف قطعة الغراء وضعها على المائدة وهلم جرا . و بعد وضع الغراء على المائدة خذ سكينا رقيقة و بلها بماء واقطع بها الغراء بالسمك والاتساع المطلوبين (اعتياديا تكون قطع الذراء بسعة الكف و بسمك ريالين مجيديين) . ومنهم من يعوض عن السكين بخيط محاصر وقيق مركب على خشب كالمنشار و بعد بل الخيط النحامى يضغط به على الغراء فيفعل به كما لوكان سكينا فاختر منهما ما اردت

و بعد تقطيع الغراء صفه على شِباك (شكل ٢٨) وهذه الشباك هي كشباك



YA

صيادى السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسموة اطرافها على برواز من خشب. ومن الواجب ان لا يمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قطعة بعيدة عن الاخرى قليلا ثم ارفع الشباك الحاملة الغراء وركزها على الصقالة المقدم ذكرها آنفا

و بوضع الغراء على الشباك وهـذه على الصقالة يأتيه الهواء من الجهات الست و يسرع نشافه . ولكن نشره هكذا لا يكفى لتنشيفه تنشيفا متساويا فمن الضرورة (٨٠٠) ان تقلب القطع على الشباك ثلاث مرات في كل يوم وذلك بعد ان تنزل الشبك عن الصقالة ثم ترجعها الى مكاتبها وهكذا

واعلم ان تدوير قطع الغراء على الشباك ليسفقط ليسرع نشافها بل لان القطع اذا بقيت بدون تدوير تثقل فنقلها وعدم نشافها بكفاية يجعلان الخيط يخرق داخل القطعة وان تركته كذلك فعند ما ييبس الغراء تماما لا تقدو ان ترقعه عن الشباك بدون ان تفتته او تقطع الخيطان وعلى كل الاحوال تكون عليك خسارة فتنبه

وان مدة تيبيس الغراء هي المدة التي بها يخشي بالا كثر من فساده لان حالة الجو والحرارة الخارجية لها تأثير كلي بذلك خصوصا في الايام الاولى من نشره على الشباك . فان كانت الحرارة قوية يلين الغراء و علا تقوب الشبك واحيانا يسيل المراض فيحتاج معامل فضلا عن خسارته الى ان ينقع الشبك في المساء الغالى الارض فيحتاج معامل فضلا عن خسارته الى ان ينقع الشبك في المساء الغالى المنواء المنزاء المتجمد عليه ، وان كان البرد شديدا يجلد الماء على الغراء فيتشقق و يفقد بعض خواصه الغرائية واذا دخل المنشر ضباب مهما كان قليلا يعطل الغراء و يضطر العامل الى ان يذو به ثانية ، وان كان المواء سخنا ناشفا يضر بالغراء لانه يبس بسرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيدة لمنع الاخطار التي تطرأ على الغراء مدة تيبيسه هي أنه لا يطبخ في الفصل الحار ولا في الفصل البارد من السنة بل يختار فصل الحريف والربيع ، ومع ذلك من اراد اتقان هذه الحرفة يقدر ان يصنع المنشر بحيث يكون قادرا ان يقيه من تغييرات الجو الحارجية وذلك بوضع بردايات على كل من الجهات الاربع

﴿ فِي تَلْمِيعِ النَّرَاءِ ﴾

و بعد ان يهبس الغراء على الشباك عاما يكون وجهه مكدا او مفطى غالبا بغبار مبيض ملتصق بسطحه حيث يظن انه من جنس دون فلازالة هـذا الغبار وتلميع الغراء تعمل له عملية اخيرة وهى ان تضع فى وعاه ماء سخنا وتفط به الغراء قطعة فقطعة و بعد اخراج القطعة من الماء تفركها شديدا يفرشة مبادلة بالماء السخن ايضا (وقد يعوض عن الفرشة بخرقة نظيفة مبلولة) وعنـد ما تنتهى من قطعة تضعها

على لوح وتضع هذا على الصقالة فى المنشر هــذا اذاكان الوقت حارا اما اذاكان بلودا فتضع الالواح الحاملة قطع الغراء المتلمعة داخل فرن حار قليلا وتبقيها الى ان تنشف تماما

واعلم انك اذا اردت خزن الغراء يازمك ان تضعه في محلات ناشفة جيدا وان تستفقده غالبا لتنشره في الهواه عند الاقتضاء . اما اذا اردت شحنه الى اماكن بعيدة فمن المستحسن ان تضعه في براميل محكة الضبط ملبسة داخلها بورق والا فيمتص الرطوبة الكروية ويفسد قبل ان يصل الى المحل المرسل اليه . وكل هذه الاحتياطات سهلة التتميم واسلم عاقبة للمامل ونترك للفطن مجالا للتحسين برتم فيسه كيفا شاء

(تنبيه) قبل أن تنقع قطع الجاود القديمة بماء الكلس 44 ساعة يازم أن تنقع في ماء العادة مغيراً عنها هذا السائل كل يومين واذا لم يكف نقعها هذه المدة لتلين وترخف ابقها داخل الماء لنوال هذه الغاية . ثم ضعها بماء الكلس واتركها منقوعة به ١٥ يوما ثم اخرجها واشطفها وضعها في ماء كلس جديد ٣٠ يوما ثم اغسلها وانشرها لتنشف قليلا ويتكربن عليها الكلس كا ذكر سابقا فتكون مهيأة للطبخ

واعلم ان العمليات التى ذكرناها تصنع لكل الجاود من اى نوع كانت وهى العمليات الاصح والاكثر نجاحا فلا يغرك قول زيد وعمر و ولا كل من ادعى عرف

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في استخراج الغراء من العظام ﴾

اعلم ان الجلاتين يوجد بكثرة في العظام وكميته تختلف حسب اختلاف العظام وسن الحيوان المأخوذ منه . فالعظام الرقيقة والدقيقة تفضل على ما سواها . و يفضل عظام الحيوان الحديث السن على ما سواه . لانها أسهل للعمل وتحصل منها كميسة جلاتين وافرة غير أن عظام الغم الطويلة كالقوام مثلا تفضل احيانا ولوكان الحيوان متقدم السن لانه يستخرج منها غراء جيد . وأما عظام الخيل ففيها املاح كلعنبة

كثيرة ويكون الغراء المستخرج منها دائما ملونا فلذلك قلما تستصل

فلاخواج الجلاتين والغراء من العظام طريقتان الاولى بالغلى والثانية بواسطة الحامض الهيدووكلوريك وتتكام عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فِي استخراج الغراء من العظام بالغلي ﴾

تؤخذ عظام الحيوانات اية كانت ثم تسحق ناعما في جرن من حديد ثم يوضع المسحوق في خلقين على دائرها قرميد على هيئة كانون واسفلها على قبوة من القرميد ايضا وذلكائلا تمسالنار اسفلها وأسا فيحترق الغراء داخلها ثم يغمر مسحوقالعظام عاء نهر بنوع ان يكون الماء فوقه على علو ٤ قرار يط ثم تشمل النار تحت الخلقين حتى تفلى ١٧ ساعة متتاجة فاذا كان ذلك اخرج النار واترك المغلى ٤ ساعات ليرسب ثم زل" السائل الرائق وضع ماء نهر فوق ما بقي من مسحوق العظام داخل الخلقين واوقد النار تحتها واتركها تغلى ١٢ ساعة ايضا ثم اطفى النار واترك المغلى الثانى ٤ ساعات ايرسب ثم انضح عنه السائل واضفه الى السائل الذى نضحته اولا واطرح ما بقى من العظام فى الخلقين من بعد أن تضعه فى أكياس سميكة وتعصره جيدا بالمكبس لينضح ما بقي فيه من الغراه السائل والسائل الناتج مرالغليان الاول والثاني يوضع فى خلتين موضوعة على نار هادئة الى ان تتطائر عشــه كمية ماء و يصير بقوام الشراب الجامد فصبه في قوالب تنك واتركه حتى يجمد عاما ثم اخرجه من الفوالب وقطعه وانشره على الشباك في محل الهواه فبعد مضى ١٢ يوما في الصيف و٢٣ يوما فى الشتاء يببس الغرا- تماماً . وليكن معلوماً ان هذه الطويعة لا يستخرج بهــا جميع المادة الجلاتينية الموجود فى العظام وفضلا عن كالهة الجرن الحديد والمكبس يقتضى للنار حطب كشير ولذلك قلما تستعمل

﴿ في استخراج الغراء من المصام بواسطة الحوامض ﴾

جميع عظام الحيوان ليست جيدة ليستخرج منها الفراء بهذه 'لطر يفة بل تؤخذ العظام الآتي بيانها عظام رؤوس البقر والغنم وعظام سوق الغنم واضلاعه واضلاع البقر والعظم الرقيق من هذه الحيوانات . فأبدأ اولا برضّ العظام ثم اغسلها جيسدًا بماء العادة ثم ضعها فى وعاء خشب محكمة الضبط ثم ضع فوقها مثل ثقلها من الحامض الهيدووكلوريك ومثل ثقلها ٥ مرات من ماء العادة . ويجب ان تضع الاوعية التيفيها العظام في محل محجوب عن الشمس فاذا اجريت العملية على قاعدتها اى وضعت الحامض بالميار الحقيقي والدوجة المطلوبة والماء بالوزن اللازم فبعد عشرة ايام تجد المظام قد تلينت داخل السائل الحامض . وحينئد انضح ذلك السائل الحامل هيدروكلوريك وفصفات الحكاس وضع فوق العظام مثــل وزنهــا ماء محاولا به جزء حامض هيدروكاوريك لكل ١٠٠ جزه ماه واتركه عليها ٢٤ ساعة فهــذا الماه المحمض الاخير هو لكي يحل ما بقي في العظام من فصفات الـكاس فيبقى الجلاتين اذ ذاك خالباً منه ومنفرداً . ثم اهرق عن الجلاةين الماء المحمض وصفه بنوع ان ينضح منه عاماً . ثم اغمره بماء العادة (وهــذا الماء ليعريه من الحامض الذي بقي فيه) وأبقه كذلك بضع ساعات ثم ارق الماء عنه وعوض عنــه بماء جديد وابقه مدة ثم ارقه وهكذا على ٨ مرات متوالية

اما اذا كان معملك قرب ماء جار فتوفر عليك اتعابا ووقتا اذا وضعت الجلاتين في سلال او في اكياس وضعتها داخل الماء وهكذا يتجدد الماء كل برهة ويعرى الجلاتين من الاملاح الكلسية ومن الحامض الباقى فيه . وتعرف ان الحامض وال تماما عن الجلاتين عند ما تضع منه قطعة على المانك فلا تستطم بطم حامض قطعا ثم ضع العظام المحضرة كما مر فى خلقين واغلها مدة ثم صبها فى قوالب وقطعها بعد ذلك ونشفها فيحصل من ذلك جلاتين اى غراء نظيف جدا

وتجرى العملبات المذكورة على العظام اذاكان مرادك استخراج جلاتين اى غراه نقى جدا اما الغراه المتجرى فلا يلزم كل هذا الاعتناء بل يكفى لذلك ان تلين العظام تماما بمحلول الحامض الهيدر وكلوريك ثم تفسلها بعد ذلك بماء (ولا يضر اذا بقى الار للحامض الهيدروكلوريك كما فى استخراج الجلاتين) ثم تغليها فى الخلقين وتجرى عليها عملية الغراء المستخرج من الجلد

واعلم ان العظام المعدة بالحامض كما مر يحصل من كل ١٠٠ جزء منها ٢٠ من الغراء وذلك اذا اجريت العملية على اصولها تماما

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ في الغراء السائل ﴾

قد وجد بالامتحان انه اذا اضيف الى الغراه وهو سائل قليل من حامض ما او من السيرتوييقى الغراه سائلا وتبقى له خاصيته الغروية . ومن جميع الحوامض الاجود لهذه الغاية الحامض النيتريك

ولكن الغراء بهده الصفات نافعا جدا للنجارين والمجلدين لانه يستعمل على البارد ولا يحتاج العامل الى الناركل برهة اردت ان ابين القارئ كيفية تحضير بما يأتى يؤخذ ٣٠٠ درهم من الغراء الجيد ويوضع فى اناء فحار مدهون وفوقه ٣٠٠ درهم ماه و يوضع الاناء على نار هادئة و يترك الى ان يذوب الغراء تماما . ثم خذ ١٦٤ درها من الحامض النيتريك وصبه تدريجا ومحركا فوق الغراء السائل . فمند اضافة الحامض يحدث غليان فى المزيج وعند ما تهتمى من اضافة الحامض الزل الغراء عن النار واتركه يبرد فيكون معدا الاستعال و يبقى جيدا مدة علو دلة

وقد حفظ هذا الغراء سائلا فى زجاجة بدون سدادة ما ينوف عن سنتين ولم ينسد او يدخل عليه عارضما

وهذا الغراء كما قدمنا جيد لتغرية الخشب والكرتون والورق. ويستمعل فى معامل السكيمياء لسد المعوجات المستعملة لجمع الغازات وكيفية التغرية به لهذه الغاية الاخيرة هى ان تفط به خرقة وتلف دائر الانبوبة الداخلة فى فوهة المعوجة وعلى الفوهة ذاتها

﴿ صَفَّةً ثَانِيةً لَا بِفَاءُ الغَرَاءُ سَائُلًا ﴾

كيفية نحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من الفراء الجيد ١٠٠ دوهم وتنقعه بماء كاف لغمره الى ان يرخف ثم تسخنه وهو على هــذه الحالة فيذوب بسهولة فأضف

اليه عنــد ذلك ٢٠٠ درهم من سكر النبات مسحوقا و٥٠ درهما من الصمخ العربى وداوم تسخينه الى ان يصير شفافائم أنزله عن النار وعنــد ما يبرد ضعه فى قنينة فيكون معدا للاستمال

ادهن بهذا الغراء سطح ورقة ونشفها واحفظها الى ما شئت وعند ما تر يد ان تلصقها على معدن او خشب او ورق يكفى ان تبلها قليلا بريقك وتلصقها بالحاجة لتلتحم بها التحاما شديدا

والى هنا انتهى بنا الكلام عن طبخ الغوا، وسنتكلم الآن عن جملة تراكيب لتجبير مواد مختلفة وتغريبها

﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فِي تُراكيب جيدة لتغرية الزجاج والخزف الصيني ﴾

حل ٢٠ درهم نشاء و٣٦ درهم طباشير مسحوقة جيدا في سائل مركب من ماء نقى وعرق اعتبادى ثم ضع المزيج على ألر واضف اليه ١٠ دراهم من غراء جيد واغله واضف اليه مدة غليانه ١٠ درهم من التربنتينا محركا ليتم المزيج تماما فيكون معدا للاستعال

﴿ تُركيب ثان ﴾

ذوب ١٦ درهم غراء ومثله تر بنتينا فى ماء على نار هادئة واضف اليها بعـــد الذو بان ٣٢ درهم نشاء مجبولا بماء ومحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعمال . وهــــذا النركيب الاخير جيد لتغرية الجاود والــكرتون وما شابههما

﴿ تركيب ألث ﴾

يؤخذ ٢٥ دوهم كاوتشوك وتوضع فى زجاجة حكمة الضبط مع٧٠ درهم كلوروفورم وتهز الزجاجة جيــدا الى ان يتم الذوبان فيضاف عنــد ذلك ٥ دراهم من مسحوق المصطكى وتهز الزجاجة وتترك مسدودة ٨ ايام فتذوب المصطكى بهذه المدة ويكون المركب معدا للاستمال وهـذا التركيب جيد لتغرية الآنية الزجاجية والصينية خصوصا لانه شفاف. يؤخذ منه بقلم من شعر وهو بارد وتدهن الحاجة المكسورة وتر بط بعد ذلك بخيط وتنرك مدة فتلتحم التحاما ناما وشديدا

﴿ تركيب رابع ﴾

خذ من الغراء الجيد واغمره بالجليسيرين وعرضه لحرارة لطيفة الى ان يذوب الغراء تماما

فبهذا المركب تعمل محابر المطابع وتؤخذ قوالب القون

﴿ تُركيب خامس ﴾

ذوّب من غراء السمك ومن السكوم لاك اجزاء متساوية في السييرتو مساعدا التذويب بالتحريك الى ان يتم تماما

وعنــد ما تر يد استماله ضَعه فى وعاء وسخنه على نار لطيفة وهو جيد لتغرية الزجاج والصينى والحجارة الثمينة والمعادن ايضا

﴿ تُركيبِ سأدس ﴾

يؤخذ جزء من الميعة سائلة او من التربنتينا و ٧ كوم لاك مسحوقة و ٧ من الحجزاء الجلاتين مذايا فى قليل من الماء السخن وجزء من السپيرتو وتمزج هــذه الاجزاء جيدا . والاحسن ان يضاف الى المزيج جزءان من الكاونشوك

وهــذا التركيب جيــد لتغرية الحجر والخشب والمعادن واذا طلى به الجلد او الورق او قماش ما لا يمكن ان يخرقه الماء

﴿ تُركيب سابع ﴾

ذوّب من غواء السمك الملين بنقعه فى الماء البارد فى كمية من السپيرتو كافية اتذويب على حرارة لطيفة وفى ٢٠ درها من هــذا المذوب ذوّب ١٠ قمحات من صبغ النشادر واضف اذ ذاك مذوب نصف درهم مصطكى فى ٤ دراهم سپيرتو خاص واحفظ هذا المركب فى زجاجة محكمة السد . وعند ما تر يد استماله سخنه فى حمام ماريا (كالآلة المستعملة عند النجارين لتذو يب الغراء) وهومخصوص بالصاغة لتغرية الحجارة المينة

﴿ تُوكيبِ أَامن ﴾

خد حليبا وسخنه وامصله نم خد ما تجمد منه ويبسه ثم اسحقه ناعما والى كل مائة درهم من هذا المسحوق اضف ١٠ اجزاء كاس حى ناعم وجزء كافور ثم اسحق الجيم جيدا واخفظه في زجاجة محكمة السد

وعند ما تر يد استعاله اعجن كمية منه بماء وغرّ به حالا ما اردت

﴿ تُوكيب تاسع ﴾

خذ مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتناء بان تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الماء فتخرج من الصدفة وعند ذلك انضح الماء وضع فوق البزاقات قبضة من ملح الطعام وعصير ٤ او ٥ ليمونات وفنجان خل واخفق الجيع سوية فبها. الواسطة تخرق من البزاق مادة غروية وتمزج بعصير الليمون والخل والملح الذي اضفته لهذه الفاية فخذهذا السائل وضعه في هاون وامزجه جيدا معدرهمين ونصف من صمغالكثيراء و٧١ او ١٦ درها من عصيرالثوم و٥٦ درهم سپيرتو واحفظه كذلك الى حين الاستمال وهدذا الغراء يستعمل باردا وهو جيد لتغرية الباور والصيني بشرط ان تعرض الحاجة المغراة به للشمس في الصيف والمنار في الستاه ويقدر الهامل ان ياونه باي لون

واذا عجنت مسحوق الباو ر يبياض البيض فيكون المعجون الحاصل جيدا لتغرية الصيني والزجاج

اراد بدون ان يفقد خاصيته المغرية

ومذوب الكبريت والشمع الاصفر والقلفونة باجزاء متساوية جيد لتغرية الحبحر خذ من كربونات الرصاص المعروف بالسبيداج جزئين ومن السيرقون جزءا (٧٦)

واعجن الكل بزيت الكتان فتكون المعجونة جيدة لنغرية الفخار

﴿ تُركيبِ عاشر ﴾

دره ٣٤ من زيت الحجر المعروف بزيت الغاز

ر ١٠ من الكاوتشوك قطعا صغيرة

ر ٦٣ من الكوم لاك مسحوقا ناعما

وكيفية تحضيره هي ان تضع الزيت والكاوتشوك في وعاه حديد ٨ ايام ثم تضعه على نار هادئة وتحركه الى ان يمتزج تماما ثم تضف النوم لاك وتتركه على النار محركا الى ان يمتزجا مزجا متساويا ثم تنزله عن النار وتصبه وهو سخن على بلاطة مباولة فيجمد فتحفظه بهذه الهيئة الى حين الاستعال

وعند ما تريد استعاله ضع منه فى وعاه حديد وسخنه على نار هادئة لبميم ثم غط به فرشة وادهن بها المحل المراد تغريته مع الاعتناء بان تمده على الحاجة مدا متساويا ثم احزم الحاجة المغراة حزما شديدا

أعلم ان هذا الفراء يجمد حالا فاذا حدث ذلك بعد ان تمده وتملصق القطعة بالاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواة حامية وألصق القطعتين حالا واربط كما من هذا الغراء يستعمل لتغرية اى جسم كان بدون استثناء وكشيرا ما يستعمل لتغرية السوارى المكسورة والحجارة والمعادن المكسورة و بعد امتحانات كثيرة وجد ان القطعة المغراة به اذا ضغط علميها ضغطا قويا بمكن ان تكسر ولا يفك المحل المغرى منها فنحث كل من اطلع على هذه الاحرف ان يمتحن ما ذكرناه من هذا المتحان يكرم المرء لو بهان

﴿ صفة طلاء لا يتأثر لا بالماء ولا بالنار ﴾

يؤخذ ١٥٠ درهم خل ومثل. حايب و يمزج السائلان و يترك ساعة ثم يحرك و يصفى بمنخل رفيع ثم خذ يباض خمس يضات وامزجها محركا مع المصفى الاول ثم خد كلسا حيا منخولا وضع منه فوق المزيج كمية كافية ليصير بقوام المعجون فاقا طليت به آئية مصدوعة لا تعود تتأثر باننار ولا بالماه

﴿ صفة معجون الحام الرخام والمرمر ﴾

خذ ٢٠٠ درهم شمع ومائة درهم قلفونة وذوب الاجزاء على الرهادئة ثم اضف بالندريج الى المذوب ١٥٠ درهما من مسحوق نوع الحيجر المراد لحامه وامزجه به جيدا ثم اضف فوقه ماه واعجنه ليمنزج المسحوق جيدا مع الشمع والراتينج

واعلم ان كية المسحوق تختلف حسما يقتضيه لون الحجرالمكسور وعند ما يراد استعال هذه المعجونة تسخن على النار وتسخن ايضا المحل المراد لحامه ومن بعسد دهن المحل المكسور تقرب القطعات و يضغط عليها ضغطا قويا

﴿ صفة غراء الحام المعادن والزجاج ﴾

ضع فى قنينة من السپيرتو وذوب به من المصطكى قدر ما يذوب ثم خذ قنينة ثانية وضع فيها سپيرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب (من بعد ان تكون نقمت الغراء بالماء ليرخف) و يصير بقوام ختر ثم ذوب به ايضا قطعتين صغيرتين منصمغ النشادر المسحوق ثم امزج المذو بين على الرهادئة واحفظه فى زجاجة محكمة السد

وعند ما يراد استعاله توضع الزجاجة فى ماء سخن فيميع ما ضمنها فيستعمل

﴿ لحام جيد لتثبيت الحديد في الحجر ﴾

يؤخذ من برادة الحديد خشنة ومن الكبريت مسحوقا ومن ملح النشادو مسحوقا من كل اجزاء متساوية واخلط الاجزاء سوية واعجبها بماء لتصير بقوام المعجونة وهكذا يستعمل

﴿ انتهى باب الغراء ويليه باب الشمع ﴾

البائب تخامس (ف الشيع وما يتعلّق به)

ــه**يمه الاول گئي**ند ﴿ في الـكادم عن الشــم ﴾

مر الفصل الاول ¥

﴿ في عمل الشمع المستعمل للختم ﴾

الشمع المستعمل للختم يعرف بالمتجر بشمع اسپانيا و يتكون باتحاد ،واد راتينحية مع لون ما وهذا اللون لا يكون غالبا الا أكسيدا ، هدنيا و ،ن جاس همذا الشمع ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيد هو الذي بلتهب بسهولة بدون ان يتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو عكسه

واول ما عمل هذا الشمم فى الهند واستحضر وصنم منه فى بلاد البندقية ثم فى البورتوغال ثم فى اسپانيا ومن هناك امتدت معرفة عمله الى فرنسا . ولكن فى اسپانيا أتقن هذا الفرع من الصناعة وصار لها متجر عظيم به ولذلك اطلق عليه اسم هـذه البلاد والى ايامنا هذه يعرف بشمع اسپانيا

وقبل ان نشرح كيفية تركيب هذا ااشمه من الفدرورة ان تتكام عمن المواد المركب منها وعن العلامات الني يقدر العامل ان يعرف بها على المواد الني يستمملها جيدة او لا

﴿ كُومُ لَاكَ ﴾ يوجد بالمتجر من هذا العينف ثلاثة اجناس فلجنس الاحسن هو ماكان لونه اشقر سهل الاماعة على النار والذي لا يبقى منه إلى اذا حرق والجنس الثاني هو اسمر اللون قليلا عبع بسهلة ولا يبنى منه بيئ بعدد احراقه والجنس الثالث اسمر محر لا يميع بسهولة و بعد احراقه تبقى منه مادة سوداء فحمية والجنسان الاولان يستعملان أممل الشهم المادن الاحر والازرق أما الثالث فلا يستعمل سوى اعمل الشهم الامود

﴿ تَرْ بِنَتِينًا ﴾ يُوجد ايضًا بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة النقاويم الم

هو ما يأتى من فينيسيا (بلاد البندقية) ويكون رائقا وتفوح منسه رائحة كرائحة الليمون . والثانى ما يأتى من سويسرا وهو رائق مبيضاللون بدون رائحة . والثالث ما يأتى من فرنسا وهو ابيض شديد القوام ذو رائحة قوية غير مقبولة

﴿ زُنجِنْرِ ﴾ وهو ايضا ثلاثة اجناس . الاول ما يأتى من الصين وهو ذو لون احمر زاه . الثانى ما يأتى من المانيا ولونه احمر برتقالى . والثالث ما يأتى من فرنسا ولونه ما بين الصينى والالمانى وهو يسود بعض الاحيان على النار

فاذ عرفت المواد التي يتركب منها الشمع الاحمر ودرجة نقاوتها فندلك الآن على كيفية العمل

يؤخذ من الغوم لاك الجيسد ؛ اجزاء ومن التر بنتينا الجيدة جزء واحد ومن الزنجفر الجيد ٣ اجزاء يماع الغوم لاك والتر بنتينا على ناو هادئة ثم يضاف الزنجفر بالتدريج محركا و يصب بعد ذلك في قوالب او يحدل على مائدة مبلولة بماء و يعمل قضيان حسب الارادة

وهـذا التركيب الاول هو للشبع الجيد العال واعلم انك تقدر ان تغير لونه الاحمر اذا عوضت عن الزنجفر بلون خلافه . ولعلو قيمة الغوم لاك الجيد وقلة وجوده وللمواد الاخرى المذكورة اعلاه يعرضون بالمتجر عن الغوم لاك بمادة اخرى اقل كلفة وهى القلفونة ولتتميم الفائدة نقدم لك جملة تراكيب من هذا النوع

و ترکیب اول ﴾

١٠٠ جزء قلفونة

۲۰ « تربنتينا

۱ « شحم

عاع هذه الاجزاء على نار هادئة . و ياون هذا المزيج باحمر اذا اضيف اليسه وهو على النار قليل من السيرقون وبالاسود باضافة هباب الدخان وبالازرق باضافة سيانور الحديد وبالاصفر باضافة كرومات الرصاص . وهو يستعمل خصوصا لختم

افواه القنانى. وطريقة الختم به هيمان تسيله علىالمارثم تغط به فوهة القنينة المرادختمها

﴿ تُركيب ثان ﴾

﴿شمع احمر﴾

٥٠٠ جزء كوم لاك

« بخور جاوری

ه٤ « قلفونة

٥٠ ه كبريتور الزئبق

تماع الاجزاء على نار هادئة ومحركا ثم تصب في قوالب من التنك مدهونة بماه فتصير على هيئة قضبان وهو مستعمل لختم التحارير وخلافها

﴿ تركيب ثالث ﴾

﴿ شمع اخضر ﴾

١٦ جزء كوم لاك

١٠ ﴿ نُرِينَتِينَا

« قلفه نة

٩٠ ﴿ كَبِرِيتَاتَ النَّحَاسُ مُسْحُوقًا نَاعِمًا

تماع الاجزاء على نار هادئة مساعدة بالتحريك ثم تصب فى الفوااب التصير

بهيئة قضبان

و تركيب رابع ﴾

﴿ شُم احر ﴾ ١٠٠ ج. ترينتما نفيه

٧٥٠ « كوم لاك

٠٠٠ « فلفية

ضع الاجزاء على نار هادئة وحركها لتمتزج جيدا واضف عند ذلك ١٢٥ جزءا من كبريتور الزئبق واحرك جيدا ثم انزل عن النار واضف الى المزيج ٦٠ جزءا من السيرتو القوى ثم صبه فى قوالب وهذا الشمع هو من النوع الجيد . ويمكنك ان تاونه بخلاف اللون الاحمر وذلك اذا عوضت عنه بلون من الاتوان التى تقدم الكلام عليها

﴿ تُركيب خامس ﴾

﴿ شمع ازرق غامق ﴾

١٠٠ جزء كوم لاك

٠٠٠ « قلفونة

٠٥٠ « اليانه مرة

٠٥٠ د ترينتينا

١٥٠ ﴿ لَازُورِدُ نَاعِم

تماع الاجزاء على نار هادئة وتحرك جيدا ليتم الامتزاج ثم تصب فى القوالب واعلم ان القضبان عند ما تخرج من القوالب تكون غير لاسمة فلاجل تلميعها تحرها بسرعة فوق لهيب قنديل سپيرتو او تعرضها لحرارة خفيفة

﴿ انتهى باب الشمع ويليه باب الحبر ﴾

الباب السادس

﴿ فِي الحِبرِ وما يتعلق به ﴾

-مﷺ القسم الاول ∰--﴿ فِي الكادم عن الحبر ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في تراكيب الحبر الاسود ﴾

الحبر الاعتيادى مركب من تنّات وعفصات الحديد ممدودا بللماء معقليل من الصبغ العربى والقصد باضافة الصبغ هو ليعطى المحلول قواما اثالا بمتد على الورق. وطريقة عمل الحبر الاعتيادى هي الآتية

يغلى العفص ويضاف الى مغليه بعد تصفيته صمة عربى ومحادل كبريتات الحديد بالمفادير التى ستذكر ويترك مدة فى الهواء · و بما انه توجد انواع كشيرة من الحبر مجهولة التركيب قصدنا لتعميم الفائدة ان نشرح جالة تراكيب من هذا النهء وبالله التوفيق

﴿ صفة اولى ﴾

۱۲۵ جزه عفص ۲۲۰ « کبریتات الحدید ۲۲۰ « صبغ عربی ۱٫۰۰۰ « ماه العادة

اغل العفص بالماء واتركه ليبرد ثم صفه واضف اليه ما بمى من الاجزاء وانركه مدة كذلك معتنيا ان تحركه كل مدة وعند ما يتمير اسود حاك زل السائل واحفظه فاله الحبر المطاوب وما بقى من الراسب يستعمل للكتابة على البالات والصناديق ولصبغ الخشب بالاسود

4-4	فى الصنائع والفنون))			
﴿ صفة ثانية اجود ﴾					
	عثص	درهم	44		
	كبريتات الحديد	D	14		
	صعغ عربي	3	٠٨		
		>	• 4		
	ماء العادة	D	١,٠		
أجر عليه العملية السابقة عاما					
﴿ صِفَةً أَلِثَةً ﴾					
	بق	درهم	٧.		
	شبة بيضاء	•	٧.		
	عنص	>	٧٠		
	كبريتات الحديد	"	٧٠		
	ماء المادة	»	5		
أغل اولا العفص والبقم ثم اضف الشبة والحديد وانرك المزيج مدة محركا كل					
			بصير اسود -		
﴿ صفة رابعة ﴾					
	عنص	درهم	•••		
	كبريتات الحديد)	40.		
	صمغ عربي	D	40.		
	ماء غال	>	۰۰۰ر۸		
وضّ اولا العفص وانقعه بالحــاء الغالى ٢٤ ساعة اضف كــبريتات الحديد او					

وضّ اولا العفص وانقعه بالمساء الغالى ٢٤ ساعة اضف كبريتات الحديد او الصمغ والاحسن ان يضاف الى هذا الحبر بعض نقط من زيت القرفة فهذا يحفظه من التعفن

﴿ منفة خامسة ﴾

۳۷۵ درهم ع**نم**س

۲۵۰ « كبريتات النيل

٧٥٠ « كبريتات الحديد

۱۵۰ (سخ عربی

» ٠٠٠ « كبش قرنفل

٠٠٠٠ ﴿ ماء العادة غاليا

ا نقع العنص والقرنفل بالماء ٢٤ ساعة ثم اضف باق الاجزاء . وهذا الحبر اجود من السابق

الوصفة سادسة كه

۳۰۰ درهم عنص مرضوض

۱۳۷ « كبريتات الحديد

۰۳۲ « خشب بقم مرضوض

اغل الاجزاء المذكورة في ماء ثم صفّ في منخل شعر واسع العينات واضف عند ذلك الى السائل سكرا وصمنا عربيا من كل ١٣٧ درهما وضع المزيج على النار وابقه ليصير بقوام العسل فاضف اليه الاجزاء الآتية

۸ دراهم نیل

۲ « کاورور النشادر

٤ ﴿ سيانور اليوتاسا

٨ « حض الخليك

٣ ه زيت اللاوندا

٧٧ اقة ماء المادة

وهذا الحبرجيد للغاية

﴿ صفة سابعة ﴾

٥٠ درهم كبريتات الحديد

٥٠ ﴿ خُشْبِ بِقَمْ مُرضُوضٌ

٧٠ اقة ماء العادة

اغلهما نصف ساعة واضف عفصا مرضوضا ٢٠ درهما شبة بيضاه ٨ دراهم واغلهما ايضا ساعة ثم نزل عن النار واترك هكذا ٨ ايام محوكا المزيم كل يوم و بعد مضى الوقت المذكور اضف صمغا عربيا مسحوقا ٨ دراهم وسكر نبات ٢٥ درهما وحرك المزيم كل يوم على ٨ ايام ايضا فيصير جيدا للاستعال

﴿ صفة ثامنة ﴾

دراهم خلاصة خشب البقم
 ۱ « آنی کرومات البوتاسا

تذاب الاجزاء في كمية ماء مناسبة . وعند ما يكتب بهذا الحبريكون لوا الكتابة احمر بنفسجيا غامقا ولكنه يصير اسود مزرةا عند ما ينشف

﴿ صفة تاسعة ﴾

١٦ درهم هياب الدخان

١٦ ﴿ كبريتات الحديد

۳۷ « ع**ن**ص

١٤ ١ صبغ عربي

اسحق الاجزاء ناعمة جدا في هاون ثم اضف اليها كية ماه مناسبة

﴿ صفة عاشرة ﴾

۸۶ درم عنص

۱۹ درهم كبريتات الحديد

٠٤ ﴿ خلات الحديد

۳۰ « نیل

انقع العفص والفوة بعد وضعهما فى كمية ماه غال ثم رشح المتقوع بالورق وذوب به كبريتات وخلات الحديد والنيل ثم ضع المزيج على نار هادئة ليتطاير عنه المساء ويصير بقوام شديد واصنعه عند ذلك اقراصا . وعند ما تريد استعاله ذوب جزءا منه فى ٣ اجزاه ماه سخن فيصير حبرا جيدا للناية

﴿ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني ﴾

خذ من الهباب ناعما جدا واعجنه بصبغة الكاد الهندى ثم ضعه على نار هادثة ليصير شديد القوام . فهذا المركب اذا حل منه بالماء يكون حبرا اسود حالكا

﴿ صفة حبرغير قابل المحو ﴾

یؤخذ من الحبرالصینی ۶۰ دراهم ومن المـــاء ۳۰ درها ومذوب پوتاسا کاو درهمان ونصف ومذوب صودا کاو درهم ونمزج الجمیع مزجا ناما . فهذا الحبر لا بزال ولا یمحی

ومن اراد عمل حبر الكو بيا (اى الحبرالذى بعــــد ان يكتب به على ورق ينقل الى ورقة ثانية) فليأخذ من الحبر الاعتيادى ثلاثة اجزاء ويذوب به جزه واحد من سكر النبات فيصير معه الحبر المطلوب

﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في عمل الحبر الازرق ﴾

ع ن بادرون ﴿ صفة اولى ﴾

> ۳ درهم من سیانور الحدید ۱ « حض اوکسالیك

اسحقهما جيدا في هاون مع قليل من الماء ثم اضف من الماء كية مناسبة فيكون حبرا ازرق جيدا . واحترس من ان يدخل هـذا الحبر شي من الحبر الاسود الاعتبادي ولوكان قلللا فانه مفسده

﴿ صفة ثانية ﴾

درهم نيل

۸ « كو وات اليوتاسا

۸ « كبريتور الزرنيخ ۱۶ « کلس حی

٠٠٠ ﴿ ماء المادة

اسحق الاجزاء سوية واغلها بللاء لتذوب تماما وصف عنـــد ذلك واضف صمغا عربيا مسحوقا ١٦ درها

﴿ صفة ثالث

۰۱۰ « صبغ عربی ۰۰۰ « سک

اغل البقم بكية ماء مناسبة ثم صف واضف الاجزاء الباقية

﴿ صفة حبر اخضر ﴾

درهم خلات النحاس

١٦ « ثاني طرطوات اليوقاسا

١٢٥ ﴿ ماء العادة

فوب الجوامد بالماء وشدده قليلا بالصمغ العربي

314

﴿ صفة حبراصفر ﴾

٠٤ درهم بزور فارسية

به « ماء مقطر

۱۰ ۱۰ صمغ عربی

اغل البزور والشبة ربع ساسة وصف بعد ذلك واضف الصمغ العربى

﴿ صفة ثانية ﴾

۳۰ درهم کوکوم

٠٥٠ « ماء المادة

٠١٠ ﴿ صِمِعًا عَرِياً

اغل اولا الكركوم والشبة ثم صف واضف الصيغ العربي

﴿ حبر احر

١٠٠ درهم بقم مسحوق

انقع البقم في الخل ٣ أيام ثم أغله ورشحه بعــد ذلك بالورق وأضف إلى المصفى

صمغا عربيا وشبا ابيض وسكرا من كل ١٣ درها

واجود حبر احمر هو مذوب الكارمن (لعل) في الشادر السائل ممدودا بماء مصمغ . وهذا الحبران وضعت به العظام وهو سخن يصبغها باحر جميل

﴿ حبر کوازی ﴾

۸ درهم اتر

۸ « طوطيراجي

۳۰ درم عنس

۲۰ د شب اپیض

ه ۱۰ د صمغ عربي

اغل العفص واللترفى كمية ماء مناسبة ثم اضف بعد ذلك الطرطير والشب والصمغ مسحوقا ودعه هكذا جملة ايام محركاكل يوم فيصير جيدا للاستعمال

﴿ احر حرى ﴾

۳ درهم لتر مسحوق ۳ « شنان

۳ « دودة مسحوقة

۱۰ « شب اپیش مسحوقا

۱۰ « صمغ عربي مسحوقاً

٧٥٠ ﴿ ماء المادة

اغل اولا اللتر والشنان فى الماء وائزله عن النار واضف الدودى واتركه هكذا صاعتين ثم رشح المغلى وذوّب به الشب والصمغ

﴿ حبر ذهبي او فضي ﴾

حلّ من مسحوق الذهب او الفضة (۱) فى ماه مذاباً به قليل من الصمغ العربى واكتب به وعند ما ينشف تقدر ان تمر عليه المصقلة فيتلم او انك بعد ان ترسم على الورق بمذوب الصمغ مضافا اليسه قليل من سكو النبات وقبل ان ينشف الرسم تماما خذ من ورق الذهب او الفضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه لينشف تماما ثم مرر عليه فرشاة ناعمة فيزول المعدن المتزايد و يبقى ما لصق بالرسم

⁽١) قد تكامنا من كيفية تحضير مسحوق هذه المادن في باب التلبيس

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في عمل حبر المطابم ﴾

قاعدة حبر المطابع هو هباب الدخان معجونا بزيت الكتان او زيت الجوز المشدد باغلائه على النار وهذه كيفية العمل . ضع من زيت الجوز فى قدر من حديد او نحاس وضعها على النار واحمها كثيرا فيلتهب الزيت فاتركه ملتهها مدة ثم غط الطنجرة فينطفئ اللهيب فاتركه على النار ليغلى ساعتين او ثلاث ساعات فيصير شديد القوام (حتى أنه عند ما يبرد يشيط اذا صببت قليلا منه)

واعلم أنه يجب ان يكون الزيت شديدا فى الصيف ورخوا فى الشتاء . ومن المستحسن ان يضاف الى الزيت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلفونة مذابة وحدها هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيضاف ثلاثة قلفونة الى ٢٥ زيتا

ثم يؤخذ الزيت المدكما تقدم ويصب على رخامة ويضاف الى كل ١٨ جزءا منه جزء من الهباب النقى المكاس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى ويسحق بها المزبج ليصير بغاية ما يمكن من النعومة واذا طلب حبر احمر فأضف الى الزيت المعد زنجفرا عوضا عن الهباب واضف سيانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن خلات النحاس اذا كان المراد الحضر

اعلم أنه أذا بقى حبر الكتابة معرضا للهواء مدة يعلو سطحه ندف بيض كالقطن (عفن) وتأخذ هذه الندف فى الازدياد الى أن تكون طبقة سميكة فيتجمد أذ ذلك الحبر ويفسد . ولقد عرف بالامتحان أنه أذا أضيف الى الحبر قليل من ثانى أكسيد الزئبق يبطل و يمتع تكوين هذه الطبقة وهذه طريقة أضافة الاكسيد المذكور

يؤخذ قدر قَمحة من أنى اكسيد الزئبق وتوضع على قطعة زجاج وتعجن بنقطة حبرثم توضع فى المحبرة (الدواة) فتكون هذه الواسطة كافية لحفظ الحبر من العفن

ولذلك طريقة اخرى اسهل من الاولى وهي ان توضع في كل ٣٠٠ درهم حبر قطعة من ملح الطعام بقدر البندقة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي عَمْلُ حَبِّرُ الْكُتَّابَةُ عَلَى الْأَفْشَةُ ﴾

درهم نحت كر بوات الصودا

١٥ ﴿ صبغ عربي

۰ ماء مقطر » ۲۵۰

ذو بالكر بوئات والصمغ في الماء وضعه في زجاجة واكتب عليها «محاول اول»

۸ درهم نیترات الفضة

۸ « صمغ عربي ۳۰ « ما مقطر

ذوّب النيترات والصمغ بالماء وضعه في زجلجة زرقاء واكتب عليها « محاول أن » وعنـــد ما تر يد ان تكتب على القاش غطس الجهة المراد الرسم عليها بالمحاول الاول وبعد ما تنشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول الثانى

﴿ صفة حبر ثان للقياش ﴾

٣ درهم نيترات الفضة

« سائل النشادر

د سک

« صبغ عربی مسحوق

اسحق النيترات مع الطرطوات ثم اضف سائل الشادر واخيرا السكر والصمغ وطريقة الكتابة به هي ان تنشّى اولاً القاش جيداً وتدعه ينشف فترسم عليـــه ما اردت ثم تمر فوق الرسم مكواة حامية

﴿ صفة ثالثة ﴾

١٠٠ درهم برادة حديد

٤٠٠ درهم حمض خليك

دوب الحديد في الحض على نار هادئة وفي وعا، صيني ثم صع خلات الحديد الحاصلة من هذه العملية في المزيج الآتي

٥٠٠ درهم ماه العادة

۱۰۰ « كبريتات الحديد

حبر العادى كمية قليلة لتلوين المزيج

واعلم ان هذا الحبر يكتب به على الاقشة ولكنه اقل ثباتًا من الحبر السابق وان مذوبٌ ١٥ جزءا من نيترات الفضة في ٤٠ جزه ماء مصمغ ممزوج بقليل من الكركم المسحوق ناعما يكوّن حبوا جيدا للكتابة على العاج والعظام

﴿ صفة حبر از رق القماش ﴾

١٠ درم ئيترات الفضة

۳۰ « سائل النشادر

العدد المودا

لا صمغ عربى مسيحوق

« كبريتات النحاس

« ۱۰ مقطر 44

ذوَّب نيترات الفضة في سائل|النشادر وبلق الاملاح في الماء ثم اخلط المزيجين

صفه حبر احمر 🛊

٤ درهم كاورور اليلاتين

ماء مستقطر

اكتب بهذا السائل على القاش المنشى وعند ما تنشف الكتابة اكتب على كل حرف مما رسمته اولا بالمحاول الآتي درهم اول كلورورالقصدير
 ماه مستقطر
 فحالا تظهر الاحرف حمراه ارجوانية

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في عل الحبرالسمياتوي ﴾

يسمون حبرا سمياتويا سوائل ترسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولها خاصية ان تظهر وتصير مقروءة وهى تترك او لا تترك على الورق آثارا منها وذلك بتعرضها للحرارة او للنور او لعناصر كيمياوية موافقة لها . والحبر السمياتوى يستعمل للمخابرات السرية ان كان على الورق الابيض او بين سطرى مكتوب او مطبوع ما . والمواد المستعملة لعمل الحبر السمياتوى كثيرة ولا نشرح هنا سوى الاسهل والاقرب تناولا فنقول

ان محلول خفيف من كلو رور السكو بلت بالماء (١ الله الى ٥٠ ماء) او محلول خلات او نيترات الكوبلت مع مثل ربع الكوبلت المحلول من كلورور الصوديوم يكوّن حبرا سمهاثويا به يظهر الرسم از رق اذا عرض المحرارة ثم يختفى تدريجا عند ما يبرد ليظهر من جديد اذا عرض ثانية الى الحرارة وهكذا الى ما شئت . واذا اضفت الى محلول السكوبلت كلو رور الحديد بدلا من كلورور الصوديوم فعوضا عن ان يظهر الرسم بالحرارة ازرق يظهر اخضر

واعلم ان محلول نيترات الفضة اذا رسم به وحجب عن النور لا يظهر الرسم ما لم تعرضه للنور و يكون لونه اسمر ثم يسود بالتدريج

واذا رسم بمحلول خلات الرصاص او نيترات المرقشيتا وعرض الرسم لبخار الهيدروجين المكبرت او على فوهة زجاجة ضمنها كبريتور البوتاسا او الصـــودا فيظهر حالا بلون اسود

واذا وسم بمحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة فى

محلول سيانور البوتاسا والحديد فيظهر اللون ازرق . واذا غطست في منقوع العفص عوضا عن محلول السيانور فيكون اللون اسود

واذا رسم بمحاول كنبريتات النحاسوعرضالرسم لبخار النشادرالسائل فيظهر حالا بلون ازرق جميل

واذا رسم بمحاول خنيف للحمض الكبرينيك يظهر الرسم اسود اذا عرضته للحرارة

و بالاختصار نقول ان كل مركب عديم اللون وله خاصية ان يتاون بكاشف من المكواشف الكيمياوية يمكن استعماله كحبر سميانوى

﴿ انتهى باب الحبر ويليه باب المرايا ﴾



> ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في اصطناع المرايا ﴾

قد يسمون مرآة الجسم المصقول الذى تنعكس عليه اشعة النور اما فى الازمنة القديمة فلم يكن معروفا سوى المرايا الممدنية وكان يؤخذ رق من الفضة او الذهب او الحديد او النحاس ويصقل الى درجة قصوى ويستعمل كمرآة ثم مع تمادى الوقت عوَّض عن هذه الرقائق المعدنية برقائق زجاجية مطلية من وجهها الواحد بالزئبق وهذا المعدن بلامعيته يعكس النور بدون ان يغير لون الجسم المنعكس عليه . ولكون الزئبق معدنا سائلا ولا يمكن تثبيته وحده على سطح الزجاج فمن الضرورة ان يمزج مع معدن آخر ولذلك بمزجونه مع القصدير وهاك بالأجمال كيفية العمل . يؤتى بمائدة على سطحها رخامة مثبتة عليها ببرواز خشب الا من احدى جهاتها الضيقة وذلك لادخال لوح الزجاج وحول الرخامة داخل البرواز مصنوع قناة ليجرى منهسا الزئبق الفائض الى ان يجمع في افاء موضوع تحت ميزاب صغير في احدىز وايا المائدة لهذه الغاية . ويلزم ان تكون الرخامة مركزة على المائدة بحيث يمكن العامل ان يحنيها او يركزها افتية حسبا يقتضيه الحال . وعند ابتداء العمل يلزم ان تكون الرخامة جالسة تماما و بغاية ما يمكن من النظافة ثم تؤخذ قطعة من ورق القصدير بالوسع المطلوب وتمد على المائدة مدا متساويا بدون ان يبقى بها تثنُّ وذلك يُم بمسها بفرشة من شعر ناعم للغاية ثم تصب على ورق القصدبر كية قليلة من الزُّبقُ النقى و يمد عليه بمحدلة من الجوخ فيتحد المعدنان حالا ويتكون ملنم وحينتذ يصب من الزئبق

النقى كمية كافية لتغطى ورق القصدير على عاو ؛ او ٥ خطوط ثم يغطى ما بقى ظاهراً من الرخامة بورق الكتابة وذلك ليقى لوح الزجاج عند وضعه على الزئبق من ان يحمل غبارا او يتجرح بمسه الحجر و بهذه المدة تكون الزجاجة المراد الصق الزئبق بها قد تنظفت وتنشفت جيدا ومن الفحر ورة أنه بعد تنظيفها الى الفاية القصوى وتنشيفها ايضا لا تعود تمس باليد بل تؤخذ بكل لطف بخرقة نظيفة او جرق نشاش ناعم وتمسك عموديا وتركز احدى جهاتها على و رق الكتابة الممدود على الرخامة ثم يبدأ بتسطيحها رويدا الى ان تقرب الى سطح الزئبق بدون ان تمسه . وعلى اتقان وضع لوح الزجاج على الزئبق تتوقف جودة المرأة فبازمك اذا ان تركز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فيبقى بينه و بين الزئبق شبه و غوة وهى ابتداء تأكسد هذا الاخير وهذا كاف لعدم النجاح

و بعد ما تركز الزجاجة على الزئيق غطها بحراء من الصوف وضو فيقه شيئا للميلا محجارة او حدائد وذلك اليضغط الزجاج على النابق فيسيل عنسد ذلك الزئبق الزائد بدون لزوم و بعد تثقيل الزجاجة كما مر أحن الرخامة قايلا فيسيل ازئبق الزائد في القناة الماو ذكرها ويصب في الاناء الموضوع له . فيم منسي بضم ساعات أحن الرخامة اكثر من الأول ودعها كذلك مدة وعند انقطال تنقيط المبق (هذا يتم بعد ٢٠ ساعة من وضعها) ارفع الزجاجة عن الرخامة بكل تأل لانالملف باق وخوا لوجود كمية زئبق وافرة فيه وادني احتكاك يكفي لازائله من النجيس فيلزمك اذا ان تنتبه عند اخذ الزجاجة بحيث لا تمسها سوى من وجها غير المزئبين ومن اطرافها فتأخذها وتضعها في محل مخصوص لها وهو كناية عن مادرة مسديحة وتبركها هكذا مزيدا كل مدة تسطيح المائدة الى ان توقف اخيرا الزجاجة وتقيم الوقت الذي به يتم نضح الرئبي وقد المودي . ومن مرايا موضوعة من مدة طويلة في الفاعات

وعند ما ينشف الملغم تكون الراة خالدة تتد. و زوف مستدي ملمة المرايا بالزئبق ومنذ بعض سنين اخبرعت طريقة جديدة لاحدمنك بار بالجود واسهلواقل كلفة من طريقة الزئبق . وما عدا قصر لدقت المنتذب التعيم، لا محدث عنها اضرارا كالتي تحصل من الزئبق ولذلك قد اشتغل المعلمون في تحسينها الى ان بلغت الدرجة القصوى من الاتقان وهذه الطريقة هي ان يكسي سطح الزجاج قسرة فضية او ذهبية بغاية ما يكون من النقاوة وملامعية . هذا ولا يخفي ان المخترع واصحاب المعامل يكتمون سر الاختراع ليتفعوا به وان حدث الامر وكتب في مؤلف يكتم غالبا بعض القضايا منه التي لعدم معرفتها يبقى المتحق بالحيرة فنقدم للقارئ الآن اجودطريقة امتحناها واظهرنا ما كان غامضا بها وعلى المولى الاتكال في كل الاحوال

﴿ الفصل الثاني

﴿ فِي تَفْضِيضِ الزَّجَاجِ ﴾

تفضيض الزجاج يبدأ بعمل محاولين

﴿ المحاول الآول ﴾ خذ ٩ دراهم من نيترات الفضة وذوبها في ٢ دراهم من سيال النشادر النقى وحرك المزيج جيدا الى ان تذوب النيترات بماما قاترك المذوب بضع ساعات فتتكون بلورات هي نيترات الفضة النشادرية وذوب اذ ذاك هدده البلورات في ٣٥ درهم ماء مقطر ثم وشح السائل لاخراج كية قليلة من مسحوق اسود تكون عند اتحاد النشادر بالفضة واضف الى السائل المرشح ٥٠ قمحة من حص الطرطير النقى مذوبا في ثقله اربع مرات ماء مستقطر ثم حرك المزيج واتركه برهة واضف اليه بعد ذلك ٥٠ درهم ماء مستقطر وحركه جيدا واتركه ليرسب تماما ثم انقل الراثق الى اناء آخر نظيف وفوق طرطرات الفضة الذي بقى راسبا ضع ٢٧٠ مرهم ماء مستقطر فيحل منه الماء قدر ما يمكن فحركه واثركه مدة ليرسب ثم انقل الرائق الاول واضف اليهما عند ذلك ٧٠ درهم ماء مستقطر فيكون حينشذ السائل مهيئا للاستعال

﴿ المحلول الثاني ﴾ هذا المحلول يستحضر تماما كالمحلول الاول والفرق الواحدهو ان في هذا المحلول (اي الثاني) تضاعف كمية الحامض الطرطير

واعلم انه لا يلزم ان تحضر من هذه السوائل سوى ما تقدر ان تستعمله فى يوم واحد ثم ان الزجاج المراد تفضيضه يازم ان يكون بناية ما يكون من النظافة ولذلك خذكرة من الخرق النظيفة وغطها بقليل من المحاول الأول الممزوجة به كمية من التريبولى الناعم جدا جدا وافرك بها سطح الزجاج جيدا ثم دعه ينشف ثم رش على مطح الزجاجة قلبلا من التريبولى وافركها على الناشف جيدا وعند ما تنظف احترس لئلا تمس بيدك السطح المراد تفضيضه

ثم ضع الزجاجة المنظفة كما مر على محل مصنوع لهــــذه الغاية وهو كناية عن صندوقة من تنك متساوية السطح "عاما ملآ نة الى نصفها ماء العادة ومركزة على ار بم ارجل كالمائدة وتحت هذه المائدة يوضع لار فحم لتسخين الماء الذي في علسة التنك وعند ما مجمى سطح التنك مجيث لا يؤذى يمد عليه ما يغطى سطحه من القماش المشمم وتوضع حينتذ الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحاول الاول ويمد على كل سطحها يمحدلة مصنوعة من الكلوتشوك ثم يزاد عليها من المحاول ذاته قدر ما يمكن ان يثبت على سطحها ويترك فبعد مضى ١٥ او ٢٠ دقيقة تتحول الفضة الى معدنها الاصلى وتلتصق بالزجاج التصاقا آما وعنــد ما تلاحظ ان الفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاجة ليسيل عنها المحلول الاول ثم صب عليها حالا المحلول الثاني قدر ما يمكن ان يثبت عليها واتركها ايضا ١٥ او ٢٠ دقيقة فتكون قشرة الفضة قد زادت سمكا عا رسب من الفضة بالحاء ل الثاني ثم ارق عنها السائل وصب عليها لغسلها ماء سخنا ما يكفى ابزيل عنها ادنى اثر للمحلول ثم تأخذ الزجاجة وتوقفها قرب حائط الى ان تنشف ثم تصب على قفاها فرنيشا ما ليقيمامن العطب وهكذا تنتهي العملية

فبهذه الواسطة تصطنع مرايا اظرف واخف واثبت من المصنوعة بالزثبق وذلك بدون خطر على صحة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعا بنوع لا يمكن تنظيفه بالطويقة المار ذكرها كالقناني المحصوصة لوضع العطور مثلا فتنظف بتغطيسها بمحلول مشبع من هيبوكبريتيت الصودا وتنرك مغطسة ١٧ ساعة ثم تخرج وتفسل مرات متواترة بماه العادة واخيرا بماء مستقطر وتملأ بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول الثانى واعلم أنه ليس من الضرورة تسخين الزجاج كما من لأن الفضة ترسب معدنية على الزجاج سواء كان سخنا ام بلودا وتسخين الزجاج انما هو لاسراع العمل

على الزجاج سواء كان سحنا ام باردا وتسحيل الزجاج اعا هو لا سراع العمل واذ وجدنا بعد امتحانات عديدة ان هذه الطريقة لا تصح داعًا لا سيا اذا كانت الاجزاء المركبة ليست بالنقاوة المرغوبة او كان الوقت باردا زدنا مقادير بعض الاجزاء وقالنا اخرى وهكذا نلنا الغاية المرغوبة وهاك كيفية العمل . خذ قنينة نظيفة وضع بها ١٨ قحة من نيترات الفضة المبلور النقى وذوبه فى درهمين ماء مقطر ثم اضف الى المحاول ١٠ نقط من سائل النشادر النقى و بعد رج الزجاجة جيدا اضف عليها ٣٠ درها ماء مقطر

ذوّب فى زجاجة نظيفة ١٨ قمحة من حمض الطرطير النقى فى ٧٧ نقطة ماء مقطرثم نقطمن هذا المذوب ١٠ نقط متساوية المقدار فوق محاول نيترات الفضة النشادرى المار ذكره بشرط ان تضع كل نقطتين وحدها وترجالقنينة اذ ذاك جيدا ليتم الاتحاد وهكذا الى ان تضيف العشر نقط من مذوب حمض الطرطير ووشح عند ذلك السائل فيكون مهيئا للاستعال

خذ لوح الزجاج المراد عمله مرآة وضعه على محل مستو تماما (والا فلا يثبت السائل على سطحه) بعد ان تكون نظفته الى المدرجة القصوى ثم خذ ماه مقطرا وصبه على لوح الزجاج فيمد عليه الماه و يغطيه بتمامه (هذا اذا كان نظيفا والا فينظف) وارق الماء المقطر وقبل ان ينشف الزجاج صب عليه المحاول الذى هيأته فيمتد عليه و يغطيه حالا واتركه هكذا محجوبا عن الشمس والهواء الى ان ترى كل الفضة تحولت ولصقت بازجاج وهذا يتم بعد نصف ساعة اذا كان الوقت حارا و بعد ساعة او اكثر اذا كان باردا ثم اوق عند ذلك السائل عنه واغسل سطحه جيدا بماء بدون ان تمسه واتركه لينشف ثم صب عليه فرنيشا ليقيه من الحفومن الآفات التي بدون ان تمسه واتركه لينشف ثم صب عليه فرنيشا ليقيه من الحفومن الآفات التي من شائها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مر الكلام عنه في باب التلبيس فاذا فضلت فرنيش المكوبل اضف اليه من السيرقون فيكون لونه احمر

وقدعلمت ايها القارئ انك بهذه الواسطة الاخيرة تمكتفي بمحاول واحد وانك بكمية الفضة ذاتها تكسوا سطحا زجاجيا اوسع مما فى الطريقة الاولى وذلك لان

الماء هنا اكثر بالنسبة الى ما هوهناك وفى هــذا المحاول الاخير لا يبقى راسب طرطرات الفضة كما فى ذاك ولان العملية تصح دائمًا اذا كانت الاجزاء نقية والتركيب متقنا

واعلم ان كل ٣٧ درها من محاول نيترات الفضة المعد كما سبق يكفى لتفضيض نصف ذراع مربع من الزجاج

وكما زاد وضع سائل النشادر عن مقداره المقرر يكون تحويل الفضة الىمعدنها ابطأ وبالعكس

واذا كانت كمية حمض الطرطير اكثر من اللازم يسرع المعل ولكن لا تكون النتيجة جيدة بل تكون المرآة منطاة بهالات سود عديدة وغير متساوية اللون فتنه ان حمض الطرطير الموجود بالمتجر ليس هو بالنقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك اذا ان تنقيه ليصير صالحا للعمل وطريفة تنقيته هي ان تأخذ بادرات همذا الحمض نظيفة وتذوبها في اقل ما يمكن من الماء المقطر ثم ترشح المذوب في الورق النشاش وتضعه في وعاء صيني في مكان محجوب عن الغبار واتركه هناك الى ان يتباور اغلمه من جديد فيكون قد صار بالنقاوة المرغو بة

وتوجد طوق اخری غیر التی ذکرناها اتمفضیض الزجاج ولقد امتحناها جمیعها بدون ان تنجح بالعمل و ربما برید البعض ان یعرفوا ما هی تلك فنفدهها للقاوئ بدون ان نضمن نجاحها فلیمتحن

يؤخذ من نيترات الفضة المصبوب المعروف بحجر جهنم ٢٠ قمحة ونحل في ١٠ نقط من سائل النشادر النقى ثم يذوب ٤ نقط من زيت القرفة و ٨ نقط من زيت القرنفل في ٦ دراهم سهبرتو ويضاف هذا المذوب الى مذوب نهدات الفضة ويرشح السائل ويصب على الزجاجة ويترك الى ان تتحول افضة الى معدنية وتلتصق بالزجاجة فيغسل سطحها وينرك لينشف فبصب عليه فرنيت انتهى

او خذ من نيترات الفضة المباور ٣٠ فحمة وذورياً في ١٥ نقطة من سائل النشادر ثم اضف الى المذوب ٥: ننطة من السبراء و٥: ننطة ماء مستقطر ثم رشح المزيج واضف اليـه ايضا ٦ دراهم ماء مقطر و٦ دراهم سيبراو مذاء بها ٧ قمحات من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه وآتركه بعض ساعات فتنحول الفضة وتلتصق به

ومنهم من يفضل الطريقة الآتية

ذوب ١٨ قمحة من نيترات الفضة فى درهمين ماء ثم اضف ١٠ نقط من سائل النشادر ورج الزجاجة جيدا ثم اضف ٢٠ درهم ما مقطر وضع الزجاجة التى بها السائل فى حمام ماريا (اى ضع ابريقا من تنك على النار وضع نصفه ماه وضع داخله الفنينة التى بها المحلول الفضى) الى ان يسخن السائل جدا وانزله ورشحه باورق وينما انت تسخن السائل كما سبق القول نظف لوح الزجاج المراد تفضيضه نم وكوزه على محل مستوى السطح واسكب فوقه ما يغطيه على علو خط من محلول مركب من ٣٠ قمحة طرطرات الصودا فى كل ٤ دراهم ماه مقطر

و بعد ما تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو سخن على لوح الزجاج المعد كما من فلا يمضى ١٠ دقائق الا وتأخذ الفضة فى الرسوب على هيئة نقط مسودة فدعها كذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جميع نينرات الفضة تحولت الى معدنية فأرق السائل وأتم العملية كما من قبل هذا

﴿ في تذهيب الزجاج }

لتذهيب الزجاج العمليات التي لتفضيضه بما يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى السائل وفي التذهيب لا يلزم سوى محلول واحد وهو معد كما يأتي ذوب ٤٠ قمحة كلورور الذهب في ٣٧ درهم ماء ثم رشح المذوب واضف اليه ٣٧ قمحة من حمض الليمون النقى مذو بة في ثقلها ٤ اوه مرات ماء مستقطر و ١٥ نقطة من سائل النشادر النقى و بعد رج القنينة جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعد كما من في باب التفضيض

واعلم انه لا يصح ان تعد هذا المحلمول الا عند ما تريد استعاله

﴿ واسطة للصق الذهب على الصيني والزجاج ﴾

يذهبون غالبا حوافى اقداح الشرب او خلافها وذلك يتم بواسطة الحرارة او بواسطة فرنيش معد لتذويب السكوباء او راتينج السكوبال بثقله زيت كتان مغلى ثم يحل هذا المذوب فى كمية مناسبة من زيت التربنتينا لميكن دهن الزجاج به بدون ان يسيل . وادهن به عند ذلك من الزجاج حيث تريد ان تملصق به ذهبا ودعه ٢٢ ساعة ثم ضع القدح المدهون فى فرن حام قليلا الى ان يصير بحرارة تؤذى اليد فاخرجه عند ذلك وألصق على محل الفرنيش من وقائق الذهب الرقيق جدا (هذا يستحضر من اور با) فيلتصق به فاتركه ليبرد ثم اصقاء بالمصقلة بعد ان تعرض قطعة ورق ناعم (كورق السيكاوة) بين المصقلة والذهب

واذًا أتقنت صنعة الفرنيش المار ذكره فهذا يكون احسن واسطة للصق الذهب على الزجاج والصينى اما اذا كان الفرنيش غير حسن السركيب فيزول الذهب عن الزجاج بالفسل وخوفا من هذه العلة الاخيرة يفضاءن العاريفة الآتية

يؤخذ من ورق الذهب او من مسحوقه (قد تكامنا عن كيفية سحقه في باب التلبيس) و يسحق مع قليل من بورات الصودا وقلبل جدا من المساء الصمة ثم تلت بهذا المعجون فرشة صغيرة ناعمة و يدهن به من النجاب ما حيت يراد تذهيبه و يترك الى ان ينشف المعجون ثم يؤخذ النجاج ويوضه في فرن محى فيحد ق الصمن و بورات الصودا يستحيل الى مادة زجاجية تلحم الذهب بازجاج فنخرج حينشذ القطعة وتصقل كا سبق القول

فبهذه الواسطة عينها يذهبون الخزف الصيني وأكمن هذا الاخير لا يلين ولا يتلوى اذا عرض لحرارة قوية كما يحصل الزجاب مبكمين اعمق الذهب عالبة المهار واسلم عاقبة ومن المعلوم أنه اذا عوض عن الذهب بعرقة الفضة و تبعت "معلمية ذاتما تلتصق الفضة كما لو كان ذهبا

واذ تكامنا فى هذا الباب عن طيائق اصطناب المرايا ييزمنا ان نتكم فيـــه ايضا عن طريقة اصقالذهببالخشبوذاك لانا تملب المرايا تهبروز بساويز مذهبة و يسر القارئ ان يرى الصنعة تامة فيقدر هكذا ان تمتحن العملية فتخوج من تحت يده كاملة وما الكمال الا لله وحده عز وجل

حیر منثورات کی ص ﴿ فی کیفیة لصق الذهب علی الحشب ﴾

للصق الذهب على الخشب طريقتان مختلفتان الواحدة تتم بواسطة الزيت . والثانية بواسطة الغراه ولاجل الايضاح تتكام عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فِي تَذْهَيبِ الْحُشْبِ بِواسطة الزيت ﴾

بعد ان يصنع البرواز عند النجاركا تقتضيه الصناعة وعند ما يراد ان يلصق عليه الذهب يدهن ثلاث مرات متوالية بزيت كتان مغلى مضافا اليه من كر بونات الرصاص ليصير بقوام ختر (دع الزيت ينشف على الخشب بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية) فهذه الدهنات الثلاث يتشرب الخشب وتسد مسامه . وبعـــد ما ينشف الخشب يطلي بمركب معد بمزج السيرقون في زيت كنان مغلي مضاف اليه قليل من زيت التر بنتينا (وما تلكالاضافة الا ليصير الطلاء سر يعالنشاف) ويترك ١٤ ساعة فينشف ويصير مهيئا ليلصق به الذهب. وكيفية لصق الذهب هي ان تأخذ قطعة من ورق الذهب الرقيق المخصوص لهــــذه الغاية وتمدها على مخدة صغيرة مصنوعة منقطعة جلد ناعم مسمرة علىلوحة وخشو بينها وبين اللوحة صوفا وبعد مد قطعة الذهب على المخدة المذكورة خذ سكينا (كالتي يستعملها الافرنج على المائدة) غير ماضية الحد واقطع بها ورقة الذهب التي على المحدة وليكن عندكُ فرشة صغيرة ذات شعر طويل ناعم كالمستعملة للتصوير باليد و بعد ان ترطب رأس هذه الفرشة قليلا عاء بارد مسّ بها قطعة الذهب وألصقها بالمحل المعد لها خذُّم كرة من قطن وأكبسها بها فتلتصق بالطبقة الزينية التي تحتها وهكذا الى ان تذهبكل البرواز فاتركه يومين ثم خذ فرشة وامسحه بها فيتساقط الذهب الذى بدون لزوم فتصقله بعد ذلك بمصقلة يشم او فولاذ معرضا ورقة قليلة بين الذهب والمصقلة واذا وجدت لون الذهب مكمدا بعد الصقال فبلّ فرشة بماء سخن وامسحه بها فتعود اليه لامعيته

و بعد الامتحان وجد ان الذهب الملصوق بهـــذه الطريقة لا يكون بلامعية الذهب المعهود ولذلك يفضاون الطريقة الآتية

﴿ في تذهيب الخشب بواسطة الفراء ﴾

تؤخذ جاود الحيوانات الصغيرة كالهر والارنب وما شاكلهما وتغلى بماء الى ان يصير الماه خثر القوام (كالشراب) فيصفى ويطلى به الخشب المراد تذهيبه ويترك لينشف ثم يطلى ٨ او ١٠ مرات بالغراء ذاته مضافا اليه كمية من الجص الناعم او الكاس المغسول على شرط ان تنزك الطلاء ينشف بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية وعند ما تنشف الدهنية الاخيرة يطلى فوقها بغراء ارخى قواما من الاول مضافا اليه كمية من تراب الحرمل وقبل ان تنشف عاما يلصق عليها ورق الذهب كما ذكرنا قبيل هذا وتنزك اننشف جيدا فيصقل الذهب بمصقلة يشم

و يطلب احيانا ان يكون بالبرواز المذهب محالات لاءمة ومحالات اخرى ناشفة فالناك يتم بصقل البرواز جميعه كما تقدم نم باءرار فرشة ناعمة مغطوطة بمحلول غروى على المحالات المراد ان يكون لونها ناشفا فبهذه المقابلة يكون لون البرواز جميلا بالحقيقة ولكن المحالات الناشفة تكون سريعة العطب لانه اذا نقطت نقطة ماء على الذهب المدهون بالغراه يتدبغ فليحترس من ذلك

واذا اكد لون الذهب الملصوق بهــذه الطرينة بمسح بفرشة مبلءلة بالسپيرتو و بزيت النربنتينا فيرجع اليه لونه المفقود

﴿ واسطة لتذهيب حوافي الكتب ﴾

يؤخذ الكتاب المراد تذهيب حوافيه قبل تجلبده و يكبس بمكبس المجلد ثم يقص الورق ليكون متساويا تماما ثم يؤخذ مزيح مركب من ٤ اجزا أراب حرمل وجزء سكر نبات و يعجن الصنفان بكية ١٥ ايصدرا ذوي قو م خسر ثم خط به فرشة وادهن المحل المراد تذهيبه وهو مكبوس وعند ١٥ يشف اصقله بمصفله يشم ثم رطبه باسفنجة مبلولة يبياض البيض ثم خذ فتيلة من قطن ثخينة مروسة وامرر وأسها على جبهتك وضعها على قطعة الذهب فتحملها والصقها اذ ذاك على المحل الذى رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشف فاصقله طولا بلطف بمصقلة يشم معرضا قطعة ورق رقيق ناعم بين المصقلة والذهب

﴿ لصق الذهب على الجلد ﴾

عند ما يراد لصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يازم اولا ان يرش على المحل المراد تذهبية من مسحوق القلفونة او من مسحوق المصطكى الناعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التى يازم ان تحكون من حديد او نحاس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ورق الذهب على المحل الذى رششته من الراتينج و يؤخذ الرسم المحمى و يضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتينج الذى تحت الذهب و يثبته وامسح حينشذ بخرقة فالذهب الزائد يتساقط ولا يبقى على الجلد سوى ما طبع بالرسم او الاحرف التى استعملت

﴿ واسطة لتذهيب الانسجة الحريرية والعاج ﴾

ذوب جزءا من كلورور الذهب فى ٣ اجزاء ماه مستقطر ثم غط فرشة ذات شعر طويل ناعم وارسم بها ما اردت على نسيج حريرى او على العاج وعرض الرسم لبخار الهيدروجين فيتحول الذهب حالا الى معدنى ويلتصق بما محته التصاقا آما حتى انه لا يزول عنه بالغسل بل يبقى لامعا زهيا

واذا عرضت النسيج المرسومعليه بمحلول كلورور الذهبكما تقدمالقول ابخار الهيدروجين المفصفر تكون لك النتيجة عينها فاعلم

واذا عرضت النسيج المرسوم كما مر لبخار الحمض الكبريتوس يتحول الذهب ويظهر الرسم اصفر لامعا

واذا غُطست نسيج حريرى فى الايثير فصفور يك وتركت الايثير يتطاير عنه (يعرف ذلك عند ما لا يعود يتصاعد بخار كالدخان) ثم غطسته فى محاول كلووور الذهب يتحول حالا الذهب و يغطى النسيج

﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ ﴾

ذوب من كلورور الذهب فى ايثير كبريتيك وغط بهذا المذوب قطمة نولاذ نظيفة (كموسى الحلاقة او ريشة الفصادة وما شاكلهما) واخرجها واترك الايثير يتطاير عنها فنجدها قد اكتست غشاء زهيا وعوضا عن ان تغطسها بالمذوب اذا رسمت به عليها ما اودت تكون النتيجة واحدة

واعلم أنه بهـذه الواسطة تصنع الـكتابة التي نراها على الاسلحة كالسيوف وما شاكل ذلك فاعلم واستفد

﴿ واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من نيترات الفضة درهما وذو به فى ٣ دراهم ماه مقطر ثم ارسم بهـذا المذوب على نسيج حريرى وقبل أن ينشف الرسم عرضه لبخار الهيدروجين المفصفر فحالا تتحول الفضة الى معدنية وتكون لاصقة بالنسيج

والنتيجة ذائها تحصل بغط النسيج فى الايثير المفصفر ثم فى محاول نيترات الفضة

﴿ في تفضيض العاج ﴾

خذ قطعة من العاج نظيفة وغطها فى محاول نية ات الفضة خفيفا واتركها فيه حتى يصفر لونها واخرجها عند ذلك وضعها فى كباية زجاج واغرها بماء م سر وعرضها هكذا الى اشعة الشمس فيصير لونها حالا اسود غامقا واخرجها عند ذلك من الماه ونشفها وافركها فركا متواترا بقطعة جاد ناعم فتأخذ الفضة لامعينها المعدنية ويكون العاج مغطى بها

﴿ واسطة لحفر الفولاذ ﴾

خذ قطعة الفولاذ وسخنها قليلا ثم افرك سطحها بقطعة شمع ابيض بنوع انه يتغطى تماما فاتركها لتبرد وارسم عليها اذ ذاك بقل نسر ما تريد ان ترسمه بنوع ان رأس القلم يزيل الشمع و يمس الفولاذ وغطس عند ذلك قطعة الفولاذ فى خل قوى ورش على الرسم من مسحوق مانى كاورور الزئيق (السليمني) ورطب ما رششته بخل ايضا و بعد مضى ٥ دقائق اغسل القطعة بماء العادة وعرضها لنار خفيفة ليذوب الشمع فتنظر اذ ذاك ان ما رسمته على الفولاذ محفورا كما لو استعملت قلم النتر لحفره ولا يخفى ما فى معرفة هذه الطريقة من الفائدة لانه معلوم لدى الجميع ات الفولاذ قاس للفاية و يقتضى لحفره تعب ووقت

﴿ فِي تَلُويِنِ الرِّخَامِ وَمَا شَاكُلُهُ ﴾

لقد امتحنت فى ايطاليا العمليات الآتية لتاوين الرخاموهاك نتيجة تلك الامتحانات (١ ﴾ محلول نيترات الفضة اذا صب على الرخام يمتصه هــذا ويصير لون الفضة اذ ذاك احمر خامقا

- (۲ ﴾ محلول نيترات الذهب يخرق الرخام ايضا ولكن اقل من محلول الفضة ويكون لون الرخام اذ ذاك بنفسجيا مائلا الى الاحمرار
- ٣ ﴾ محاول خلات النحاس يخرق الرخام على عمق خطين و يكون نونه اخضر فاتحا
- ٤ ﴾ محلول دم الاخين ومحلول وبالراوند يخرقان الرخام ايضا فالاول يلونه
 باحمر والثانى باصفر

ولكى يصير المحاولين الاخيرين اهلا لان يخرقا الرخام جيدا يازم ان يكون الرخام مصقولا جيدا بحجر الخفاف فيذاب دم الاخين او رب الراواد في السيرتو سخنا و يرسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل . وقبل ان نقيع جميع الاخشاب الملونة في السيرتو النقي يخرق الرخام و يلونه . فاذا نقعنا الدودة في السيرتو واضفنا الى منقوعها قليلا من الشب الابيض ورسمنا بالنقيم سخنا على الرخام يتلون هذا بلون ارجواني جميل والى ما ذكرناه سابقا من المواد الملونة للرخام نضيف ايضا الشمع الابيض ممزوجا من مواد ملونة ومذوبا . مثل دلك اذا اخذنا من خلات النحاس ناعما جدا واغليناه مع الشمع الابيض ثم صببناه سخنا على الرخام وتركناه ليبرد عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام نرى اللون الاخضر خرق بالرخام على وتركناه ليبرد عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام نرى اللون الاخضر خرق بالرخام على عق ٨ خطوط من معطعه

﴿ في حفر الزجاج ﴾

عند ما يراد حفر احرف او رسم ما على الزجاج يطلى الزجاج بشمع ذائب او بفرنيش ما ثم يرسم عليه بحيث ان وأس القساء المستعمل الذلك يمس الزجاج ثم غط ما رسمته بمعجون رخو مركب من فلور ور الكاسيوم مسحوقا وحمض المكبريئيك القوى واتركه هكذا بضع ساعات ثم ارفع عنه الفرنيش او الشمع فتنظره محفورا حسا دسمت

ُ ومن المستحسن ان تقطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور آنفا برقاقة من رصاص وهكذا يكون فعل الحامض الفلور يك المتصاعد من المعجون اقوى على الزجاج المعرض له

﴿ واسطة لثقب الزجاج ﴾

عند ما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل المراد ثقبه من زيت العربة العرفا و مذابا به قليل من السكافور م تؤخذ آلة تسمى عند النجار بن القوس والمقدح (او المثقب) و يثقب بها المحل المراد . فهذا السائل يسهل ثفب الزجاج اما في معامل اورويا فيفضلون المزيج الآتي

۲۰ درهم زیت تربنتینا

٤١ « اوكسلات الموتاسا

۰۲ « ثوم مقشور

امزج اوكسلات اليوتاسا بالزيت المذكور ثم اضف الثوم مرضوضا واترك المزيج ٨ ايام فى زجاجة مسدودة محركا كل يوم فيصير مهيئا للعمل وطريقة استماله مى ان تضع منه على المحل المراد ثقبه ثم تستعمل القوس والمقدح كما ذكر فيتم ثقب الزجاجة بسهولة

﴿ في عمل الحصى المتفرقعة ﴾

٤ درهم فصفور

۲ « كلورات البوتاس

٧ ١ صمغ عربي

۲ ه غراه

۲ « سيرقون

٤ « رمل اييض

ذوب اولا الصبغ فى كية ماء ليكون بقوام خثر ثم ضعه فى قنينة وضع الفصفور أما الفصفور عاما الفصفور أما الفصفور أما الفصفور أما أثم خوب الغراء واضفه الى المحلول الفصفورى ثم ضع كلورات الپوتاس فى هاون ورطبه بماء واسحته وضعه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون . ثم خذ من الحصى المستديرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واتركها لتنشف فتكون متغرقعة اذا ألقيتها على محل مبلط او اذا لطمتها على جسم صلب

و في عمل قش النفط (الشحاطات) ﴾

اعلم ان التركيب الذى قدمناه لعمل الحصى المتفرقعة هو ايضا يستعمل لعمل قش النفط الذى يتفرقع ويلمب عند ما يحك على جسم خشن ولسكن منهم من يحذف من التركيب كلورات الهوتاس ويعوض عنه بنيترات الهوتاسا فيلمهب القش بدون ان يتفرقع اما التعويض بالنيترات عن كلورات الهوتاس فحوفا من تفرقع هذين الجسمين عند مؤجهما

و بعد تحضير المعجون يؤخذ من العيدان الرفيعة و يغمس طرف منها في مذوب الكبريت العمودي على النارئم تغط في المعجون الفصفوري وتدرك اتنشف فتوضع

 ⁽١) اعلم ان الفصفور جم ياتهب اذا تعرض الهواء الكروى ولو برهة وجيزة ولذلك يحفطونه مشمورا بماء فاحذر منه

فى علب ويدهن اسفل العلبة واعلاها بمذوب الغراء مشددا برمل وذلك لتحك علميه قشة النفط عند ما يراد اشعالها

و يعطى غالبا لرؤوس قش النفط لون فضى لامع وذلك بقطها فى سائل تحت خلات الرصاص ثم بتعريضها لبخار الهيدروجين المكبرت فى محل حام

ونظرا للتفرقع الذى يخشى حدوثه عند مزج كلورات البوتاس والفصفور قــد يعوض عن الاول بثانى اكسيد الرصاص او نيترات البوتاس او بمزيج مركب من هذىن الصنفين

وقد يختلف تركيب المعجون ذانه حسب اختلاف رطو بة البلدان التى يستحضر فيها . ففى انكلنره حيث البلادرطبة يضعون فى المعجون كمية من كلورات اليوتاس اكثر من كمية الفصفور اما فى المائيا فعكس ذلك

ونظرا الى مضرات الفصفور قد اجتهـد المعلمون ووجدوا واسطة لعمل قش النفط يستغنى بها عن عمل هذا الجسم السريع الالتهاب وهاك صفة جملة تراكيب لهذه الغامة

﴿ تركيب أول ﴾

٧٥ درهم كاورات اليوتاس

۳۵ « ثانی اوکسید الرصاص او المنغنهز

۳۵ « كبريتور الانتيمون

تسحق هذه الاجزاء كلا وحده ثم تعجن بمذوب الفراء لتصدر بقوام خثر فتطلى بها قضبان دقيقة بعد غطها في الكبريت مذوبا على الىار

﴿ تُركيب ثان ﴾

۱۰ درهم غراء

۰۳ « كاورات البوياس

, و ربع ﴿ ثَانِي كُرُومَاتُ الْبُوتَاسُ

نصف درهم كدريته ر الانتيمون الذهبي

۳ درهم زجاج مسحوق اسحق الاجزاء كلا وحده واجر العملية السابقة

﴿ تُركيب ثالث ﴾

٢٦ درهم كاورات اليوتاس

٧٥ « ثاني أكسيد الرصاص او المنغنيز

 ۱۱ ثانی کرومات الیوتاس ۲.

« كبريتور الانتيمون واليوتاس ٧.

> سیانور الرصاص ٧.

« زجاج مسحوق ٠٤

٥٠ ١ صمغ عربي

أسحق الاجزاء كلا وحده وذوب الصمغ بكمية ماء واعجن به المساحيق و بعد تغميس رؤوس القضبان بالكبريت تطلي بهذا المعجون وتنشف

﴿ تُوكيب رابع ﴾

٥٢ درهم كاورات اليوتاس

٢٦ ﴿ هيبوكبريتيت الرصاص

۰۸ 🔻 صبغ عربی

أجر عليه العملية السابقة . وللبعض من هذه التراكيب الاربعة يلزم ان يطلى اسفل العلبة يمركب مخصوص لتحك عليه عند ما يراد اشعالها فالتركيبين الاولين يطلى امفل العلبة بالمزيح الآتي

٦ درهم كاورات اليوتاس

۱ 🛚 سيرقون

۱ « سنبادج

١

/ ماشفیر (ای الکتل الشبیهــة بالزجاج التی تتکون فی

أكور الحداد)

غراه كمية كافية

تعجن سوية

وللتركيبين الاخيرين يطلى اسفل العلب بالمزيج الآثي

- ه درهم ئانى اكسيد المنغنيز
- ۲۰ ﴿ كَبِرِيتُورِ الْانْتِيمُونَ
- ۰۳ « ثانی کرومات البوتاس
 - ۰۲ (جالج مسحوق
 - ۳۰ « غراه

اسحق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب الغراء فى كية ما، مناسبة واعجن به المساحيق فيكون مهيئا للعمل

﴿ انتهى باب المرايا ويليه باب المِينَ ﴾



(في الصنائم والفتون)

444

البائلاليامِن

﴿ فِي الْمِينَ وَمَا يَتَّعَلَقَ بِهَا ﴾ ،

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في اصطناع المينا ﴾

قد يسمون مينا مادة زجاجية يكسى بها ظاهر معدن طبقة تجعله ابهج واروق النظر . فالمينا اذا هى نوع زجاج مركب من سليكات اليوتاسا ومن اكسيدالرصاص وهى قد تمكون اما شفافة اىالتى يخوقها النور كالزجاج واما مظلمة اىالتى لا يخرقها النور كالخزف الصينى وقد تمكون ايضا اما بيضاء واما ملونة بلون ما كالازرق والاخضر والاصفر وما شاكل ذلك

واعلم ان الاجزاء التي تتركب منها المينا اية كانت لا تختلف بل يضاف البها او يعوض عن احد الاجزاء المركبة منها بجزء آخر وذلك لجملها مظلمة او ماونة بلون مطاوب. فتتكلم الآن عن كيفية تركيب المينا الشفافة اذهى الركن الاصلى لهذه الحرفة ونقدم للقارئ جملة تراكيب تختلف بها مقادير الاجزاء المركبة للمينا وليكن معلوما ان هذه التراكيب ذاتها تكون المين المظلمة والمين الملونة اذا اضيفت البها اجزاء ستذكر ان شاء الله في وقتها

﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ في تراكيب المينا الشفافة ﴾ ﴿ تركيب اول ٣ درام سليكون ٣ « ثانى اكسيد الرصاص درهان وربم نيترات البوتاس

﴿ تُركيب ثان ﴾

٣ درهم سليكون

« أن أن أكسيد الرصاص

٧ ﴿ نِتَرَاتُ اليُوتَاسَا

۱ « بورات الصودا

﴿ تُوكيب ثالث ﴾

درهم سليكون « ثاني أكسيد الرصاص

« نيترات اليوتاسا « بورات الصودا

﴿ تركيب رابع ﴾

١٠ درهم سليكون

« أنى أكسيد الرصاص

« نيرات الوتاسا

« يورات الصودا

﴿ تُركيب خامس

۳ درهم سليكون ۳ « الله اكسد الرصاص

۱ « بورات الصودا

فهذه الغراكيب الحنسة هي ركن المين اية دنت وكما سبق الفول ال كلامها يكوّن مينا شفافة واذا أريد عمل مينا مظهة (أي بيضاء كمنا الساعة) فيحذف اكسيد الرصاص ويضاف الى احد الداكيب المار ذكرها اكسيدالتصدير والرصاصاو فصفات الكاس غيران الاول اجود واكثر المعلا

واعلم ان اكسيد القصدير لا يضاف وحده بل متحدا مع اكسيد الرصاص ولكى يم اتحاد هذين الاكسيدين يماع المعدنان اى الرصاص والقصدير بالمقادير التي ستذكر فى بوقفة على نار قوية وكلا تكوّنت قشرة على وجه المذوب تقش وتحفظ فأنها الاكسيد المطاوب . وعند ما يتحول جميع المذوب هكذا الى اكسيد يرجع الى البوقة و يترك على النار مدة ليتم تأكسده ثم يصب فى وعاء فيه ماه ويحرك فا بقى من المعادن بدون تأكسد نام يرسب الى قعر الاناء فيسهل عليك حينت فراج الاكسيد وتركه

وان كيسة الرصاص اللازم تحويلها الى اكسيد مع القصدير كما سبق القول تختلف حسب اختلاف المينا اما كية القصدير اللازم لجعل مينا شفافة مينا مظلمة يضاء فهى جزء واحد قصدير متأكسد لكل عشرة اجزاء من مركب المينا فمن الضرورة اذا ان تقرر مقادير الرصاص اللازم تحويله الى اكسيد مع القصدير لكل من التراكيب الذكورة سابقا فنقسمها ايضا الى ٤ نمر

(ierce x)	(نومرو ۱)
ه درهم رصاص	۳ ونصف درهم رصاص
١ (قصدير	۱ درهم قصدیر
(<i>iene</i> 3)	('ence m)
۷ درهم رصاص	٦ درهم رصاص
۱ (قصدیر	۱ « قصدیر

أكسدكلا من هـذه النمركما سبق القول عن ذلك واحفظه وحده وعنــد ما يراد تحضير مينا مظلمة بيضاء يعوض عن كمية اكسيد الرصاص المذكورة فى تركيب المينا الشفافة بالكمية التي ستذكر من اكسيد الرصاص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك

﴿ الفصل الثالث ﴾

(الدرالمكتون)

﴿ فِي تَراكيب للهينا المظلمة البيضاء ﴾

﴿ تركيب اول ﴾

٣ درهم سليكون

٤ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ١ درهمان ونصف نينرات اليوتاسا

﴿ ترکیب ثان ﴾

۳ درهم سليكون

• « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٢

٧ « نيترات اليوتاسا ۱ « بورات الصودا

﴿ تركيب ثالث ﴾

۳ درهم سليكون 7 « أ أكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٣

١ ﴿ نيترات اليوتاسا

١ ٥ بورات الصودا

﴿ تُوكيبِ را بع ﴾

١٠ درهم سليكون

۱۸ « اكسيد الرصاص والنصدير مورو ٣

٠٤ ٥ نيرات اليوتاسا ٠١ « بورات الصودا

﴿ تركيب خامس ﴾

۳ درهم سليكون

٧ ﴿ اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٤

۱ « بورات الصودا

وكيفية مزج الاجزاء المركبة منها المينا شفافة كانت او مظلمة هي الآتية اسحق اولا الاجزاء كلا وحده سحقا ناعما ثم امزجها جيدا وضع المزيج في بوتقة مفطاة داخل كور كالمستعمل عندصباب النحاس وقو النار كثيرا واترك البوتقة داخل النار الى ان تراه ماثما وعند ما تكشف البوتقة صبه في وعاه فيه ماء ثم نشفه وارجعه الى البوتقة وأمعه ثانية ثم صبه بالماء وهكذا ار بع مرات متوالية واخيرا نشفه واسحقه ناعما جدا جدا واحفظه داخل علب الى وقت الاستعال واذا عرفت تحضير المينا المطلمة والشفافة نرشدك الآن الى كيفية تحضير المينا الملونة وهاهى

من ١ الى ٢ « أكسيد الكوبلت من ١ الى ٢ « ثاني أكسيد النحاس

﴿ مينا بنفسجية ﴾ ﴿ مينا صفراء ﴾ ٣٠ جزء مينا شفافة اولا ٢ جزء مينا شفافة اولا

من ١ الى ٧ « اول اكسيد المنغنيز من ١ الى ٢ « كاورور الفضة

(مينا حمرا. ارجوانية) (مينا سودا.)

١٢ جزء مينا شفافة اولا 💮 ١٥ جزء مينا شفافة

من ١ الى ٢ « أكسيد الذهب من ١ الى ٢ « أكسيد النحاس

من ١ الى ٧ (اكسيد الكوبلت

من ١ الى ٧ ﴿ أَكْسِيدُ المُنْغُنَيْزِ

يماع كل من هذه التراكيب فى بوتقة مغطاة ثم يسحق بعـــد ذلك جيـــدا ويحفظ الى حين الاستعال يحدث احيانا ان المينا الحمراء تفقدهذا اللونعند لصقها بالمدن وتصير بنفسجية فلمنع هذا الحادث يضاف اليها قليل من بورات الصودا واذا وجمد بالامتحان ان لونها احمر قان يضاف اليها قليل من المينا الصفراء المذكورة اعلاه فيفتح لونها

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فَي كَيْفِيةَ لَصَّقَ الْمِينَا بِالْمُعْدِنُ ﴾

الدمدن المراد لصق المينا به عملية اولية وهى ان يتعرى سطحه من كل المواد الدهنية ولنوال هذه الغاية يغلى فى مذوب كر بونات البوتاسا و يغسل بعد ذلك جيدا عاه واذا كان المعدن من السافل الواطى الهيار فمن الضرورة ان يغلى قبل لصق المينا به فى المزيج الآبى الى ان يتطاير الماه عن الاملاح عاما وهذه صفة المزيج

٤٠ درهم نيارات اليوتاسا

٧٥ ٥ كبريتات الانومين والبوتاسا

٣٥ لا كاورور الصود و.

تسحق هذه الاجزاء وتذاب في كية ماء دفية ندو باز إ فتط

والقصد من غليان الذهبالسافل العيار فى هذا المذوب هم اكى يتعرى سطحه من النحاس وهكذا تلتصق المينا على ذهب خالص فتكون اروق للنفار واكثر لامعية وعلى الخصوص اذا كانت شفافة

خذ من المسحوق المحصركم مرعلى أس موق من حديد ومدد على سطح المعدن المهيأ له مدا متساويا واضغط بعد ذنك بلعق على المسحوق فلسيل منه الماء الزائد ثم خذ خوقة قديمة نظيفة وكبسا بها شمتص ما بتمي فيه من الماء وضع عنسه ذلك القطمة على لوح من تنك ذى ثقوب كالمصفاة (شكل ٢٩) وضع هذا الاخير



فوق رماد حار وأبقه الى ان ينشف المسحوق تماما فيصير مهيأ ليوضع فى السكور حيث يميع و يلتصق بالمدن

اذا كان مرادك عمل مينا شفافة فلا تضع من المسحوق على سطح المعدن سوى طبقة رقيقة و بالعكس اذا كان مرادك عمل مينا مظلمة

وقبلما نشرع فى الكلام عن كيفية اماعة مسحوق المينا على سطح المعدن يازمنا ان نشرح اولا الكور الخاص لهذه الغاية فنقول

ان الكور (شكل ٣٠) مركب من ثلاث قطع الاولى وهي قاعدة الكور



مجوفة ذات مصفاة تشمل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل

والقطمة الثانية هي غطاء الكور بهيئة قبـة ذات مدخنة بطول نصف ذراع او اكنر وفي جنب هذا الفطاء فتحة لاضافة الفحم منها عند الاقتضاء وتسد بمـد ذلك

والقطعة الثالثة كناية عن علمة من فخار ذات فتحة فى جانبها فتوضع هـــذه

العلبة داخل الكور فوق فحم ملتهب وتحاط به من جميع جهاتها الا ان فتحتها تدار لباب الكور . ثم يغطى الكور بفطائه وتسد جميع فتحانه فيكون معدا للعمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المسحوق داخل الكور هى ان تضعها على لوح التنك المار ذكره وتقرب هذا الى باب الكور وتتركه برهة ثم تأخذه بملقط وتدخله الى الكور وويدا رويدا ليحمى بالتابع ثم تدخل اللوح داخل العلبة الموضوعة داخل المكور وتتركه برهة ثم تديره بالملقط بلدف لتكون الحرارة عليه متساوية وعند ما تنظر ان المسحوق قد صار بلون لامع فرق القطعة المعدنية فاعرف انه ماع والتصق عاتحته فحذ حالا بدون ابطاء اللوح بالملقط واخرجه رويدا رويدا كما ادخلته الى ان يصير خلوج العلبة فاتركه هناك برهة ثم ابعده من هناك بالتدريج الى ان يصير قرب باب الكور فدعه ليبرد رويدا رويدا او يدا لؤلا اذا اخرج دفعة واحدة يخشى من تشقيق باب الكور فدعه ليبرد رويدا وويدا العملية يدخل فيه الهواه فتنبه

ومن الضرورة اخراج القطعة من النار حالا عنــد ما بميــ المسحوق عليها والا اذا تركت مدة اطول يذوب المعدن او على الاقل يتاوى فانتبه لذلك

واذا اخرجت القطعة ووجدت ان سمك القشرة ازجاجية عليهما غير كاف فيكنك ان تسمكها بوضع مسحوق جديد واجراء العملية السابقة وهكذا الى ما شئت.

و بعد اماعة المينا ولصقها بالمعدن واخراجها من النار يكون سطحها غير مستو وغير لامع كالواجب فيقتضى مساواته وتديعه فالغاية الاولى تنم ببرده بمبرد ناعم او بان يوضع عليه شئ من السنبادج مبلولا بماء ثم بفركه برقاقة قصدير الى ان يستوى تماما

ولبلوغ الغاية الثانية اى لتلميع المينا يؤخذ من أكسيد القصدير (١) ناعما جدا ويرش على سطحها ثم يفرك فركا متواترا برقاقة قصدير اينة ليصير لامعا نوعا ثم

 ⁽١) يستعضر اكسيد التصدير لهذه العاية بوضع قصدير في بوتقة على النار وكلما تأكسد
 منه شئ يؤخذ وموضع في الماء ثم ينشف ويسحق اعما جدا

يعوض عن رقاقة القصدير برقاقة من الخشب الايض اللبن مداوما الفرك به الى ان تصير لامعية المينا بالدرجة المرغوبة

واعلم أنه لا يقتضى استمال الكور اذا كان المراد لصق مينا بقطع صغيرة كالخواتم والحلق وما شاكل ذلك بل يكفى ان توضع القطعة الحاملة المسحوق على قطعة فم أو لوحة و ينفخ عليها بالبورى الى ان عميم . وأنه اذا كانت القطعة المراد لصق المينا عليها ملحومة من احدى جهاتها لا تحمل النار اللازمة لاماعة المسحوق الزجاجي بل قبل انتهاء العملية يذوب اللحام ور بما تتعطل القطعة من اجراء ذلك فمن الضرورة ان يغطى محل اللحام بمادة تقيه من فعل النار ولذلك تعمل معجونة من مسحوق الفخار بالماء او من مسحوق الجص بالسائل المذكور و يطلى بها خعل اللحام فيكون كحاجز بينه و بين النار

ان المينا الشفافة لا يستحسن لصقها سوى بالذهب لان هذا الممدن يبقي سطحه تحتها متلاً لئا جميلا بمكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضة او بالنحاس لان هذه المعادن تتأكسد بتعرضها للنار فيمترج اكسيدها مع المسحوق الزجاجي فيغير لوفه وهكذا لا يقدر العامل ان يركب لهذين المعدنين مينا شفافة باون مرغوب. فلذلك كلا كان وجود النحاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر فجاحا

واذا كان سطح القطعة المراد لصق المينا عليها واسعا ورقيقا يازم ضرورة ان تتلبس بالمينا على وجهيها والا فيتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العامل ومن الضرورة ان تكون القشرة الزجاجية الملصوقة بقفا القطعة ارق من القشرة العليا ولزيادة الايضاح انظر مِين الساعات الداخلية

﴿ الفعمل السادس ﴾

﴿ فِي الرسم على المينا ﴾

واذ قد عرفت كيفية اصطناع المينا ولصقها بالمعدن نرشدك الآن الى الطريقة التي يتم بها الرسم عليها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التي سبق القول عليها و بعد مساواة سطحها وتلميمه يغسل بماء نقى ثم يؤخذ من المينا الملونة باللون المراد الرسم به وتوضع في هاون من اليشم وتفهر الى آخر درجة من النعومة وتضاف البها حينشذ كمية من زيت اللاوندا المختر بالهواه (١٦ وتسحق معه جيدا الى أن يصير المسحوق بقوام الشراب الخائر فيرفع من الهاون و يحفظ في علبة محكمة السد وهكذا يكون معدا للاستعال

ولا يخفى ان جميع الالوان المراد الرسم بها تعمل لهــــا العملية ذاتها وتحفظ فى علب الى حين الطلب

وبعد تحضير الالوان كما من ارسم على المينا بواسطة فرشة كالمسته التصوير باليد وعند ما ترسم بالاون الواحد فقبل ان تبتدئ في الرسم بالاون الثاني نشف ما رسمته اولا وذلك بوضع القطعة على نوح التنك ذي الثقوب المار ذكره وتعريضه لنار لطيفة الى ان ينشف وهكذا افعل بعد ان ترسم بالاون الثاني . وبعد تتم الرسم شعل النار داخل الكوركا سبق القول عن ذلك وضع الفطعة الحاملة الرسم على لوح التنك وهذا داخل العلبة التي داخل الكور واتركها هناك ايذوب ما رسمت به ويلتصق بالمينا وذلك يعرف عند ما تنظر ان الرسم صار لامعا . فتخرج القطعة حينئذ من داخل العلبة الى قرب بابها ثم تأخذ في اخراجها من هناك رويدا رويدا الى ان تصير بياب الكور فاتركها هناك لتبرد لئلا اذا اخرجه الدعة واحدة يتشقق الى ان تصير بياب الكور فاتركها هناك لتبرد لئلا اذا اخرجه الدعة واحدة يتشقق

⁽۱) كيفية تختير زيت اللاوندا مى ان تضم منه تما على صعن وتنطى السعين بقطة من الشاش الهنسدى وتتركه معرضا هكذا الهواء والنور مدة . وسرف ان الرس صار حدا المطاوب عند ما يصير بقوام زيت الزيتون

الرسم والمينا الملتصق بها وخصوصا اذا كان المحل يدخل فيه الهواء فتنبه لهذا جيمه يحدث غالبا ان الرسم يحتاج الى التصليح بعد اخراج القطمة من الكور فاذلك عند ما تبرد ضع لها من اللون اللازم في المحل المحتاج اليه وارجعها الى الكور ثانية واتركها الى ان يميع ما اضفته و يلتصق بما يحته واذا وجد فيها بعسد اخراجها ثانية بعض عيوب محتاجة الى التصليح فيقدر العامل ان يصلحها و يعيدها الى الكور هكذا على اربع مرات متوالية

ولا يصح وضع القطعة في الكور اكثر من اربع مرات خوفا من تغير الالوان المرسوم بها ولا يخفي ما في ذلك من الضرر

هذا ولا يخفى أن الرسم على المينا من الامور الدقيقة العسرة التنميم وخصوصا على الذين يجهلون فن الرسم فعلى من اراد معاطاة هـذه الحرقة أن يتسلح بالصبر الجيل وأن لا يفتر عزمه عند حدوث ما يطرأ عليه من عدم النجاح وليتذكر دائما المثل الدارج القائل في العجلة الندامة وفي التأني السلامة

قد قلنا عند ما تكلمنا عن تراكيب المينا الملونة ان اللون الاحمر الارجواني يحصل بمزج اكسيد الذهب مع مسحوق المينا البسيط ونقول الآن انه اذا عوض عن اكسيد الذهب باكسيد الحديد الاحمر يكون لون المينا احمر لحيا فاتحا او غامقاحسب مقدار الاكسيد الموضوع . وانه اذا مزجت المين الملونة الواحدة مع الاخرى بمقادير مختلفة تحصل من ذلك ألوان مركبة ولاجل الايضاح انظر ما ذكوناه عن الالوان المركبة في باب صباغ الاقشة

﴿ انتهى باب المينا ويليه باب اصطناع الصابون ﴾



البائلالياسع

۔ہﷺ القسم الاول ﷺ۔

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في ماهية الصابون }

الصابون مركب يحصل من مزج اجسام دهنيـــة كانزيت والشحم بمحلول قلويات كاوية كمحلول الصودا والپوتاسا . وهو على نوعين اما جامد وهو ماكانت قاعدته الصودا واما رخو وهو ما كانت قاعدته البوتاسا وسنتكام عنكل منهما على-دة

الفصل الثا

﴿ اصطناع الصابون بالزيت والصودا }

ان الصابون الحاصل من اتحاد الصودا مع زيت ازيتون هو النوع الوحيد المستعمل في هذه البلاد ولكون الاغلب لا يعلمون حقيقة الاجزاء والمقادير المركب منها يقتضى ان نرشدهم الى المفادير الحقيفية التي يقدرون ان يطبخوا بها صابونا في اى وقت كان

وعلى من اراد معاطاة هـذه الحرفة ان يتحقق اولا جودة الصودا المزمع ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك فى ذيل هدا الكتاب) و بعد ذلك تسحق الصودائم تؤخدكية الكاس اللازمة ولتكن قطعا وتوضع برهة فى محل رطب لاهواء او يرش عليها قليل من المـاء وتترك قليلا فتاشقق تلك الحجارة ثم تصير مسحوقا ناعما (يعرف الكلس بهذه الحالة بالكلس المطفأ) فيخلط جيدا مع مسحوق الصودا بالمقادير المقررة آنفا ويوضع المزيج في اوعية من خشب او في بركة (يسميها اهل هذه الحرفة حوضا) مبنية في محل مرتفع مصنوع لها ميذاب اذا فتح يصب في جرن مكاس مصنوع لهذه الفاية ثم يغمر المسحوق على علو ثلاثة قراريط بماء سخن ويحرك داخل الماء ويترك منقوعا هكذا اثنتي عشرة ساعة ثم تنزع سدادة الميزاب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو المحلول القوى محفظ في الحوض كمية من الماء السخن قدر الكمية الاولى وبعد بضع ساعات يفتح الميزاب و يحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثاني . وبعد بضع ساعات يفتح الميزاب و يحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثاني . الجر العملية عينها على التفل الباق في الحوض واحفظ الماء لذى ينضح عنب فهو المحلول الثالث فيكون عندك ثلاثة محاليل متفاوتة القوة من حيث الملح القلوى المذاب في كل منها

واعلم ان النفل الذي يبقى في الحوض لا يفقد جميع خاصته القادية بالعمليات الثلاث المار ذكرها فين المستحسن ان توضع فوقه كمية ماه و يترك مدة ثم يؤخذ الماء ويحفظ ليستعمل عوضا عن الماء السخن عند ما يراد تخمير مسحوق قاوى جديد . وما يبقى بعد ذلك يستعمل في اور با لاخصاب الاراضى الرطبة . وبعد تحضير الماء القلوى كا سبق الفول تؤخذ من كل من السوائل الثلاثة كمية متساوية وتمزج سوية ثم توضع في خلقين (۱) بنوع ان السائل علا ثملها تقريبا وتوقد النار تحت الخلقين ثم يقرب الماء القلوى الى الغليان يضاف فوقه الزيت بالمقدار المقرر سابقا ولا يمك الزيت بالمقدار المقرر سابقا ولا يمك الزيت الخلقين ثم يأخذ العامل في ان يضيف كل برهة ومحركا الى الخلقين من النار تحت الخلقين من المخلول الخفيف الثالث معنيا بان يرش السائل رشا ليكون المزج اتم واسرع فيكون ما في الخلقين متساوى القوام اعنى انه لا يكون من الزيت عائما ولا من المحلول القلوى بدون اتحاد في قور الخلقين وإذا لاحظ العامل انه بقى زيت عائم فليضف من القلوى بدون اتحاد في قور الخلقين وإذا لاحظ العامل انه بقى زيت عائم فليضف من القلوى بدون اتحاد في قور الخلقين وإذا لاحظ العامل انه بقى زيت عائم فليضف من

⁽١) يلزم ان تكون الحلقين المستدلة لطخ الصابون ضيقة من اسفل واسعة من اعلى ولها حنفية في اسفلها وان تكون مركبة فوق النار بنوع انها لا تحمى سوى من اسفلها

المحلول الاول القلوى ما يكفي لأمحاد الزيت العائم اما اذا كان المحلول كثيرا في قعر الخلقين فتضاف من الزيت كمية مساعداً بالتحريك ليصير الأتحاد تماماً. والعلامات التي بها يعرف ان الماء القلوى كشير على الزيت هي سيولة المزيج وشفافته ومن الاسباب التي تجعل الزيت يعوم على سطح السائل وجود ملح الطعام في الصودا المستعملة حتى اذا كان وجود الملح فى الصودا كثيرا يتعسر اتحاد الزيت بالسائل القلوى فعنسد ما يحدث ما نع كهذا اى انه اذا لم يتحد الزيت مع السائل مها زيد له من المحلول الاول القوى فيضاف على الطبخة من قطع الصابون الصغيرة فيصطلح الحال و يصير المزيم جامدا متساوى القوام (هذا ينم بعد ١٨ او ٢٠ ساعة من وضع المزيج على النار) فيضاف عليه حينتذ من المحلول الثَّالَ الخفيف مذابا به ٢٠ درها المذاب به الملح) وتسحب النار من تحت الخلقين ويترك المزيج ؛ ساعات ثم تفتح الحنفية التي في اسفل الخلقين فيسيل منها الماء الذي فسخ من الزيت بواسطة ملح الطعام فيلفي ثم رجع النسار الى تحت الخلقين واضف الى هــذه من محلول الصودا الخفيف المذاب به من ملح الطعام وأغل المزيج أغلاء اطيفا مم الاعتناء بان تنزل عن حوافي الخلفين الصابون الجامد الذي لصقّ بها وهكذا يكتسب الصابون قواما اشد ثم اسحب النار ثانية ودع المزيج يرتاح برهة ثم اسحب عنــه الما. بفتح الحنفية ورجم بعد ذلك النار واضف من محلول الصودا القوى واغل ثلاث ساعات ثم اسحب عنه المـاء ايضا كما سبق التول وجدد اضافة المحلول القوى مساعدا بالتحريك مع الاحتراس بان تكون الناركافية لغلى المزيج غليا اطيفا فقط فيأخذ حياشذ قوام الصابون في ان يشتد أكثر وكرر سحب الماء من الحنفية واضاعة السائل القوى على ار بم مرات متوالية وعنــد ما تتكون على وجه الصابون طبقة يلزم العامل ان يحرك المزيج ليخلطها به . وقــد يحدث ان بخار المــاء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منــه كمية خارج الخلقين فليحس العامل من ان يمسه الصابون المتطابر لثلا يؤذه

ويعرف أن الصابون قد نضج اى أنه صار بالقوام المطلوب عنـــد ما تظهر به

الملامات الآتيــة وهى ان رائحة المزيج تصير كرائحة البنفسج تقريبا وتفقد رائحة الزيت الخصوصة به وعند ما لا يعود يلتصق المزيج بالابهام السبابة اذا ضفط بينهما باردا بل ينفصل عنهما كقشو بدون ان تترك عليهما رطو بة

واعلم ان المـدة اللازمة لطبخ الصابون نختاف بحسب اختلاف الكمبة المراد طبخها فكاما كانت الكمية كثير يلزم الطبخها وقت اطول وبالمكس

وعند ۱۰ يعرف بالملامات المار ذكرها ان الصابون صار بالقوام المطلوب اتركه ايضا يغلى من ۸ الى ١٠ ساعة ايضا يغلى من ۸ الى ١٠ ساعة ثم استحب النار من تحت الخلقين واترك الصابون يرتاح نصف ساعة ثم افتح الخنفية فيسيل منها الماه الذي يقى بدون اتحاد

فالصابون المطبوخ بهذه الكيفية يكون لونه مزرقا واحيانا مسودا وهــذا اللون ناتج من وجود كمية قليلة من اكسيد الحديد داخل الصودا المستعملة

وان اردت ان يكون ابيض فاضف اليه عندما يصير بدرجة الاستواء التي سبق القول عنها من ماء العادة كمية كافية ليصير بقوام اللبن الراثب فاترك تحت الخلفين الراثب فاترك تحت الخلفين الراثب فاترك تحت الخلفين الوان الصابون خفيفة و بعد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد الملون الصابون الى قعر الخلقين ثم ارفعه بمصفاة ومنها صبه فى دنو ومن هناك الى المبسط حيث يجمد عند ما يبرد فيقطم ألواحا بالكبر المطاوب

قلنا انه عند ما يفقد الزيت رائحته الخصوصية ويصير بقوام خثر يكون قدصار طبخه كافيا فيترك في الخلفين الى ان يبرد قليلا فيفسخ منه الماء الذي قمى متحدا به على دون لزوم فيرفع الصابون من الخلقين بمصفاة كما ذكرنا ومنها يصب في دلو ومنه في صناديق خشب قوية والاحسن في غرفة تسمى المبسط ارضها مفروشة بكاس منخول على علمو قيراطين او ثلاثة وموضوع دائر الكاس برواز من خشب لشلا يتبدد الصابون عند صبه وهو سخن وكما وضع شي من الصابون في المبسط يأخذ العامل في ان يساوى سطحه بلوح من خشب ليكون بسمك متساو و يترك

هكذا بومين فينشف . هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيلزمه من ثلاثة الى اربعة ايام لان حرارة الغلك ترخى الصابون وللسبب ذاته يلزم ان يبقى الصابون على النار مدة اطول فى الصيف مما هى فى الشتاء فاعلم ذلك

وعند ما ييس الصابان في المبسط يسطر العامل سطحه حسب الوسع المراد ان يعطى للالواح و بعدد ان يطبع اسمه او المم معمله على كل منها يفصلها عن بعضها ثم تؤخذ الالواح وتصف على بعضها التصير على هيئة اعدة هرمية الشكل في محل المهواء وتترك هكذا الى ان تيبس وهكذا المنتهى العملية

وقد لاحظنا ان الصابون الاصفر الاون يفضل على العما بون الابيض ولا نعلم حقيقة سبب هذا التفضيل و بعد الامتحان وجد ان اسفرار الصا بون صادر عن وجود قليل من الحديد في الصودا ولكون صانعي الصابون في هذه البلاد محلون الصابون اي المهم عدونه بماء عند انهاء طبخه برسب الحديد الى قعر الخلقين كما ذكرنا ذلك ولا يحصلون على صابون معمفر الا بطريق الصدفة مع الهم لو اخرجوه من الخلقين عند نضجه بدون ان يضيفوا اليه ماه و سطوه وقطعوه كجارى العادة لاصفر ظاهره بعد يباسه و بقى داخله رماديا حسب الرغوب

واعلم أنه أذا اريد أعطاء اللون الاصفر للصابون مبالطريفة الآتية

قبلها يصير الصابون فى الحلةين بالقوام المرغوب عاما يضاف البه مع التحريك من مذوب كبريتات الحديد فى المحلول العلموى الخفيف بنسبة درهمين من كسريتات الحديد لكل اقة من الزيت

وعند ما يصير بدوجة النضج اللازمة يسمن فى المبسط م ينطع الواحا فيصفر ظاهرها عند ما تيبس لان كبر يتات الحديد الممزوح بها يأخد من اكسحين الهواء ويتحول الى اكسيد الحديد اما داخلها فيبقى بلون رخاس مشعها زرق جمبل

واعلم أن الصابون المحضر بهذه الطريفة يكون دائمًا اصلب من الصابون الاييض لان كمية الماء به هي اقل بما هي في هذا

واذ تكامنا الى الآن عن كيفية اصطناء الصابه ن فى المعامل الكبرة يلزمنـــا ان نرشد القارئ الى طوبقة سهله يعا ر بها ان يصنع ما يلزمــــه من الصابون

بدون احتياج الى الباعة ولا يخفى ما فى ذلك من التوفير

﴿ طريقة سهلة لاصطناع الصابون في البيوت ﴾

اذا ار يد تحويل اقة ونصف من الزيت الى صابون يؤخذ ١٥٠ درها من تحت كر بونات الصودا نقيا و٥٠ درها من الكلس حيا وبمد سحق الصودا واطفاء الكاس برشه بالماء ليصير مسحوقا ناشفا يمزجان جيدا ويوضعالمزيج فىوعاء من فحار او من خشب ذي تُقَبِّ على علو قيراطين من اسفله معرضا بين الثقب والمسحوق داخل الوعاء قطعة خام و بعد سد الثفب يغمر المسحوق بماء علىعلو ٣ قرار يط من سطحه و بعد تحريكه يترك هكذا ثلاث ساعات ثم تفتح ثقب الوعاء فيسيل منهما الماء القلوىراثقا لانه تصفي بمروره علىقطعة الخام الموضوعة داخل الوعاء لهذه الغاية فيحفظ السائل على حدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم يضاف من الماء فوق ما يقي في الوعاء كالمرة الاولى و بعد مضى ثلاث ساعات يسحب الماء ويحفظ على حدة وهو المحلول الثانى وتعاد العملية ذاتها مرة ثالثة والماء الحاصل منها هو المحلول|لثالث يحفظ على حدة ايضا . ثم يؤتى بقدر من نحاس او حديد مصبوب ذات سفل مقمر و يوضع على النار وداخله الاقة والنصفزيتا واقتان من المحلول الخفيف الثالث ويغلى المزيج مع الاعتناء بان يضاف عليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداوما البَّحر يك بقطعة منخشب وعند ما يستعمل المحاول الثاث جميعه يضاف من المحلول ااثاني الى ان يفرغ جميعه أيضا فيضاف من المحلول الاول وعند ما يشاهد ان المزيج صار بعضه خثرا غير ملتحم القوام بل يشبه الحليب الماصل يضاف اليــه قدر ٣٥ درها من مسحوق ملح الطعام فحالاً يلتصق الجامد منه بعضه ببعض ويفسخ عن السائل لانه صار مالحا فيغلى وهوعلى هذه الحالة نصفساعة ثم ينزل القدر عن النار ويترك ليبرد قليلاثم يرفع منه الحامد بمصفاة ويهرق الماء المالح و بعد تنظيف الفدر وترجيع الصابون اليــه ووضعه على النار يوضع داخله قدر مائتي درهم من ماء العادة وعند ما يقرب للغليان بزاد عليه بالتدر يح ما بقى من المحلول الاول وبعد ان يغلى ساعة ينزل القدر عن النار مانية ويرفع منه الصابون بمصفاة ويهرق السائل الباقى فى

القدوثم يعاد فوق النار وداخله الصابون واقة من ماء العادة و بعد ان يغلى ثلثساعة يرفع من القدر و يبسط فى محل مرشوش عليه كاس مطفأ منخول و ينرك مبسوطا خمس عشرة ساعة ثم يقطع ألواحا

واذا وزن الصاُّ بون الحاصل من هذه العملية بعمد تقطيعه يكون و زنه ثلاث اقات فيوضع في محل ناشف الى ان يفقد سدس وزنه ايطاير الماء عنه و يصير حينئذ صلبا كالصابون التجارى المعهود

﴿ فِي تَحْوِيلُ زَيْتُ اللَّهِ زَالَى صَابُونَ ﴾

ان استمال الصابون الحاصل من طبخ زيت الاوز مع السوائل القاوية محصور في الطب او لتحسين البشرة وما ذلك الالعلو قيمة الزيت المذكور. فعلى من اراد ان يتعاطى طبخه ان ينتخب زيت لوزجيد حاو الطبم وايكن تحتكر بوئات الصودا المراد استماله نقيا فتذاب الصودا في ماء مع مثال ثلث و زئها من الكلس المطفأ حديثا وبعد تحريك المذوب جيدا ينرك ثلاث ساعات ثم يرشح مرق المرشيح ثم يؤخذ من هذا المذوب ١٢ جزءا ومن زيت اللوز ٢٥ جزءا و بونمان في قدر على نار خفيفة الفاية وعند ما يصير المطبوخ بقوام خنر يصب في قوالب و ينرك فيها الى ان يبس واعلم ان هذا النوع من الصابون اذا احسن نركيبه ومنبخه يكون ابيض ناصعا فا رائعة جيدة وطعم حلو وكلا ازمن يتصلب حتى انه يعت قابلا للسحق والنخل اذا وقطع قطعا صغيرة وجفف في محل حار

﴿ فِي اصطناع سائل يقوم مقام السابون ﴾

يؤخذ رماد اخشاب صابة عروقة حديثا و يضاف اليه مثل ثلث وزنه كلسا مسحوقا مطفأ حديثا و يغمر بماء و ينقع مدة ثم يعدنى الماء عناو يحفظ المستعمل عند اللزوم. وعند ما يراد استعمال صابون يدخذ من الما المحضر كل بهق ثلانون جزءا ومن زيت الزيتون جزء واحد وبعد مزجه وتحريكها يصبر السائل ابيض كالحلبب ثم يداوم تحريكه فيرغى كما لوكان من الصابون الجيد. ضع منه اذ ذاك كمية في وعاء واضف اليه من الماء السخن كمية قليلة اوكثيرة حسما يراد به ان يكون قويا او خفيفا وغطس به عند ذلك الملاييس المرآد غسلها وافركها داخله واغسلها حسب العادة فيفعل كالصابون الاعتيادى

﴿ طريقة اخرى لذلك ﴾

يؤخذ من الصودا قطع صفيرة وتوضع فى وعاء وفوقها ماء وتنرك منقوعة الى ان يصير طعم الماه مالحا قليلا. ثم ضع من هذا الماء ار بسين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك المزيج ليصبر ابيض كالحليب ثم اضف اليه كمية ماء قليلة اوكثيرة حسما يراد به ان يكون خفيفا او قويا فيكون معدا ليقوم مقام الصابون تماما

وللعامل الخيار فى ان يعوض عن الصودا باليوتاسا على شرط ان يضيف الى هذا الاخير ان استعمله قليلا من مسحوق الكلس المطفأ حديثا

واعلم أنه من الضرورة أن يحفظ المحاول الممد للطريقة الاولى فى قنانى محكمة السد أو أنهلا يستحضر ألا قبل استماله ببرهة وجيزة لانه أذا بتى معرضا للهواء الكروى يفسد . وأن الزيت المستعمل فى الطريقتين السابقتين يكون أجود كلما كان قوامه اسمك

واذا رأى العامل ان السائل القاوى بقى مصفرا بعد مزجه بازيت فذلك دليل على ان المحلول قوى فلاصلاحه تضاف اليه كمية ماء الى ان يبيض . اما اذا بقى الزيت عائمًا على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ليس بالسمك المطلوب او ان المحلول قوى او ناقصه كلس فيصلح كل عاة بعضدها

وحيث ان المكلس لا يوجد حيا فى اى وقت كان ويفقد خواصه اذا بقى معرضا للهواه المكروى فاذا اريد خزن شى منه يجب ان يوضع فى قنانى محكمة السد ناشفة والا يفسد

ثم ان الصودا لا تفقد جميع خواصها بنقعها فى الماء مرة واحدة فلذلك تعاد عليها العملية ثانيا وثالثا

﴿ في اصطناع صابون بدون نار ﴾

يؤخذ وعاء من فحار او من خشب و يوضع فيه ٣ اقات زيت زيتون واقعة ونصف من المحاول القاوى الخفيف الثالث الذى تمكامنا عنه فيا سبق و يحرك المزيج جيدا بسرعة برزمة من شريط معدنى وذلك بمدة ربع ساعة على الاقل ثم تضاف اليه اقة ونصف من المحاول الثانى و يحرك كالسابق قدر ساعة على الاقل ثم تضاف اقة ونصف من المحاول الثانى ايضا و يداوم التحريك ليصير المزيج بقوام ختر فيترك هكذا ٣ ساعات ثم ينقل الى وعاء اكبر من الاول و يخلط جيدا بمدقة من خشب شمي يصب فى قوالب من خشب و بعد مضى بضعة ايام يجف بنوع يمكن العامل من المخرجه من القوالب و بعد ذلك بخمسة وار بعين يوما يكون قد صار جيدا للاستعال كالصابون الاعتيادى

واعلم انه اذا عوض عن زيت انزيتون بغيره من الزبوت تكون النتيجة واحدة

﴿ صفة صابون قليل الكلفة ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة معلومة وطريقة اصطناعه هي ان تأخذ ماه الصابون الذي استعمل انسل ملابس او خلافها وتغليه مضيفا الى كل عسر بنجزها منه جزءا واحدا من الكاس المعلمأ حديثا و يصير بالقوة المرغوبة عند ما تعوم على سطحه بيضة الدجاجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه في قناني محكمة السد

واعلم انه الذا وضع من هـذا السائل فى وعاء مع زيت او سمن او دهن فاسد وحرك جيدا يكون صابونا اقل او اكثر جمودة حسب كمية انزيت او الدهن المستعمل. وكما اضفت زيتا او جسما دهنيا الى الوعاء الذى فيه السائل اضف اليـه منه ايضا بنسبة واحد من السائل ال اثنبن زيتا او دهنا

واعلم انه اذا عوض عن زيت ازيتون بغيره من از وت كر يت الجوز وزيت المكتان وزيت الحيدانات تبقى العملمات كانتى ذكرناها العمل صابون زيت زيو خدران الصابون الحاصل مختلف القوام

واللون والرائحة وهالئه صفة الصابون الحاصل من استعال كل من هده الاجسام فالصابون الحاصل من زيت اللوز وعحاول الصودا هو بعـــد صابون زيت الزيتون الاشد قواما ويكون ابيض ناصعا ذا رائحة جيـــدة ولا يستعمل سوى فى الصيدليات لعلو قيمة زيت اللوز

والحاصل من زيت التنب والكتان يكون لونه اخضر ذا قوام رخو واذا وُضعت عليه كميـة من المـاء مهما كانت قليلة تسيله واذا عرض للهواء يفقد لونه الاخضر من الظاهرثم يبيض ثم يسمر

والحاصل من زيّت الجوزيكون لونه ابيض مصفرا رخو القوام دبقاً لمسه دهنى سريع الذوبان بالماء يسمر بتعرضه للهواء

والحاصل من زيت السمك يختلف قليلا عن السابق وهو ذو رائحة مكروهة والحاصل من الشحم يكون ابيض صلبا ذا وائحة شحمية واذا عرض للهواء يزيد صلابة حتى انه يصير قابل السحق

والحاصل من الدهن يكون ابيض ناصما صلبا بدون رائحة يقوم مقام صا بون زيت الزيتون وهو مخصوص لاصطناع الصا بون العطر

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي اصطناع الصابون باليوتاسا ﴾

ان الصابون المصنوع بالپوتاسا والزيت او بالاجسام الدهنية لا يجف بل يبقى رخوا كالمرهم و بوجد فى اور پا على نوعين فالمصنوع بازيت او بالشحم يكون لونه اخضر والمصنوع بدهن الخانزير يكون ابيض و يخصونه لعمل الصابون العطر

واعلم ان كيفية اصطناعه هي كالتي ذكرناها سابقا غير انه يلزم ان يكون الكاس أكثر في هذه وخصوصا في ايام الشتاء . فيعمل بالبوتاسا والمكلس ثلاثة عاليل متفاوتة القوة وعند ما يصير الصابون داخل الخلقين بقوام الرهم و بلون أبيض وسخ تخفف النار و يحرك تحريكا متواصلا بحيث ان راس اللوح المحرك به يمس قعر الخلقين ثم يضاف اليه من المحلول القوى الى ان يتم الاتحاد و يصير الصابون شفاف

فيترك على النار الى ان ينقد الزيت رائحته الاصلية فيكون طبخه قـــد صار كافيا فيصب فى براميل وهكذا يشاهد بالمتجر

ثم ان الصابون المحضر بهذه الطريقة يبقى رخوا كما تقدم القول وقـــد عرف بالامتحان انه اذا اغلى على النار ينشف اولاثم يحترق

ونكتفى بما ذكرناه عن هذا الجنس من الصابون لانه غير مستعمل فى بلادنا ولا يستعمل بسبب ارتفاع قيمة الپوتاسا على الصودا

﴿ في تحويل الصوف الى صابون ﴾

لهذه الغاية يعمل محلول قلوى كاو قوى ثم يوضع على النار الى ان يغلى فتضاف اليه اذ ذاك بالتدريج قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداوما التحريك والاضافة الى ان يبطل ذوبان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ و يستعمل عند الازوم عوضا عن الصابون الاعتبادى

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كشف ما يستعمله البعض انش الصابون ﴾

ان الضرورة تلجئنا الى الكشف عن الوسائط الني يستعملها البعض الخش الصابون وعن الطريقة التي بها يعرف المشنرى ما هى المادة المفشوش بها ومن المواد التي يغش بها الصابون الطباشير والنشا ودقيق بعض البزه ر البخسة التمن والتراب المستعمل العمل الغلايين وما يبقى من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك.ولا بخفى ما فى ذلك من الربح العامل ومن الخسارة المشرى . ولاجل الكشف عن هذه المواد تعمل العملية الآتية

قوْخذ ۳ دراهم من الصابون المراد امتحانه وتعمل قسورا رفينة ثم تذاب فى السيرتوغاليا فاقا ذابت بدور ن بدار به راسب قاصابون نبر مغشمان الما اذا بقى واسب فيقخذ و يغسل فى السارة محنف شم يوزل ومن وزنه يستدل على كمية المفروش بها الصابون

واذ عرف ذلك فلا يبقى على الممتحن سوى معرفة ما هى تلك لملادة فان كانت ترابية كالطباشير او تراب الفلايين او ما بقى من الصودا فتعرف بعدم ذوبها فى الماء الفالى واذا كانت نشائية يختر الماء عند غلبها به و يزرق لونه اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود

وحيث آنه لا يهمنا سوى ان نعرف هل كان الصابون منشوشا او لا (ما الغائدة بمعرفتنا اذا كانت المادة المغشوش بها ترابية او نشائية) فنكتفى بما ذكرناه فى هذا الخصوص والله يحب المحسنين

-0 القسم الثاني كان -0 القسم الثاني المحاسب المعلناء الصابون العطر (المطيب)

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في بعضالكلام عنه ﴾

قد يسمون صابونا عطرا الصابون النقى للغاية سواء كان شفافا او مظلما ابيض او ملونا الواحا او مسحوقا معطرا بروائح مختلفة . وقد يمكنان تمكن قاعدته البوتاسا او الصودا . ويلزم لاصطناعه اعتناء تام وان تكون اجزاؤه فى غاية النقاوة

واعلم ان الصابون المحضر بالشحم تمكث رائحته شحمية اذا استعمل بدون ان يتنقى وان اغلب الصابون المطر المستحضر من اور پا مصنوع بدهن الخنزير مع ان تحويل هذا الجسم الدهني اصعب من غيره وتقتضى لاتقان عمله ممارسة طويلة . وان الآلات المستعملة لعمل الصابون الاعتيادي تستعمل العمل هذا ايضا ولا فرق سوى بالخلقين حيث يلزم ان تكون هنا من الحديد لا من النحاس لان همذا الممدن الاخير بتأكسده يلون الصابون على غير المطلوب . ويقتضى ان يكون الوعاء المصدوع به المحلول من الفخار لان الخشب يلونه وهكذا يتلون الصابون الصابون

ومن الصابون العطر ما يستحضر رأسا و يعطر قبل ان يصب فى القوالب ومنه ما يستحضر بتذو يب صابون مصنوع قديما و بتعطيره وتجفيفه من جديد وسنتكام عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

﴿ تحويل دهن الخازير الى صابون ﴾

تؤخذه اقات من دهن الخنزير واقتان ونصف من محلول الصودا التوى الاول و يوضع الدهن فى خلقين و يذاب على نار هادئة ثم يضاف اليه نصف المحلول و يحرك تحريكا متواصلا بدون ان يغلى وعند ما يتم اتحاد الدهن بالسائل يضاف بالتدريج ما بتى من المحلول مداوما التحريك الى ان يصير المزيج جامدا ذا لمس ملس فيكون قد صار طبخه كافيا فيرفع عن النار و يصب فى قوالب بالوسع والهيئة المطلوبة محفورة برسم موغوب و بعد خمس عشرة ساعة من صبه يطبع على سطحه الاعلى رسم ما بطوام مخصوصة لذلك

ولا نغفل عن ان نقول انه يلزم تعطير الصابون قبل صبه فى القوالب وسنذكر ذلك فيما سيأتي

وقد يعمل صابون جيد بمزج ٣٥ جزءا من الشحم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية العمل هي كالتي ذكرناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت فلا فائدة بالاعادة واعلم ن مقادير الزيوت العطرية بالنسبة الى الصابون ليكون معطرا هي تسعة اجزاء من الزيوت العطرية لكل الف جزء صابونا غير ان الزيت العطرقد يمكن ان يكون من جنس واحد او من مزيج جلة اجناس كما سترى في الصفة الآتية

٦ درهم زيت الكراويا العطر

درهم ونصف ۱ اللاوندا ۱

ه د الحصي لبان ۱۱

تمزج سوية . وكما قدمنا ان هذا المقداركف لتعطير الف درهم صابون واعلم ان مقدار الزيت العطر مختاف بحسب احتلاف قوة رائعته و بحسب قوة الرائعة المراد اعطاؤها للصابون و جسب ذوق العامل والمشترى فمنهم من يعطر مائة جزء صابون بستة اجزاء زيت الكراويا وجزئين من زيب البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر رائحة بحسب جودة الزيت العطر المستعمل

وقد قلنا ايضا ان من الصابون العطر ما يستحضر وأسا ومنه ما يصنع بلرخاء صابون مصنوع قديما وهاك صغة صابون من هذا النوع الاخير

تؤخذ ٧ أقات ونصف من صابون زيت الزيتون وه أقات من صابون شحم الغنم وتقشر قشورا رقيقة ثم توضع في قدر من نحاس غير مبيض مسخن بحام ماريا (اى انالقدر التي فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى أوسع منها وداخلها ماه) وتضاف اليها أقة ونصف ماه أو أقل أو أكثر حسب يبس الصابون وقد ميته (كلاكانت كمية الماء المضافة قليلة هي الفاية . ويجب أن يتم أرخاه الصابون بسرعة لانه أذا بقي على النار مدة طويلة يجف بعد صبه في القوالب أكثر من اللازم ولا يكون ممكنا طبعه بالرسم المراد

وعند ما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تضاف اليه الزيوت العطرية بالمقدار اللازم ثم يصب فى قوالب و بعــد ما يأخذ قواما يطبع عليه الرسم المراد وهكذا تنتهى العملية

واذ قد وضعنا قاعدة لاصطناع الصابون العطر يلزمنا قبل ان نختم هذا الباب ان نرشد القارئ الى كيفية تلوينه و بما ان العمليات الآتيــة هى كالسابقة نضرب صفحا عما علم وتتكلم على ما يتتضى فنقول

﴿ صابون احمر معطر بالورد ﴾

أرخ ٩ اقات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلك ثم اضف اليه ٦٢ درها من الزنجفر و بعد مزجه به جيدا ضع فوقه مزيج الزيوت العطرية بالمقادير الآتية

۱۳ درهم عطر الورد

ه. « « القرنفل

ه و ١ القرفة

١٠ درهم عطر البركاموت

و بعد تحريك المزيج داخل القدر جيدا يصفى بخرقة نظيفة او بمنخل لاخراج ما عسى ان يكون بقىفيه من قشور الصابون غير الذائبة ثم يصب فى القوالب وبعد مضى ٢٤ ساعة يطبع عليه الرسم المطلوب

﴿ صفة صابون اسمر عطر ﴾

يعمل هذا الصابون كالسابق غير انه يعوض عن الزنجفر بخمسة وثلاثين درها من تراب ملون باكسبد الحديد معروف بالمتحر بتراب الفي و يعطر بالمزيج الآتي

- ۲۰ درهم عطر البركاموت
 - ۱۵ « « القرنفل
- ٧٠ « (هر البر تقال
 - ۱۰ « الساسفراس
 - ۰۱ « الصعتر

غيره أصفر ﴾

وهــذا الصابون يستحضر بارخاه ٥ افات و ١٠٠٠ درهم من صابوں سحم الغنم و٤ اقات صابون زيت الزبتون ويلون بمزجه مع ٨٠ درها من العرابة الصفراء ويعطر بالميز يح الآتى

- ٣٤ درهم زيت القرفة
- ۷ ۱ ۱ الساسفراس
 - ۰۷ « البركاموت

🖈 فی اصطناع صابون خفیف 🖈

قسد يسمون صابونا خفيفا جنسا منه محصرا محيت دلحل الهواه بين كرياته فيجعله حفيفا . وهسذا النوع مفصل على ماسواد لامه ترعى بسهوله مكيفية تلوينه وتعلموه هي مطابقة لما ذكراه عن اسار ودي وننبه القارئ الى ان هــذا النوع لا يعمل سوى بصابون زيت الزيتون او صابون زيت الزيتون او صابون زيت اللوز وطريقة عمله هى ان تأخذ من الصابون الايض الجيــد ٨ اقات وتعملها قشورا رقيقة وتضعها فى خلقين على نار هادئة معاقتين او ٣ اقات ماه وعند ارخاه الصابون يحرك تحريكا متواصلا الى ان يرغى وترتفع رغوته الى فوهة الخلقين فضاف اليه اد ذاك الزيوت العطرية بعد مزجها بيعضها و يحرك الصابون أيضا برهة ثم يصب فى قوالب و يطبع عليه الرسم المطاوب

﴿ صابون معطر بالبركاموت ﴾

ان البركاموت شجرة من نوع البرتقال تكثر فى بلاد ايطاليا تمرها كثمر البرتقال لونا ورائحة و بعصر قشور التمر او باستقطاره يحصل زيتها العطو وهو اخضر اللون شفاف . فبعد ارخاه الصابون كما ذكر قبيل هذا وقبل صبه فى القوالب تضاف اليه من زيت البركاموت كمية بحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها له وبحرك جيسدا لتكون فما بعد الالواح متساوية التعطير ثم يصب فى القوالب

وهَكذا يعطر بزيت الليمون وغيره من الزيوت العطرية كزيت الحصى لبان وزيت المردكوش وزيت الصهتروما شاكل ذلك

ومن النباتات ما لا يستخرج منها زيت عطر لا بالعصر ولا بالاستقطار ومن اصنافها الياسمين والزنبق فيستعماون لجمع واتحمها الطريقة الآتية

تؤخذ كمية من زهور نباتات كهذه وتغمر بزيت البان وتوضع في محل جار ١٥ يوما نم تمصر فيخرج منها زيت البان حاملا مادتها العطرية واذا نقعت فى الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرائحة اجود

﴿ صابون معطر بالياسمين ﴾

لا بخنى ما نزهور الياسمين من الرائحة الجيدة الخارقة وهـذه الزهور لا يستقطر عنها ماه عطر كزهور النارنج وليسما يسمونه فى المتجر بزيت الياسمين سوىزيت البان معطرا بالطريقة الآتية يبل قطن بزيت البان وتمد طبقات ينها من زهور الياسمين وتترك هكذا مدة فيمتص القطن ولئحة الياسمين المطوية ثم يمصر عنــد ذلك ويحفظ الزيت الحاصل فيمتر به الصابون كما سبق القول

﴿ غيره بالزنبق ﴾

تؤخذ المادة العطرية من الزنبق بنقع زهوره ٣ او ٤ ايام فى الماء ثم يصفى الماء عنها وتنقع به زهور جديدة وتترك ايضا منقوعة ٣ ايام ثم توضع فى كركة وتستقطر (كا يستقطر ماه الزهر) ثم أرخ الصابون بمائه عوضا عن الماء الاعتيادى بشرط ان تكون الناو خفيفة جدا ثم صبه فى القوالب . ونكتفى بما ذكرناه من هذا القبيل المختصار

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في اصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطناع الصابون تؤخذ ٢٥ اقة من صابون الشحم النتى وتعمل قشورا رقيقة وتنشر مدة فى محل حار لتيبس جيدا فتوضع اذ ذاك فى حمام ماريا داخل كركة (كالمستعملة لاستقطار ماء الورد) وتوضع فوقها ٣٨ اقة من السيرتو درجة ٣٦ و بعد تغطية السكركة جيدا تشعل تحتما نار خفيفة (اذا كانت النار قوية تتطاير كمية من السيرتو قبل ان يذوب به الصابون) ويستقطر من اصل السيرتو الموضوع ٥ اقت تكشف الكركة ليتحقق ان الصابون ذاب بالسيرتو عاما ثم اسحب النار واطفتها ودع ما فى الكركة يرتاح و يبرد قليلائم صبه فى قالب كبير واتركه فيه ليبرد تعاما فيصير بقوام يمكن العامل من اخراجه من القالب ثم يوضع فى محل ناهواء ليسرع تطاير السيرتوعنه و بعد مضى ٨ ايام او ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون تطاير السيرتوعنه و توضع داخل قوالب عفورة اسفلها برسم مطاوب ثم تضغط بالمكبس وبعد ذلك تؤخذ من القوالب وتصف على نوح وتوضع هكذا فى محل حار الى ان يتم

يبسطها . واذ تكلمنا عن كيفية عمل الصابون الشفاف فهن الضرورة ان نعرف كيفية تلوينه وتعطيره فنقول ان اللون الوردى يعطى لهذا النوع من الصابون بمنقوع الدودة فى السپيرتو . والاصفر بمنقوع الكركم فى السائل ذاته . والبرتقالى بمزيج اللون الاحمر بالاصفو . والازرق بمحلول النيل فى السپيرتو . والاخضر بمزيج الازرق بالاصفر . والقرفى الاصفر والاحمر بالازرق

اما تعطيره فيتم بالطريقة التي ذكرناها عنــد ما تكلمنا عن خلافه والمقادير تختلف مجسب الارادة

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تعطير الصابون بالراتينج ﴾

ان البخور الجاوى راتينج ذو رائعة خارقة وتظهر رائعته خصوصا عنـــد ما شعل

واذا ثقع هذا الراتينج فى السپيرتو تحل منه مادته الراتينجية واذا وضعمن محلوله بضع نقط فى الماء يتمكر الماء حالا ويصير اييض كالحليب فيسمونه حينشذ الحليب البكارى وهو يستعمل لتحسين البشرة وعلى ما يقسال انه يزيل النمش عن الوجه

وكيفية تعطير الصابون به هى ان يؤخذ الصابون الابيض الجيد و برخى على النار بمقدار مناسب من الما، وقبل ان يصب فى القوالب يضاف اليـــه مقدار من مسحوق البخور و يحرك جيدا ثم يصب وهكذا تنتهى العملية

﴿ غيره ممطر بالميمة ﴾

الميمة راتينج خثر القوام كالعسل رمادى اللون حاد الطعم وله رائحه قو ية خلوقة و يعمل غالبا اقراصا او كمتلا تحرق للتبخير فى الهياكل و يعمل به محلول بالسپيرتو كالراتينج المار ذكره وكيفية تعطير الصابون به هى كالمدكورة اعلام

🤏 في اصطناع ماء كولونيا وتمطير الصابون به 🥦

ان السائل المحروف بماء كولونيا هو مزيج مركب من الاجزاء الآتية: تؤخذ ٧ اقات ونصف من السيرتو درجة ٣٦ و ٠٠ درها من زيت البركاموت و ١٠ دراه من زيت السكاد ومثله من زيت اللبمون ودرهان ونصف من زيت اللاوادا ومثله من زيت الحصى لبان وكذلك من زيت النعناع ودرهم من زيت القرافل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زيت زهر النارنج وتمزج هذه الاجزاء ببعضها فى قنينة وتترك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم تم برشح السائل بالورق وهكذا تنتهى العملية ومنهم من محدث من التركيب المذكور بعض الزيوت كاسترى فى المزيجالآتى تؤخذ اقتان و ١٠٠ درهم من السيرتو ودرهان وضف من زيت الكاوندا من زيت اللاوندا ومثله من زيت اللاوندا ومثله من زيت اللاوندا ومثله من زيت اللاوندا ومثله من زيت اللاوندا

و يعطر الصابون بماء كولونيا بارخائه على النار مع قليل من ماء العادة كما تقدم القول عن ذلك وبعد تنزيله عزالنار يضاف اليه من الماء المذكور مقدار كاف لتعطيره بحسب المرغوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب فى قوالب

غيره معطر بماء اثينا 🥦

ان السائل المعروف بماء اثينا مركب من الاجزاء الآتية: تؤخذ من البخور الجاورى ومن بلسم مكة من كل ٨ دواهم ومن السيبرتو اقتان و ١٠٠ درهم ومن كبش القرنفل وجوزة الطيب من كل ٥ دراهم ومن اللوز الحله المقشور ١٥٠ درهما ومن المسك والعنبر من كل قحتان و بعد وزن الاجزاء وسحق الجاءد منها تمزج ببعضها في زجاجة وتترك هكذا منقوعة ثلاثة ايام محركة كل يوم جملة مرار ثم يضاف اليها ٢٠ درها من ماه الورد وتوضع في كركة على نار خفيفة و يستقطر منها اقتان تحفظ فانها المساء العطر المطاوب وكيفية تعطير الصابون به هي كالمذكورة سابقا

🗲 الفصل الرابع 🧲

﴿ في عمل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون مذوبه فى السيرتو ممطرا بروائح مختلفة وكثيرا ما يستعمل هذا السائل فى الطب وعند الحلاقين ولازلة الدبوغ من الاقمشة . ولتعميم الفائدة نقدم للقارئ جلة تراكيب من هذا النوع

﴿ صفة اولى ﴾

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النتى اليابس و٧٧ درهما من السيبرتو درجة ٣٤ ومثله من الماء المقطر . و بعد ان يعمل الصابون قشورا رقيقة يوضع مع السوائل فى وعاء داخل حمام ماريا الى ان يذوب تماما فيرشح بالورق و يكون السائل الصابوني اجود رائحة اذا عوض عن الماء المقطر عاه الزهر او ماه الورد

﴿ صفة ثانية ﴾

يؤخذ ١٠٠ درهم من الصابون الاييض النقى واقة من السپيرتو درجة ١٨ (او الوزن ذاته من العرق الخفيف) وتجرى عليه العملية السابقة تماما

صفة ثالثة 🗲

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النقى ودرهم من تحتكر بوات البوتاسا و ١٧٠ درهما من السپيرتو درجة ٣٦ ومن ماء مقطر اللاوندا ٢٠ درهما ثم يعمل الصابون قشورا رقيقة و ينقع مع باقى الاجزاء بضعة ايام ثم يرشح بالورق

﴿ مَفَّةُ رَابِعَةً ﴾

تؤخذ اقة و٥٠ درهما من الصابون الابيض النقى وتعمل قشورا رقيقة و٤٠ درها من ثحت كر بونات البوتاسا وتوضع هــذه الاجزاء فى وعاء وتعجن ربع ساعة باليد ثم تنقل الى وعاء آخر وتوضع فوقها اقة ونصف من العرق الجيد ثم ير بط على فوهة الوعاء رق غزال (او خلافه من جلد رقيق) مبلولا بماء وعند ما ينشف الرق على فوهة الوعاء يثقب وسطه بدبوس و يترك الدبوس داخل الثقب و يعرض الوعاء للشمس يومين محركا كل مدة منتبها الى رفع الدبوس من محله عند التحريك ليكون التقب محلا لمرور الهواه . اما اذا اجريت العملية فى فصل الشتاء حيث لا يكون شمس فيوضعالوعاء الذى فيه السائل على رماد حار الى ان يذوب الصابون تماما فيرشح السائل الصابونى بالورق فيكون لونه كلون زيت الزيتون واذ براد ان يكون هذا السائل عطرا يضاف اليه بعد ترشيحه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان تعطى السائل عطرا يضاف اليه بعد ترشيحه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان تعطى له والمحته

ونحث الحلاقين على استمال هذا السائل لانه قليل المكلفة و يكفى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط فى وعاء وان تحرك بفرشة صغيرة ذات شمر طويل مبلولة عاء لترغى حالا وغوة بيضاء ناصعة فيبل بها الشعر المراد حلقه فتكون اجود مما لو استعمل الصابون الاعتيادى

﴿ فِي عمل صابون ممسك ﴾

يؤخذ او بعون درها من جزور الخطمى وتقشر وتيبس بالغى ثم تسحق جيدا و ١٠ دراهم نشا ومثلها دقيق منخول و ٣٠ درها اللوز الحلو مقشورا و ١٧ درها من بزور البرتقال مقشورة و ٢٠ درها من تحت كر بونات البوتاسا ومثلها من زيت اللوا الحلووه و درها من جذور السوسن مسحوقا و ٤٠ قمحة مسك و بعدد سحق المواد المقتضى سحقها تمزيج كلها سوية . ثم انقع ٨٠ درها من جذور الخطمى فى ماه الزهر او ماه الورد واتركها منقوعة ١٥ ساعة ثم صف المنقوع واعجن بماه المساحيق المذكورة اعلاه عجنا متساويا واصنع المعجون كتلا بالهيئة المرغوبة وابسطها المجف

واعلم انهذا المركب يبيض الوجه والبدين و يطريها ان غسلت به وعلى ما يقال انه اجود التراكيب لذلك

﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من الصابون الابيض الجيد وتعمل قشورا رقيقة و ٢٠ درها من مسحوق جذور السوسن و٧ دراهم مسحوق قصب الذريرة ومثلها مسحوق زهر البيلسان وه دراهم مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل ودرهم من مسحوق بزر الكزبرة ومثله زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ورق الغار و٣ دراهم ميعة و بضع قمحات مسك او عنبرو يعجن الكل بماء الورد وقليل من زيت اللوز الحلو و يعمل كتلا واستماله كالسابق

﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من اللوز المر وتقشر بعد ان تنقع برهة فى الماء السخن و ٢٠ درهما من محلول البخور الجاورى بالسييرتو ودرهمان من مسحوق الكافور و ٣٠٠ درهم من الصابون الابيض الجيد ثم يعمل اللوز معجونا بدقة فى جرن مع الكافور ومحلول البخور و يرخى الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة و يمزج بالمعجون و يعمل كتلا بالهيئة المرغوبة

وكثيرا ما يستعمل هذا التركيب عند الانكليز لتطرية البشرة وتلميعها ويعد من المحسنات الجيدة

(تركيب صابون يزيل الدبوغ)

تؤخذ من الصابون اليابساقتان و١٠٠ درهم ومرارة ثور و يباض ار بع يضات و ٣٠٠ درهم شبة مكلسة مسحوقة وتعجن الاجزاء سوية فى جرن ثم توضع ٢٤ ساعة فى محل وطب قان لانت بعد مضى الوقت المذكور بحيث يمكن ان تعمل كتلا فتعمل وتحفظ والا اذا بقيت غير متساوية القوام فتجفف وتدق ثانية مع قليل من الماء وتعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الدبوغ الدهنية

۔۔﴿ تنبیه ﴾⊶

واذ كان تقديم هذا الكتاب على الخصوص الى اصحاب الصنائع والراغبين في الاكتشافات من الوطنيين والذين يجهاون اسهاء المواد الكيمياوية وجب على ان اذكر في الباب الآتي اسهاء هذه المواد اذ يوجد لبعضها اكثر من اسم واحد وكيفية تحضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يمكن تحضير الحكل لعدم وجود المواد والآلات اللازمة لذلك فلا يضطر العامل الى ان يشترى مادة موجودة عنده باسم آخر

﴿ انتهى باب اصطناع الصابون ويليه باب للواد الكيمياوية ﴾



البائب لعابثه ﴿ فِي المواد الكيمياوية ﴾

﴿ تَنبِيه ﴾ انا لا نتكلم فيهذا البابسوى بالاختصار وذلك عن المواد المستعملة في هذا السكتاب وعن صفاتها واسلمها المختلمة وكيفية استحضارها ومن اراد التعمق في درسها فعليه عطالعة كتاب اصول الكيمياء للعلامة الدكتور كرنيليوس فان ديك الامبريكاني المشهور الذي لُعف به ابناء لغتنا العربية جازاه الله عنا خيرا

﴿ سبيرتو (الكحول — روح النبيذ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له طيار يلتهب بسهولة طعمه حاد رائعته مسكرة. و يستحضر باستقطار السوائل المختمرة لبعض المواد السكرية او النشاوية كالشمندور والشمير والبطاطة والرز وقصب السكر والعنب ومن الخشب ايضا ويكون على درجات مختلفة من الثقل النوعي بحسب مقدار الماه الذي يخالطه فالصرف فيه جزء من الماء للمائة والتجارى فيه ٤٩ ماء للمائة وللحصول عليــه صرفا يستقطر التجارى منه مخلوطا عادة كثيرة الشراهة للماء كالكاس الحي وكربونات اليوتاسا وهوكثير الاستعال فى الصيدليات وبه تصنع الارواح والصبغات الطبية وفى الصنائم لتذويب المواد الراتينجية ولعمل الفرنيش وصانعوا الاطياب يستعملون منسه كميات وافرة لاصطناع سوائل عطوية كماء كولونيا وماء اللاوندا وما شاكل ذلك . وقوة الخور المسكوة متوقفة على مقدار السييرتوفيها

﴿ ایثیر (ایثیر هیدریك - كبریتیك) ﴾

هو سيال طيار لا لون له ذو طعم حاد يلتهب بسهولة اذا مس جسها ملمهبا (فليحترسمن ذلك) واذا تنفس من بخاره يلقىفىسبات وقتى مثل الكلوروفورم وكثيرا ما يستعمل عوضا عنه . وأذا صب منه على اليد يشعر منه بيرد موقت وأذا وضع منه على الجبهة والصدغين يزيل الم الرأس وقلما يذوب فى الماء ولكنه يذوب تماما فى السيبرتو . ويستحضر باستقطار مزبج من السيبرتو بالحامض الكبريتيك والايثير يذوب المواد الراتينجية والزبوت العطرية والاجسام الدهنية ويذوب الكبريت والغصفور قليلا

﴿ ایثیرفصفوریك ﴾

يستحضر باحماه خرات الرصاص . اما الايثير المفصفر اللازم لبعض العمليات في هذا الكتاب فيستحضر بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطعا صغيرة داخل زجاجة محكمة السد مع ١٥٠ درها من الايثير كبريتيك وتترك هكذا ٣٠ يوما محركة كل مدة ثم ينقل الايثير المفصفر الحاصل من هذه العملية الى عدة قنانى صغيرة سوداء مسدودة سدا محكما

البانة المرة (زفت ابيض - زفت بركونيا) ﴾

البانة المرة مادة واتينجية من نوع التر بنتينا تكون رخوة اولاثم تتصلب لتتطاير منها مادة زيتية . لونها ابيض مصفر طعمها مر رائعتها كوائحة التر بنتينا ترخى بالحوارة . وتستعمل فى الصنائع كطلاء لا يخرقه المساء وفى الطب يصنع بها لصقات لمعالجة داء المفاصل والتهاب الشعب

﴿ الومين (اكسيد الالومينيوم - ألومينا) ﴾

الالومين كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة بلورات جميلة وحجارة كريمة كالسنباذج والصفير والياقوت الاحمر والاصفر و يوجد منه فى معامل الكيمياء مسحوقا اييض خفيف لا يصهر مهما كانت درجة الحرارة عالية . وهو لا يذوب فى الماء ولا يذوب سوى فى بعض الحوامض

و يستحضر الالومين نقيا (ألومينا هيدراتى) بتذو يب الشب الابيض فى مثل ثقله عشرين مرة ماء و يضاف اليه اذ ذاك قليل من محلول كر بونات الصودا ليفصل عنه ما ربما يكون فيه من الحديد وبعد ترشيحه تضاف اليه كمية من النشادر السائل ليرسب من مذو به تماما . فيجمع الراسب و يغسل و يجفف

﴿ كبريتات الالومين ﴾

يستحضر باشباع ألومينا هيدواتى بالحامض الكبريتيك مخففا بخمس اوست مرات ثقله ماء ثم يجفف ويحفظ داخل قنانى محكمة السد لانه يمتص رطوبة من الهواء السكروى . وكبريتات الالومين كثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى الصباغ

﴿ كَبِرِيتَاتَ الْالْوَمِينَ وَالْبُوتَاسَا (شُبُ الْبَيْض) ﴾

هو باورات كبيرة بيضاء شفافة يذوب فى الماء البارد واكثر منه فى الماء السخن طعمه حامض قابض. وكثيرا ما يستعمل فى الطب كقابض فى الانزفة وفى الزرب وقطرات الرمد. وفى الصنائع خصوصا كمؤسس فى الصباغات. ويستحضر بفعل الحامض الكبريتيك بالداخان الذى هو مزيج من سليكات الالومينيوم وكبريتات ويتولد كبريتات الالومينيوم وكبريتات الحديد في حالة الذوبان ثم يضاف الى المذوب كبريتات اليوتاسا وعند التبلور ينفرد الشب عن كبريتات الحديد لانه يتبلور قبله

قلنا ان كبريتات الالومين واليوتاس يستعمل كمؤسس فى الصباغ ولبعض الالوان اللطيفة يلزم ان يكون خاليا عاماً من الحديد خصوصاً فى تأسيس القطن المعد للصباغ الاحمر. ويتحقق انه خال من الحديد بتذويب درهمين منه فى الماء ثم باضافة بضع نقط من محلول سيانور اليوتاسا واذا بتى المزيج بعد مضى بضع ساعات صافيا ولم يتلون بلون ازرق فيكون خاليا من الحديد والا فتعمل له العملية الآتية

يذاب الشب فى الماء الغالى و يترك الى ان يتبلور ثانيا فهذه البلورات تسكون نقية خالية من الحديد

واذا تكلس الشب الايرض بخسر ماه تباوره و يصير مسحوقا ابيض يعرف بالشب المحروق او المكلس

﴿ خلات الالومين ﴾

لا يمكن الحصول على خلات الااومين نقيا سوى بفعل الحامض الخلاك على الاومين الهيدراتي الراسب حديثا والتجارى منه مستحضر بتحليل كبريتات الانومين والپوتاس بخلات الرصاص وهو كثير الاستعال في الصباغ وفي بعض المصابغ بستحضرون خلات الانومين لتأسيس الفطن المعد للصباغ الاحر بالطريقة الآتية يذاب في ٢٥ اقة ماء غال ٢ اقات و ٢٠٠ درهم كبريتات الالومين واليوتاس يذاب في ٢٥ الصودا و٦ اقات و ٢٠٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المزيج معدا للاستعال

﴿ انتيمون ﴾

هو معدن مزرق لامع سهل الانسحاق قلما يستعمل في الصنائع بنفسه ولكنه جزء من عدة امزجة معدنية مفيدة فيكوّن مع الرصاص معدن احرف الطبع

﴿ كلورور الانتيمون (زبدة الانتيمون)﴾

هو ابيض جامد لين سهل الاصهار يتباور ادا برد يمس ماء الهواء فيبول وهو يتولد بفعل الحامض الهيدروكلوريك بكبريتور الانتيمون يستعمل فى الطب والجراحة كاويا وفى الصنائم لتاوين المعادن والجاود

﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبريتور الانتيمون - ائمد) ﴾

هوكثير الوجود فى الطبيعة لونه مشال لمين الرصاص يستحضر صناعيا بإحماه جزءين ونصف انتيمون وجزء كبريت يستعمل فى الطب والصنائع وعند النساء كحطوط لتسويد حواجبهن اما كبريتور الانتيمون الخامس المعروف بكبريتور الانتيمون الخامس المعروف بكبريتور الانتيمون الذهبي فهو مسحوق صفر برتقالى لا رائحة له ولا طهم . وكيفية استحضاره هى ان تأخذ ١٧ دوها من اول كبريتور الانتيمون وه؛ درها من الكبريت

المنسول و ٨٥ درها من كر بونات الصودا جافا و ١٠ دراهم من فحم النبات ثم اسحق الاجزاء جيدا وامزجها واحمها فى بوتفة ودعها تبرد وخذ ما حصل من العملية واسحقه وضع فوقه ماء سخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشحه وجنف المرشح فعند ما يبرد يتبلورثم ذوب البلورات الحاصلة فى مشل وزنها ثمانى مرات ماء بلود واضف البها نقطة فنقطة من الحامض الكبريتيك المخنف بمثل وزنه تسع مرات ماء وعند ما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب و ينسل ويجفف

اما كبريتور الانتيمون والپوتاس فيستحضر باحماء اول كبريتور الانتيمون معكر بونات الپوتاس وهو زجاجي الشكل نصف شفاف

﴿ كَرْبُونَاتِ الْهُومَاسِ (تحت كَرْبُونَاتِ الْهُومَاسَا) ﴾

هو ملح قاوى كاو يذوب فى مثل ثقله ماه باردا يمتص رطوبة الهواه فيبول . يستحضر بترشيح ماه عن رماد مواد نباتية اى يوضع الرماد فى برميل مثقوب من اسفله و يصب عليه ماه فيرشح من اسفل بعد مروره على الرماد فيذوب الاملاح القابلة الذو بان ولاسيا كر بوئات الپوتاسا ثم يجغف الماه فيبقى كر بوئات الپوتاسا التجارى غير النقى اى الممنوج معه سليكات وكبريتات وكاورور الپوتاسيوم . واذا ار يد نقيا يوضع عليه من الماه البارد فيذوب الكر بوئات وحده ثم يرشح و يجنف فيتباور الكر بوئات الصرف

يتركب من جميع الحوامض و يفلت منــه الحامض الـكو بونيك . وهو كـثير الاستعال في الصنائع

﴿ نَانِي كُرْبُونَاتِ الْبُونَاسَا ﴾

هو على هيئة بلورات بيض يذوب فى اربعة امثال وزنه ماه لا يمتص رطوبة الهواه كالسابق واذا احميت بلوراته يتحول الى الكر بوئات . يستحضر بانفاذ مجرى حامض كر بوئيك فى مذوب كر بوئات البوتاسا ثقيل فيرسب الثانى كر بوئات على هيئة بلورات فيجمعو يذوب ايضا فى ماء سخن ثم يتبلور وهو كثيرالاستمال فى الطب

﴿ يوتاسا كاو (ثاني هيدرات البوتاسا) ﴾

هو جامد ابيض حريف رائحته كرائحة البول يشبه الصابون نحت اللمس يمص الماء من الهواء و يذوب فيه و يعرف بهدنده الحالة بزيت البوتاسا . يتركب مع الحامض الكربونيك في الهواء ولذلك يجب حفظه داخل قناني محكمة السد. يستحضر بتذويب ١٠ اجزاء كربونات البوتاسا في ١٠٠ جزء ماء و يحمى المذوب الى درجة الغليان في وعاء مبيض او وعاء فضة ثم اطفى ٨ اجزاء كاسا جيدا في وعاء منطى واضفها الى المذوب شيئا فشيئا وهو في حالة الفليان مداوما التحريك واتركه يغلى قليلا ايضائم غط الوعاء وارفعه عن النار وعند ما يروق صنه لاخواج كربونات الكلس الراسب ثم يجفف في وعاء حديد او فضة حتى يكف صعود بخار الماء منه وهو يستعمل في الطب والجراحة للكي به

﴿ ثَانِي اكسلات البوتاسا (ملح الحمَّاض) ﴾

هو ملح على هيئة باورات بيض مثل باورات ثانى طرطرات الموتاس طعمه حامض يقوب فى اربعين مرة مثل وزنه ماه . يوجد فى عصير بعض النبات ويستخرج منها بتجفيف العصير . يستعمل فى الطب كقابض ومرطب بكمية قليلة و يميت اذا كانت كثيرة و يستعمل أيضا فى الصنائم خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

﴿ تَانَّى طَرَطُواتِ الْبُونَاسَا (مَلْتُ الطَّرَطَيرِ) ﴾

هو ملح ابيض طعمه حامض قلما يذوب فى الماه البارد يذوب فى خمس وعشرين مرة مثل وزنه ماه غاليا يستعمل فى الصنائع وفى الطب وهو مرطب بكمية قليلة ومسهل بكمية اكتر. يحصل من تنقية الطرطير الاحر الذى يرسب فى قعر براميل النبسة. وكيفية تنقيته هى الآتية

يؤخذ الطرطير الاحمر و يسحق و يغلى موعظام محروقة فسرسب منه المواد الملونة ثم يرشح و يجفف فيتبلور

﴿ نيترات اليوتاسا (از وتات اليوتاسا - ملح البارود

هو ملح ابيض لا رائحة له طعمه مالح قليلا يشعر منه ببرد موقت يذوب فى الماه البارد واذا طرح على جمر يتفرقع تفرقعا ضعيفا و يطفئ الجر الذى طرح عليه واذا مزج مع مواد قابلة الاشتمال واصابته شرارة ينحل و يتفرقع بشدة ولذلك يستعمل فى اصطناع البارود

وهو موجود في الآتر بة وعلى سطح الارض في بعض الا ماكن

و يستحضر بغسل بعض الآتر بة لآجل تذويبه منها ثم يجنف السيال فيتباور

و يستحضر ايضا بحل نيترات الصودا الطبيعى بواسطة كبريتات اوكلورور الپوتاسا . واذا احميت بلوراته تذوب فى ماء تبلورها وتجمد عند ما تبرد ويعوف الملح اذ ذاك بثلج الحكمة

وهو كثير الاستعال في الصنائع وفي الطب

﴿ سيانور الپوتاسا (بروسيات الپوتاسا — هيدروسيانات الپوتاسا) ﴾ (سم قتال)

هو ملح ابيض يمصرطو بة الهواه . سر يعالذوبان بللاه . طعمه حريف قلوى رائحته كرائحة اللوز المر

و بما ان نجاح من اراد معاطاة فن التلبيس متوقف على نقاوة هذا الملح الموجود بالمتجر بدرجات متفاوتة من النقاوة و بما ان منظر النتى وغير النقى واحد فلكي يكون العامل على بصيرة في عمله يجب علينا ان نتكام عن اجود الطرق لاستحضاره بحيث يمكن القارئ ان يستحضره بالنقاوة المرغوبة

فللحصول عليه نقيا خذ من سيانور الپوتاسا والحديد الاصفر وحله فى كمية ماه كافية ثم جفف السيال ودعه يعرد فيتبلور أنية ثم كور العملية ذاتها مرة ثانية فهكذا يفقد السيانور الاصفر ماكان فيه من كبريتات الپوتاسا . فخذ البلورات الحاصلة ونشغها جيدا على نار خفيفة وعند ما تنشف تماما ضعها في بوتقة من حديد سميكة ذات غطاء من المعدن ذاته وضع البوتقة في نار قوية لتصير حراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعند ما تشاهد ان السائل الذي هو داخلها صار بلون شفاف خذ قضيبا من زجاج ناشف وغطسه بسرعة داخل السائل واخرجه منه حالا فاذا رأيتما لصق به ابيض شفافا تكون العملية خااصة والا فاترك البوتقة داخل النار لغول هذه العلامة . ثم ارفع البوتقة من النار بملاقط قوية وصب ما ضمنها بدون ان ترجها في وعاه من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع ما ضفله داخل وعاه آخر فيه ماه بلود واحرص على ان الحديد الذي يبقى في قعرالبوتقة لا يتبع السائل عند صبه والاحسن ان يوضع على فوهة الوعاء الحديدي منخل من معدن ضيق العينات بدون تارة محمى في درجة الاحرار فيمو به السائل مصفى نقيا

والغاية من وضع الوعاء الحديدى داخل الماء لثلا يحترق و يلصق به السيانور عند ما يبرد بحيث يتمسر عليك اخراجه منه

فالسيانور الحاصل من هذه العملية يكون لونه ابيض كسره زجاجي لا رائحة له اذا كان ناشفا تماما ولسكن اذا مسه ادنى رطوبة تصير رائحته كرائحة اللوز المر

وللحصول على السيانور الاعتيادى تؤخذ ٨ اجزاء من سيانور الحديد والپوتاسا منقى بتبلوره كما سبق القول عن ذلك والشفا و با اجزاء من ثانى كر بونات الپوتاسا نقيا وناشفا ايضا و بعد سحقها و رجها جيدا ضعها في بوتفة من حديد سميكة مفطاة واجر عليها العملية السابقة غير ان قوة النار هنا اخف وعند ما تغطس بالمزيج قضييا من زجاج وتكون القشرة التي اصقت به بيضاء كالخزف الصينى تكون العملية خااصة فترفع البوتقة عن النار و يصب السائل كما سبق قبيل هذا

واعلم ان وجود كبريتات البوتاس بسيانور الحديد والبوتاسا او بكربونات البوتاسا يلون السيانور الحاصل بلون وردى او اخضر او اصفر بحسب مقدار المكبريتات الموجود فليعتن اذا باخراجه منها بواسطة الحل وانتبلور كم تقدم القول عن ذلك

﴿ كلورات اليوتاسا ﴾

هو ملح ابيض متباور على هيئة صفائح لامعة طعمه مذق اذا طرح على جمر يتفرقع مثل نيترات الپوتاسا واذا اضيفت اليه مواد قابلة الاشتمال مثل الكبريت. والفحم والفصفور وسحق او طرق او طرح على جسم حام يتفرقع بشدة واذا مزج مع مسحوق المسكر او بنشارة الخشب او بمسحوق راتينجى واضيف البه قليل من الحامض الكبريتيك يشتعل بسرعة . وهو كثيرا ما يستعمل فى الطب وفى الصنائع خصوصا لعمل الشحاطات (النقط) ويستحضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور فى مذوب بوتاساكاو ثقيل سخن حتى يبطل امتصاص الغاز ثم

﴿ كرومات اليوتاسا ﴾

وجد منه بالمتجر نوعان الواحد اى الكرومات المتعادل هو على هيئة باورات صفر طعمه من قليلا يذوب فى الماء البارد وقليل منه ياون هذا السائل باون اصفر يستحضر بتكليس الكروم المعدنى الحديدى معنيترات الوتاسا ثم يغسل عاء لاجل تذو يب المكر ومات ثم يجفف السيال بعد ترشيحه و يبرد فيتباور الكر ومات المتعادل والثانى اى ثانى كرومات البوتاسا هو على هيئة باورات برتقالية اللون يذوب فى الماء البارد . يستحضر باضافة حامض ثيتريك الى مذوب كرومات البوتاسا المتعادل في جمع بالتجنيف والتباور وهو كثير الاستعال فى الصنائم

﴿ كَبِرِيتُورِ الْهُونَاسَا ﴿ كَبِدِ الْكَبِرِيتَ

هو على هيئة صفائح خضر من الظاهر صفر من الداخل يذوب فى الماء راتحته كرائحة البيض المنتن اذا اضيف الى مذو به حامض ما يتصاعد منه هيدووجين مكبرت و يرسب راسب ابيض يقال له لبن الكبريت . يستحضر باحماء كر بوئات البوتاسا وكبريت معا . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

﴿ يودور البوتاسا ﴾

هو ملح ابيض طعمه حريف سريع الذوبان بالماء يمتص رطو بة الهواء قلملا واذا اضيف الى مذوبه من مذوب أنى كاو رور الزئبق يتولد راسب اصفر ثم يتحول الى راسب احمر وهو أنى يودور الزئبق . واذا اضيف الى مذوبه مذوب خلات الرصاص يتولد راسب اصفر وهو يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هي ان تأخذ ١٠٠ جزء يودا و٣٠ جزء ا برادة الحديدو٠٠٠ جزء ماه مقطرا وكيسة كافية من كر بونات الپوتاسا . ضع الماه في وعا من حديد مصبوب مع اليود والحديد وحرك المزيج وسخنه الى ان يفقد اللون الاسمر و يصير عديم اللون ثم وشحه اذ ذاك واغسل ما يقى من برادة الحديد بقليل ماه مقطر واضف الماه الى المرشح مع مذوب كر ونات البوتاسا الى ان يبطل الرسوب (و يكفى على الغالب ٨٠ درها من كر بونات البوتاسا) رشح عند ذلك واغسل الراسب بماه الفسل الى المرشح وجففه ثماما ثم ذوب الحاصل في ١٠ و ٥ مرات مثل و زنه ماه ورشحه في وعاه من الخرف الصيني والركه يبرد فيتبادر اليودور . وهو كشير الاستعال في الطب والصنائم وخصوصا في النصوير

﴿ بنزين ﴾

هو سيال لا لون له ذو رائحة قو ية مقبولة اذا كان نقيا لا ينحل فى اناء يلتهب بسهولة سر يع التطاير

يستحضر باستقطار حامض بنزم يك مع ثلاثة امثاله وزنا من الكاس الكاوى هذا اذاكان المراد به نقيا اما للتجارة فيستحلص من المواد الباقية بعد استقطار غاز الضوء من الفحم الحجرى

وهوكثير الاستعال فى انسنائه انذه يب المواد الراتنجية والزبات . ولازالة الدبوغ الدهنيسة عن الملايس . ومنه يتولد الانهاين . (مادة تعميغ بهما الانسجة)

﴿ بلاتين ﴾

هو معدن اييض لامع يشبه الفضة قابل التطرق والسحب اثقل المواد المعروفة عسر الاصهار جدا لا تفعل به الحوامض غير الحامض النيتر وهيدروكاو ريك (ماء الملكة) لا يتأكسد بالهواء . موجود في الطبيعة ممزوجا مع معادن اخر على هيئة قطع كبيرة وصغيرة في جبال اورال و برازيل

يستخلص بإضافة الحامض النيتر وهيدروكلور يك الى الممدن فيذوب البلاتين فقط فيتصفى السيال و يتطاير اكثره بالحرارة ثم يرسب ما فيه بإضافة مذوب كلوروو الامونيوم الثقيل اليمه فيحصل مزيج من كلورور الامونيوم وكلورور البلاتين فيفسل في سپيرتو و يكاس و يسحق و يجبل بماء و يحمى الى الحرة و يطرق ليصير قطعة واحدة

وكثيرا ما يستعمل فى الصنائع لعمل بواتق وأنابيق لكونه عسر الاصهار وقد نصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

ورورا

هو ملح احمر مصفر سريع الذوبان بالماء يمص رطوبة الهواء ويذوب بهــا و يستحضر بتذويب البلاتين فى الحامض النيتروهيدروكلوريك ثم يجفف فيتباور و يستعمل فى الصنائع والطب (سم)

🧩 تربنتينا (تمرتينا) 🧩

هو مادة راتنجية رخوة دبقة تستخلص ببئر سوق اشجار من نوع الصنوبر فيسيل الراتينج من تلك البثور ويجمع . وهو كثير الاستمال في الطب والصنائم

اماً زيت التربنتينا فيستحضر باستقطار النربنتينا . وما يبقى فى الكركة بعد الاستقطار هو القلفونة

﴿ تُوتِيا ﴿ زَنْكُ ﴾ ﴾

هو معدن ازرق لامع يتأكسد بالهواء يذوب بسهولة فى الحوامض فيستعمل لاجل جمع الهيدووجين

موجود بالطبيعة على هيئة الكبريتور والكر بونات . يحمى اولا لاجل طرد الماء والحامض الكر بونيكثم تضاف اليــه قطع فحم و يحمى الى درجة الحرة فى انابيق فخار فيطير الحامض الـكر بونيك و يتصعد التونيا فيجمع فى قوابل ممنوع دخول الهواء اليهــا

ُ ﴿ كَبِرِيتَاتِ التَّوْتِيَا (مَلْحَ التَّوْتِيا) ﴾

هو ملح ابيض على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المغنبسيا لارائحة له يذوب فى الماء البارد طعمه قابض اذا احمى الى الحرة يتحول الى اكسيد التوتيا يستحضر بتذويب التوتيا فى الحامض الكبرينيك المحفف ويرشح ويجفف فيتبلور الكبريتات

ستعمل في الصنائع وفي الطب قابضا ومقيئا

﴿ تراب الحرمل (تراب ارمينية) ﴾

نوع من الدلغان لونه احمر قاتم لوجود اكسيد الحديد فيسه لا يعمل فورانا مع الحوامض يكثر وجوده فى بالاد العجم وفى ارمينية يستعمل فى الصنائه وفى الطب قابضا ومةم يا

﴿ جلاسيرين (كليسيرين) ﴾

هو سیال شرابی لا لون له طعمه حاو بمشرح مع اناه ولا پختمر یستحضراها بانفاذ بخار الماء علی حرارهٔ عالیة فیه. د دهنیة فیحمل کمیسیرین

والحامض الدهني الى قابلة موضوعة لذَّتْ وهناك ينفرد الماحد عن لآخر. اما باحماء زيت واكسيد الرساس الأول وماء فيتعلد صاءن شير قابير الدوبات

و يبقى الكليسيرين فى الماء فينفذ فيه هيدروجين مكبرت فيرسب المكبريت ثم يرشح على فحم حيوانى ويجفف

وهو يستُعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض اكساليك ﴾

(سم)

هو ملح ايمض يشبه كبريتات المغنيسيا فى الظاهر لا لون له ولا رائحة وطعمه حامض يذوب فى الماء البارد . يوجد طبعا فى الحاض على هيئة أكسلات البوتاسا والكلس وفى كثير من النيات

يستحضر بفعل الحامض النيتريك بالسكر او النشا باجزاء متساوية داخل انبيق وعند ما يبرد السيال يبطل تصاعد البخار الاحمر برفع الانبيق عن النار وعند ما يبرد السيال يتباور الحامض الاكساليك

وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

﴿ حامض پروسیك (حامض سیانهیدریك او هیدروسیانیك) ﴾ (سام جدا)

سمى حامض پروسيك لانه جزء من الازرق الپروسيانى . وهو سيال لا لون له ورائحته كرائحة اللوز المر سام جدا بحيث ان نقطتين منسه تميتان حالا واذا تنفس بخاوه يحدث صداعا وغشيانا (ضده سيال النشادر) وهو سريع الانحلال لا يحفظ ومانا

يستحضر بوضع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد والپوتاسا و ٣٠٠ درهم ماه و ٥٠٠ درها حامض كبريتيك (يجب خلط الما، بالحامض قبل وضعها فى الانبيق) فى انبيق كبير مركب على حمام رملي (اى توضع قدر على النساو وداخلها رمل فيوضع الانبيق على الرمل) و يستقطر الى قابلة مغموسة بما في قطع ثلج وعند ما يأخذ ما فى الانبيق فى الارتفاع يعرف ان العملية قد انتهت

فيرفع الانبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما فيه و يفسد الحامض البروسيك المستقط

﴿ تنبيه ﴾ يجب الاحتراس ان لا يستنشق البخار المتصاعد عند اجراء العملية لانه مضركثيرا بالصحة

وهوكثير الاستعال فى الصنائع وفى الطب غير آنه للاخير يتحفف كل جزءين منه بمائة جزء ماء

﴿ حامض تنيك (تنين) ﴾

هو موجود طبعا فى اكثر النباتات وخصوصا فى العفص والساق وقشر شجر السنديان . وهو على هيئة ندف خفيفة اسفنجية لونه ابيض مصفر طعمه قابض لا رائحة له سريع الذوبان فى السهيرتو وفى المساء ولا يذوب فى الايثير الصرف بل فى الممدود بالماء واذا احمى يتحول الى حامض بهيروكاليك

يستحضر بوضع مسحوق العفص في خل رطب اربعة ايام ثم يوضع في قينة وفوقه من الايثير درجة ٥٠ ما يكفي ليصير كروجون بقواء رخم و بعسد سد القنينة جيدا يترك هكذا ٢٤ ساعة نم يوضع المزنية في كيس و يعسر فيسيل منسه سيال شرابي فيفسل ما بقي في السكيس بايثير مضاف الي كل ١٠٠ جزء منه ٦ اجزاه ما ويعصر ثانية و يؤخذ العصير و يمد على صحون او ألواح من تنك او زجاج وتوضع هذه في محل دفي الى ان يجف التنين فيجمع . وهو كثير الاستعبال في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض عفصيك ﴾

موجود طبعاً فى موادكشيرة نباتية و يتولد بلحلة الثنين . برم وانه طويلة لاعمة لوله ابيض باصفرار عديم الرائحة عسر اللوبان فى الماه البسارد يذوب فى مثل وازله ثلاث مرات ماه سخنا طعمه قابض يستحضر بنقع جزء من مسحوق العفص فى ٣ اجزاء ماء و يترك المنقوع فى على دفى ٣٠ يوما محوكا كل يوم ثم يعصر و يكب المساء و ينقع الباقى فى ماء غال فيذوب الحامض فيجفف فيتباور . وهو يستعمل فى الصنائم والطب

﴿ حامض پیروکالیك ﴾

اذا احمى الحامض العفصيك يتولد حامض كر بونيك وحامض پيروكاليك . هو على هيئة باورات تشبه باورات الحامض العفصيك طعمه قابض يذوب فى الماء كشير الاستمال فى الطب والصنائع

حامض خليك ك

هو سيال صاف لا لون له يتباور فى ايام الشتاء اذا كان صرفا ذو رائحة حادة خصوصية كاو بخاره يشعل بلهيب ازرق يمتص ماء من الهواء . واذا تجفف فهو جوهر الخل

يستحضر بترك خمر فى برميل غير ملآن مفتوح للهواء فيتولد الحل الاعتيادى قاذا استقطر يصعد الحامض الخفيف وللحصول عليه صرفا يشبع الحفيف منه بكر بونات البوتاء الوالصودا ويجفف ثم يصهر الخلات الذى يتولد فيطرد الماء منه فيستقطر مع الحامض المكبريتيك ويضاف الى المستقطر خلات الباريوم و يستقطر ايضا والحاصل من ذلك هو الحامض الخليك الصرف وهو يستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ حامض زرنیخوس (اکسید الزرنیخ الابیض ـ طم الفار الابیض (سم قتال)

هو جامد اييض زجاجي طعمه حلو قابض وهو سام جـــدا لا رائحة له عسر النو بان بللــاء واذا طرح على جمر ينحل وتفوح منــه رائحة كرائحة الثوم. وهو يتولد كلما احترق زرنيخ بالهواء فيجمع بخار الحامض الزرنيخوس على هيئة مسحوق ابيض وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

🔌 حامض طرطريات (حامض الطرطير) 🗲

هو هيئة باورات كبيرة شفافة لا رائحة له طعمه حامض مقبول يذوب فى الماه البارد. وهو موجود طبعا فى عصير العنب والتمر الهندى . فمتى استقر عصير العنب والمتمر برسب منه الطرطير اى أنى طرطرات الموتاس . فيؤخذ و يذاب فى ماه غال و يضاف اليه مسحوق الطباشير حتى يبطل الغليان فيضاف اليه مذوب كلورور المكلس فيرسب . يؤخذ الراسب و يضاف اليه حامض كبريتيك فيتولد كبريتات الكلس فيرسب . والحامض الطرطير يبتى ذائبا فى السيال فيجفف و يتباور

وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض كبريتيك (زيت الزاج) ﴾ (سام)

هو سيال زيتي لا لون له ولا رائحة ثنيل طعمه حامس كاو بمص رطوبة الهواء واذا اضيف اليه ماء يسخن المزيح . يسود اذا خالطته مواد آلية مهما كانت كميهما قلملة وهو على ثلاثة اشكال

الاول الهيدراتى وهو التجارى الداريج والثانى يقال له النوردهوسنى و يعرف بالحامض الكبريتيك المدخن . والثالث غير الهيدرانى أى العدرف الخالى من الماء تماما

اما الشكل الاول فيستحضر باحراق كربريت وادحال بخاره الى غرمة مبطنة برصاص فى اسفلها ماء وباحماء فينرات الموتاسا مع حامض كربريت باك وادخال بخار الحامض النيتريك الى الفرفة نفسها . لان الحامض النيم يتيك بحل نيمات الوتاسا و يتركب معه مكونا كربريتات الوتاسا و بخار الحامض النيم يك يصعد . اما احراق الكربريت فيولد غاز حامض كربريوس وماه مهواء مباحد الحامض الكربريوس الكربرية الحامض الكربريوس الكربرية ميامد الحامض النيم يك و يصير ح مدا كربرية وردمه الماء الذي داخل انرفة . عرفه الماء من الغرفة والبغف في ه عية ردماس

﴿ والشكل الثاني ﴾ اى الحامض السكبريتيك النوردهوسني يستحضر باستقطار كبريتات الحديد اى يحمى في الابيق فخار متصلة بقوابل مبرد فيها ماء قليل فيصعد الحامض و يجمع في القوابل

﴿ والشَّكَا الثالث ﴾ اىغير الهيدراتى يستحضر باستقطار الحامض الكبرينيك المدخن على حرارة قليلة فيجمع بالقابلة المبردة مادة طياوة على هيئة ياورات بيض وهي الحامض المطاوب

والحامض الكبريتيك المدخن كثير الاستعال في الطب وفي الصنائم

﴿ حامض کبریتوس ﴾

هو غاز لا لون له ذو رائحة خانقة غيرقابل الاشتعال يطفئ اللهيب يبيض بعض المواد النباتية والحيوانية واذا ذوب فى المساء وعرض مذو به على الهواء يمص منه اكسيجينا فيتولد حامض كبريتيك

يستحضر باحراق كـبريت فى اكسيجين او فى هوا. . او باحماء كـبريت ومركب اكسيجين وهاك صفة العمل

ضع فى انبيق من زجاج زئبقا او برادة نحاس احمر وحامضا كبريتيكا ثقيلا اجزاه متساوية واحم الانبيق على نار خنيفة واجمع الغاز المتصاعد فوق زئبق. وما بقى فى الانبيق هوكبريتات النحاس اوكبريتات الزئبق حسب المعدن المستعمل

وهوكثير الاستعال في الصنائع وفي الطب خصوصا لمعالجة الامراض الجلدية

﴿ حامض ليمونيك (حامض الليمون) ﴾

هو على هيئة باورات شفافة طعمه حامض مقبول لا رائحة له يذوب فى المــاه وفى السيرتو. وهو موجود فى الميمون والبرتقال والكباد والــكرز وما شاكل ذلك وقد يمكن استخلاصه من جميمالاثمار المذكورة غير أنه لا يستخلص اعتباديا سوى من الليمون وهاك كيفية العمل

یؤخذ عصیر اللیمون و یشبع علی النار باطباشیر لیصیر بقوامختر فیتولد نمونات الککاس فیرسب . ثم یؤخذ الراسب و یضاف علیه ماه وحامض کبریتیك مخفف عثل و زنه ثلاث مرات ماه و یترك هکذا ۲۶ ساعة ثم یمد بماه و یترك لیرسب فیرشح و یجنف السیال لیصیر بقوام شرایی فیترك مدة ایضا و یصفی و یجفف فیتباور

وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض نيتريك (حامض ازوتيك _ ماء الفضة) ﴾ (سامٌ)

الحامض النيتريك على ثلاثة اشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو جامد على هيئة باورات لامعة غير ثابتة يتحول عنسد حضور الماء الى الحامض الهيدراني يستحضر بامرار مجرى من غاز الكاور الجاف على نينرات الفضة الج.ف

﴿ وَانْتَانَى ﴾ الهيدراتي وهو الحامض النيغريك المدخن . هو سيال مدخن لا لون له ثقيل كاو ينحل بالنو ر يفسد المواد الحيوانية و يادنها بلون اصفر

يستحضر باستقطار حامض كبريتيك ونيدات البوتاسا باجزاء متساوية فى انبيق موضوع فى حمام رملى فوق نار وبجمع الحامض المستقطر فى قبلة موضوعة فى ماء بارد تحت حنفية تصب عليها ماء ايضاً . وما يبتم فى الانبيق هم كبريتات اليوتاسا

والثالث؛ الحامض النيتريك النجارى وهو ما سوى الحامض المدخن محزوجا بمقدار من الماء . وهو سبال ابيض او مصفر قليلا لوجود الحامض النيتروس فيه ذو رائحة حادة طعمه حامض كاو . وهو كثير الاستعال في الطب وفي العمنائع (تنبيه) ان الحامض النيتريك التجارى يخالطه احيان كاور او حامض كبريتيك (يعرف وجود هذه الاجسام بتوليد الراسب الذي بحمل اذا النيف الى مذوب نينرات الفضة بعض نقط من الحامض الراد تحصه ، و بنا ان نداوة الحامض النيتريك ضرورية اذا كان مدرا البركيب نبترات النفسة يجب عليه ان نرشد

القارئ الى طريقة يستخلصه بها نقيا وهاك كيفية العمل

يوضع الحامض التجارى فى انبيق واسع على حمام رملى ويستقطر وعنــد ما لا يعود يتولد راسب باضافة المستقطر الى مذوب نيترات الفضة يجمع الحامض فى قابلة مبردة بمزيج مجلد. ويرفع الانبيق عن النار قبلما يتقطر السيال الذى فيه تماما

﴿ حامض هيدروكلوريك (حامض كلورهيدريك ـ حامض ﴿ موريانيك . روح الملح ﴾ (سام)

هـذا الحامض على شكايين ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو غاز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كاو يظهر منه بخار فى الهواء الرطب غير قابل الاشتمال يطفئ اللهيب ويتحول الى سيال بالبرد و يذوب فى المـاء بكثرة فيتكون حامض هيدروكلوريك هيدراتي اى الحامض الدارج

يستحضر بوضع ٣ اجزاء من ملح الطعام وه آجزاء من الحامض الكبريتيك وجزءين ماء (يجب مزج الحامض بالماء اولا وتركهما حتى يبردا) فى انبيق واسع على حمام رملى وبجمع الغاز فوق زئيق لانه يذوب فى الماء

﴿ وَالنَّانِي ﴾ اى الهيدراتى الدارج هو سيالصاف لا لون له اما التجارى فمصفر اللون اذ بخالطه حامض كبريتيك وكلورور الحديد وحامض كبريتوس

يستحضر كالسابق غبران الغاز يجمع فى قابلة مبردة بمزيج بحلد . فكل سبعة اجزاء ماء تكون عشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعا . وهذا الحامض كثير الاستمال فى الطب وفى الصنائم

﴿ ثالث اكسيد الحديد (سيسكوى اكسيد الحديد _ احمر) ﴿ انكليزى _ (قلقطار) ﴾

يعرف للحديد ثلاثة اكاسيد ولا تتكام هنا سوى عن الاكسيد الثالثالمعروف بالاحمر الانكايزى . فهو احمر قاتم لا يذوب فى الماء يستحضر بتكايس كبريتات الحديد ويستعمل فى الصنائع/لاصطناع الادهان ولتبردخ المعادن والزجاج

﴿ خلات الحديد (خلات اول اكسيد الحديد) ﴾

هوسیال اسمر اللون طعمه قابض واذا احمی پنحل و یصمعد حامض خلیك و یبقی اكسید الحدید

يستحضر باشباع حامض خليك خفيف سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي على حرارة قليلة . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

﴿ سيانو رالحديد (هيدروسيانات الحديد _ ازرق يروسياني ﴾

هو ازرق اللون كالنيل على هيئة كعوب اذا كان غير نفى . و يتنقى بسحقه واضافة حامض هيدروكاوريك اليسه لتذويب اكسيد الحديد الذى يخالطه . لايذوب فى الماه ولا فى السيبرنوولكنه يذوب فى الحامض الكبريتيك غيرانه يفقد لونه

يستحضر باضافة مذوب سيانور الحديد واليوتاسا الىمذوب ملح حديدىوهو كثير الاستمال فى الطب (غير سام) وفى الصنائح

﴿ سيانور الحديد واليوناسا ﴾

هو على هيشة باورات صفر اذا عرض على الهواء بند مر بعض ماه تبلوره ويبيض . يذوب فى ارجة اجزاء ماء باردا ولا يذوب فى السميراء

يستحضر بغلى سيانور الحديد فى مذوب كر مات الموتاسا الى ان يفقد السيال اللون الازرق فيجفف فيتباور . او بوذه ه اجزا من اظلاف وقرون وجلد ودم وجزوين من كو بونات اليوتاسا و برادة حا يد فى وعاء حديد و شعمى الى الاشتعال . ومتى برد المزيج يضاف اليه ماء فيذوب سيا ور الحديد والموتاسا الذى الملمد شح و يتبلور . وهو مستعمل فى الصنائه وفى الطب

﴿ كربونات الحديد (كربونات اول أكسيد الحديد)

يستحضر باضافة كو بونات قاوى الى مذوب ملحمن املاح اول اكسيد الحديد على انه اذا عرض للهواء الكروى الرطب يمص اكسيجينا و يتحول الى سسكوى اكسيد الحديد. وهو موجود فى الطبيعة فى الداغان الحديدى وفى بعض المياء المعدنية

﴿ كبريتات الحديد (كبريتات اول اكسيد الحديد _ الزاج الاخضر) ﴾

هو على هيئة باورات خضر شفافة نزهر فى الهواء وتكتسى اكسيد يستحضر بتذويب برادة حديد فى الحامض الكبريتيك المخفف ثم يغلى السيال حتى يتطاير بمضمائه ويترك فيتباور. واعلم ان اقة من برادة الحديد تعمل خس اقات كبريتات. وهوكثير الاستمال فى الصنائم وفى الطب

اماكبريتات الحديد النشادری فيستحضر باضافة ١٤ جزءا من الحامض الكبريتيك الى ٩ اجزاه سيسكوی اكسيد الحديد و بعد ترشيح السيال يخفف بماء قليل و يضاف اليـه حينئذ ١٠ اجزاء كبريتات النشادر و يترك فيتباور كبريتات الحديد النشادری

﴿ كلورور الحديد (اول كلورور او هيدر وكلورات الحديد) ﴾ هو على هيئة باورات خضر يمتص رطوبة الهواء فيندى و ينأ كسد بالهواء يستحضر بتذويب برادة حديد فى حامض هيدروكلوريك ويجفف السيال فيتباور الكلورور

﴿ نيترات الحديد (نيترات سيسكوى اكسيد الحديد) ﴾ هو سيال احمر . يستحضر بإضافة حامض نيتريك مخففا قليلا الى برادة الحديد

€ ' * v }

هو جامد اسود لامع كسره زجاجي طعمه مر لا يذوب في الماه يرتخي بالحرارة

يلتهب بسهولة و يتصاعد منه اذ ذاك دخان كثيف ورائحة حادة خارقة وهوكثير الوجود فى جوف الارض . وكشيرا ما كان المصريون يستعملونه لتحنيط مواهم وقد كان سابقاكشير الاستعمال فى الطب اما الآن فلا يستعمل الا فى الصنائع

﴿ الدودة النشادرية ﴾

تستحضر بسحق جزء من الدودة و بوضه فى صحن و باضافة جزءبن من سيال النشادر اليه ثم بتغطية الصحن ونركه هكذا يومين ثم بتعريض الصحن لحرارة قليلة محركا الى ان يصير ما فيسه كالمعجون الجامد القوام فيؤخذ و يمد على لوح من خشب و يترك فى الشمس ليجف عاما ئم يسحق ثانيسة وهو كشير الاستمال فى الصباغ

﴿ د کسترین ﴾

هو على هيئة مسحوق ابيض مصغر يشبه دقيق الذرة لا رائحة له يذوب فى الماء البارد . مذوبه لا يتلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليودكما يحصل فى مذوب النشا

يستحضر باغلاء النشا مدة مع ماه محمض بالحامض الكبريديك ثم يضاف كر بونات الكلس الى السيال لاجل اشباع الحامض ثم يرشح و بجنف

او پاحماه النشا فی فرن فیتحول اکثرہ الی رسست سن همجا ۱۰۰ و یصمی ویجغف السیال . وهوکشیر الاستعمال فی الجراحة وفی الصنائم خصوصا فی الصباغ لطبع الاقشة

دهب 🌞

هو معدن اصفر او محمر قلمياً قابل التطرق والسحب اكد من ساءً مامادن لا يتأثر من سائر الحرامض سوى بالحامض النيهر وهيد،وكاو رياك ولا يتأثر لا بالماء ولا بالهواء مهاكانت الحرارة . قيمته خمس تمئه بة مرة قيمة الفضة . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة تبر فى رمل بعض الانهر او على هيئة قطع مختلطة مع اكسيد الحديد او مع فضة او پلاتين او نحاس او انتيمون . و يستخلص بسحق معدنه وباضافة زئبق الى المسحوق فيتولد ملغم من الفضة والذهب والزئبق ثم يحمى فيطرد الزئبق و يبقى الذهب ممزوجا بالفضة فيحمى المزيج مع ملح الطمام ومسحوق الخزف فتتحول الفضة الى كاورور وتنفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير و يذوب فى حامض نيتر وهيدروكلوريك و يضاف الى المذوب مدوب اول كبريتات الحديد وقليل من الحامض الهيدروكلوريك و يضاف فيرسب الذهب نقيا على هيئة مسحوق اصفر

﴿ اكسيد الذهب ﴾

هو مسحوق اسمر اللون . يستحضر بتحليل جزه من اول كلورور الذهب باربعة اجزاه مغنيسيا على حرارة قليلة ثم يغسل الراسب ويج نف محجوبا عن النور ولاستحضاره طريقة ثانية وهي إن يغلى مذوب كلورور الذهب مع كر بوئات الصودا نتيا و يؤخذ الراسب و يحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك و يغسل بعد ذلك و يحفف

اما اكسيد الذهب اللازم لتاوين المين فيستحضر بالطريقة الآتية . استحضر اولا الحامض النيتر وهيدروكاوريك بالمقادير الآتية

> جزء ۱۹ ونصف حامض هیدروکاوریك « ۱۰ وربع حامض نیتریك

اه زج • ثم ذوب ١٠ قمحات من الذهب الخالص فى ٣ دراهم من المزيج المذكور وعند ما يتم الذوبان (على البارد) حلّ ماحصل فى عشر اقات ما و فيكون لماء اصفر تبنيًا

وذوب من جهة ثانية درهم رقائق قصدير نقى فى ٦ دراهم من المزيج الحامض المذكور مضافا البها درهم ماه مستقطر معتنيا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيسه التدويب داخل وعاء آخر فيه ماء بارد وان لا تضيف رقائق التصدير الى الحامض سوى قطعة نقطعة اى انه عندما تذوب به قطعة تضع خلافها وهلم جرا الى النهاية .

وهند ما يذوب القصدير تماما يزل الرائق و يترك المسحوق الاسود الى تولد ثم اضف محاول القصدير الرائق الى محاول الذهب نقطة فنقطة محركا . ثم يجمع الراسب ويغسل بماء غال فيكون لونه كاون النبيد وهو المعروف بالراسب الفرفوى المكاسيوس

﴿ كلورور الذهب (هيدروكلورات اموريات الذهب) ﴾ هو جامد متبادر اصفر محمر يمتص رطو بة الهواء فيندى

يستحضر بتذو يب الذهب فى الحامض النيتر وهيدروكلور يك وتجفيف السيال فيوقف العمل حالمًا تظهر بلورات فى السيال البارد . وقد تكامنا عن كيفية استحضاره فى باب التلبيس

﴿ رصاص ﴾

هو معدن ازرق ذو لمعة معدنية اذا قطع حديثاً و يكدر فى الهواء . اين سهل الاصهار . موجود فى الطبيعة على هيئة كبريتور تخالطه غالبا فضة وكيفية استخلاصه هى ان يحمى الكبريتور فيتحول بعضه الى كبريتات الرساص و بعضه الى اكسيد ثم يقطع عنسه الهواء ويحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الغاز و يبقى الرساص

﴿ اكسيد الرصاص (ثاني اكسيد الرصاص ــ سيرقون) ﴾

هو على هيئة مسحوق احمر زاه يستحضر باحماء الاكسيد الاول لارصاص اى المرداسنك في الهواء بدون صهوه

وهوكشير الاستعمل فى الصنائع خصوصا للدهان

﴿ خلات الرصاص (ملح الرصاص . ملح زحل -- سكر الرصاص) ﴾ (سم ً)

هو على هيئة بلورات ملتصقة ببعضًا بيضاء تزعر بالهواء سممه حاه وقابض معا يذوب فى المساء ويتولد راسب ابيض اذا كانت الماء غدير مستقطر واذا احمى يتصاعد منه خل و يبقى اول اكسيد الرصاص اى موداسنك . يستحضر پتذو يب اول اكسبد الرصاص فى الحامض الخليك الخفيف . وهوكثير الاستمال فى الطب وقليله فى الصنائم

﴿ كر بونات الرصاص (اسبيداج) ﴾

(سم)

هو على هيئة مسحوق ابيض ثقيل لا رائحة له ولا طعم غير قابل الذو بان بالماء . وهو موجود فى الطبيعة مخالطا معادن اخر

يستحضر صناعيا بارساب خلات الرصاص بمذوب كر بونات قلوى . او بوضع رقائق من رصاص فوق اوعية بها خل وطمرها هكذا تحت زبل و يترك مدة فيتولد اولا الخلات ثم الحكر بونات بوا علمة الحامض الكر بونيك المتكون باخبار الزبل . او بتذو يب اكسيد الرصاص فى حامض خليك ثم ينفذ بالمذوب حامض كر بونيك وهو كثير الاستمال فى الصنائع خصوصا فى الدهان على ان جميع الفعلة فى معامل هذا الصنف كثيرا ما يعتربهم القولنج الرصاصى المعروف بقولنج معامل

﴿ سيانو ر الرصاص ﴾

(سام **)**

هو على هيئة ملح يستحضر باضافة مذوب سيانور الپوتاسا الى مذوب خلات الرصاص فيرسب سيانور الرصاص غير قابل الذوبان فيجمع ويجنف

﴿ هيپو كبريتيت الرصاص ﴾

يستحضر باحماء ٥٠٠ جزء من كر بونات الرصاص و ١٥٠ جزءا كبريتا و بحرك المزيج ابتخلاه الهواء فيستحيل الكبريتور الى كبريتيت فيذاب فى ماء و برشح و يغلى مع مقدار من السكبريت ثم برشح ثانية و يجفف فيتباور الهيبو كبريتيت (٣٨)

﴿ زنبق ﴾

هو معدن سائل لامع ثقيل اذا احمى يتحول الى بخار . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة الكبريتور المعروف بالزيجفر . و يتخلص باحماء الكبريتور فى انبيق حديد مع قطع حديد او كس فيتصاعد الزئبق و يجمع فى غرفة باردة ثم يصفى بواسطة جلد . وكثيرا ما يخالطه قصدير او رصاص و يستدل على ذلك انه اذا طرح منه على سطح ملس تكون كرياته ذوات اذباب مستطيلة وللحصول عليه نقيا يذوب فى حامض و يترك ٢٤ ساعة فيتولد نيترات الزئبق فنضاف اليه اذ ذاك معادن اخر فيتحد معها الحامض و يتفرد الزئبق خالصا

واعلم أن بخار الزئبق ومركباته يدخل الجسم بالامتصاص وكثيرا ما يصيب الفعلة فيه ارتجاف وارتعاش يعرف بالفالج الزئبقي . والزئبق ومركباته كشيرة الاستعال في الطب وفي الصنائع

﴿ نيترات ثاني اكسيد الزئبق السائل ﴾

هو سائل صاف زيتى القوام ياون المواد الحيوانية ياون بنفسجي محمر واذا ذوب في الماء يتولد راسب ابيض و يختفى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضع نقط من من الحامض المكبريتيك او الحامض النيتريك. و يكون المذوب بعد ذلك صافيا يستحضر بتذويب مقدار من الزئبق في مشل وزنه مرتين حامض نيهريك مدخن على نار لطيفة و ينرك المذوب على النار الى ان يدخل تصاعد البخار الاصفر. وقد يمكن الحصول عليه متباورا غيزائه في العمليات المذكورة في هذا المكتاب يازم سائلا. وهو يستعمل في الجراحة كويا وفي الصنائه

﴿ ثَانِی کلورور الزَّبْقِ (السلیمانی) ﴾ (سام جدا)

هو ابیض بلوری یذوب فی ۱ اجزاء ماه بارد او ۳ اجزا. ماه سخن یذوب بسهولة

فى السپيرتو. زلال البيض يولد معه راسبا غير قابل الذو بان (لذلك يستعمل ضده اذا سم احد به) طعمه حاد مكروه

يُستحضر بفعل الكاور بالزئبق او بتذويب اكسيده الاحمر في الحامض الهيدروكاور يكسخنا فيتباور هذا المركب عندما يبرد السيال. او باستقطار مزيجمن كاورورالصوديوم وكبريتات اكسيد الزئبق الاحرفي قنينة كبيرة على حمام رملي فيتصاعد الثاني كلورور ويجمع على جوانب اعلى القنينة وهو كثير الاستعال في الطبوالصنائم

﴿ كَبريتور الزُّنبق (زُنجِفر) ﴾

هو موجود فی الطبیعة علی هیئة قطع حمراً، قاتمة واحیانا سمراء واذا سحقت یکون لون مسحوقها احمر زاهیا

و يستحضر صناعيا نوع منسه اشد حمرة يعرف بالفرمليون يصنع بسحق ٣٠٠ جزء زئبقا و١١٤ جزءاكبريتا و٧٥ كر بونات البوتاسا و٤٠٠ ماء فهو اولا اسود ثم يحمر يستعمل فى الطب وكشيرا فى الصنائع

﴿ زرنیخ ﴾

هو جامد مزرق اللون ذو لممان معدنى باورى الهيئة يكد لونه اذا عرض للهواء اذا احمى يتصاعد . وائحة بخاره تشبه وائحة الثوم . هو غير سام ولكن جميع مركباته سامة جدا يذوب فى الحامض النيتريك فيتولد حامض زرنيخوس . وهو موجود فى الطبيعة بمزوجا بالحديد او الكوبلت او النحاس او القصدير . فاذا احميت هذه المعادن يصعد الحامض الزرنيخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق اليض فيحمى هذا المسحوق مع مسحوق الفحم فى انبوبة طويلة فيصعد الزونيخ المعدني ويجمع على جوانب الانبوية

﴿ كَبَرِيتُورِ الزَرْنِيخِ (طَمَ الفَّارِ الْاصْفَرِ) ﴾ (سام)

هو جامد اصفر لا ولئمة له ولا طسم لا يذوب في الماء يتصاعد بالحرارة . وهو

موجود فى الطبيعة و يستحضر صناعيا برسبه من مذوب الحامض الزرنيخوس سخنا بواسطة الهيدروجين المكبرت . وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ سليكون او حامض سليسيك ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل لعمل انزجاج او المين سوى على هيئة رمل بشرط ان يكون بغاية ما يمكن من النقاوة و يعرف غالبا أنه نقى بمجرد النظر اليه قادا كان متساو البياض على هيئة بله رات صغيرة شفافة يتحقق العامل ان المينا او الزجاج المصنوع برمل كهذا يكون بغاية الجودة اما اذا كان في الرمل بعض جبيبات غير متباورة ولامعة فهما كان ابيض يعرف أنه ايس بانقاوة المطلوبة بل تخالطه مواد ألومينية او كلسية يازم ان تستخلص منه بواسطة الفسل فلذلك يوضع الرمل في وعاه مع ماه و يحرك فالمواد الغريبة تطفو على سطح المال فيهرق هذا و يوضع خلافه الى ان ينظف الرمل عاما

و بعد غسل الرملكا تقدم ينشف اولا ثم يحمى الى درحة الاحمرار ويحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فتكون له الصفات المطاء بة لعمل المين

﴿ صوديوم ﴾

هو معدن ابيض فضى لين يتأكسد سريعا فى الهواء اذا ألتمى فى ماء سخن يشعل ولهيبه اصفر اللون . وهوكثير الوجود فى الطبيعة على هيئة كورور الصوديوم فى المياه المالحة وفى النبات ولا سيا فى الاعشاب البحرية على هيئة كربونات الصودا

يستحضر بتذويب ستة اجزاء كر بوئات الصودا غير الهيدراتي في ماء فاتر ويضاف اليه جزءان او ثلاثة من الفحم المسحوق و يخفف الكل بم بعض المزنية في انبيق حديد له انبوبة داخلة في وعاء فيسه نفط و يحمى الى درجة البياض فيستقطر الصوديم و يسقط في النفط

﴿ صودا كاو (اكسيد الصوديوم هيدراتي) ﴾

يستحضر باطفاء ٨٠ جزءا كلساحيا وبحلها في ٢٠٠٠ جزء ماه ثم يضاف الى ١٥٢٠٠ جزء ماه ثم يضاف الى المحلول ٢٠٠٠ جزء كر بونات الصودا ويغلى المزيج نصف ساعة فى قدر من حديد مداوما التحريك ومعوضا عن المساء المتطاير بخارا ثم صف المغلى واغسل الراسب واضف ماء الغسل الى المصفى وجففه تماما فى وعاء فضة ثم ذوب الحاصل الجامد فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء واثركه برهة ثم صقه ايضا واحفظ المصفى فانه المطلوب. وهو يستعمل فى الجراحة كاو وفى الصنائع خصوصا لعمل الصابون

﴿ صوداً (تلى — قطرون — تحت كر بونات الصوداً) ﴾

هذا النوع موجود بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة القوة من حيث الفعل القلوى. ﴿ فالنوع الاول ﴾ يعرف بالقلى ويحصل من حرق بعض الاعشاب البحرية ثم باصهار الرماد الذي عند ما يبرد يجف وهو القلى المطلوب وتخالطه اذ ذاك مواد غريبة مثل كلس وفحم واكسيد الحديد ولذلك فعله القلوى اقل مما هو فى النوءين الاخيرين ﴿ وَالنَّوْعُ الثَّانِي ﴾ القطرون وهو موجود في الطبيعة على سطح الارض في بعض الاماكن خصوصا فى البلاد المصرية والسورية والهندية ويخالطه كاورور الصوديوم ومواد اخر ترايية ﴿ والنوع الثالث ﴾ اى تحت كر بونات الصودا وهو اقوى الانواع الثلاثة فعلا قاويا فيستحضر صناعيا بتحليل كلورور اوكببريتات الصودا وهوعلى هيئة بلورات كبيرة شفافة سهل الذوبان فى المـــاء البارد يزهر فى الهواء . وكيفية استحضاره هي ان يوضع من كلورور الصوديوم على بلاط فرن و محمى ثم يضاف عليه من فتحة في سقف الفرن مثله وزنا من الحامض السكبر يتيك فيتحول الملحالي كبريتات الصودائم يسحق الكبريتات ويمزج بمثل وزنه كلسا ونصف وزنه فحا مسحوقاً ويحمى في كور الى درجة الاصهار ويحرك دائًا الى أن يتم الحل والتركيب ثم تؤخذ المادة المصهورة وتنرك الى ان تبرد ثم تكسر وتغسل بماء ويجفف السيال ثم يكلس مع نشارة خشب فالحاصل هو كر بونات الصودا التجاري واذا ذوبهذا الملح فى ماء سخن ورشح وترك حتى يبرد ينبلور منه الكر بونات الصرف على هيئة بلورات صافية وهوكثير الاستمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثَانِي كَرْ بُونَاتُ الصَّوْدَا

هو على هيئة قطع اسفنچية بيضاء طعمه قلوى يذوب فى ١٢ مرة مثل وزنه ماء وهو موجود فى بعض مياد معدنية وعلى شطوط بعض البحديات و يسمى حيائذ نظر ونا

و يستحضر بانفاذ مجرى -امض كر بونيك فى مذوب محت كر بونات الصودا وكلما تولد ثانى كر بونات يرسب فى قعر الوعاء الذى فيسه المذوب فيجمع . وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

﴿ ثَانَى بِورات او بِو رات الصودا ﴿ تَنْكَالَ او تَنْكَارَ ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة يزهر فى الهواء يذوب فى ١٠ مرات مثسل وزنه ماء باردا . اذا القى على معدن حام يذوب و يذوب اكسيد المعدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانة على الحام بعض المعادن ببعض اذ محفظ السطح الذى يقصد الحامه من التأكسد . وهو موجود فى الطبيعة فى بلاد امير يكن . وهو كثير ويستحضر صناعيا بإضافة كر بونات الصودا الى الحامض المه ، يك . وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفاءة لا يتأثر فى الهواء يذوب فى ش وزنه ثلاث مرات ماء بلردا قليل الذوبان فى السيرنو . واذا احميت به رانه نخد رماء تباء رها و يعرف اذ ذلك بخلات الصودا الصبوب

يستحضر باشباع الحامض الخليث الخفيف بكر ولت الدودا ثم رشع السيال ويجفف فى وعاء فضة وعند ما يبرد رتبه ر . وهم استعمل فى الصنائم وفي الطب

﴿ فصفات الصودا ﴾

هو على هيئة باورات شفافة لا رائحة له يزهو سريما فى الهواء ويذوب فى الماء البارد أكثر منه فى السخن واذا اضيف مذوبه الى مذوب نيترات الفضة يتولد راسب اصفر

يستحضر باضافة حامض كبريتيك الى رماد العظام فيتولد كبريتات الكلس وثانى فصفات المكلس فيضاف الى السيال كر بونات الصودا فيرسب ثانى فصفات المكلس جفف اذ ذاك السيال فيتباور فصفات الصودا وهو كثير الاستمال في الطب وفي الصنائم

﴿ كبريتات الصودا ﴾

هو على هيئة باورات تشبه باورات كبريتات المننيسيا وطعمه اقل مرورة منه بزهر فى الهواء يذوب فى الماء البارد . وهوكثير الوجود فى بعض الميساء المالحة و يستحضر صناعيا باشباع الحامض الكبريتيك بكر بونات الصودا ثم بتجفيف السيال فيتباور الكبريتات وهوكثير الاستعال فى الطب مسهلا وفى الصنائم

﴿ كَبَرِيتِيتِ الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة يزهر سريعا فى الهواء . عديم الرائحة طعمه مذق ومالح قليلا سريع الذوبان بالماء يأخذ اكسيجيين الهواء و يتحول الى كبريتات ولاجل استحضاره يصنع مذوب مشبع من تحت كر بونات الصودا فى الماء و ينفذ فى المذوب مجرى من غاز حامض كبريتوس الى ان لا يعود يلمون السائل ورق الكركم (ووق نشاش ابيض مغطس بمغلى المكركم ومنشف) بلون احمر ولا ورق المتدس بلون ازرق . ثم يترك السيال فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قليلة ليتطاير عنه قليل من المساء و يترك فى محل وطب فيتبلور وهو كثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى التلييس

﴿ ثَانِي كَبِرِيتِيتِ الصودا

منظره كالسابق ومحلوله يحمر ورق اللتمس الازرق وهمذا الملح بخسر رويدا وويدا جوهرا من الحامض ويتحول الى كبريتيت و بعد ذلك يكتسب اكسيجينا من الهواء ويتحول الى كبريتات

و يستحضر بانفاذ مجرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كبريتيت الصودا المتعادل الى ان يحمر ورق اللتمس فيمرك السيال فيتبلور . ولقد قلنا عند ما تكامنا عن التفضيض بالتغطيس (فى باب التلبيس) انه يلزم العامل ثانى كبريتيت الصودا سائلا لنركيب مغطس فضى يغنيه عن البطارية وعن سيانور الدوتاسا . ونقول الآن ان ثانى كبريتيت الصودا المذكور اعلاه قبل ان ينبلور هو النوع المطلوب

﴿ هيپو كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفاعة اذا احمى يتعول الى كبريتات الصودا وكبريتور الصودبوم . يستحضر نافعاذ مجرى من عاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كو بونات الصودا ثم يصاف الى المدوب كبريت و يحمى قليلا مدة ايام ثم مجفف السيال فيتبلور الهيبوكبريتيت

او بتجفيف ٥٠٠ جزء كر بونات الصودا و بسحتها ومزجها مع ١٥٠ حزءا من المكبريت مسحوقا ايضائم باحماء المزئية الى درجة الادبار ممنابا بتحريك المزئية كى يتخلله الهواء فيتحول الكبريتور المتولد الى كبريتيت دوب هدا الملح فى الماء ورشحه ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشح السيال وجففه فيتبلور الهيبو كبريتيت وهو كمثير الاستمال فى الصنائه وخصوصا فى الفو وغراميا

﴿ كلورور الصوديوم (الملح الاعتيادي -- ملح الطمام) ﴾

هو ملح معروف عنسدكل الامم . وهو كثير الوجود في الطبيعة في مياه البحر ومياد بحيرات مالحة

﴿ طرطير ﴾

قد يسمون طرطيرا مادة ترسب فى البراميل او القنانى الموعى بها النبيذ و يكون لونها اما احمر او اييض حسب لون النبيذ الراسبة منه . وليس الطرطير سوى ثانى طرطرات البوتاسا غير نقى اذ يخالطه طرطرات الكاس ومواد ماونة . طعمه حامض قليلا كطم النبيذ عسر الذوبان بالماء واذا طرح على جريحترق و يصعد رائحة كرائحة الخبز المحروق . و بعد ان يذوب فى الماه و يتباور يعرف بملح الطرطير و يكون اذ ذاك على هيئة باورات يضاء شفافة . و و كثير الاستعال فى الصنائم

الإفضة كه

هى ممدن ابيض لامع قابل التطرق والسحب لا يتأكسد فى الهواء ولا فى الماء يغمل فيها الحامض الهيدروكاور يك قليلا والحامض الكبريتيك السخن يولد معها كبريتات . الحامض النيتريك يذوبها . والعضة الروباص اصلب من الذهب واقل صلابة من النحاس

وهى توجد فى الطبيعة علىهيئات مختلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والانتيمون والزرنيج

وتستخلص بتملغمها مع زئبق فيسحق المعدن و بمزج معه ملح و يحمى فيتحول الكبريتور الى كلور ور فيوضع الكل فى براميل ماء تدور على محاورها فيها قطع حديد وبعد ادارتها مدة يتحول كلورور الفضة الىفضة معدنية ويتولد كلورور الحديد ثم يضاف اليه زئبق فيتكون ملغم فيتصغى بواسطة قاش متين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبق وتبقى الفضة

واذ يتوقف على نقاوة النضة نجاح العمليات الني يدخلها ملح من املاح هذا المعدن بجب علينا ان نرشد القارئ الى الطريق الاسهل لتنقيبها فنقول

اذا كانت الفضة ممزوجة بنحاس تتنقى باصهارها مع كمية من الرصاص ثم تبرد المزيج بنتة وتصبه على هيئة اقراص فتحمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص ولا تكفى لاصهار الفضة فيسيل الرصاص و محمل الفضة معه ثم يصهر فى كور فيتاً كسد الرصاص و يسيل الاكسيد ويجرى عن الفضة

غير ال الفضة المنقاة بهذه العاريقة لا تدكون نفية الى الهم وللحصول عليها بنقاوة كامة ذوبها فى الحامض النيريك . اذا خالطها نحاس يكسب المذوب لونا ازرق ، واذا خالطها ذهب يبقى غير ذائب على هيئة مسحوق اسود . اضف الى المذوب مثل وزنه عشر مرات ماء ثم من و نوب ملح الطعام او من الحامض الميدروكاور يك الى ان يبطل الرسوب فيكون قد تولد كلورور الفضة غير قال الذوبان فيستفرد بالترشيح ثم ينسل و يجفف و يضاف البه مثل و زنه ثلاث مرات من تحت فيستفرد بالترشيح ثم ينسل و يجفف و يضاف البه مثل و زنه ثلاث مرات من تحت كر بونات الصودا و يحمى في بوتقة الى درجة البياض . ارفع اذ ذاك البوتفة عن النار ودعها تبرد فتجد في قعرها الفضة على عينة قرص و تدكون بغاية ما مكن من النقاوة

ولنا طريقة اخرى اسهل مما ذكر وهى ان يغمر الكامورور بناء ثم يعلمق فيسه وقاقة نوتيا فينحل السكامورور ويعركب المكامور مع التوتيا وتبتم الفضسة الحالصة ومادية اللون واسفنجية الشكل

﴿ كاورور الفضة (موريات الفضة) ﴾

هو مسحوق ابيض لا يذوب في الماء ولا في حامض نيعريك يذوب في النشادر السائل وفي مذوب هيمو كبريايت الصود او سياء ر الموتسد ينحل في النور بالتدريج ولذلك يلزم حفظه في قناني زرقا او صنر

يستحضر باضافة كاو رور الصود معالى مذوب ماح من مالاح الفضة وهوكثير الاستعال في الطب وفي الصنائه

﴿ نيترات الفضة (از وتات الفضة - حجر جهنم) ﴾

هو على هيئة صفائح بلورية لا رائحة له طعمه قابض كاو معدني مكروه سريع الذوبان بالماء البارد . اذا ذوب في الماء الاعتيادى يتولد راسب ابيض هو كلورور الفضة . مذو به يلون البشرة بلون اسود . اذا عرض على النور ينحل واذا اصهر وصب في قوالب اسطوانية يتكون المعروف بحصر جهنم

يستحضر بتذويب فضة فى حامض نينريك ْثم يجفف السيال حتى يتبلور عند ما يبرد فاذا كانت الفضة نفية يكون النينرات نقيا واذا استعملت فضة المعاملة يخالط النيترات نبتراتالنحاس وهوكثير الاستعال عند الجراحين كاوياوفى الصنائم

﴿ قصفور ﴾

(سام جدا)

هو جامد مصفر اللون لين مثل الشمع سريع الاشتمال. لا يذوب في الماء بل يذوب في الزيوت والنقط وفي أني كبريتور الكريون. يضي في الظلام ويصعد عنه بخار مضي وائحته تشبه وائحة الثوم وهو سام جدا ضده زيت الترينتينا وهو موجود في الطبيعة في البول الانساني ومركبا مع الكاس في العظام وفي بعض الصخور والاثربة وفي النبات

يستحضر بمزج ٣ اجزاء من العظام المكاسة وجزوين من الحامض الكبريتيك و٢٠ جزوا ماه و بوضع المزيج في موضع دفي وتركه ٢٤ ساعة فيتولد بالمزيج فصفات الكاس وكبريتات الكاس . فيضاف اليه ٥٠ جزوا من الماء فيذوب فصفات الكاس و يبقى الكبريتات فيصفى السيال ويجفف في وعاء حديد حتى يصير بقوام المسل ثم يضاف اليه من مسحوق الفحم قدر ربع وزن العظام . و بعد وزج الكل جيدا يحمى الى الجرة ثم ينقل حالا الى انبيق فحار فكه داخل في انبو بة تحامية نازلة في ماه بارد و يحمى الانبيق شيئا فشيئا فيصعد الفصفور بخارا و يجمع في الماء البارد م يصهر في الماء السخن و يصب في قوالب على هيئة قضبان و يجب حفظه في الظلام مفمورا عاه

﴿ تنبيه ﴾ كل الاعمال بالفصفور منها خطر الاحتراق به فيجبغاية الاحتراس نها

﴿ فاورور الكاسيوم ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة حجر معر وف بحجر در بيشير و توجد قليل منه فى الاسنان وفى العظام الحيوانية . وإذا أنحل بالحامض الكبرينيك فى وعاه زجاج يتحد الحامض الفادريك الفالت بسليكون الزجاج مكونا فاو دور السليكون . و بما ان هـذا الحامض بحل الزجاج والصبنى وجميع المواد التى يخالطها سليكون واغلب المعادن فيستحضر ويحفظ داخل اوعية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر به وهو كشير الاستعال فى الصنائع لحفر الزجاج

﴿ قصدير ﴾

هو معدن ففى اللون ابن قابل التطرق اذا التوى قضيبه يخرج صوتا خصوصيا سمى الصوت القصدبرى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسد على هيئة مسحوق اييض كثير الاستمال فى الصنائع لصقل المعادن والزجاج واذا اصهر وحوك فى هاون مع كلورور الصوديوم مجفقائم غسل بماء سخن ووضع فى علبة تدور على محورها يصير على هيئة مسحوق اسود يعرف بمسحوق القصدير كثير الاستمال فى الطب اطردالدود وهو موجود فى الطبيعة على هيئة أكسيد وكبريتور . و يستخلص بسحق معدنه وغسله لاجل ازالة المواد الدابية نم يحمى ايعارد الكبريت المختاط معمه ثم يصهر بنار الفحم فيتولد اكسيد الكرون و يبغى النصدير الصرف فيتمب على هيئة قضان

وقد تصنعه افائق كالدرف نعرف مرف القصدير وهي كشيرة الاستعال في الصنائع

* كلورور القصدير الاول (هيدروكلور ات القصدير ملح القصدير)
هو على هيئة باورات يضاه . اذا اصبه ماه يتحول الى كسبكاو رور القصدير

يستحضر بتذويب قصدير فى حامض هيدروكلوريك على الحوارة ثم يجفف السيال فيتبلور . وهو مستعمل فى الصنائم وفى الطب

اما أنى كاورور القصدير فهو سيال صاف مدخن لا لون له اذا اضيف اليه ثلثه ماه يجمد على هيئة قطعة متبلورة

یستحضر باستقطار جزء قصدیر واربعة اجزاء ثانی کلورور الزئبق او پامرار مجری من غاز الکاور علی قصدیر محمی . ولا یستعمل سوی فی الصنائع

🗲 کادمیوم 🦫

هو معدن اين يشبه القصدير قابل السحب والتطرق اذا احمى كثيرا يشطل قاما يتأكسد بالهواء يذوب في الحامض النيتريك والحامض الكبريتيك بدون احماء . وهو موجود في الطبيعة مجزوجا مع التوتيا او مع الكبريت ويستخلص باحماه التوتيا المخالطة فيصعد الكادميوم اولا لأنه يتصاعد بحرارة اقل من اللازمة لاصعاد التوتيا

﴿ برومور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابرية الشكل لامعة شفاعة يزهر فى الهواء يذوبـفى الماء وفى السييرتو وفى الايثير

و يستحضر بوضع جزوين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزه ماه في قنينة محكمة السد و يحرك المزيج جيدا الى ان يصير عديم اللون فيرشح ويغسل ما بقى من الـكادميوم بدون ذو بان بقليل من الماء ويجمع السائلان و يوضع بعد ذلك في محل دف الى ان يتباور وهو كثير الاستعال في الفوتوغرافيا اى تصوير الشمس

﴿ كلورور الكادميوم ﴾

هو على هيئة باورات ذوات ار بعة اضلاع سريعالذوبان بالماء يستحضر بفعل الكاور بالكادميوم . و يستعمل في الفوتوغرافيا

﴿ يودور الكادميوم ﴾

هو على هيئة صفائح بيضاه لامعة لا يتأثر بالهواه يذوب فى الماء وفى السيبرتو ويستحضر بمزج جزء من برادة الكادميوم وجزء من يودا وعشرة اجزاء ماه ثم يحسى المزيج فى حمام رملى الى ان يفقد لونه فيرشح و يجفف فيتبلور . او بتحليل مذوب كيريتات الكادميوم بمذوب يودور الكادميوم ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور. وهو كثير الاستعال فى الفوتوغرافيا

﴿ كارمن (لعل) ﴾

هو مادة حمراً زاهية يستخرج من الدودة بالطريقة الآتية تنلى الدودة بماء ثم يرشح المغلى ويضاف اليــه ملح طرطير او شبة بيضاء فيرسب راسب احمر هو الــكارمن المطلوب

﴿ كاوتشوك (مسمغ لدن) ﴾

هو مادة نباتية لدنة لونها اشقر واحيانا اسمر لا يتأثر بلمواء برتخى بالحرارة لا تخرقه الغازات واغلب السوائل لا يذوب فى الماء ولا فى السيرة يذهب بصعوبة فى الايثير واسهل منه فى الكاوروفورم والبنزين وكبريتو رالسكر من . يذوب فى الزيوت الطيارة خصوصا فى زيت العرباتينا الصرف اذا تساعد النذو يب بالحرارة. يحصل ببتر سوق بعض الاشجار فى اميريكا و يجمه العصم الذى بسيل من تلك المبثور و يكون اذ ذك بلون الحليب و عد حتى ببف ثم يرخى بالحرارة و يعمل اقراصا يشاهد بالمتجر. وهو كثير الاستعال فى الصنائه و عمل آلات مار بطة جراحية يشاهد بالمتجر. وهو كثير الاستعال فى الصنائه و عمل آلات مار بطة جراحية

﴿ كبريت ﴾

هو جامد اصفر يشعل فى الهواء بلهيب!نرق ؛ بعلد بنسته!. الحامض!كبريتوس له طعم ورائحة خصوصية لا يذوب فى الماء ولا فى السهرة، على اله يذوب فى البنز بن وقليل منه فى الزيوت الطيارة والايثير واجود مذوب له كبريتور السكر بون لانه يذوب منه ٧٣ من مائة اذا كان سخنا و٣٨ اذا كان باردا . وهو موجود فى الطبيعة مركبا وصرفا فالمركب فى كبريتات المغنيسيا وكبريتات الباريتا وفى كبريتور الحديد والصرف فى جوار البراكين و يستخلص من المواد الغريبة وفى كبريتور الحديد والصرف فى جوار البراكين و يستخلص من المواد الغريبة بالاصهار او بالتصيد واذلك يحمى فى انبيق فكه داخل فى غرفة وله فوهة خارج الغرفة لادخال السكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة وعند اخراجه يصب فى قوالب وهو المحروف بزهر المكبريت

واما ما يعرف بلين الكبريت فيستحضر بغلى مسحوق الكبريت في مذوب پوئاسا كاو ثفيل ثماضافة قليل من الحامض الكبريتيك فيرسب واسب مصفرهو المطاوب

﴿ ثَانِي كَبَرِيتُورِ الْكُرِبُونَ ﴾ (سامّ)

هو سيال صافطيار لا لون له ذو وائحة حادة نئنة كرائحة الثومسر يعالالتهاب (فليحترس منه) و يشعل بلهب ازرق طعمه حادكاو لا يذوب فى المساء يذوب فى السيدرتو وفى الايثير وفى الاجسام الدهنية . وهو يذوب اليود والكبريت والفصفور والكافر والكاوتشوك والكوتابرخا والاجسام الدهنية والراتنجية ولذلك هوكثير الاستجال فى الصنائم

يستحضر بامرار بخار الكبريت على فحم جاف محمى الى الحرة ويستلقى فى الله مبردة ورائعته مضرة جدا للصناع

﴿ كلسيوم (كلس

هو معدن فضى اللون سريع التأكسد اذا عرض للهواء الرطب او للماء يتحول الى كاس هيدراتى . وهو موجود بكثرة فى اكسيد وكر وات وكبريتات الكاس يستحضر محل كلورور الكاسيوم بواسطة صوديوم ونوتيا على حرارة عالبة فيستخلص مزيج من الكاسيوم والتوتيا فيحمى فى بوتقة الى درجة عالية فيتصاءد التوتيا و يبقى الكلسيوم

﴿ اكسيد الكاسيوم اوكاس حي ﴾

هو ابيض يضى فى الظلام قليلا اذا اصابه ماء يزيد جرما و يتركب مع الماء و يتحول الى كلس هيدواتى (يعرف اذ ذاك بالكناس المطفأ) يذوب فى الماء البارد اكثر من الماء السخن اذا مزج اكسيد الكاسيوم مع رمل يتباك طين البنيات والكلس الذى فيه دلغان يتصلب تحت الماء وجميع الاتربة المخصبة لا تخلو منه وقد تصلح بعض الاتربة غير المخصبة باضافة كاس اليها

دستحضر باحماء كر بونات الكاس الى درجة الحرة فيطرد الحامض الكر بونيك و يبقى الاكسيد

﴿ كَبِرِيتَاتِ الْكُلُسِ (الجص – جبسين) ﴾

هو موجود بكثرة في الطبيعة في جميع المياه وعلى الخصوص في ما. الآبار و بعض الاحيان يكون على هيئة باورات في الدالهان اذا احمى نخسر ماء تبله ره ثم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا ويتصلب واذا مزج مع الشب الابيض و نمراء السمات ومواد ملونة يتكون مقلد الرخام . وهوكثير الاستعال في الصنائه

﴿ كربونات الكلس (طباشير) ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة اصدافوا أواع الرخام والحجارة الكاسية وهو لا يذوب فى المساء ولا فى السپير و واذا احمى الى درجة الحرة بخسر الحامض الكر بونيك و يتحول الى اكسيد الكاس وهوكثير الاستمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ كلورور السكاس (تحت كلورور السكاس)

هو مسحوق ابیض تفوح منه رائحة الكهور طعمه حاد دو پیص رطوبة من الهواه یذوب فی عشرة اجزاه ماه وما بیقی غیر ذائب نهو کس هیدراتی لم یسرکب مع الكاور . يستحضر بعرض كلس مطفأ مباول قليلا على غاز الكاور . وهوكثير الاستمال فى الصنائع لتبييض الاقشة والورق

﴿ ڪاور ﴾

(سام جدا)

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق (يشم ضده سيال النشادر او يتنفس بخار السيبرتو او بخار الايثير) وهو موجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم وله فعل شديد بالمواد الآلية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الرديئة واذا اشبع الماه به فلنا ماه السكلور المستعمل فى الصنائع لاتبيض ولاستحضاره عدة طرق سنذكر اسملها فنقهل

و طريقة اولى ﴾ ضع فى قنينة ذات انبو بة طويلة ملتوية ٣٠ درها من الحاء ضاله يدووكلو ريك ثم اضف اليه ١٠ دراهم من ثانى اكسيد المنغنز واحم القنينة بقنديل او حمام رملى ولتدخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصعد المكاور الصرف الد الفابلة ولكونه ائتل من الهواء الكروى يطرده من القنينة و يأخذ مكانه فيها

(طريقة نانية) خذ من كاورور الصوديوم جزءين ومن نانى اكسيد المنغنيز اجزاء ومن الحامض الكبريتيك ٤ ومن الماء ٤ ايضا اخلط الشكاين الاولين وضعهما في انبيق ثم امزج حمض الكبريتيك بلله ودعهما ليبردا وضعهما ايضا فى الانبيق ثم احم هذا فى حمام رملى فيصعد الكاور الى القابلة فاذا اردت ماه الكاور فاجمه الغاز المتصاعد بواسطة انبوبة فى قابلة نصفها ماه فيمتص منه الماه مقدار ويكون حبدا للتبييض

واعلم ان الكاور السائل ينحل بالنور لذلك يلزم حفظه داخل قنانى صفراء او محاطة بورق اسود مسدودة سدا محكما

﴿ كلوروقورم ﴾

هو سيال صاف لا نون له حاو المذاق حاد له رائحة كرائحة الايثير يشعل بلميب

اخضر لا يذوب في الماء اذا تنفس يزيل الحواسوتقع غيبو بة . يتأثر بالهواء وبالنور لذلك يجب حفظه داخل قناني سود محكمة السد

يستحضر بوضع ١٠ اجزاء كاورور الكاس و٤٠ جزءا ماء و١٥ جزءا كاسا مطفأ في انبيق كبير و يحمى قليلا ثم يضاف اليهجزء ونصف سپيرتو درجة ٣٦ ويحمى الكل سريعا فيستقطر سيال ينفصل الى طبق بن العليا ماء والسفلي كاوروفورم ، ووج مع كاور وسييرتو فتستفرد الطبقة السفلي وتغسل بناء لاجل ازالة السبيرو ثم بنذوب كربونات البوئاسا لاجل ازالة الكاور ثم يضاف اليه كاوره ر السدس و يستقدار ثانية والكاوروفررم كثير الاستمال في الطب وفي الصنائه لذه يب مواد راننجية وهنية

🤌 کوالن او کاولن ﴾

لفظة صينية تطلق على مادة دلغ نية بيضاً، يصنع بها الخزف السابني وهي كثيرة الوجود في الصين واليابان

﴿ كُوبِال (صمغ او راتينج الكويال) ﴾

هو مادة راتنجية جامدة شفافة تشبه السَكهر به له نه ابيض مصفر ق.، يـ وب قى السييرلو وفى الايثير والزيوت الطيارة . و يحصل من بان بعض ضجر فى سيالان والبرازيل . وهو كثير الاستمال فى الصنائه حست بصمه

نو بلت ،

هو ابيض ذو لمعة معدنية سريع الانفصاف يعبل التعارق قليا: لا يتأكسه بالهواء ولا بالماء على الحرارة الاعتبادية وينأكسه بسهولة عمل ارة ساية قدا ياوب في الحسامض الكبريديت واحامص سايا وهاد. يالما التا يدوب في حمامص النيتريك وهو موجود في الطبيعة مع الحدياء والرابخ واستخاص بالرار كسيده مع فحم على درجة حرارة عالية

﴿ اكسيد الكوبلت الاول ﴾

هو مسحوق ازرق . يستحضر بارساب ملح من املاح الكو بلت الذوابة بواسطة كر بونات الپوتاسا ثم يغسل الراسب ويجدف . واما سيسكوى اكسيد الكو بلت فهو مسحوق اسود متعادل غير قابل الندويب. ويستحضر بمزج مذوب الكو بلت وكاورور الكاس . وهو مستعمل في الصنائع لتلوين الزجاج بلون ازرق

﴿ كلورور الكو بلت ﴾

هو على هيئة بلووات وردية اللون اذا كان مجمننا واما اذا احمى فبلورات زرق واذا اصابها ماه يحمرالمذوب يستحضر بتذو يبالاكسيد فىحامض هيدروكلوريك

﴿ نيترات الكوبلت (ازونات الكوبلت) ﴾

هو على هيئة بلورات حمراء يمتص رطوبة الهواء فيبول اذا احمى يصيرلونه ازرق و يعود احمو عند ما يبرد . يذوب فى الماء وفى السييرتو . يستحضر بتذويب اكسيد اوكر بونات الكوبلت فى حامض نيتريك مخفف

مرقشينا (بزموت

هو معدن جامد ابيض لامع بتموجات وردية سهل الانسحاق لا يتأكسد في الهوا. الجاف بل في الهواء الرطب واذا احمى في الهواء يتأكسد بسرعة وهو موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة المهزوجة معه بالاصهار و يتنقى بنذه يبه في حامض نيتريك ثم باضافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نيسراته فيفسل الراسب و يجنف ثم يكاس في بوتقة مع فحم فيجمع البزموت نقيا في اسمة المه تنة

[﴿] نَيْتُواتَ الْبُرْمُوتَ (تَحْتُ نَيْتُراتُ أُوتَحْتُ ازْوَنَاتُ الْبُرْمُوتُ) ﴾ هو مسحوق ابيض لامع اذا كان نقيا . يستحضر بتذويب بزموت في حامض

نبتريك غير ثنيل الى الشبع ثم يترك مدة فيتباور على هيئة بلورات كبار . ذوب هذه البلورات فى ماه فتتحول الى مسحوق . وهوكثير الاستعال فى الطب وايضا لتحسين البشرة

﴿ مننتيز ﴾

هو معدن يشبه البزموت سهل الانسحاق اذا لمس بالاصابه وهي رطبة تفوح منه رائحة مكروهة عسر الاصهار جدا يتأكسد بسهولة في الحواء الرطب . وهو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اكسيده وكر بوناته يخالطه غالبا الحديد في معادن هذا الاخير، ويستخلص بتكليس السكر بوئات في وماه مكشوف فيتحول الى مسحوق اسمر فيمزج معه فحم و يضاف اليسه مثل عشرة من بورات الصودا الجاف ثم تملأ بوتقة في اسحوقا ومحفر في الفحم جورة يوضع فبها المزنج المذكور و يغطى بفحم والبوتقة بفطائها ويحمى في كور الى اعلى درجة ممكنة فحو ساعة و بعد ذلك تكسر والبوتقة فيكون فيها زر من المنغنجز النتي

﴿ اكسيد المنغنيز (نَانِي اكسيد المنفنيز ﴾

لونه اسود لا يذوب فى الماء موجود فى الطبيعة بكثرة . وهوكثير الاسمى فى الصنائع وفى الطب

﴿ محاس ﴾

هو معدن احمر قابل التطرق والسحب لا يتغير في الهواء الجفواءا في الدل فيكتسى قشرة خضراء هي كو بوئات النحاس واذا احمى ألي الهوة في الهوا يكسسى قتمرة سوداء هي اكسيد النحاس. وهو موجود في الطبيعة خاصا وعلى هيئة لا يتهو النحاس والحديد وعلى هيئة كربوئات واكسيد

یستخلص باحماء معدنه فیتحول کبریته ر الحدید این اکسیده و پبتمی کبریته و النحاس ثم یحمی الکل مع رمل نتی نیترکب وه الخدید و یعدبر و بجری عن کبریتور النحاس المشار اليه يمزج مع فحم وبجعي الى أن يصهر فتطود عنه المواد التي تخالطه

﴿ اكسيد النحاس (ثاني اكسيد النحاس) ﴾ (سم)

هو ازرق اللون عند ما يكون رطبا و يسود عند ما يجف تماما . لاستحضاره طرائق عديدة واما الاسهل والاقرب تناولا فهى ان يكاس نيتراته الى درجة الحرة

﴿ خلات النحاس (خلات النحاس المتعادل - زنجاره (سام جدا)

هو على هيئة باورات خضرا. يذوب فى المساء وفى السيبرتو طعمه قابض يستحضر بتحليل كر بونات النحاس بالحامض الخليك او بتحليل خلات الكلس عذوب كبريتات النحاس و بترشيح السيال وتجفيفه فيتباور الخلات او بفعل الحل الفوى عماول كبريتات النحاس فى سيال النشادر على الحرارة

والخلات المشاهد بالمتجر يكون دائمًا غير نقى فلتنقيته يذوب فى ماء ويباور ثانية وهو كثير الاستمال فى الصنائم

﴿ كَبِريتات النحاس (شُبَّة زرقاء) (سام)

هو على هيئة بله رات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى اذا احمى خسر ماه تبله ره اولا و يصير مسحوقا ابيض واذا زيدت الحوارة يتحول الى الاكسيد يذوب فى الماه ولا يذوب فى السييرتو واذا اضيف الى مذو به سيال النشادر يرسب راسب ازرق جميل هو كبريتات النحاس النشادرى

كبريتات النحاس التجاري قلما يكون نقيا بل يخالطه كبريتات الحديد

وكبريتات الثوتيا وهذه الاملاح تضر به اذا استعمل للتلبيس فنحث القارئ على ان يحضره بالطريقة الآتية اذا اراد استعاله فيكون بالنقاوة المرغو بة

يستحضر بنذو يب النحاس رأسا فى الحامض الكبرينيك فيتباء ر الكبرينات او يتذو يب الاكسيد فى الحامض المشار اليه آنفا نم بترشيح السيال وتجفيفه فيتباء ر وهوكشير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

﴿ كربونات النحاس ﴾

(سام)

هوكثير الوجود فى الطبيعة ويكون لونه احيانا ازرق واخرى الحسم ويتكون ايضا على سطح النحاس ويعرف اذ ذاك بالزنجارة

يستحضر صناعيا بتحليل مذوب كبريتات النحاس بمذوب كربات الصودا والپوتاسا و بغسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا لونه اسمر أم يخضر عند، ما مجف تماما

﴿ نشادرسيال (ماء اوروح النشادر - قلوى طيار امونياك) ٪

هو سيال صاف لا لون له اخف من الماء ذو راخة - ريمة حددة وطعم حدد لا يصلح للتنفس بل بزيل الحياة واذا عرض الهواء يفند قمته المذاك بحب حفظه فى قنانى محكة السد

يستحضر بمزيج كلورور الشادر وكاس مطفأ من كل اجراء مساويه و بعضم المزيج فى انبيق كبير على حمام رملي وانبو به أفاذة فى قنبنة منه مدد فيفات الخاز و بمصه الماء الذى فى القنينة فيسخن الماء فيها وعند ماك عميه أبد في بخرى و يسال النشادركثير الاستعال فى الصنائه وفى الصه

﴿ برومور الامونيوم ﴿ برومور النشادر ﴾ 🤆

هو على هيئة بادرات بيض طيار يا وب في الماء ه في سدره و لا ثمير

يستحضر بفعل البروم بسيال الشادر او برسوب برومور الحديد بمذوب كو بونات النشادر . وهوكشير الاستعال فى الفوتوغرافيا

﴿ هيدروكلورات النشادر (موريات او كلورور النشادر - ملح ﴾ ﴿ النشادر - نشادر ﴾

هو ملح ابيض مرن عسر الانسحاق على هيئة بلورات متجمعة حزما يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرار ماه باردا قلما يذوب فى السيرتو طعمه حاد يتصعد بالحرارة . وكان يستحضر سابقا من زبل الجال فى البلاد المصرية اما الآن فيستحضر من العظام والبول والمواد الباقية بعد استقطار غاز الفحم بإضافة حامض هيدروكلوريك المبها . وهوكثير الاستمال فى الصنائم وفى الطب

﴿ يودور الامونيوم (يودور النشادر) ﴾

هو ملح ايبض ولكنه غالبا يصفر اذا عرض للهواء ويذوب فى الماء وفى السهيرتو يستحضر بتحليل مذوب يودور الحديد بكر بونات النشادر و بترشيح السيال وتجفيفه فيتبادر . او بمزج محلول يودور الوتاسا ومحلول كبريتات النشادر مضافا الى هسذا الاخير ١٥ جزءا فى الماثة سپيرتو و بضع نقط سيال النشادر وتجفيف السيال فيتباور. وهو كشير الاستمال فى الطب وفى الصنائع خصوصا فى الفوتوغرافيا

هو مادة لونها ازرق جميل و يشاهد بالمتجرعلى هيئة اقراص مر بعة الشكل لا رائحة له ولا طعم لا يذوب في المساء ولا في السيبرتو ولا في الحوامض الخفيفة يستخلص من عدة انواع نبات هندية بنقع ورقها في ماء حتى يختمر ثم يغسل فترسب مادة صفراه ثم تزرق . ومع الحامض الكبريتيك الثقيل تولد مادة لزجة قابلة الذوبان في ماء هي كبريتات النيل

﴿ هيدروجين ﴾

هو غاز لا لون له ولا رائحة خفيف و بسبب خفته تملأ به البالونت الصمود الى طبقات الجو وهو قامل الاشتعال واقا شعل ثم وضعت على لهيبه انبو بة زجاجية يخوج منها صوت موسيقى تختلف قوته باختلاف قطر الانبو بة

يستحضر وضع برادة حديد او توتيا في قنينه مع ماه ويضاف البها اذ ذاك حامض كبريتيك و يجمع الغاز المتصاعد في مثانة او في قنينه منه به فوق الانبوية الما يخار الهيدروجين المفصفر اللازم ابعض عمليات في هد ندا السّدتاب فيتماد بضافة حامض هيدروكلوريك الى فصفور الكاس او الى فصفور الخر مه ني ميثماء كورور الكاس وهيدروجين مفصفر على هيئة غاز

اله هیدروجین مکبرت (حامض هیدر وکبریتیك) ﴾ اله هیدروکبریتیك)

هوغاز رائحته كربهة مثل رائعة البيض ألماته علمه حامض يشعل في احواه والماه يذوب منه ثلاث مرات جرمه . يتولد في بعض المياه المسلمة و بعض المباء المعدنبة الكبريتية وفي الكنف . يستحضر بفعل ٢٠ جزما من طلمض لهم ووَكاهر يك بخمسة اجزاء كبريتور الانتيمون على حرارة خفيفة أو بنعل الحامض الكبريتور الخديد . وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب عد . . . ه ه عمد حفظ محلوله في قناني صغيرة ملا تة به ومسدودة سدا عكم.

﴿ يود ﴾

هو جامد على هيئة قشور مسودة لامعة يتطابر فى المواء ذه رقح مادة خارقة لا يذوب فى الماء والكن يذوب فيه ذا النيف اليا معمر الموتس ويذوب فى الايثير والكاوروفورم والاجسام المهنية والريات الطيارة وفى السجاء مكون صبغة اليود طعمه حريف يلون الجلد بعرف اسفر بزول عقب ذلك بهمة وهو موجود طبعا فى ماء البحر وفى الاعشاب البحرية والاسفنج وفى بعض المياه المعدنية على هيئة يودور الصوديوم

يستحضر بحرق الاعشاب البحرية و بترشيح ماء عن رمادها فتذوب الاملاح التى فى الرماد ثم تجنف حتى يتباور كلورور الصوديوم وكلورور البوتاسيوم وكو بونات الصودا فترفع حال تباو رها فيبقى سيال مسود حاو يودور الصوديوم فيحمى فى انبيق رصاص مع اكسيد المنفنيز وحامض كبريتبك فيصعد البود غازا و يجمع فى قابلة مبردة

و يستحضر ايضا بانفاذ مجموى من غاز الكاور فى مذوب يودور الصوديوم فيولدكاورور الصوديوم واليود يرسب فيجمع بالترشيح

-70007-

انتهى باب المواد الكيمياوية ويليه باب مضادات السموم



الباب الحادي عشر

﴿ في مضادات السموم ﴾

بما أن التسميم سهوا أوعدا من الامور الكشيرة الحدوث والشديدة الخطر و بما أن الفعلة في أكبر الحرف معرضون التسميم سواء كدن بالابتاع أو بلاستنشق أو بتخلل المادة السامة مسام الجلد يجب علينا أن نعرف الفارئ ما ينبغي استعماله في مثل ذلك لافساد تركيب نوع المادة السامة أو على الاقل أنوقيف فعلها ريبا يستدعى الطبيب

واعلم ان من السموم ما هو مهيج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كا. وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها فى هـــدا الكتاب وعن العلامات المتعلقة بكل من انواعها وعن الوسائط الافعل والاقرب تناولا لمضادنها عند ما يحتاج الى ذلك

﴿ فِي النَّهُ مِيمُ بِالْحُوامِضُ ﴾.

ات جميع الحوامض الثفيلة اى المركزة تسم أذا آخد منها سهما لانها تهييج الاغشية التي نمسها مهييجا أقل أو آكثر شادة بحسب قوة الحامض أناً حوذ

﴿ علامات النسميم ﴾ طعم حامض ﴿ وَمَكُوهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَوَادَ عُمْ وَادَ عُرُوجَةً وَالْمَدَة — لهاتُ منتن — ارادة للي عُدون المكاراحيانا واخرى في مواد عُرُوجة بدم شرق — احيانا قبض واخرى زرب متكار — نبض عمر به خبر متخله — خطش — قشعر برة — عرق بارد لزيه — عسر به ل - اصفرار الدّجه أو ارفقه اسه د د الاخشبة لمح طية للنم أو اصفرارها أو احرارها مجسب مع الحامض مناحوث العلاج ﴾ يبادر باعله ماه بكبرة ون كان عمر مهم جمد لانه خات فينا .

والاحسن منه مكاس المغنيسيا او كر بوابها وال م يتابهر وجوده. يصلح كر وات البوتاسا او الطباشير مسحوقا ومخاوطا عاء . او ماء الصا من و بياض البيض ا قنمره مسحوقا اذا لم بوجد ما ذكر نما . والغابة انتباع الحامض باسرح ما بمكن . و بعد زوال اعراض التسميم يعطى المريض من مرق العجول او الدجاج ويغذى باغذية نشائية

﴿ فِي التسميم بالحامض السيانهدريك ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركبانه قويا واخنت منها كمية فانها تميت في الحال يلا رجاه لخلاص من سنم بها اما اذا كانت خفيفة فيرجي الخلاص على شرط ان يبادر باعظاء متمي تنفر بغ المدة .ثم ينشق المسموم ماه الكاور مخففا او ماه النشادر. ويسكب الماه على الرأس ومسير السلسلة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس . ويفصد الذراع . ويوضع على خلف الاذنين . ويفرك الصدغان بصبغة الذراح او بيسال النشادر وقضع الحمرات (خردل) على الاطراف السفلي . ويعطى من سيسكوى اكسيد الحديد الحديد مذاب بالماه الكسيد الحديد الهيدراتي والاحسن خلات او الميونات او طرطرات الحديد مذاب بالماه

﴿ فِي التسميم بالقلويات ﴾

ان الاملاح الفاوية مثل الپوتاسا والصودا وسيال النشادر والكاس ادا ابتلع منها مقدار مفرط او غير مخنف تفعل الجسم كسمٌ اكال

﴿ علامات النسميم ﴾ هي تقريبا كعلامات التسميم بالحوامض

﴿ الملاج ﴾ ان ضُد الفاه يات الاحسن والانعل هُو الخل او عصير الليمون ويجب ان يعطى حالا مخففا بالماء لانه يشبع الفاوى و يجعله غير فعال و بعد سكون الالم يمطى بضع ملاعق من زيت الزيتون

﴿ فِي التسميم بالاستحضارات الزَّئبقية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حاد معدنى ــ انقباض الحنجرة والمعدة والامعاه ــ قُ ـــ فواق ــ خشؤ متكاثر منتن ــ بضسر يع احيانا غير منتظم ــ عطش لا يروى ــ عسر البول ــ مغص مؤلم ــ تصقيع الاطراف ـــ أنحطاط القوى أغطاطا ماما ــ تغيير السحنة ــ هذيان

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مح البيض بكنرة مخلوطا بماء الى ان يحدث قي ا واذا لم يوجد بيض فحليب او دقيق مخلوط بماء او مغنيسيا اوكبريت وان لم يحدث قي فرحرض بدغدغة الغلصمة بطرف ريشة والاحسن استدعاء الطبيب باقرب وقت

﴿ في التسميم بالزرنيخ أو الرهيج ﴾

﴿ علامات النسميم ﴾ غشيان - قى مواد مخاطية ممزوجة دما (التي الايحصل غالبا سوى بعد مضى بضع ساعات من ابتلاع السم) - ألم محرق فى المعدة - عطش - انقباض البلعوم - قذف المشروبات معها كانت اطبقة - نبض متوار - نبضات القلب قوية - عرق يغطى الوجه وسائر الجسم - تسر تنفس - احتقان الوجه - اكلان ونفاطات تشبه المسببة عن مس القريص تعم الجلد - تشنج المحطاط القوى - ثم سكون - و يغطى الجسم بعرق بارد - وتبطؤ نبضات القلب وتكون غير منتظمة

﴿ العلاج ﴾ يبادر بانطاء مقى ثم كية وافرة من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي مخلوطا عاء محلى بالسكر . وان لم وجد هاء السكاس او المغنيسيا مخاوطا بمحليب او بزيت الزيتون وان لم يوجد ما ذكر آنفا يعطى هـ مسحوقا مخاوطا عا محلى بالسكر او ماه مصمغ او منقوع جذور الخطمي او بزور السكنان او زيت ازيت ن او زلال البيض مخبوطا بماء وتمم العلاج كما ذكر في السميم بالحوامض

﴿ في التسميم بالاستحضارات النحاسية ﴾

علامات التسميم بالاملاح النحاسية كالنى ذكرناها فى النسميم بالاملاح الزئيفية. والعلاج هنا كما فى تلك ويزاد اعطاء مزيج من مسحوق التوتيا ومسحوق الحديد مخلوطا بعسل او بشراب السكر

﴿ في التسميم بالاستحضارات الرصاصية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حاو قابض ودنى مكروه انتباض البالموم وباقى الاعراض التي ذكرت فى الكلام على الاستحضارات ارتبقية

﴿ العلاج ﴾ يبدأ باعطاه مذوب كبريتات الصودا او المغنيسيا (١٠ دراهم منه في ١٥٠ درهم ماه) او زلال البيض مخبوطا بماه او مشروب محمض بالحامض الكبربتيك وان لم يوجد هذا الاخير فبالحاهض الطرطريك. او يعطى من مسحوق الكبريت مخلوطا بماه

﴿ فَى الْتَسْمَيْمُ بِاسْتَنْشَاقَ عَازَ الْكَاهُورَ اوْ عَازْ الْحَامْضُ الْكَبْرِيَتُوسُ ﴾ ﴿ علامات النسميم ﴾ اختناق وانقباض الصدر — بصاق مخاطى ممزوج دما — نشاف الفم — احتراق فى الحنجرة — قن مواد دمدمانية

﴿ العلاج ﴾ يوضع المسموم في الهواء الخالص وينشق تنشقا خفيفا بسيال النشارد المخدف يعطى ماء فاتر بكثرة . ويفرك الجلد لتتنبه الحرارة . وتعمل مغاطس خردلية للاطراف السفلى ليتوارد الدم اليها ويخفف عن الرئة . ويعطى حليب بكثرة . وتدغدغ الغلصمة بطرف ريشة وان لم يحصل شفاء فيستدعى طبيب

﴿ فِي التسميم بالفصفور ومركباته ﴾

لقد كثر حدوث التسميم الفصفور منذ اشتهار قش النفط (الشحاطات) ﴿ علامات التسميم ﴾ اعتلال فى المجموع العصبى والنهاب واحتراق الحواس التى مسها السم . واعلم ان هـذه الاعراض تكون اقل او اكثر شدة بحسب الهيئة المعطى بها الفصفور ان كان مذابا بالماه او بالزيت او مسحوقا اوشقفا

﴿ العلاج ﴾ اجود ضد للفصفور زيتالتر بنتينا ان وجدوالا فمكاس المغنيسيا مخلوطا بماء فاتر و يعطى منه كمية وافرة . والمشرو بات الفاترة الصمغية او الزلالية . واذا كان السم شقفا يعطى مقيئ لتفريغ المعدة وقدفه منها

﴿ فى التسميم باملاح القصدير . او البزموت او التوتيا او الفضة او الذهب ﴾ علامات التسميم هى كالتى ذكرت فى التسميم بالاستحضارات الزئبقية والملاج

﴿ في التسميم باستحضارات الانتيمون ﴾

(علامات التسميم) هي كالتي ذكرت في التسميم بالاستحضارات الرثبقيسة (العلاج) يبادر باعطاء مقبئ اولا ثم محلول التنين (٢٠ قبحة تنين في ٣٠ درهم ماه) او مغلى العفص او خشب السكينا او قسر خشب الصفصاف او قسر السنديان او من كر بولات المغنيسيا مخلوطا عاه . واذا كان القئ تنديدا يضاد عاء محلى بالسكر به بضع نقط من خر الافيون او من شرابه او من مغلى رؤوس الخشخاش. ويسكن ألم المعدة بوضع العلق عليها

﴿ معالجة لدغ الافاعي ﴾

اذا كان السم حاصلا من لذغ افعى بجب ان بربط العضو الملدوغ من اعلى محل اللاغ ان كان من الاطراف وبحجم المحل ثم يكوى بحديد محمى او بحجر حبتم او بزيدة الانتيمون و يغطى بعد ذلك بخرقة مغموسة فى زيت الساد، (زيت زيتون درهم ٣٠ وسيال النشادر ٦ دراهم) ثم تغطى بصه مسين ويعجى من الباطن بضع نتط من روح النشادر فى جوعة معرقة واعد مدحوا فى ١١٤ كم وزيت الزيتون معطى بكمية وافرة

واذا كان اللسع من عقرب او نحل او زنبور يكفى فى ممالجته حجم المحن محسله بمحلول كلورور الكاس وحده او المضاف اليه روح النشاد، وأن الهمب الحال توضع عليه خرق مغموسة فى تحت خلات الرصاص السائل والله السابى

﴿ تقريظ ﴾

انى قد تصفحت صحائف هذا الكتاب فوجدته كنت الموائد صدج السابل يعول عليه فى العمل و" ـ امتحن مؤلفه اقواله معالا ولا يحفى ال فى كل حمل بعضه يتوقف على مهارة او خفة يد او دقة صناعية لا يدر عنما بالحروف وهد الكماب يسهل الاعمال على قدر الامكان م كرنيايوس فن دياك ﴾